


Rapportage

Kwaliteitsmeting glasbewassing



KEYQUALITY

Slim! facilitair inkopen en ontwikkelen

Totaaloverzicht

In opdracht van ... heeft Key-Quality een glasbewassingsmeting uitgevoerd op woensdag 13 juli op de locatie ...

De meting is uitgevoerd door ... , inspecteur Key-Quality.

De norm voor de glasbewassing is bepaald op maximaal 10% verstoringen per beoordelingscategorie. In onderstaand totaaloverzicht worden de behaalde resultaten weergegeven van deze controleronde.

	Gevelglas buitenzijde	Gevelglas binnenzijde	Separatieglas
Totaal aantal elementen	97	132	179
Goedkeurgrens	9,7	13,2	17,9
Totaal aantal fouten	16	4	4
Foutpercentage	16,5%	3,0%	2,2%
RESULTAAT	ONVOLDOENDE	VOLDOENDE	VOLDOENDE

Op de volgende pagina's worden bovenstaande resultaten verder inzichtelijk gemaakt.

CONTROLEFORMULIER BUITENGLAS

Klant		Totaal aantal elementen	97	Resultaat: ONVOLDOENDE
Object		Goedkeurgrens	9,7	
Datum controle		Totaal aantal fouten	16	
Tijdstip controle		Foutpercentage	16,5%	
Controleur				

ruimtenummers	0/200	0/043	0/035	0/001	0/105	0/100a	2.225	2.223	3.207	3.203	3.205	1.061	1.119C	1.075	1.086	Totaal aantal elementen	Vuilsoorten					Totaal fouten
																	Niet gehecht vuil (stof)	Gehecht vuil	Methode fout	Lekstrepen / druppels	Gemorst water	
Gevelglas	3	2	3	11	2	3	4	4	6	4	4	2	4	9	2	63		13		3		16
Omlijsting	3	2		11		3			6	4	4					33						0
Vensterbank																0						0
Vloer											1					1						0
																0						0
TOTAAL																97	0	13	0	3	0	16

Opmerkingen:

Ruimte 0.001: richels bevatten veel spinnenpoep.

Ruimte 0.100a, nooduitgang: ramen zijn niet gewassen.

Veel ramen door gehele gebouw zijn verweerd aan de buitenzijde, dit is niet meegenomen als verstoringen.

CONTROLEFORMULIER BINNENGLAS

Klant		Totaal aantal elementen	132	Resultaat: VOLDOENDE
Object		Goedkeurgrens	13,2	
Datum controle		Totaal aantal fouten	4	
Tijdstip controle		Foutpercentage	3,0%	
Controleur				

ruimtenummers	0/200	0/043	0/035	0/048	0/001	0/105	0/100a	3.027	1.061	1.067	1.100C	1.075	1.086	1.027	1.011	Totaal aantal elementen	Vuursoorten					Totaal fouten
																	Niet gehecht vuil (stof)	Gehecht vuil	Methode fout	Lekstrepen / druppels	Gemorst water	
Gevelglas	3	2	3	2	11	2	3	7	2	2	4	9	2	3	2	57		1			1	
Omlijsting	3	2	3	1	11	2	3	7	2	2	4	9	2	3	2	56		1			1	
Vensterbank			2			2	1	2	1	1	1	3	1	1	1	16		1			1	
Vloer							1				1	1				3		1			1	
																0					0	
TOTAAL																132	0	4	0	0	0	4

Opmerkingen:

Ruimte 0.200: glas vertoont plakbandresten.

CONTROLEFORMULIER SEPARATIEGLAS

Klant		Totaal aantal elementen	179	Resultaat: VOLDOENDE
Object		Goedkeurgrens	17,9	
Datum controle		Totaal aantal fouten	4	
Tijdstip controle		Foutpercentage	2,2%	
Controleur				

ruimtenummers	0/215	0/043	0/005B	0/035	0/016	0/031a	0/036a	0/005	0/048	0/001	0/001a	1.213	1.100E	1.100F	1.027	Totaal aantal elementen	Vuilsoorten					Totaal fouten
																	Niet gehecht vuil (stof)	Gehecht vuil	Methode fout	Lekstrepen / druppels	Gemorst water	
Separatieglas	15	1	5	1	8	4	4	8	1	4	2	12	10	8	1	84		1		3		4
Omlijsting	15	1	5	1	8	4	4	8	1	4	2	12	10	8	1	84						0
Vensterbank																0						0
Vloer	1		1		1	1	1	2				2	1	1		11						0
																0						0
TOTAAL																179	0	1	0	3	0	4

Opmerkingen: Ruimte 0.011: glas vertoont plakbandresten.