

Post Leidsche Rijn






Serienummers roldeuren achterzijde hoofdgebouw



Schuifdeuren voorzijde







Crawford
Sectionale overheaddeur

Logboek

Notities servicebezoek

Datum	Serviceordnr.	Aantal bewegingen	Monteur
03-07-2015		0	H.L.
Soort bezoek	☐ Reparatie ☒ Inspectie	Geplande vervanging ☐ jaar ☐ jaar ☐ jaar	☐ Anders
Opmerkingen:	div. gesmeerd		

Datum	Serviceordnr.	Aantal bewegingen	Monteur
9-10-15			H.L.
Soort bezoek	☐ Herstelling ☐ Inspectie	Geplande vervanging ☐ 3 jaar ☐ 5 jaar ☐ 6 jaar	☒ Anders
Opmerkingen:	b-hr bouwer in de rails garandeert		

Datum	Serviceordnr.	Aantal bewegingen	Monteur
18-7-2016		0	JS
Soort bezoek	☐ Herstelling ☒ Inspectie	Geplande vervanging ☐ 3 jaar ☐ 5 jaar ☐ 6 jaar	☐ Anders
Opmerkingen:	1/8 r-toprol van 40x14 mm is in de schar, L-midden draaier met 15 mm is in de schar		

Een gedetailleerd statusrapport zal apart worden verstrekt na ieder onderhoudsbezoek.

Crawford
ASSA ABLOY

Notities servicebezoek

Datum	Serviceordnr.	Aantal bewegingen	Monteur
16-07-2017		1000	R.M.
Soort bezoek	☐ Reparatie ☒ Inspectie	Geplande vervanging ☐ jaar ☐ jaar ☐ jaar	☐ Anders
Opmerkingen:	ks. uitgeroerd Boden rollen van voren - vol zand		

Datum	Serviceordnr.	Aantal bewegingen	Monteur
21-11-2018		0	JS
Soort bezoek	☐ Herstelling ☒ Inspectie	Geplande vervanging ☐ 3 jaar ☐ 5 jaar ☐ 6 jaar	☐ Anders
Opmerkingen:	1/8 vitsgewas		

Datum	Serviceordnr.	Aantal bewegingen	Monteur
12-02-2020		0,0	N.H.
Soort bezoek	☐ Herstelling ☒ Inspectie	Geplande vervanging ☐ jaar ☐ 5 jaar ☐ 6 jaar	☐ Anders
Opmerkingen:	Contra Service uitgeroerd		

Een gedetailleerd statusrapport zal apart worden verstrekt na ieder onderhoudsbezoek.

Notities servicebezoek

Datum	Serviceordnr.	Aantal bewegingen	Monteur
15-04-2021		1000	JS
Soort bezoek	☐ Reparatie ☒ Inspectie	Geplande vervanging ☐ jaar ☐ jaar ☐ jaar	☐ Anders
Opmerkingen:	1/8 vitsgewas 20x40 vits 100000 + 60000		

Datum	Serviceordnr.	Aantal bewegingen	Monteur
28-06-2021		1000	JS
Soort bezoek	☒ Herstelling ☐ Inspectie	Geplande vervanging ☐ 3 jaar ☐ 5 jaar ☐ 6 jaar	☐ Anders
Opmerkingen:	staalkabels vervangen		

Datum	Serviceordnr.	Aantal bewegingen	Monteur
2-4-2022		1000	JS
Soort bezoek	☐ Herstelling ☒ Inspectie	Geplande vervanging ☐ 3 jaar ☐ 5 jaar ☐ 6 jaar	☐ Anders
Opmerkingen:	ks. uitgeroerd deur gesteld in openstand		

Een gedetailleerd statusrapport zal apart worden verstrekt na ieder onderhoudsbezoek.

Crawford
Sectionale overheaddeur

Logboek

Notities servicebezoek

Datum	Serviceordnr.	Aantal bewegingen	Monteur
23-3-2023		0	JS
Soort bezoek	☐ Reparatie ☒ Inspectie	Geplande vervanging ☐ jaar ☐ jaar ☐ jaar	☐ Anders
Opmerkingen:	1/8 vitsgewas		

Datum	Serviceordnr.	Aantal bewegingen	Monteur
Soort bezoek	☐ Herstelling ☐ Inspectie	Geplande vervanging ☐ 3 jaar ☐ 5 jaar ☐ 6 jaar	☐ Ander
Opmerkingen:			

Notities servicebezoek

Datum	Serviceordnr.	Aantal bewegingen	Monteur
Soort bezoek	☐ Herstelling ☐ Inspectie	Geplande vervanging ☐ 3 jaar ☐ 5 jaar	☐ Anders
Opmerkingen:			

Datum	Serviceordnr.	Aantal bewegingen	Monteur
Soort bezoek	☐ Herstelling ☐ Inspectie	Geplande vervanging ☐ 3 jaar ☐ 5 jaar	☐ Anders
Opmerkingen:			

Crawford
Sectionale overheaddeur

Sectionale overheaddeur

Logboek

Notities servicebezoek

Datum

Serviceordernr.

Aantal bewegingen

Monteur

7/6-2017

0

RV

Soort bezoek

☐ Reparatie
☒ Inspectie

Geplande vervangingt

☐ jaar3
☐ jaar5
☐ jaar6

☐ Anders

Opmerkingen:

KS uitgeroerd

Datum

Serviceordernr.

Aantal bewegingen

Monteur

21-11-2018

0

BS

Soort bezoek

☐ Herstelling
☒ Inspectie

Geplande vervanging

☐ 3 jaar
☐ 5 jaar
☐ 6 jaar6

☐ Ander

Opmerkingen:

KS, 1lv + lucif sch. verv

Datum

Serviceordernr.

Aantal bewegingen

Monteur

12-02-2020

0,0

R. de Vries

Soort bezoek

☐ Herstelling
☒ Inspectie

Geplande vervanging

☐ 3 jaar
☐ 5 jaar
☐ 6 jaar

☐ Ander

Opmerkingen:

KS uitgeroerd

Een gedetailleerd statusrapport zal apart worden verstrekt na ieder onderhoudsbezoek.

Sectionale overheaddeur

Logboek

Notities servicebezoek

Datum

Serviceordernr.

Aantal bewegingen

Monteur

15-7-2020

1000

RV

Soort bezoek

☒ Reparatie
☐ Inspectie

Geplande vervangingt

☐ jaar3
☐ jaar5
☐ jaar6

☐ Anders

Opmerkingen:

Rails + Bolck geacht
EK op nieuw gemonteerd 1lv schak

Datum

Serviceordernr.

Aantal bewegingen

Monteur

15-4-2021

-1000

BS

Soort bezoek

☐ Herstelling
☒ Inspectie

Geplande vervanging

☐ 3 jaar
☐ 5 jaar
☐ 6 jaar6

☐ Ander

Opmerkingen:

1lv uitgeroerd
Kabel + b. m. z.

Datum

Serviceordernr.

Aantal bewegingen

Monteur

28-6-2021

0

H. H. G. Z.

Soort bezoek

☒ Herstelling
☐ Inspectie

Geplande vervanging

☐ 3 jaar
☐ 5 jaar
☐ 6 jaar

☐ Ander

Opmerkingen:

Kabels vervangen

Een gedetailleerd statusrapport zal apart worden verstrekt na ieder onderhoudsbezoek.

Sectionale overheaddeur

Logboek

Notities servicebezoek

Datum

Serviceordernr.

Aantal bewegingen

Monteur

2-2-22

1000

62/14. schap

Soort bezoek

☐ Reparatie
☒ Inspectie

Geplande vervangingt

☐ jaar3
☐ jaar5
☐ jaar6

☐ Anders

Opmerkingen:

KS, uitgeroerd
aank. opgesteld + gesmeerd

Datum

Serviceordernr.

Aantal bewegingen

Monteur

2-2-23

0

BS

Soort bezoek

☐ Herstelling
☒ Inspectie

Geplande vervanging

☐ 3 jaar
☐ 5 jaar
☐ 6 jaar6

☐ Ander

Opmerkingen:

1lv uitgeroerd
aank. opgesteld + gesmeerd

Datum

Serviceordernr.

Aantal bewegingen

Monteur

2-2-23

0

BS

Soort bezoek

☐ Herstelling
☒ Inspectie

Geplande vervanging

☐ 3 jaar
☐ 5 jaar
☐ 6 jaar

☐ Ander



Opmerkingen:

1lv uitgeroerd
aank. opgesteld + gesmeerd

Een gedetailleerd statusrapport zal apart worden verstrekt na ieder onderhoudsbezoek.

Crawford

ASSA ABLOY



Sectionale overheedeur
Logboek

Notities servicebezoek

Datum	Serviceorder	Aantal bewegingen	Monteur
7-6-2017		0	12.M.
Soort bezoek	☐ Reparatie ☒ Inspectie	Geplande vervanging ☐ 3 jaar ☐ 5 jaar ☐ 6 jaar	☐ Anders
Opmerkingen:	ks uitgeroep spiraal kabel goed gedaan		

Datum	Serviceorder	Aantal bewegingen	Monteur
21-11-18		0	BS
Soort bezoek	☐ Herstelling ☒ Inspectie	Geplande vervanging ☐ 3 jaar ☐ 5 jaar ☐ 6 jaar	☐ Anders
Opmerkingen:	ks. stu + lucif. van		

Datum	Serviceorder	Aantal bewegingen	Monteur
12-06-2020		0,0	H.H. van
Soort bezoek	☐ Herstelling ☒ Inspectie	Geplande vervanging ☐ 3 jaar ☐ 5 jaar ☐ 6 jaar	☐ Anders
Opmerkingen:	Kontrole Service		

Een gedetailleerd statusrapport zal apart worden verstrekt na ieder onderhoudsbezoek.

Crawford
Sectionale overheedeur
Logboek

Notities servicebezoek

Datum	Serviceorder	Aantal bewegingen	Monteur
15-4-2021		+1000	BS
Soort bezoek	☐ Reparatie ☒ Inspectie	Geplande vervanging ☐ 3 jaar ☐ 5 jaar ☐ 6 jaar	☐ Anders
Opmerkingen:	ks uitgeroep, stu + lucif. van Pinsels + 1 jaar		

Datum	Serviceorder	Aantal bewegingen	Monteur
28-6-2021		1000	H.H. van
Soort bezoek	☒ Herstelling ☐ Inspectie	Geplande vervanging ☐ 3 jaar ☐ 5 jaar ☐ 6 jaar	☐ Anders
Opmerkingen:	kabel vervangen		

Datum	Serviceorder	Aantal bewegingen	Monteur
12-10-2021		1000	H.H. van
Soort bezoek	☒ Herstelling ☐ Inspectie	Geplande vervanging ☐ 3 jaar ☐ 5 jaar ☐ 6 jaar	☐ Anders
Opmerkingen:	V.T. kabels los, de 2e weer gemaakt + stroomkabel geïst		

Een gedetailleerd statusrapport zal apart worden verstrekt na ieder onderhoudsbezoek.

Crawford
Sectionale overheedeur
Logboek

Notities servicebezoek

Datum	Serviceorder	Aantal bewegingen	Monteur
7-4-2022		1000	GS/M. schip
Soort bezoek	☐ Reparatie ☒ Inspectie	Geplande vervanging ☐ 3 jaar ☐ 5 jaar ☐ 6 jaar	☐ Anders
Opmerkingen:	ks. uitgeroep deur afgehaald + gerepareerd		

Datum	Serviceorder	Aantal bewegingen	Monteur
23-3-2023		+1000	BS
Soort bezoek	☐ Herstelling ☒ Inspectie	Geplande vervanging ☐ 3 jaar ☐ 5 jaar ☐ 6 jaar	☐ Anders
Opmerkingen:	ks uitgeroep, stu + lucif. van		

Datum	Serviceorder	Aantal bewegingen	Monteur
Soort bezoek	☐ Herstelling ☐ Inspectie	Geplande vervanging ☐ 3 jaar ☐ 5 jaar ☐ 6 jaar	☐ Anders
Opmerkingen:			

Een gedetailleerd statusrapport zal apart worden verstrekt na ieder onderhoudsbezoek.

Crawford
Sectionale overheedeur
Logboek

Notities servicebezoek

Datum	Serviceorder	Aantal bewegingen	Monteur
Soort bezoek	☐ Herstelling ☐ Inspectie	Geplande vervanging ☐ 3 jaar ☐ 5 jaar ☐ 6 jaar	☐ Anders
Opmerkingen:			

Een gedetailleerd statusrapport zal apart worden verstrekt na ieder onderhoudsbezoek.

Sectionale overheedeur
Logboek

Notities servicebezoek

Datum	Serviceorder	Aantal bewegingen	Monteur
7-6-2017		0	12.M.
Soort bezoek	☐ Reparatie ☒ Inspectie	Geplande vervanging ☐ 3 jaar ☐ 5 jaar ☐ 6 jaar	☐ Anders
Opmerkingen:	ks uitgeroep spiraal kabel goed gedaan		

Datum	Serviceorder	Aantal bewegingen	Monteur
21-11-18		0	BS
Soort bezoek	☐ Herstelling ☒ Inspectie	Geplande vervanging ☐ 3 jaar ☐ 5 jaar ☐ 6 jaar	☐ Anders
Opmerkingen:	ks. stu + lucif. van		

Datum	Serviceorder	Aantal bewegingen	Monteur
12-06-2020		0,0	H.H. van
Soort bezoek	☐ Herstelling ☒ Inspectie	Geplande vervanging ☐ 3 jaar ☐ 5 jaar ☐ 6 jaar	☐ Anders
Opmerkingen:	Kontrole Service		

Een gedetailleerd statusrapport zal apart worden verstrekt na ieder onderhoudsbezoek.

Crawford
Sectionale overheedeur
Logboek



Notities servicebezoek

Datum	Serviceorder	Aantal bewegingen	Monteur
15-4-2021		+1000	BS
Soort bezoek	☐ Reparatie ☒ Inspectie	Geplande vervanging ☐ 3 jaar ☐ 5 jaar ☐ 6 jaar	☐ Anders
Opmerkingen:	ks uitgeroep, stu + lucif. van Pinsels + 1 jaar		

Datum	Serviceorder	Aantal bewegingen	Monteur
28-6-2021		1000	H.H. van
Soort bezoek	☒ Herstelling ☐ Inspectie	Geplande vervanging ☐ 3 jaar ☐ 5 jaar ☐ 6 jaar	☐ Anders
Opmerkingen:	kabel vervangen		

Datum	Serviceorder	Aantal bewegingen	Monteur
12-10-2021		1000	H.H. van
Soort bezoek	☒ Herstelling ☐ Inspectie	Geplande vervanging ☐ 3 jaar ☐ 5 jaar ☐ 6 jaar	☐ Anders
Opmerkingen:	V.T. kabels los, de 2e weer gemaakt + stroomkabel geïst		

Een gedetailleerd statusrapport zal apart worden verstrekt na ieder onderhoudsbezoek.



Crawford
ASSA ABLOY

Notities servicebezoek

Datum	Serviceordernr.	Aantal bewegingen	Monteur
21-11-2018		①	JS
Soort bezoek	☐ Reparatie ☒ Inspectie	Geplande vervangingt ☐ jaar3 ☐ jaar5 ☐ jaar6	☐ Anders
Opmerkingen:	153. 2 x l.w. v.w.v		

Datum	Serviceordernr.	Aantal bewegingen	Monteur
13-02-2020		1000	W. van
Soort bezoek	☐ Herstelling ☒ Inspectie	Geplande vervanging ☐ 3 jaar ☐ 5 jaar ☐ 6 jaar6	☐ Ander
Opmerkingen:	Control Service		

Datum	Serviceordernr.	Aantal bewegingen	Monteur
15-2-2021		+2000	JS
Soort bezoek	☐ Herstelling ☒ Inspectie	Geplande vervanging ☐ 3 jaar ☐ 5 jaar ☐ 6 jaar	☐ Ander
Opmerkingen:	153. v.w.v + l.w. v.w.v 1456 + b.j.m.		

Een gedetailleerd statusrapport zal apart worden verstrekt na ieder onderhoudsbezoek.



Notities servicebezoek

Datum	Serviceordernr.	Aantal bewegingen	Monteur
28-6-2021		2000	W. van
Soort bezoek	☒ Reparatie ☐ Inspectie	Geplande vervangingt ☐ jaar3 ☐ jaar5 ☐ jaar6	☐ Anders
Opmerkingen:	kabels vervangen		

Datum	Serviceordernr.	Aantal bewegingen	Monteur
24-3-2022		+3000	JS
Soort bezoek	☐ Herstelling ☒ Inspectie	Geplande vervanging ☐ 3 jaar ☐ 5 jaar ☐ 6 jaar6	☐ Ander
Opmerkingen:	153. v.w.v + l.w. v.w.v		

Datum	Serviceordernr.	Aantal bewegingen	Monteur
Soort bezoek	☐ Herstelling ☐ Inspectie	Geplande vervanging ☐ 3 jaar ☐ 5 jaar ☐ 6 jaar	☐ Ander
Opmerkingen:			

Een gedetailleerd statusrapport zal apart worden verstrekt na ieder onderhoudsbezoek.



Notities servicebezoek

Datum	Serviceordernr.	Aantal bewegingen	Monteur
27-8-2016		0	GS
Soort bezoek	☐ Reparatie ☒ Inspectie	Geplande vervanging ☐ jaar3 ☐ jaar5 ☐ jaar6	☐ Anders
Opmerkingen:	18 misveren		

Datum	Serviceordernr.	Aantal bewegingen	Monteur
13-02-2023		1000	G. Janssen
Soort bezoek	☐ Herstelling ☒ Inspectie	Geplande vervanging ☐ 3 jaar ☐ 5 jaar ☐ 6 jaar	☐ Ander
Opmerkingen:	Contract service uitgevoerd		

Datum	Serviceordernr.	Aantal bewegingen	Monteur
15-4-2021		1200	GS
Soort bezoek	☐ Herstelling ☒ Inspectie	Geplande vervanging ☐ 3 jaar ☐ 5 jaar ☐ 6 jaar	☐ Ander
Opmerkingen:	Wijziging van van 1200 naar 1200		

Een gedetailleerd statusrapport zal apart worden verstrekt na ieder onderhoudsbezoek.

Notities servicebezoek

Datum	Serviceordernr.	Aantal bewegingen	Monteur
28-6-2021		2000	M.H. G2
Soort bezoek	☐ Reparatie ☐ Inspectie	Geplande vervanging ☐ jaar3 ☐ jaar5 ☐ jaar6	☐ Anders
Opmerkingen:	kabels vervangen		

Datum	Serviceordernr.	Aantal bewegingen	Monteur
24-3-2023		13000	GS
Soort bezoek	☐ Herstelling ☒ Inspectie	Geplande vervanging ☐ 3 jaar ☐ 5 jaar ☐ 6 jaar	☐ Ander
Opmerkingen:	Wijziging van 13000 naar 13000		

Datum	Serviceordernr.	Aantal bewegingen	Monteur
Soort bezoek	☐ Herstelling ☐ Inspectie	Geplande vervanging ☐ 3 jaar ☐ 5 jaar ☐ 6 jaar	☐ Ander
Opmerkingen:			

Een gedetailleerd statusrapport zal apart worden verstrekt na ieder onderhoudsbezoek.