


Post Vleuten





TYPE	242
SERIE Nr	111009419
VERKOOP Nr	NL31087699-03
JAAR	2010
DEURGEWICHT	311 kg

Watertightness Class 2
Resist to Wind load Class 2
Air permeability Class 3
Thermal resistance 6.09 W/m²K

EN 13241-1
89/106/EC
2006/42/EC
2004/108/EC
2006/95/EC



ASSA ABLOY Entrance Systems

24/7 service en reparatie aan alle typen en modellen automatische deuren, industriële deuren, laad- en lossystemen.

24/7 Storingsnummer:
0800 - 0 24 7 365
service.nl.crawford@assaabloy.com

INSTALLATIENUMMER

Zie serienummer van deze installatie

- ☐ Goedgekeurd
- ☐ Operationele markeringen
- ☐ Veiligheidsinstructies



assaabloyentrance.nl

ASSA ABLOY

Crawford
sectionale overheadeur

Logboek

Notities servicebezoek

Datum	Service ordernr.	Aantal cycli	Monteur
08-04-2011	747 832	0	M. B. B. B.
Type bezoek	☐ Reparatie ☒ Inspectie	Geplande vervanging	☐ Anders
☐ Jaar 3 ☐ Jaar 5 ☐ Jaar 6			
Opmerkingen: Rode lampen aan de deur			

Datum	Service ordernr.	Aantal cycli	Monteur
27-11-2011	750351	1.000	M. H.
Type bezoek	☒ Reparatie ☐ Inspectie	Geplande vervanging	☐ Anders
☐ Jaar 3 ☐ Jaar 5 ☐ Jaar 6			
Opmerkingen: Klemmen losgehaakt + nieuw schakelen			

Datum	Service ordernr.	Aantal cycli	Monteur
19-01-2012	775 337	1.000	M. B. B. B.
Type bezoek	☐ Reparatie ☒ Inspectie	Geplande vervanging	☐ Anders
☐ Jaar 3 ☐ Jaar 5 ☐ Jaar 6			
Opmerkingen: Oude Houds. B. B. B. + Aangegeven lampje uit op nu ingebouwd			

Datum	Service ordernr.	Aantal cycli	Monteur
25-06-2013	846031	2.000	M. B. B. B.
Type bezoek	☐ Reparatie ☒ Inspectie	Geplande vervanging	☐ Anders
☐ Jaar 3 ☐ Jaar 5 ☐ Jaar 6			
Opmerkingen: DW. ROLLEN AANGEHAKT (AAN)			

Na ieder servicebezoek wordt er apart een gedetailleerd statusrapport overhandigd.

Crawford
sectionale overheadeur

Logboek

Notities servicebezoek


Datum	Service ordernr.	Aantal cycli	Monteur
02-05-2014	1518900215	+ 3.000	M. B. B. B.
Type bezoek	☐ Reparatie ☒ Inspectie	Geplande vervanging	☐ Anders
☐ Jaar 3 ☐ Jaar 5 ☐ Jaar 6			
Opmerkingen: KS-UITGEVOERD			

Datum	Service ordernr.	Aantal cycli	Monteur
01-06-2015	953063	+ 4.000	M. B. B. B.
Type bezoek	☐ Reparatie ☒ Inspectie	Geplande vervanging	☐ Anders
☐ Jaar 3 ☐ Jaar 5 ☐ Jaar 6			
Opmerkingen: KS-UITGEVOERD LICHT DW. 40 VERVANGEN OP NU GEPROGATEERD			

Datum	Service ordernr.	Aantal cycli	Monteur
06-06-2016		5.000	M. B. B. B.
Type bezoek	☐ Reparatie ☒ Inspectie	Geplande vervanging	☐ Anders
☐ Jaar 3 ☐ Jaar 5 ☐ Jaar 6			
Opmerkingen: KS. Motor + kast gereed. 2x Rollet vervangen			

Datum	Service ordernr.	Aantal cycli	Monteur
10-05-2017		+ 5.000	M. B. B. B.
Type bezoek	☐ Reparatie ☒ Inspectie	Geplande vervanging	☐ Anders
☐ Jaar 3 ☐ Jaar 5 ☐ Jaar 6			
Opmerkingen: KS-UITGEVOERD KABELS TE AAN UIT + H.W. + VERAN. B. B. SPANNEN !!!			

Na ieder servicebezoek wordt er apart een gedetailleerd statusrapport overhandigd.



Crawford
sectionale overheadeur

Logboek

Notities servicebezoek

Datum	Service ordernr.	Aantal cycli	Monteur
01-06-2017		+ 5.000	M. B. B. B.
Type bezoek	☐ Reparatie ☒ Inspectie	Geplande vervanging	☐ Anders
☐ Jaar 3 ☐ Jaar 5 ☐ Jaar 6			
Opmerkingen: KABELS + B. ROLLEN VERVANGEN ROLLEN + 3/4 SANG			

Datum	Service ordernr.	Aantal cycli	Monteur
01-04-2018		+ 7.000	M. B. B. B.
Type bezoek	☐ Reparatie ☒ Inspectie	Geplande vervanging	☐ Anders
☐ Jaar 3 ☐ Jaar 5 ☐ Jaar 6			
Opmerkingen: KS-UITGEVOERD ONTVANGEN VAN HANDRENDER VERVANGEN			

Datum	Service ordernr.	Aantal cycli	Monteur
07-08-2020		+ 8.000	M. B. B. B.
Type bezoek	☐ Reparatie ☒ Inspectie	Geplande vervanging	☐ Anders
☐ Jaar 3 ☐ Jaar 5 ☐ Jaar 6			
Opmerkingen: KS-UITGEVOERD DW. 40 VERVANGEN OP NU GEPROGATEERD			

Datum	Service ordernr.	Aantal cycli	Monteur
1-12-21		+ 9.000	M. B. B. B.
Type bezoek	☐ Reparatie ☒ Inspectie	Geplande vervanging	☐ Anders
☐ Jaar 3 ☐ Jaar 5 ☐ Jaar 6			
Opmerkingen: KS-UITGEVOERD H.W. VERV			

Na ieder servicebezoek wordt er apart een gedetailleerd statusrapport overhandigd.

Crawford
sectionale overheadeur

Logboek

Notities servicebezoek


Datum	Service ordernr.	Aantal cycli	Monteur
21-11-22		+ 10.000	M. B. B. B.
Type bezoek	☐ Reparatie ☒ Inspectie	Geplande vervanging	☐ Anders
☐ Jaar 3 ☐ Jaar 5 ☐ Jaar 6			
Opmerkingen: KS-UITGEVOERD			

Datum	Service ordernr.	Aantal cycli	Monteur
Type bezoek	☐ Reparatie ☐ Inspectie	Geplande vervanging	☐ Anders
☐ Jaar 3 ☐ Jaar 5 ☐ Jaar 6			
Opmerkingen:			

Datum	Service ordernr.	Aantal cycli	Monteur
Type bezoek	☐ Reparatie ☐ Inspectie	Geplande vervanging	☐ Anders
☐ Jaar 3 ☐ Jaar 5 ☐ Jaar 6			
Opmerkingen:			


Datum	Service ordernr.	Aantal cycli	Monteur
Type bezoek	☐ Reparatie ☐ Inspectie	Geplande vervanging	☐ Anders
☐ Jaar 3 ☐ Jaar 5 ☐ Jaar 6			
Opmerkingen:			

Na ieder servicebezoek wordt er apart een gedetailleerd statusrapport overhandigd.



Crawford
sectionale overheadeur
(CDM9)

Gebruikershandleiding



Crawford

slag & verenpakket	☒	
abels (deur & veiligheidstrekset)	☒	
uils & hangermateriaal	☒	
pp-, zij- en bodemafdichtingen	☒	
ontage, algemeen	☒	
kabelbreukbeveiliging	☒	
nderloopbeveiliging, bodemafdichting	☐	☐
otocel(len)	☐	☐
adar	☐	☐
etectielus detector	☐	☐
otor	☐	☐
sopdeurafdichting	☐	☐
erking van de loopdeur	☐	☐
erking motor en besturing	☐	☐
itgevoerd door:		

Opmerkingen:

RAAH 1345 X 611 Links onder

Order : 3063067
Aantal : 1/1
Afleverdatum : 08-09-2017 R7632069
Klantnaam : Asa Abloy Entrance Systems
Werk : 1412549
Blank gehard 04 mm
Afmeting : 1345 X 611
Opm:
Ref: 963490 Spares
Afscherpen (04)

Crawford sectionale overheaddeur	Logboek		
Notities servicebezoek			
Datum 24-11-22	Service ordernr.	Aantal cycli J000	Monteur M.G.
Type bezoek	☐ Reparatie ☒ Inspectie	Geplande vervanging ☐ Jaar 3 ☐ Jaar 5 ☐ Jaar 6	☐ Anders
Opmerkingen: KS uitgewaard			
Datum	Service ordernr.	Aantal cycli	Monteur
Type bezoek	☐ Reparatie ☐ Inspectie	Geplande vervanging ☐ Jaar 3 ☐ Jaar 5 ☐ Jaar 6	☐ Anders
Opmerkingen:			
Datum	Service ordernr.	Aantal cycli	Monteur
Type bezoek	☐ Reparatie ☐ Inspectie	Geplande vervanging ☐ Jaar 3 ☐ Jaar 5 ☐ Jaar 6	☐ Anders
Opmerkingen:			
Datum	Service ordernr.	Aantal cycli	Monteur
Type bezoek	☐ Reparatie ☐ Inspectie	Geplande vervanging ☐ Jaar 3 ☐ Jaar 5 ☐ Jaar 6	☐ Anders
Opmerkingen:			
Datum	Service ordernr.	Aantal cycli	Monteur
Type bezoek	☐ Reparatie ☐ Inspectie	Geplande vervanging ☐ Jaar 3 ☐ Jaar 5 ☐ Jaar 6	☐ Anders
Opmerkingen:			
Datum	Service ordernr.	Aantal cycli	Monteur
Type bezoek	☐ Reparatie ☐ Inspectie	Geplande vervanging ☐ Jaar 3 ☐ Jaar 5 ☐ Jaar 6	☐ Anders
Opmerkingen:			
Datum	Service ordernr.	Aantal cycli	Monteur
Type bezoek	☐ Reparatie ☐ Inspectie	Geplande vervanging ☐ Jaar 3 ☐ Jaar 5 ☐ Jaar 6	☐ Anders
Opmerkingen:			