



Procedure / werkinstructie Algemeen

Bijlage: Sectielijst

Project: Gemeente Apeldoorn

Projectnr.: TT16040

Datum uitgevoerd: 15-7-2024

Uitgevoerd door:

Natte sectie op Sectienummer: SG 01		
Omschrijving: C Kelder	Voldoet	Natte sectie
Afpersrapport aanwezig	☐ Ja ☐ Nee	*
Doorspoelrapportage aanwezig	☐ Ja ☐ Nee	*
Tekstbordjes aanwezig	☐ Ja ☐ Nee	*
Tekstbordjes aanwezig bij alle DSA / ITC afsluiters	☐ Ja ☐ Nee	*
Standbewaking isolatorafsluiter water functioneert correct	☒ Ja ☐ Nee	
Standbewaking ringafsluiter water functioneert	☒ Ja ☐ Nee	☐ N.v.t.
Pomp start na openen ITC	☒ Ja ☐ Nee	
Alarm correct weergegeven op detectiesysteem	☒ Ja ☐ Nee	
Alarm correct weergegeven op nevenpaneel	☒ Ja ☐ Nee	☐ N.v.t.
Alarm correct weergegeven op ledpaneel	☒ Ja ☐ Nee	
Alarm correct weergegeven op brandweerpaneel	☐ Ja ☐ Nee	☐ N.v.t.
Sectie in bedrijfsvaardige toestand achtergelaten	☒ Ja ☐ Nee	

* *Uitsluitend bij oplevering controleren*

Natte sectie op Sectienummer: SG 02		
Omschrijving:	Voldoet	Natte sectie
Afpersrapport aanwezig	☐ Ja ☐ Nee	*
Doorspoelrapportage aanwezig	☐ Ja ☐ Nee	*
Tekstbordjes aanwezig	☐ Ja ☐ Nee	*
Tekstbordjes aanwezig bij alle DSA / ITC afsluiters	☐ Ja ☐ Nee	*
Standbewaking isolatorafsluiter water functioneert correct	☒ Ja ☐ Nee	
Standbewaking ringafsluiter water functioneert	☒ Ja ☐ Nee	☐ N.v.t.
Pomp start na openen ITC	☒ Ja ☐ Nee	
Alarm correct weergegeven op detectiesysteem	☒ Ja ☐ Nee	
Alarm correct weergegeven op nevenpaneel	☒ Ja ☐ Nee	☐ N.v.t.
Alarm correct weergegeven op ledpaneel	☒ Ja ☐ Nee	
Alarm correct weergegeven op brandweerpaneel	☐ Ja ☐ Nee	☐ N.v.t.
Sectie in bedrijfsvaardige toestand achtergelaten	☒ Ja ☐ Nee	

* Uitsluitend bij oplevering controleren

Natte sectie op Sectienummer: SG 03		
Omschrijving:	Voldoet	Natte sectie
Afpersrapport aanwezig	☐ Ja ☐ Nee	*
Doorspoelrapportage aanwezig	☐ Ja ☐ Nee	*
Tekstbordjes aanwezig	☐ Ja ☐ Nee	*
Tekstbordjes aanwezig bij alle DSA / ITC afsluiters	☐ Ja ☐ Nee	*
Standbewaking isolatorafsluiter water functioneert correct	☒ Ja ☐ Nee	
Standbewaking ringafsluiter water functioneert	☒ Ja ☐ Nee	☐ N.v.t.
Pomp start na openen ITC	☒ Ja ☐ Nee	
Alarm correct weergegeven op detectiesysteem	☒ Ja ☐ Nee	
Alarm correct weergegeven op nevenpaneel	☒ Ja ☐ Nee	☐ N.v.t.
Alarm correct weergegeven op ledpaneel	☒ Ja ☐ Nee	
Alarm correct weergegeven op brandweerpaneel	☐ Ja ☒ Nee	☐ N.v.t.
Sectie in bedrijfsvaardige toestand achtergelaten	☒ Ja ☐ Nee	

* Uitsluitend bij oplevering controleren

Natte sectie op Sectienummer: SG 04		
Omschrijving:	Voldoet	Natte sectie
Afpersrapport aanwezig	☐ Ja ☐ Nee	*
Doorspoelrapportage aanwezig	☐ Ja ☐ Nee	*
Tekstbordjes aanwezig	☐ Ja ☐ Nee	*
Tekstbordjes aanwezig bij alle DSA / ITC afsluiters	☐ Ja ☐ Nee	*
Standbewaking isolatorafsluiter water functioneert correct	☒ Ja ☐ Nee	
Standbewaking ringafsluiter water functioneert	☒ Ja ☐ Nee	☐ N.v.t.
Pomp start na openen ITC	☒ Ja ☐ Nee	
Alarm correct weergegeven op detectiesysteem	☒ Ja ☐ Nee	
Alarm correct weergegeven op nevenpaneel	☒ Ja ☐ Nee	☐ N.v.t.
Alarm correct weergegeven op ledpaneel	☒ Ja ☐ Nee	
Alarm correct weergegeven op brandweerpaneel	☐ Ja ☒ Nee	☐ N.v.t.
Sectie in bedrijfsvaardige toestand achtergelaten	☒ Ja ☐ Nee	

* Uitsluitend bij oplevering controleren

Natte sectie op Sectienummer: SG 05		
Omschrijving:	Voldoet	Natte sectie
Afpersrapport aanwezig	☐ Ja ☐ Nee	*
Doorspoelrapportage aanwezig	☐ Ja ☐ Nee	*
Tekstbordjes aanwezig	☐ Ja ☐ Nee	*
Tekstbordjes aanwezig bij alle DSA / ITC afsluiters	☐ Ja ☐ Nee	*
Standbewaking isolatorafsluiter water functioneert correct	☒ Ja ☐ Nee	
Standbewaking ringafsluiter water functioneert	☒ Ja ☐ Nee	☐ N.v.t.
Pomp start na openen ITC	☒ Ja ☐ Nee	
Alarm correct weergegeven op detectiesysteem	☒ Ja ☐ Nee	
Alarm correct weergegeven op nevenpaneel	☒ Ja ☐ Nee	☐ N.v.t.
Alarm correct weergegeven op ledpaneel	☒ Ja ☐ Nee	
Alarm correct weergegeven op brandweerpaneel	☐ Ja ☒ Nee	☐ N.v.t.
Sectie in bedrijfsvaardige toestand achtergelaten	☒ Ja ☐ Nee	

* Uitsluitend bij oplevering controleren

Natte sectie op Sectienummer: SG 06		
Omschrijving: Schacht E.T.	Voldoet	Natte sectie
Afpersrapport aanwezig	☐ Ja ☐ Nee	*
Doorspoelrapportage aanwezig	☐ Ja ☐ Nee	*
Tekstbordjes aanwezig	☐ Ja ☐ Nee	*
Tekstbordjes aanwezig bij alle DSA / ITC afsluiters	☐ Ja ☐ Nee	*
Standbewaking isolatorafsluiter water functioneert correct	☒ Ja ☐ Nee	
Standbewaking ringafsluiter water functioneert	☐ Ja ☐ Nee	☒ N.v.t.
Pomp start na openen ITC	☒ Ja ☐ Nee	
Alarm correct weergegeven op detectiesysteem	☒ Ja ☐ Nee	
Alarm correct weergegeven op nevenpaneel	☒ Ja ☐ Nee	☐ N.v.t.
Alarm correct weergegeven op ledpaneel	☒ Ja ☐ Nee	
Alarm correct weergegeven op brandweerpaneel	☐ Ja ☒ Nee	☐ N.v.t.
Sectie in bedrijfsvaardige toestand achtergelaten	☒ Ja ☐ Nee	

* Uitsluitend bij oplevering controleren

Natte sectie op Sectienummer: SG 07		
Omschrijving: Schacht B	Voldoet	Natte sectie
Afpersrapport aanwezig	☐ Ja ☐ Nee	*
Doorspoelrapportage aanwezig	☐ Ja ☐ Nee	*
Tekstbordjes aanwezig	☐ Ja ☐ Nee	*
Tekstbordjes aanwezig bij alle DSA / ITC afsluiters	☐ Ja ☐ Nee	*
Standbewaking isolatorafsluiter water functioneert correct	☒ Ja ☐ Nee	
Standbewaking ringafsluiter water functioneert	☐ Ja ☐ Nee	☒ N.v.t.
Pomp start na openen ITC	☒ Ja ☐ Nee	
Alarm correct weergegeven op detectiesysteem	☒ Ja ☐ Nee	
Alarm correct weergegeven op nevenpaneel	☒ Ja ☐ Nee	☐ N.v.t.
Alarm correct weergegeven op ledpaneel	☒ Ja ☐ Nee	
Alarm correct weergegeven op brandweerpaneel	☐ Ja ☒ Nee	☐ N.v.t.
Sectie in bedrijfsvaardige toestand achtergelaten	☒ Ja ☐ Nee	

* Uitsluitend bij oplevering controleren

Natte sectie op Sectienummer: SG 08		
Omschrijving: Schacht C	Voldoet	Natte sectie
Afpersrapport aanwezig	☐ Ja ☐ Nee	*
Doorspoelrapportage aanwezig	☐ Ja ☐ Nee	*
Tekstbordjes aanwezig	☐ Ja ☐ Nee	*
Tekstbordjes aanwezig bij alle DSA / ITC afsluiters	☐ Ja ☐ Nee	*
Standbewaking isolatorafsluiter water functioneert correct	☒ Ja ☐ Nee	
Standbewaking ringafsluiter water functioneert	☐ Ja ☐ Nee	☒ N.v.t.
Pomp start na openen ITC	☒ Ja ☐ Nee	
Alarm correct weergegeven op detectiesysteem	☒ Ja ☐ Nee	
Alarm correct weergegeven op nevenpaneel	☒ Ja ☐ Nee	☐ N.v.t.
Alarm correct weergegeven op ledpaneel	☒ Ja ☐ Nee	
Alarm correct weergegeven op brandweerpaneel	☐ Ja ☒ Nee	☐ N.v.t.
Sectie in bedrijfsvaardige toestand achtergelaten	☒ Ja ☐ Nee	

* Uitsluitend bij oplevering controleren

Natte sectie op Sectienummer: SG 09		
Omschrijving: Schacht E	Voldoet	Natte sectie
Afpersrapport aanwezig	☐ Ja ☐ Nee	*
Doorspoelrapportage aanwezig	☐ Ja ☐ Nee	*
Tekstbordjes aanwezig	☐ Ja ☐ Nee	*
Tekstbordjes aanwezig bij alle DSA / ITC afsluiters	☐ Ja ☐ Nee	*
Standbewaking isolatorafsluiter water functioneert correct	☒ Ja ☐ Nee	
Standbewaking ringafsluiter water functioneert	☐ Ja ☐ Nee	☒ N.v.t.
Pomp start na openen ITC	☒ Ja ☐ Nee	
Alarm correct weergegeven op detectiesysteem	☒ Ja ☐ Nee	
Alarm correct weergegeven op nevenpaneel	☒ Ja ☐ Nee	☐ N.v.t.
Alarm correct weergegeven op ledpaneel	☒ Ja ☐ Nee	
Alarm correct weergegeven op brandweerpaneel	☐ Ja ☒ Nee	☐ N.v.t.
Sectie in bedrijfsvaardige toestand achtergelaten	☒ Ja ☐ Nee	

* Uitsluitend bij oplevering controleren

Natte sectie op Sectienummer: SG 10		
Omschrijving: Schacht D	Voldoet	Natte sectie
Afpersrapport aanwezig	☐ Ja ☐ Nee	*
Doorspoelrapportage aanwezig	☐ Ja ☐ Nee	*
Tekstbordjes aanwezig	☐ Ja ☐ Nee	*
Tekstbordjes aanwezig bij alle DSA / ITC afsluiters	☐ Ja ☐ Nee	*
Standbewaking isolatorafsluiter water functioneert correct	☒ Ja ☐ Nee	
Standbewaking ringafsluiter water functioneert	☐ Ja ☐ Nee	☒ N.v.t.
Pomp start na openen ITC	☒ Ja ☐ Nee	
Alarm correct weergegeven op detectiesysteem	☒ Ja ☐ Nee	
Alarm correct weergegeven op nevenpaneel	☒ Ja ☐ Nee	☐ N.v.t.
Alarm correct weergegeven op ledpaneel	☒ Ja ☐ Nee	
Alarm correct weergegeven op brandweerpaneel	☐ Ja ☒ Nee	☐ N.v.t.
Sectie in bedrijfsvaardige toestand achtergelaten	☒ Ja ☐ Nee	

* Uitsluitend bij oplevering controleren

Glycolset op sectienummer: SG 01		
Omschrijving: keuken stadshuis	Voldoet	
Isolater afsluiter vergrendeld in open stand	☒ Ja ☐ Nee	Klik of tik om tekst in te voeren.
Gevuld met glycol op een druk van 140 bar	☒ Ja ☐ Nee	
Tekstbordjes aanwezig	☒ Ja ☐ Nee	
Tekstbordjes aanwezig bij alle DSA / ITC afsluiters	☒ Ja ☐ Nee	
Glycolwaarde	45.5 %	-25C
Sectie in bedrijfsvaardige toestand achtergelaten	☒ Ja ☐ Nee	

Klik of tik om tekst in te voeren.