

RAPPORTAGE

DAKBEHEER & ONDERHOUD



ADRES

PLAATS

DATUM INSPECTIE

ABONNEMENT

INSPECTIE

Huis ten Boschstraat 7

MAARSSEN

14 februari 2024

OHP200080

OH240057

RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD

ABONNEMENT -OMSCHRIJVING

OPDRACHTNEMER

DAKaccent Nederland BV
De Nedervonder 6
5061 JP Oisterwijk
Telefoon : 013-5220909
service@dakaccent.nl

OPDRACHTGEVER

Gemeente Stichtse Vecht
Endelhovenlaan 1
3601 GR MAARSEN



LOCATIEGEGEVENS

Gebouwomschrijving
Type gebouw
Complexnummer

Adres Huis ten Boschstraat 7
Plaats MAARSEN

CONTRACT ONDERDELEN

- Inspectie algemeen
- Inspectie dakbouwdelen
- Advies correctief onderhoud
- Reinigen dakvlak

RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD

SAMENVATTING - CONDITIE & ADVIES

CONDITIE DAKEN

Dakvlak 1	Onbepaald	0-2 jaar = Slecht	3-5 jaar = Matig	6-9 jaar = Redelijk	10 jaar = Goed
Dakvlak 2	Onbepaald	0-2 jaar = Slecht	3-5 jaar = Matig	6-9 jaar = Redelijk	10 jaar = Goed

ADVIES CORRECTIEF ONDERHOUD

DAK NR	ONDERDEEL	HERSTEL MAATREGEL	OMVANG	EENHEID	JAAR	KOSTEN
--------	-----------	-------------------	--------	---------	------	--------

RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD

DAKVLAK 1 - GEGEVENS



ALGEMENE INFORMATIE

Daknummer: 1
Omschrijving: hogere dak
Oppervlakte (m²):

HOOGTE EN TOEGANG DAK

Hoogte dak (m¹): 8,00
Toegang dak: via vouwladder

AANVULLENDE INFORMATIE

Is het dak veilig te bereiken ☒ Ja ☐ Nee
Is er valbeveiliging aanwezig ☐ Ja ☒ Nee
Dakvloer: Staal
Bevestiging: Mechanisch bevestigd

WATERAFVOER

Begroeiing rondom aanwezig ☒ Ja ☐ Nee
Wordt het regenwater goed afgevoerd ☐ Ja ☒ Nee
Nood-overstorten aanwezig ☐ Ja ☒ Nee

RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD

DAKVLAK 1 - CONDITIE

RESTERENDE LEVENSDUURVERWACHTING >10 jaar

DAKBEDEKKING				
Onbepaald	Slecht	Matig	Redelijk	Goed



GEBREKEN

RANDWERK				
Onbepaald	Slecht	Matig	Redelijk	Goed



GEBREKEN

OPGAAND WERK				
Onbepaald	Slecht	Matig	Redelijk	Goed



GEBREKEN

Losse lintvoegen, Scheurvorming lood

HEMELWATERAFVOEREN				
Onbepaald	Slecht	Matig	Redelijk	Goed



GEBREKEN

RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD

DAKVLAK 1 - UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN

VOOR



NA



RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD

DAKVLAK 2 - GEGEVENS



ALGEMENE INFORMATIE

Daknummer: 2
Omschrijving: lagere dak
Oppervlakte (m²):

HOOGTE EN TOEGANG DAK

Hoogte dak (m¹): 3,00
Toegang dak: via vouwladder

AANVULLENDE INFORMATIE

Is het dak veilig te bereiken ☒ Ja ☐ Nee
Is er valbeveiliging aanwezig ☐ Ja ☒ Nee
Dakvloer: Hout
Bevestiging: Mechanisch bevestigd

WATERAFVOER

Begroeiing rondom aanwezig ☒ Ja ☐ Nee
Wordt het regenwater goed afgevoerd ☒ Ja ☐ Nee
Nood-overstorten aanwezig ☐ Ja ☒ Nee

RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD

DAKVLAK 2 - CONDITIE

RESTERENDE LEVENSDUURVERWACHTING >10 jaar

DAKBEDEKKING

Onbepaald Slecht Matig Redelijk **Goed**



GEBREKEN

RANDWERK

Onbepaald Slecht Matig Redelijk **Goed**



GEBREKEN

OPGAAND WERK

Onbepaald Slecht Matig **Redelijk** Goed



GEBREKEN

DAKDOORVOEREN

Onbepaald Slecht Matig Redelijk **Goed**



GEBREKEN

HEMELWATERAFVOEREN

Onbepaald Slecht Matig Redelijk **Goed**



GEBREKEN

LICHTKOEPELS

Onbepaald Slecht Matig **Redelijk** Goed



GEBREKEN

RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD

DAKVLAK 2 - UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN

VOOR



NA

