

## Risico-inventarisatieformulier Overheid

Risico-informatie t.b.v. brandverzekering per verzekerde locatie

### Aanvrager:

Soort risico/organisatie : \_\_\_\_\_  
Contactpersoon : \_\_\_\_\_  
Functie : \_\_\_\_\_  
Telefoonnummer : \_\_\_\_\_  
Emailadres : \_\_\_\_\_  
Datum : \_\_\_\_\_

### Risicoadres

Risico- adres : Binnenhof 1  
Postcode : \_\_\_\_\_ Plaatsnaam: Barendrecht  
Contactpersoon locatie : \_\_\_\_\_  
Functie : \_\_\_\_\_

### Risico informatie

Bouwjaar pand : 1964

Bouwaard gevels ☒ Beton/Steen ☐ Staal ☐ Hout  
☐ Anders, \_\_\_\_\_

Bouwaard dak ☐ Pannen ☐ Golfplaten ☐ Hout  
☒ Beton/Steen ☐ Mastiek ☐ Riet  
☐ Anders, \_\_\_\_\_

Isolatiemateriaal gevels ☐ Steenwol  
☐ Glaswol  
☐ EPS (polystyreen)  
☒ Piepschuim  
☐ PUR (Polyurethaan)  
☐ XPS  
☐ PIR (polyisocyanuraat)  
☐ PIR met glasvezel  
☐ Resol  
☐ Anders, \_\_\_\_\_

Isolatiemateriaal dak ☐ Steenwol  
☐ Glaswol  
☐ EPS (polystyreen)  
☒ Piepschuim  
☐ PUR (Polyurethaan)  
☐ XPS  
☐ PIR (polyisocyanuraat)  
☐ PIR met glasvezel  
☐ Resol  
☐ Anders, \_\_\_\_\_

Bouwaard verdiepingvloer(en) ☒ Beton/Steen ☐ Hout ☐ Metaal ☐ NVT  
Verticaal dragende constructie ☒ Beton/Steen ☐ Hout ☐ Staal  
Horizontaal dragende constructie ☒ Beton/Steen ☐ Hout ☐ Staal  
Zonnepanelen ☐ Niet aanwezig ☒ Op frame ☐ Direct op het dak

Belendingen binnen 10 meter? ☐ Nee ☐ Ja, in gebruik als \_\_\_\_\_

Ligging van het pand: ☒ Binnen bebouwde kom ☐ Buiten bebouwde kom

Deel van een gebouwencomplex? ☐ Nee ☐ Ja, \_\_\_\_\_

Is de locatie omheind? ☒ Nee ☐ Ja, gedeeltelijk: hoogte \_\_\_\_\_ m  
☐ Ja, volledig: hoogte \_\_\_\_\_ m

Bebouwd oppervlak: 7941 m<sup>2</sup>  
Aantal verdiepingen: 5  
Staat van onderhoud: Redelijk

### Brandbeveiliging

Is er een automatisch werkend brandmeldsysteem (NEN 2535) aanwezig? ☐ Nee ☒ Ja *deel 5*  
Is er doormelding van brandalarm? ☐ Nee ☒ Ja  
Is er een automatisch werkende sprinklerinstallatie aanwezig? ☒ Nee ☐ Ja  
Is de sprinklerinstallatie gecertificeerd? ☒ Nee ☐ Ja  
Is er een bliksemafleider aanwezig? ☒ Nee ☐ Ja  
Wordt er gebruik gemaakt van vlamdovende afvalbakken? ☐ Nee ☒ Ja  
Zijn handblussers aanwezig en gekeurd? ☐ Nee ☒ Ja  
Zijn drukslanghaspels aanwezig en gekeurd? ☐ Nee ☒ Ja  
Vindt controle van de brandblusmiddelen plaats door een erkend bedrijf? ☐ Nee ☒ Ja  
Is het gebouw opgedeeld in brandwerende scheidingen? ☐ Nee ☒ Ja  
Zo ja, hoeveel minuten brandwerend? ☐ 30 min ☐ 60 min  
(+ plattegrond en ingetekende compartimenten meesturen)  
Hoe zijn de openingen in de scheidingswanden beschermd? ☒ Branddeuren ☐ Anders

### Inbraakbeveiliging

SKG klasse (aantal sterren) van toegepast hang- en sluitwerk? ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4  
Is er een automatisch werkende inbraakalarmsysteem aanwezig? ☐ Nee ☒ Ja  
Is er doormelding van inbraakalarmering? ☐ Nee ☒ Ja  
Is er buitenverlichting aanwezig? ☒ Nee ☐ Ja  
Is er een vorm van camera toezicht? ☐ Nee ☐ Ja  
Waardevolle goederen voorzien van meeneem beperkende maatregelen? ☐ Nee ☐ Ja

### Installaties

Vindt er regelmatig onderhoud plaats aan de navolgende installaties, door een erkend installateur?

|                                 |                           |                                      |                                     |                                            |                                     |
|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| Verwarmingsinstallatie          | <input type="radio"/> NVT | <input type="radio"/> Nee            | <input checked="" type="radio"/> Ja | <input checked="" type="radio"/> Jaarlijks | <input type="radio"/> Halfjaarlijks |
| Koelinstallatie                 | <input type="radio"/> NVT | <input type="radio"/> Nee            | <input checked="" type="radio"/> Ja | <input checked="" type="radio"/> Jaarlijks | <input type="radio"/> Halfjaarlijks |
| Zonnepanelen                    | <input type="radio"/> NVT | <input checked="" type="radio"/> Nee | <input type="radio"/> Ja            | <input type="radio"/> Jaarlijks            | <input type="radio"/> Halfjaarlijks |
| Overige technische installaties |                           | <input type="radio"/> Nee            | <input checked="" type="radio"/> Ja | <input checked="" type="radio"/> Jaarlijks | <input type="radio"/> Halfjaarlijks |

Vindt keuring plaats van de elektrische volgens NEN3140 ☐ Nee ☒ Ja  
Is er een thermografisch onderzoek gedaan bij de elektrische installatie? ☒ Nee ☐ Ja

### Organisatorisch - Activiteiten

Wordt afval buiten het gebouw opgeslagen? ☒ Nee ☐ Ja  
Wordt afval opgeslagen in metalen containers? ☒ Nee ☐ Ja  
Worden afvalcontainers deugdelijk afgesloten en verankerd? ☒ Nee ☐ Ja  
Op welke afstand bevinden deze containers zich buiten gevels/afdagen en luifels? \_\_\_\_\_ meter

Wordt een procedure voor Brandgevaarlijke werkzaamheden toegepast? ☐ Nee ☒ Ja

Is er sprake van buitenopslag binnen 10 meter uit de gevel? ☐ Nee ☐ Ja

Is er sprake van leegstand?  
Zo ja, zijn de nutsvoorzieningen afgesloten? ☒ Nee ☐ Ja  
Zo ja, wordt antikraak toegepast? ☒ Nee ☐ Ja

Wordt er gebruik gemaakt van acculaders? ☐ Nee ☒ Ja  
Zo ja, worden deze rondom vrijgehouden van brandbare materialen? ☐ Nee ☒ Ja

Is er sprake van houtbewerking?

Zo ja, is er een adequaat motafzuigsysteem?

☒ Nee

☐ Ja

☐ Nee

☐ Ja

Is er sprake van verfspuiten?

Zo ja, vindt dit plaats in een brandwerend afgescheiden cabine?

☒ Nee

☐ Ja

☐ Nee

☐ Ja

Is er sprake van opslag van gasflessen?

Zo ja, is de opslag in een "open" gebouw (afdak) van onbrandbare constructie materialen omgeven met een stalen gaas hekwerk?

☒ Nee

☐ Ja

☐ Nee

☐ Ja

