

Aon Risk Solutions Rotterdam
Afdeling Schade
Postbus 518
3000 AM ROTTERDAM

DEKRA Experts
Business Unit Brand
Postbus 85107
3009 MC ROTTERDAM
Telefoon +31(0)10 - 20 77 222
Fax +31(0)10 - 20 77 290

Expert De heer A.J. van der Spek
Tel. direct +31(0)6 - 21 28 2519
E-mail ab.vanderspek@dekra.com
Datum 24 december 2019

Uw gegevens

Behandelaar : De heer A.A.Th.M van der Pluijm
Polisnummer : B0100117765/0
Schadenummer : 1757361
VNAB-nummer : 640.735.207

Onze gegevens

Dossiernummer : 019035698/AvdS

EINDVERSLAG VAN EXPERTISE

Betreft : Diefstalschade na buitenbraak

Verzekerde : Gemeente Barendrecht
Binnenhof 1
2991 AA BARENDRECHT
Telefoon: 06-22223769

Verzekerd belang : EUR 241.244.966,00 op gemeentelijke eigendommen

Schadeadres : Londen 15
2993 LA BARENDRECHT

Schadedatum : 28 oktober 2019

Schadebedrag : EUR 63.576,83 exclusief btw

Btw : Verrekenbaar

Verzekerde som : Niet gecontroleerd

Inleiding

Op 18 november 2019 ontvingen wij opdracht tot expertise, waarna wij verzekerde op 21 november 2019 hebben bezocht. Hierop volgend hebben wij u op 29 november 2019 ons eerste verslag van expertise gezonden. Thans kunnen wij u als volgt afsluitend berichten. In het kader van de leesbaarheid van dit verslag zijn de relevante passages uit het eerste verslag overgenomen en daar waar nodig geactualiseerd.

Algemeen

Op de door u afgegeven polis zijn de gemeentelijke eigendommen van de gemeente Barendrecht verzekerd.

Het schadeadres betreft de Gemeentewerf, alwaar diverse gebouwen zijn gesitueerd en het afvalaanbiedstation is gelegen. De schade heeft betrekking op de uitgifteloods ten behoeve van de afdeling Groenvoorziening. Deze loods is geconstrueerd met behulp van een staalconstructie, sandwichpanelen en voorzien van een stalen dak.

Het terrein is volledig omheind door middel van hekwerken. In de toegangspoort is een elektrisch schuifhek van tien meter met een hoogte van twee meter aangebracht. Dit schuifhek is uitsluitend te openen door medewerkers, die beschikken over een tag. Dit betreft een elektronische sleutel, die op naam is uitgegeven.

De verzekerde interessen verkeren in een goede onderhoudsstaat.

Tijdens ons expertisebezoek spraken wij met de heer M.J.F. Heinerman, beheerder van de Gemeentewerf, mevrouw L. de Cock-van der Rijst, medewerkster schadeverhaal en de heer A. van Lenten, ict-medewerker, die camerabeelden van de inbraak veilig heeft gesteld. De vervolcontacten zijn onderhouden met mevrouw De Cock-van der Rijst.

Beveiligingen/Clausules

Verzekerde voldoet aan de door u in de polis gestelde clausules en eisen.

Verzekeringsgegevens

Er is geen andere verzekering van kracht, waarop de schade, of een deel hiervan zou kunnen worden geclaimd.

Evenement

In de periode gelegen tussen 25 oktober 2019, om 16:00 uur en 28 oktober 2019, om 07:00 uur, hebben tot op heden onbekende daders op twee plaatsen in de loods gaten aan de achterzijde gezaagd en zich op deze wijze toegang verschaft tot de uitgifteloods. Men heeft vermoedelijk kennis van de plaatselijke situatie gehad, want de ingeschakelde inbraakalarminstallatie werd niet geactiveerd, door buiten het bereik van de sensoren te blijven.

Op de veilig gestelde camerabeelden is zichtbaar dat in totaal zes mannen, voorzien van bivakmutsen, met behulp van een voertuig via de achterzijde het terrein hebben benaderd, waarbij men via een afgedamd gedeelte van de sloot het terrein kon betreden.

Met behulp van uitgereden aanhangwagens had men de toegangsroute tot de loodsen gebarricadeerd.

Vanuit de uitgifteloods is een zeer groot aantal gereedschappen, maaimachines en toebehoren ontvreemd.

Voorts zijn gereedschappen ontvreemd uit een op het terrein geparkeerde bestelbus, waarbij het slot werd geforceerd. Tevens werd een sleutelkluisje vernield.

Politie

Na het constateren van de inbraak werd onmiddellijk de politie gealarmeerd.

Deze is ter plaatse geweest en heeft de situatie beoordeeld. Door de Forensische Opsporingsdienst werd een sporenonderzoek verricht. Tevens werden de camerabeelden aan de politie overhandigd en track and trace-gegevens uitgewisseld.

Verzekerde heeft aangifte gedaan, waarvan proces-verbaal werd opgemaakt onder nummer PL1700-2019323809-1. Wij hebben uw belangen in de politieadministratie laten registreren.

Schadeomvang

Ten aanzien van de inhoudsschade werden wij in het bezit gesteld van de complete voorraadlijst van de uitgifteloods. Ons werd in de computer getoond op welke wijze de uitgifte per medewerker wordt vastgelegd en bij inlevering van de gereedschappen wederom wordt gemuteerd.

Het magazijn is dusdanig ingericht dat alle zaken een uniek nummer hebben, hetgeen zichtbaar is aangebracht op de vaste plaats voor ieder object. De manco's konden derhalve zowel visueel als administratief worden gecontroleerd. Voorts werd ons inzage in de inkoopgegevens verstrekt. Tijdens de door ons uitgevoerde controles werden geen onregelmatigheden waargenomen.

De totale waarde voor het evenement van de gereedschappen, maaiers en toebehoren in het uitgiftemagazijn bedraagt circa EUR 150.000,00. De daders hebben gericht de in 2018 en 2019 aangeschafte objecten ontvreemd. Voorts werd een sleutelkluis op grove wijze geforceerd.

Aan de opstal is op een tweetal plaatsen de stalen gevelbeplating opengeknipt/gezaagd. Onmiddellijk na de constatering van de schade werd een noodvoorziening door de vaste aannemer aangebracht. Het partiele herstel is inmiddels uitgevoerd, waarbij tevens opnieuw isolatiemateriaal is bevestigd. Met als doel de verlichting te saboteren werden de voedingsgedeelten van twee lichtmasten doorgeknipt en in de luifel geïntegreerde led-armaturen vernield. Dit herstel heeft inmiddels ook plaats gevonden.

Schadevaststelling

Wij hebben de schade aan de inventaris op basis van de nieuwwaarde vastgesteld. Ten aanzien van het bouwkundig herstel vormden de herstelkosten het waardebegrip.

Schade

Wij hebben de schade als volgt begroot:

Gemeentelijke eigendommen			
-	Inventaris	EUR	59.282,67
-	Opstal	EUR	4.294,16
Totaal exclusief btw		EUR	<u>63.576,83</u>

Er bestaat een akkoord met de representant van verzekerde omtrent de vastgestelde schadebedragen.

Btw

De btw is voor verzekerde verrekenbaar.

Regres

Er zijn tot op heden geen daders getraceerd, derhalve behoort een regresactie niet tot de mogelijkheden.

Met vriendelijke groet,



DEKRA Experts

Bijlage: - declaratie DEKRA Experts

Aon Risk Solutions Rotterdam
Afdeling Schade
Postbus 518
3000 AM ROTTERDAM

DEKRA Experts
Business Unit Brand
Postbus 85107
3009 MC ROTTERDAM
Telefoon +31(0)10 - 20 77 222
Fax +31(0)10 - 20 77 290

Expert De heer A.J. van der Spek
Tel. direct +31(0)6 - 21 28 2519
E-mail ab.vanderspek@dekra.com
Datum 9 januari 2020

Uw gegevens

Behandelaar : De heer A.A.Th.M van der
Pluijm
Polisnummer : B0100117765/0
Schadenummer : 1757361
VNAB-nummer : 640.735.207

Onze gegevens


Dossiernummer : 019035698/AvdS
Schadedatum : 28 oktober 2019

Betreft : Diefstalschade na buitenbraak t.n.v. Gemeente Barendrecht

Geachte heer Van der Pluijm,

Inzake bovengenoemde schade ontvingen wij onlangs een aanvullende factuur voor het herstel van de binnen beplating van EUR 727,23 exclusief btw. Wij hebben deze gecontroleerd en akkoord bevonden. Wij verzoeken u derhalve dit bedrag aanvullend aan verzekerde uit te keren.

Met vriendelijke groet,



DEKRA Experts