


BKW Keuringsrapportage

Ronde: 2024 T6 Schothorst + Zielhorst de Hoef
Locatie: 1164
Woonplaats: Amersfoort
Wijk: Schothorst-Noord
Bestekgebied: Schothorst, Zielhorst, de hoef
Datum controle: 4-6-2024 08:30:13
Inspecteur: Terraspect
Optie: geen dragers en borden



Aspect	Beeldmeetlat	Score	Ambitie	Opmerking schouwer	Afkeurfoto	Foto aannemer	Opmerking directievoerder
Groen	221730 B-Groen-Beplanting-bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras	D	B				
	Prestatie-eis	Score	Ambitie	Opmerking schouwer	Foto	Foto	Opmerking directievoerder
	gemiddelde lengte overgroeïende beplanting: <= 15cm per 100m²	B	B				
	lengte overgroeïende beplanting: > 45cm	D	B	Achter Willem Mertenspad 34, 3813 CW Amersfoort			



BKW Keuringsrapportage

Aspect	Beeldmeetlat	Score	Ambitie	Opmerking schouwer	Afkeurfoto	Foto aannemer	Opmerking directievoerder
Groen	510010 B-Groen-boom-boomspiegel-onkruid in verharding	D	B				
	Prestatie-eis	Score	Ambitie	Opmerking schouwer	Foto	Foto	Opmerking directievoerder
	bedekking:	Niet van Toepassing	B				
	bedekking door resten:	Niet van Toepassing	B				
	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm: > 5stuks per boomspiegel	D	B	Balladelaan 99, 3813 CA Amersfoort			
Verharding	151010 A-Verharding-Open verharding-Elementenverharding-Onkruid-Voetpaden	D	A				
	Prestatie-eis	Score	Ambitie	Opmerking schouwer	Foto	Foto	Opmerking directievoerder
	bedekking: <= 2% per 100m²	A	A				
	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm: > 30stuks per 100m²	D	A	Achter Eva Bonheurstraat 23, 3813 ME Amersfoort			



BKW Keuringsrapportage

Aspect	Beeldmeetlat	Score	Ambitie	Opmerking schouwer	Afkeurfoto	Foto aannemer	Opmerking directievoerder
Verharding	151020 A-Verharding-Onkruid rondom obstakels-Open verharding	D	A				
	Prestatie-eis	Score	Ambitie	Opmerking schouwer	Foto	Foto	Opmerking directievoerder
	bedekking binnen een afstand van 0,50 m van obstakel: > 25 % per m²	D	A	Balladelaan 79, 3813 CA Amersfoort			
	aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm: <= 1stuk per obstakel	A	A				



BKW Keuringsrapportage

Aspect	Beeldmeetlat	Score	Ambitie	Opmerking schouwer	Afkeurfoto	Foto aannemer	Opmerking directievoerder
Verharding	151210 A-Verharding-Open verharding-Elementenverharding-Onkruid-Parkeerplaatsen en -stroken	D	A				
	Prestatie-eis	Score	Ambitie	Opmerking schouwer	Foto	Foto	Opmerking directievoerder
	bedekking: <= 4% per 100m²	B	A	Eva Bonheurstraat 17, 3813 ME Amersfoort			
	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm: > 30stuks per 100m²	D	A	Achter Eva Bonheurstraat 17, 3813 ME Amersfoort			



BKW Keuringsrapportage

Aspect	Beeldmeetlat	Score	Ambitie	Opmerking schouwer	Afkeurfoto	Foto aannemer	Opmerking directievoerder
Verharding	171020 A-Verharding-Zwerfafval grof	B	A				
	Prestatie-eis	Score	Ambitie	Opmerking schouwer	Foto	Foto	Opmerking directievoerder
	grof zwerfafval (> 10 cm): <= 10stuks per 100 m²	B	A	Achter Balladelaan 85, 3813 CA Amersfoort			
Verharding	271010 B-Verharding-Zwerfafval fijn	C	B				
	Prestatie-eis	Score	Ambitie	Opmerking schouwer	Foto	Foto	Opmerking directievoerder
	fijn zwerfafval (1-10 cm): <= 25stuks per 1m²	C	B	Achter Balladelaan 85, 3813 CA Amersfoort			

