

Meetrapport nr.: 20230179

Kenmerk	ROE 4700001 / 202300547 / JROE / VVVE			's-Hertogenbosch, 16-6-2023
Opdrachtgever	Kragten B.V.	Contactpersoon	Dhr. J. Roelofs	Meetverslag nr. 20230179001
Onderwerp	110 sportveldverlichtingsmasten	Periode	Week 24	

Stabiliteitsmeting op sportveldverlichtingsmasten

Plaats Herten

Locatiegegevens		Omschrijving mast					Meetresultaat			
Mastnr	Locatie	LPH	Type	Materiaal	SVC luik	Uitlegger	Meet Datum	Mast code	Fundatie code	Visuele bevindingen/Opmmerkingen
001	Sportpark Wolfsberg	18 m	Conisch	Verz. staal	Dubbel	Paaltop	14-6-2023	A	0	2 armaturen bevestigd, zie foto A41
002	Sportpark Wolfsberg	18 m	Conisch	Verz. staal	Dubbel	Paaltop	14-6-2023	A	0	2 armaturen bevestigd, zie foto A42
003	Sportpark Wolfsberg	18 m	Conisch	Verz. staal	Dubbel	Paaltop	14-6-2023	A	0	2 armaturen bevestigd, zie foto A43
004	Sportpark Wolfsberg	18 m	Conisch	Verz. staal	Dubbel	Paaltop	14-6-2023	A	0	2 armaturen bevestigd, zie foto A44
005	Sportpark Wolfsberg	18 m	Verjonging	Verz. staal	Dubbel	Paaltop	14-6-2023	A	0	2 armaturen bevestigd, zie foto A53
006	Sportpark Wolfsberg	18 m	Verjonging	Verz. staal	Dubbel	Paaltop	14-6-2023	A	0	2 armaturen bevestigd, zie foto A54
007	Sportpark Wolfsberg	15 m	Octogonaal	Verz. staal	Dubbel	Paaltop	14-6-2023	B	0	Ernstige deuk in de mast, 1 armatuur bevestigd, zie foto A50-51
008	Sportpark Wolfsberg	17 m	Octogonaal	Verz. staal	Dubbel	Paaltop	14-6-2023	A	0	1 armatuur bevestigd, zie foto A52
009	Sportpark Wolfsberg	15 m	Octogonaal	Verz. staal	Dubbel	Paaltop	14-6-2023	A	0	1 armatuur bevestigd, zie foto A45
010	Sportpark Wolfsberg	15 m	Octogonaal	Verz. staal	Dubbel	Paaltop	14-6-2023	A	0	Corrosie aan de mast, 1 armatuur bevestigd, zie foto A46
011	Sportpark Wolfsberg	17 m	Octogonaal	Verz. staal	Dubbel	Paaltop	14-6-2023	B*	0	Mast is te diep geplaatst, corrosie aan de mast, 2 armaturen bevestigd, zie foto A47-48
012	Sportpark Wolfsberg	15 m	Octogonaal	Verz. staal	Dubbel	Paaltop	14-6-2023	A	0	Corrosie aan de mast, 2 armaturen bevestigd, zie foto A49
013	Sportpark Wolfsberg	15 m	Octogonaal	Verz. staal	Dubbel	Paaltop	14-6-2023	A	0	Corrosie aan de mast, 3 armaturen bevestigd, zie foto A58

Meetrapport nr.: 20230179

Kenmerk	ROE 4700001 / 202300547 / JROE / WVVE		's-Hertogenbosch, 16-6-2023
Opdrachtgever	Kragten B.V.	Contactpersoon	Dhr. J. Roelofs
Onderwerp	110 sportveldverlichtingsmasten	Periode	Week 24
			Meetverslag nr. 20230179001

Stabiliteitsmeting op sportveldverlichtingsmasten

Plaats Herten

Locatiegegevens		Omschrijving mast					Meetresultaat			
Mastnr	Locatie	LPH	Type	Materiaal	SVC luik	Uitlegger	Meet Datum	Mast code	Fundatie code	Visuele bevindingen/Opmmerkingen
014	Sportpark Wolfsberg	15 m	Octogonaal	Verz. staal	Dubbel	Paaltop	14-6-2023	A	0	Corrosie aan de mast, 2 armaturen bevestigd, zie foto A59
015	Sportpark Wolfsberg	15 m	Octogonaal	Verz. staal	Dubbel	Paaltop	14-6-2023	A	4	Mast staat overdadig scheef, 3 armaturen bevestigd, zie foto A60
016	Sportpark Wolfsberg	15 m	Octogonaal	Verz. staal	Dubbel	Paaltop	14-6-2023	A	0	3 armaturen bevestigd, zie foto A55
017	Sportpark Wolfsberg	15 m	Octogonaal	Verz. staal	Dubbel	Paaltop	14-6-2023	A	0	2 armaturen bevestigd, zie foto A56
018	Sportpark Wolfsberg	15 m	Octogonaal	Verz. staal	Dubbel	Paaltop	14-6-2023	A	0	3 armaturen bevestigd, zie foto A57
019	Sportpark Wolfsberg	15 m	Octogonaal	Verz. staal	Dubbel	Paaltop	14-6-2023	A	0	1 armatuur bevestigd, zie foto A66
020	Sportpark Wolfsberg	15 m	Octogonaal	Verz. staal	Dubbel	Paaltop	14-6-2023	A	0	2 armaturen bevestigd, zie foto A65
021	Sportpark Wolfsberg	15 m	Octogonaal	Verz. staal	Dubbel	Paaltop	14-6-2023	A	0	1 armatuur bevestigd, zie foto A64
022	Sportpark Wolfsberg	15 m	Octogonaal	Verz. staal	Dubbel	Paaltop	14-6-2023	A	0	1 armatuur bevestigd, zie foto A63
023	Sportpark Wolfsberg	15 m	Octogonaal	Verz. staal	Dubbel	Paaltop	14-6-2023	A	0	Corrosie aan de mast, 2 armaturen bevestigd, zie foto A62
024	Sportpark Wolfsberg	15 m	Octogonaal	Verz. staal	Dubbel	Paaltop	14-6-2023	A	0	Corrosie aan de mast, 1 armatuur bevestigd, zie foto A61



R.Ruesink

Meetrapport nr.: 20230179

Kenmerk	ROE 4700001 / 202300547 / JROE / VVVE		's-Hertogenbosch, 16-6-2023
Opdrachtgever	Kragten B.V.	Contactpersoon	Dhr. J. Roelofs
Onderwerp	110 sportveldverlichtingsmasten	Periode	Week 24
			Meetverslag nr. 20230179002

Stabiliteitsmeting op sportveldverlichtingsmasten

Plaats Roermond

Locatiegegevens		Omschrijving mast					Meetresultaat			
Mastnr	Locatie	LPH	Type	Materiaal	SVC luik	Uitlegger	Meet Datum	Mast code	Fundatie code	Visuele bevindingen/Opmmerkingen
001	Sportpark De Wijher	15 m	Octogonaal	Verz. staal	Enkel	Paaltop	13-6-2023	A	0	1 armatuur bevestigd, zie foto A20
002	Sportpark De Wijher	15 m	Octogonaal	Verz. staal	Enkel	Paaltop	13-6-2023	A	0	1 armatuur bevestigd, zie foto A21
003	Sportpark De Wijher	15 m	Octogonaal	Verz. staal	Enkel	Paaltop	13-6-2023	A	0	Corrosie bij de basis, 1 armatuur bevestigd, zie foto A5
004	Sportpark De Wijher	15 m	Octogonaal	Verz. staal	Enkel	Paaltop	13-6-2023	A	0	Corrosie bij de basis, 1 armatuur bevestigd, zie foto A6
005	Sportpark De Wijher	15 m	Octogonaal	Verz. staal	Enkel	Paaltop	13-6-2023	A	0	Corrosie bij de basis, 1 armatuur bevestigd, zie foto A7
006	Sportpark De Wijher	15 m	Octogonaal	Verz. staal	Enkel	Paaltop	13-6-2023	A	0	Corrosie bij de basis, 3 armaturen bevestigd, zie foto A8
007	Sportpark De Wijher	15 m	Octogonaal	Verz. staal	Enkel	Paaltop	13-6-2023	A	0	Corrosie aan mast, 1 armatuur bevestigd, zie foto A16
008	Sportpark De Wijher	15 m	Octogonaal	Verz. staal	Enkel	Paaltop	13-6-2023	A	0	Corrosie aan mast, 1 armatuur bevestigd, zie foto A17
009	Sportpark De Wijher	15 m	Octogonaal	Verz. staal	Enkel	Paaltop	13-6-2023	A	0	Corrosie bij de basis, 1 armatuur bevestigd, zie foto A18
010	Sportpark De Wijher	15 m	Octogonaal	Verz. staal	Enkel	Paaltop	13-6-2023	A	4	Mast staat overdadig scheef, 1 armatuur bevestigd, zie foto A19
011	Sportpark De Wijher	15 m	Octogonaal	Verz. staal	Enkel	Paaltop	13-6-2023	A	0	Corrosie aan de mast, 1 armatuur bevestigd, zie foto A15

Meetrapport nr.: 20230179

Kenmerk	ROE 4700001 / 202300547 / JROE / VVVE		's-Hertogenbosch, 16-6-2023
Opdrachtgever	Kragten B.V.	Contactpersoon	Dhr. J. Roelofs
Onderwerp	110 sportveldverlichtingsmasten	Periode	Week 24
			Meetverslag nr. 20230179002

Stabiliteitsmeting op sportveldverlichtingsmasten

Plaats Roermond

Locatiegegevens		Omschrijving mast					Meetresultaat			
Mastnr	Locatie	LPH	Type	Materiaal	SVC luik	Uitlegger	Meet Datum	Mast code	Fundatie code	Visuele bevindingen/Opmmerkingen
012	Sportpark De Wijher	15 m	Octogonaal	Verz. staal	Enkel	Paaltop	13-6-2023	A	0	Corrosie aan de mast, 1 armatuur bevestigd, zie foto A14
013	Sportpark De Wijher	15 m	Verjonging	Verz. staal	Enkel	Paaltop	13-6-2023	B	0	Corrosie bij de (1e) verjonging/lasnaad (kritische deel van de mast), 1 armatuur bevestigd, zie foto A13
014	Sportpark De Wijher	15 m	Verjonging	Verz. staal	Enkel	Paaltop	13-6-2023	B	0	Corrosie bij de (1e) verjonging/lasnaad (kritische deel van de mast), 1 armatuur bevestigd, zie foto A12
015	Sportpark De Wijher	15 m	Verjonging	Verz. staal	Enkel	Paaltop	14-6-2023	B	0	Ernstige corrosie rondom de deuropening, 1 armatuur bevestigd, zie foto A39-40
016	Sportpark De Wijher	15 m	Verjonging	Verz. staal	Enkel	Paaltop	13-6-2023	B	0	Corrosie bij de (1e) verjonging/lasnaad (kritische deel van de mast), 1 armatuur bevestigd, zie foto A11
017	Sportpark De Wijher	15 m	Verjonging	Verz. staal	Enkel	Paaltop	13-6-2023	B	0	Corrosie bij de (1e) verjonging/lasnaad (kritische deel van de mast), 1 armatuur bevestigd, zie foto A10
018	Sportpark De Wijher	15 m	Verjonging	Verz. staal	Enkel	Paaltop	13-6-2023	B	0	Corrosie bij de (1e) verjonging/lasnaad (kritische deel van de mast), 1 armatuur bevestigd, zie foto A9
019	Sportpark De Wijher	18 m	Octogonaal	Verz. staal	Drie	Paaltop	13-6-2023	A	0	3 armaturen bevestigd, zie foto A27

Meetrapport nr.: 20230179

Kenmerk	ROE 4700001 / 202300547 / JROE / WVVE		's-Hertogenbosch, 16-6-2023
Opdrachtgever	Kragten B.V.	Contactpersoon	Dhr. J. Roelofs
Onderwerp	110 sportveldverlichtingsmasten	Periode	Week 24
			Meetverslag nr. 20230179002

Stabiliteitsmeting op sportveldverlichtingsmasten

Plaats Roermond

Locatiegegevens		Omschrijving mast					Meetresultaat			
Mastnr	Locatie	LPH	Type	Materiaal	SVC luik	Uitlegger	Meet Datum	Mast code	Fundatie code	Visuele bevindingen/Opmmerkingen
020	Sportpark De Wijher	18 m	Octogonaal	Verz. staal	Drie	Paaltop	13-6-2023	A	0	3 armaturen bevestigd, zie foto A26
021	Sportpark De Wijher	18 m	Octogonaal	Verz. staal	Drie	Paaltop	13-6-2023	A	0	3 armaturen bevestigd, zie foto A25
022	Sportpark De Wijher	18 m	Octogonaal	Verz. staal	Dubbel	Paaltop	13-6-2023	A	0	2 armaturen bevestigd, zie foto A24
023	Sportpark De Wijher	18 m	Octogonaal	Verz. staal	Dubbel	Paaltop	13-6-2023	A	0	2 armaturen bevestigd, zie foto A23
024	Sportpark De Wijher	18 m	Octogonaal	Verz. staal	Dubbel	Paaltop	13-6-2023	A	0	2 armaturen bevestigd, zie foto A22
025	Sportpark De Wijher	15 m	Octogonaal	Verz. staal	Dubbel	Paaltop	13-6-2023	A	0	1 armatuur bevestigd, zie foto A28
026	Sportpark De Wijher	15 m	Octogonaal	Verz. staal	Dubbel	Paaltop	14-6-2023	A	0	2 armaturen bevestigd, zie foto A38
027	Sportpark De Wijher	15 m	Octogonaal	Verz. staal	Dubbel	Paaltop	14-6-2023	A	0	1 armatuur bevestigd, zie foto A37
028	Sportpark De Wijher	15 m	Octogonaal	Verz. staal	Geen	Paaltop	14-6-2023	A	0	Corrosie bij de basis, 1 armatuur bevestigd, zie foto A36
029	Sportpark De Wijher	15 m	Octogonaal	Verz. staal	Geen	Paaltop	14-6-2023	A	0	Corrosie bij de basis, 1 armatuur bevestigd, zie foto A35
030	Sportpark De Wijher	14 m	Octogonaal	Verz. staal	Enkel	Paaltop	14-6-2023	A	0	1 armatuur bevestigd, zie foto A34
031	Sportpark De Wijher	12 m	Octogonaal	Verz. staal	Enkel	Paaltop	14-6-2023	B*	0	Mast is te diep geplaatst, 2 armaturen bevestigd, zie foto A32-33
032	Sportpark De Wijher	14 m	Octogonaal	Verz. staal	Dubbel	Paaltop	13-6-2023	A	0	2 armaturen bevestigd, zie foto A29
033	Sportpark De Wijher	18 m	Conisch	Verz. staal	Dubbel	Paaltop	13-6-2023	A	0	2 armaturen bevestigd, zie foto A30
034	Sportpark De Wijher	18 m	Conisch	Verz. staal	Dubbel	Paaltop	13-6-2023	A	0	1 armatuur bevestigd, zie foto A31

Meetrapport nr.: 20230179

Kenmerk	ROE 4700001 / 202300547 / JROE / VVVE		's-Hertogenbosch, 16-6-2023
Opdrachtgever	Kragten B.V.	Contactpersoon	Dhr. J. Roelofs
Onderwerp	110 sportveldverlichtingsmasten	Periode	Week 24
			Meetverslag nr. 20230179002

Stabiliteitsmeting op sportveldverlichtingsmasten

Plaats Roermond

Locatiegegevens		Omschrijving mast					Meetresultaat			
Mastnr	Locatie	LPH	Type	Materiaal	SVC luik	Uitlegger	Meet Datum	Mast code	Fundatie code	Visuele bevindingen/Opmmerkingen
035	Sportpark De Wijher	20 m	Conisch	Verz. staal	Drie	Paaltop	13-6-2023	A	0	2 armaturen bevestigd, zie foto A3
036	Sportpark De Wijher	20 m	Conisch	Verz. staal	Drie	Paaltop	13-6-2023	A	0	2 armaturen bevestigd, zie foto A4
037	Sportpark De Wijher	20 m	Conisch	Verz. staal	Drie	Paaltop	13-6-2023	A	0	2 armaturen bevestigd, zie foto A1
038	Sportpark De Wijher	20 m	Conisch	Verz. staal	Drie	Paaltop	13-6-2023	A	0	2 armaturen bevestigd, zie foto A2

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl

R.Ruesink

Meetrapport nr.: 20230179

Kenmerk	ROE 4700001 / 202300547 / JROE / WVVE		's-Hertogenbosch, 16-6-2023
Opdrachtgever	Kragten B.V.	Contactpersoon	Dhr. J. Roelofs
Onderwerp	110 sportveldverlichtingsmasten	Periode	Week 24
			Meetverslag nr. 20230179003

Stabiliteitsmeting op sportveldverlichtingsmasten

Plaats Roermond

Locatiegegevens		Omschrijving mast					Meetresultaat			
Mastnr	Locatie	LPH	Type	Materiaal	SVC luik	Uitlegger	Meet Datum	Mast code	Fundatie code	Visuele bevindingen/Opmmerkingen
001	Sportpark Kitskensberg	15 m	Octogonaal	Verz. staal	Dubbel	Paaltop	15-6-2023	A	0	2 armaturen bevestigd, zie foto A85
002	Sportpark Kitskensberg	15 m	Octogonaal	Verz. staal	Enkel	Paaltop	15-6-2023	A	0	Corrosie aan de mast, 1 armatuur bevestigd, zie foto A79
003	Sportpark Kitskensberg	15 m	Octogonaal	Verz. staal	Enkel	Paaltop	15-6-2023	A	0	Corrosie aan de mast, 1 armatuur bevestigd, zie foto A80
004	Sportpark Kitskensberg	15 m	Octogonaal	Verz. staal	Dubbel	Paaltop	15-6-2023	A	0	1 armatuur bevestigd, zie foto A81
005	Sportpark Kitskensberg	15 m	Octogonaal	Verz. staal	Enkel	Paaltop	15-6-2023	A	0	1 armatuur bevestigd, zie foto A82
006	Sportpark Kitskensberg	15 m	Octogonaal	Verz. staal	Enkel	Paaltop	15-6-2023	A	0	Corrosie aan de mast, 1 armatuur bevestigd, zie foto A77
007	Sportpark Kitskensberg	15 m	Octogonaal	Verz. staal	Dubbel	Paaltop	15-6-2023	A	0	Corrosie aan de mast, 1 armatuur bevestigd, zie foto A78
008	Sportpark Kitskensberg	15 m	Octogonaal	Verz. staal	Enkel	Paaltop	15-6-2023	A	0	Corrosie aan de mast, 1 armatuur bevestigd, zie foto A83
009	Sportpark Kitskensberg	15 m	Octogonaal	Verz. staal	Enkel	Paaltop	15-6-2023	A	0	1 armatuur bevestigd, zie foto A84
010	Sportpark Kitskensberg	16 m	Octogonaal	Verz. staal	Enkel	Paaltop	15-6-2023	A	0	Corrosie aan de mast, 1 armatuur bevestigd, zie foto A67
011	Sportpark Kitskensberg	16 m	Octogonaal	Verz. staal	Enkel	Paaltop	15-6-2023	A	0	Corrosie aan de mast, 1 armatuur bevestigd, zie foto A68
012	Sportpark Kitskensberg	16 m	Octogonaal	Verz. staal	Enkel	Paaltop	15-6-2023	A	0	Corrosie aan de mast, 1 armatuur bevestigd, zie foto A69

Meetrapport nr.: 20230179

Kenmerk	ROE 4700001 / 202300547 / JROE / VVVE		's-Hertogenbosch, 16-6-2023
Opdrachtgever	Kragten B.V.	Contactpersoon	Dhr. J. Roelofs
Onderwerp	110 sportveldverlichtingsmasten	Periode	Week 24
			Meetverslag nr. 20230179003

Stabiliteitsmeting op sportveldverlichtingsmasten

Plaats Roermond

Locatiegegevens		Omschrijving mast					Meetresultaat			
Mastnr	Locatie	LPH	Type	Materiaal	SVC luik	Uitlegger	Meet Datum	Mast code	Fundatie code	Visuele bevindingen/Opmmerkingen
013	Sportpark Kitskensberg	16 m	Octogonaal	Verz. staal	Enkel	Paaltop	15-6-2023	A	0	1 armatuur bevestigd, zie foto A70
014	Sportpark Kitskensberg	16 m	Octogonaal	Verz. staal	Enkel	Paaltop	15-6-2023	A	0	1 armatuur bevestigd, zie foto A71
015	Sportpark Kitskensberg	16 m	Octogonaal	Verz. staal	Enkel	Paaltop	15-6-2023	A	0	1 armatuur bevestigd, zie foto A72
016	Sportpark Kitskensberg	15 m	Octogonaal	Verz. staal	Dubbel	Paaltop	15-6-2023	A	0	1 armatuur bevestigd, zie foto A73
017	Sportpark Kitskensberg	15 m	Octogonaal	Verz. staal	Dubbel	Paaltop	15-6-2023	A	0	1 armatuur bevestigd, zie foto A74
018	Sportpark Kitskensberg	15 m	Octogonaal	Verz. staal	Enkel	Paaltop	15-6-2023	A	0	2 armaturen bevestigd, zie foto A75
019	Sportpark Kitskensberg	15 m	Octogonaal	Verz. staal	Enkel	Paaltop	15-6-2023	A	0	1 armatuur bevestigd, zie foto A76



R.Ruesink

Meetrapport nr.: 20230179

Kenmerk	ROE 4700001 / 202300547 / JROE / VVVE	's-Hertogenbosch, 16-6-2023			
Opdrachtgever	Kragten B.V.	Contactpersoon	Dhr. J. Roelofs	Meetverslag nr.	20230179004
Onderwerp	110 sportveldverlichtingsmasten	Periode	Week 24		

Stabiliteitsmeting op sportveldverlichtingsmasten

Plaats Swalmen

Locatiegegevens		Omschrijving mast					Meetresultaat			
Mastnr	Locatie	LPH	Type	Materiaal	SVC luik	Uitlegger	Meet Datum	Mast code	Fundatie code	Visuele bevindingen/Opmmerkingen
039	Sportpark De Bosberg	15 m	Vakwerkmast	Staal	Enkel	Paaltop	12-6-2023	A	0	Corrosie over de gehele mast, 1 armatuur bevestigd, zie foto D31
040	Sportpark De Bosberg	15 m	Vakwerkmast	Staal	Enkel	Paaltop	12-6-2023	A	0	Corrosie over de gehele mast, 1 armatuur bevestigd, zie foto D34
041	Sportpark De Bosberg	15 m	Vakwerkmast	Staal	Enkel	Paaltop	12-6-2023	A	0	Corrosie over de gehele mast, 1 armatuur bevestigd, zie foto D37
042	Sportpark De Bosberg	15 m	Vakwerkmast	Staal	Enkel	Paaltop	12-6-2023	A	0	Corrosie over de gehele mast, 1 armatuur bevestigd, zie foto D40
043	Sportpark De Bosberg	15 m	Vakwerkmast	Staal	Enkel	Paaltop	12-6-2023	A	0	Corrosie over de gehele mast, 1 armatuur bevestigd, zie foto D43
044	Sportpark De Bosberg	15 m	Vakwerkmast	Staal	Enkel	Paaltop	12-6-2023	A	0	Corrosie over de gehele mast, 1 armatuur bevestigd, zie foto D46
045	Sportpark De Bosberg	15 m	Vakwerkmast	Staal	Enkel	Paaltop	12-6-2023	A	0	Corrosie over de gehele mast, 1 armatuur bevestigd, zie foto D49
046	Sportpark De Bosberg	15 m	Vakwerkmast	Staal	Enkel	Paaltop	12-6-2023	A	0	Corrosie over de gehele mast, 1 armatuur bevestigd, zie foto D52
047	Sportpark De Bosberg	17 m	Conisch	Verz. staal	Dubbel	Paaltop	12-6-2023	A	0	Kabelgaten boven de grond, corrosie over de gehele mast, 1 armatuur bevestigd, zie foto D28-30


Meetrapport nr.: 20230179

Kenmerk	ROE 4700001 / 202300547 / JROE / VVVE		's-Hertogenbosch, 16-6-2023
Opdrachtgever	Kragten B.V.	Contactpersoon	Dhr. J. Roelofs
Onderwerp	110 sportveldverlichtingsmasten	Periode	Week 24
			Meetverslag nr. 20230179004

Stabiliteitsmeting op sportveldverlichtingsmasten

Plaats Swalmen

Locatiegegevens		Omschrijving mast					Meetresultaat			
Mastnr	Locatie	LPH	Type	Materiaal	SVC luik	Uitlegger	Meet Datum	Mast code	Fundatie code	Visuele bevindingen/Opmmerkingen
048	Sportpark De Bosberg	17 m	Conisch	Verz. staal	Dubbel	Paaltop	12-6-2023	A	0	Kabelgaten boven de grond, schotel bevestigd, 1 armatuur bevestigd, zie foto D25-27
049	Sportpark De Bosberg	17 m	Conisch	Verz. staal	Dubbel	Paaltop	12-6-2023	A	0	Kabelgaten boven de grond, corrosie over de gehele mast, 1 armatuur bevestigd, zie foto D19-21
050	Sportpark De Bosberg	17 m	Conisch	Verz. staal	Dubbel	Paaltop	12-6-2023	A	0	Kabelgaten boven de grond, corrosie over de gehele mast, 1 armatuur bevestigd, zie foto D22-24
051	Sportpark De Bosberg	17 m	Conisch	Verz. staal	Dubbel	Paaltop	12-6-2023	A	0	Kabelgaten boven de grond, corrosie bij de basis, 1 armatuur bevestigd, zie foto D13-15
052	Sportpark De Bosberg	17 m	Conisch	Verz. staal	Dubbel	Paaltop	12-6-2023	A	0	Kabelgaten boven de grond, corrosie over de gehele mast, 1 armatuur bevestigd, zie foto D16-18
053	Sportpark De Bosberg	15 m	Octogonaal	Verz. staal	Dubbel	Paaltop	12-6-2023	A	0	1 armatuur bevestigd, zie foto D11
054	Sportpark De Bosberg	15 m	Octogonaal	Verz. staal	Dubbel	Paaltop	12-6-2023	A	0	Mast staat overdadig scheef, 1 armatuur bevestigd, zie foto D9
055	Sportpark De Bosberg	15 m	Octogonaal	Verz. staal	Dubbel	Paaltop	12-6-2023	A	0	1 armatuur bevestigd, zie foto D7
056	Sportpark De Bosberg	15 m	Octogonaal	Verz. staal	Dubbel	Paaltop	12-6-2023	A	0	1 armatuur bevestigd, zie foto D5
057	Sportpark De Bosberg	15 m	Octogonaal	Verz. staal	Dubbel	Paaltop	12-6-2023	A	0	1 armatuur bevestigd, zie foto D3



Normec
Rei-Lux

Meetrapport nr.: 20230179

Kenmerk	ROE 4700001 / 202300547 / JROE / VVVE		's-Hertogenbosch, 16-6-2023
Opdrachtgever	Kragten B.V.	Contactpersoon	Dhr. J. Roelofs
Onderwerp	110 sportveldverlichtingsmasten	Periode	Week 24
			Meetverslag nr. 20230179004

Stabiliteitsmeting op sportveldverlichtingsmasten

Plaats Swalmen

Locatiegegevens		Omschrijving mast					Meetresultaat			
Mastnr	Locatie	LPH	Type	Materiaal	SVC luik	Uitlegger	Meet Datum	Mast code	Fundatie code	Visuele bevindingen/Opmmerkingen
058	Sportpark De Bosberg	15 m	Octogonaal	Verz. staal	Dubbel	Paaltop	12-6-2023	A	0	1 armatuur bevestigd, zie foto D1

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841060 info@rei-lux.nl

R.Ruesink

Meetrapport nr.: 20230179

Kenmerk	ROE 4700001 / 202300547 / JROE / VVVE		's-Hertogenbosch, 16-6-2023
Opdrachtgever	Kragten B.V.	Contactpersoon	Dhr. J. Roelofs
Onderwerp	110 sportveldverlichtingsmasten	Periode	Week 24
			Meetverslag nr. 20230179005

Stabiliteitsmeting op sportveldverlichtingsmasten

Plaats Swalmen

Locatiegegevens		Omschrijving mast					Meetresultaat			
Mastnr	Locatie	LPH	Type	Materiaal	SVC luik	Uitlegger	Meet Datum	Mast code	Fundatie code	Visuele bevindingen/Opmmerkingen
059	Sportpark De Boukoul	15 m	Verjonging	Verz. staal	Enkel	Paaltop	12-6-2023	B	0	Corrosie aan de mast, waaronder bij de lasnaden van de verjongingen (kritische delen van de mast), 1 armatuur bevestigd, zie foto D72-75 en R1-4
060	Sportpark De Boukoul	15 m	Verjonging	Verz. staal	Enkel	Paaltop	12-6-2023	B	0	Corrosie aan de mast, waaronder bij de lasnaden van de verjongingen (kritische delen van de mast), 1 armatuur bevestigd, zie foto D68-71 en R5-8
061	Sportpark De Boukoul	15 m	Verjonging	Verz. staal	Enkel	Paaltop	12-6-2023	B	0	Corrosie aan de mast, waaronder bij de lasnaden van de verjongingen (kritische delen van de mast), 1 armatuur bevestigd, zie foto D64-67 en R9-12
062	Sportpark De Boukoul	15 m	Vakwerkmast	Staal	Enkel	Paaltop	12-6-2023	A	0	Corrosie over de gehele mast, 1 armatuur bevestigd, zie foto D76
063	Sportpark De Boukoul	15 m	Vakwerkmast	Staal	Enkel	Paaltop	12-6-2023	A	0	Corrosie over de gehele mast, 1 armatuur bevestigd, zie foto D79
064	Sportpark De Boukoul	15 m	Vakwerkmast	Staal	Enkel	Paaltop	12-6-2023	A	0	Corrosie over de gehele mast, 1 armatuur bevestigd, zie foto D82
065	Sportpark De Boukoul	15 m	Vakwerkmast	Staal	Enkel	Paaltop	12-6-2023	A	0	Corrosie over de gehele mast, 1 armatuur bevestigd, zie foto D55

Meetrapport nr.: 20230179

Kenmerk	ROE 4700001 / 202300547 / JROE / VVVE		's-Hertogenbosch, 16-6-2023
Opdrachtgever	Kragten B.V.	Contactpersoon	Dhr. J. Roelofs
Onderwerp	110 sportveldverlichtingsmasten	Periode	Week 24
			Meetverslag nr. 20230179005

Stabiliteitsmeting op sportveldverlichtingsmasten

Plaats Swalmen

Locatiegegevens		Omschrijving mast					Meetresultaat			
Mastnr	Locatie	LPH	Type	Materiaal	SVC luik	Uitlegger	Meet Datum	Mast code	Fundatie code	Visuele bevindingen/Opmmerkingen
066	Sportpark De Boukoul	15 m	Vakwerkmast	Staal	Enkel	Paaltop	12-6-2023	A	0	Corrosie over de gehele mast, 1 armatuur bevestigd, zie foto D58
067	Sportpark De Boukoul	15 m	Vakwerkmast	Staal	Enkel	Paaltop	12-6-2023	A	0	Corrosie over de gehele mast, 1 armatuur bevestigd, zie foto D61

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl

R.Ruesink