


Rei-Lux 3D-meettechniek


Sportveldverlichtingsmast: 001
3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



REI-LUX Prüfbericht M30_0614008A.nm		Version 6.21 beta	
Prüf- und Messprotokoll Messtag : 14.06.2023 Messbeginn : 10:15:22 Messende : 10:15:24	Mast / Objekt Mast- / Objektzähler : 8 Mast- / Objektname : 1 Mast- / Objekttyp : gm18 konisch : x verzinkt : x Lack : Manschette : 0		
	Standort Prüfart : Herten Ortsteil : Straße : Sportpark Wolfsberg Bemerkung : Ze foto A41 2d 2arm		
	Messergebnis Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A Gründung/Verankerung Code : 0 Option : 15		
		Statische und dynamische Messwerte	
		Auslenkung bei max Last Laserweg (L1) : 1.6 mm Laserweg (L2) : 0.8 mm Torsion zwischen L1 / L2 : 54.62 Grad	Pulsbelastung Amplitude : +/- 0.0 mm Ausweichzeit : 0.0 sek Schwelle : 0.5 mm
		Nettobleibung bei max Last Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.8 mm	Mast / Objekt am Prüfende ohne Last Laserweg (L1) : 0.2 mm Laserweg (L2) : 0.1 mm



REI-LUX Prüfbericht M30_0614008B.nm		Version 6.21 beta	
Prüf- und Messprotokoll Messtag : 14.06.2023 Messbeginn : 10:15:29 Messende : 10:15:45	Mast / Objekt Mast- / Objektzähler : 8 Mast- / Objektname : 1 Mast- / Objekttyp : gm18 konisch : x verzinkt : x Lack : Manschette : 0		
	Standort Prüfart : Herten Ortsteil : Straße : Sportpark Wolfsberg Bemerkung : Ze foto A41 2d 2arm		
	Messergebnis Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A Gründung/Verankerung Code : 0 Option : 15		
		Statische und dynamische Messwerte	
		Auslenkung bei max Last Laserweg (L1) : 5.6 mm Laserweg (L2) : 11.8 mm Torsion zwischen L1 / L2 : 17.59 Grad	Pulsbelastung Amplitude : +/- 0.0 mm Ausweichzeit : 0.0 sek Schwelle : 0.5 mm
		Nettobleibung bei max Last Laserweg zwischen L1 / L2 : 6.3 mm	
		Mast / Objekt am Prüfende ohne Last Laserweg (L1) : 0.7 mm Laserweg (L2) : 0.2 mm	



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land:	Nederland
Plaats:	Herten
Locatie:	Sportpark Wolfsberg
Mast type:	Verz. staal, Paaltop, 18 mtr
Meetdatum:	14-6-2023
Meetbelasting (max.):	1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code A - Object is **stabil** bevonden
Fundatie: Code 0 - Fundatie is **stabil** bevonden



Zekerheid bepaling:

Het object is stabiel bevonden voor de komende 5 jaar.

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl
R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek

Sportveldverlichtingsmast: 002
3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land:	Nederland
Plaats:	Herten
Locatie:	Sportpark Wolfsberg
Mast type:	Verz. staal, Paaltop, 18 mtr
Meetdatum:	14-6-2023
Meetbelasting (max.):	1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code A - Object is **stabiel** bevonden
Fundatie: Code 0 - Fundatie is **stabiel** bevonden



Zekerheid bepaling:

Het object is stabiel bevonden voor de komende 5 jaar.

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel +31(0)73 6841060 info@rei-lux.nl
R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek

Sportveldverlichtingsmast: 003
3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land:	Nederland
Plaats:	Herten
Locatie:	Sportpark Wolfsberg
Mast type:	Verz. staal, Paaltop, 18 mtr
Meetdatum:	14-6-2023
Meetbelasting (max.):	1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code A - Object is **stabiel** bevonden
Fundatie: Code 0 - Fundatie is **stabiel** bevonden

Zekerheid bepaling:

Het object is stabiel bevonden voor de komende 5 jaar.


Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl
R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek


Sportveldverlichtingsmast: 004
3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



REI-LUX Prüfbericht M30_0614011A.rxm		Version 6.21 beta	
Prüf- und Messprotokoll		Statische und dynamische Messwerte	
Messtag : 14.06.2023	Mast / Objekt	Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
Messbeginn : 10:35:51	Mast- / Objektzähler : 11	Lasersweg (L1) : 1.9 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
Messende : 10:35:53	Mast- / Objektname : 4	Lasersweg (L2) : 0.7 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
	Mast- / Objekttyp : gm18	Torsion zwischen L1 / L2 : 7.21 Grad	Schwelle : 0.5 mm
	konisch : x		
	verzinkt : x		
Standort	Prüfart : Herten	Nettobleibung bei max Last	
	Ortsteil :	Lasersweg zwischen L1 / L2 : 1.2 mm	
	Manschette : 0		
Straße : Sportpark Wolfsberg	Bemerkung : Ze foto A44 2d 2arm	Mast / Objekt am Prüfende ohne Last	
		Lasersweg (L1) : 0.4 mm	
		Lasersweg (L2) : 0.2 mm	
Messergebnis			
Mast / Objekt	Gewährleistung (Jahre) : A		
Option : 15	Gründungs/Verankerung Code : 0		



REI-LUX Prüfbericht M30_0614011B.rxm		Version 6.21 beta	
Statische und dynamische Messwerte			
Prüf- und Messprotokoll Messtag : 14.06.2023 Messbeginn : 10:35:56 Messende : 10:36:16	Mast / Objekt	Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
	Mast- / Objektzähler : 11	Lasersweg (L1) : 6.2 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
	Mast- / Objektname : 4	Lasersweg (L2) : 9.5 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
	Mast- / Objekttyp : gm18	Torsion zwischen L1 / L2 : 4.17 Grad	Schwelle : 0.5 mm
	konisch		
Standort	verzinkt : x	Nettobleibung bei max Last	
Prüfart : Herten	Lack : x	Lasersweg zwischen L1 / L2 : 3.4 mm	
Ortsteil :	Manschette : 0		
Straße : Sportpark Wolfsberg	Bemerkung : Ze foto A44 2d 2arm	Mast / Objekt am Prüfende ohne Last	
		Lasersweg (L1) : 0.5 mm	
		Lasersweg (L2) : 0.3 mm	
Messergebnis			
Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A			
Gründungs/Verankerung Code : 0			
Option : 15			



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land:	Nederland
Plaats:	Herten
Locatie:	Sportpark Wolfsberg
Mast type:	Verz. staal, Paaltop, 18 mtr
Meetdatum:	14-6-2023
Meetbelasting (max.):	1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code A - Object is **stabiël** bevonden
Fundatie: Code 0 - Fundatie is **stabiël** bevonden

Zekerheid bepaling:

Het object is stabiel bevonden voor de komende 5 jaar.


Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl
R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek


Sportveldverlichtingsmast: 005
3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



REI-LUX Prüfbericht M30_0614018A.nm		Version 6.21 beta	
Prüf- und Messprotokoll Messtag : 14.06.2023 Messbeginn : 11:52:24 Messende : 11:52:26 Standort Prüfart : Herten Ortsteil : Straße : Sportpark Wolfsberg	Mast / Objekt Mast- / Objektzähler : 18 Mast- / Objektname : 5 Mast- / Objekttyp : gm18 konisch : 0 verzinkt : x Lack : Manschette : 0 Bemerkung : Ze foto A53 2d 2arm	Statische und dynamische Messwerte	
		Auslenkung bei max Last Laserweg (L1) : 0.7 mm Laserweg (L2) : 1.6 mm Torsion zwischen L1 / L2 : 0.18 Grad	Pulsbelastung Amplitude : +/- 0.0 mm Ausgangszeit : 0.0 sek Schwelle : 0.5 mm
		Nettobleibung bei max Last Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.9 mm	
		Mast / Objekt am Prüfende ohne Last Laserweg (L1) : 0.3 mm Laserweg (L2) : 0.3 mm	
	Messergebnis Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A Gründung/Verankerung Code : 0 Option : 10		



REI-LUX Prüfbericht M30_0614018B.nm		Version 6.21 beta	
Prüf- und Messprotokoll Messtag : 14.06.2023 Messbeginn : 11:52:30 Messende : 11:52:53 Standort Prüfart : Herten Ortsteil : Straße : Sportpark Wolfsberg	Mast / Objekt Mast- / Objektzähler : 18 Mast- / Objektname : 5 Mast- / Objekttyp : gm18 konisch : 0 verzinkt : x Lack : Manschette : 0	Statische und dynamische Messwerte	
		Auslenkung bei max Last Laserweg (L1) : 5.2 mm Laserweg (L2) : 10.2 mm Torsion zwischen L1 / L2 : 21.60 Grad	Pulsbelastung Amplitude : +/- 0.0 mm Ausgangszeit : 0.0 sek Schwelle : 0.5 mm
		Nettobleibung bei max Last Laserweg zwischen L1 / L2 : 5.1 mm	
		Mast / Objekt am Prüfende ohne Last Laserweg (L1) : 0.5 mm Laserweg (L2) : 0.4 mm	
		Bemerkung : Ze foto A53 2d 2arm	
Messergebnis			
Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A Gründung/Verankerung Code : 0 Option : 10			



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land:	Nederland
Plaats:	Herten
Locatie:	Sportpark Wolfsberg
Mast type:	Verz. staal, Paaltop, 18 mtr
Meetdatum:	14-6-2023
Meetbelasting (max.):	1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code A - Object is **stabiel** bevonden
Fundatie: Code 0 - Fundatie is **stabiel** bevonden

Zekerheid bepaling:

Het object is stabiel bevonden voor de komende 5 jaar.


Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl
R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek


Sportveldverlichtingsmast: 006
3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



REI-LUX Prüfbericht M30_0614019A.nm		Version 6.21 beta	
Prüf- und Messprotokoll Messtag : 14.06.2023 Messbeginn : 11:59:07 Messende : 11:59:14 Standort Prüfart : Herten Ortsteil : Straße : Sportpark Wolfsberg	Mast / Objekt Mast- / Objektzähler : 19 Mast- / Objektname : 6 Mast- / Objekttyp : gm18 konisch : 0 verzinkt : x Lack : Manschette : 0		Statische und dynamische Messwerte Auslenkung bei max Last Laserweg (L1) : 0.7 mm Laserweg (L2) : 2.1 mm Torsion zwischen L1 / L2 : 160.25 Grad Pulsbelastung Amplitude : +/- 0.0 mm Ausweichzeit : 0.0 sek Schwelle : 0.5 mm Nettobleibung bei max Last Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.4 mm Mast / Objekt am Prüfende ohne Last Laserweg (L1) : 0.4 mm Laserweg (L2) : 0.6 mm
	Messergebnis Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A Gründung/Verankerung Code : 0 Option : 10		



REI-LUX Prüfbericht M30_0614019B.nm		Version 6.21 beta	
Prüf- und Messprotokoll Messtag : 14.06.2023 Messbeginn : 11:59:19 Messende : 11:59:34 Standort Prüfart : Herten Ortsteil : Straße : Sportpark Wolfsberg Messergebnis Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A Gründung/Verankerung Code : 0 Option : 10		Statische und dynamische Messwerte	
		Auslenkung bei max Last	
		Laserweg (L1) :	3.2 mm
		Laserweg (L2) :	10.6 mm
		Torsion zwischen L1 / L2 :	23.09 Grad
		Pulsbelastung	
		Amplitude :	+/- 0.0 mm
		Ausweichzeit :	0.0 sek
		Schwelle :	0.5 mm
		Nettobleibung bei max Last	
		Laserweg zwischen L1 / L2 :	7.4 mm
		Mast / Objekt am Prüfende ohne Last	
		Laserweg (L1) :	0.8 mm
		Laserweg (L2) :	1.2 mm



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land:	Nederland
Plaats:	Herten
Locatie:	Sportpark Wolfsberg
Mast type:	Verz. staal, Paaltop, 18 mtr
Meetdatum:	14-6-2023
Meetbelasting (max.):	1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code A - Object is **stabiel** bevonden
Fundatie: Code 0 - Fundatie is **stabiel** bevonden

Zekerheid bepaling:

Het object is stabiel bevonden voor de komende 5 jaar.

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl
R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek

Sportveldverlichtingsmast: 007

3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land:	Nederland
Plaats:	Herten
Locatie:	Sportpark Wolfsberg
Mast type:	Verz. staal, Paaltop, 15 mtr
Meetdatum:	14-6-2023
Meetbelasting (max.):	1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code B - Object is **tijdelijk stabiel** bevonden

REI-LUX Prüfbericht M30_0614016A.nm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 14.06.2023
Messbeginn : 11:18:52
Messende : 11:18:57

Standort

Prüfart : Herten
Ortsteil :
Straße : Sportpark Wolfsberg

Messergebnis

Mast / Objekt : Gewährleistung (Jahre) : B

Gründungs/Verankerung : Code : 0

Option :

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 16
Mast- / Objektname : 7
Mast- / Objekttyp : gm15

konisch : x

verzinkt : x

Lack :

Manschette : 0

Bemerkung : Erneute deuk in de mast, zie foto A50-51 oct 2d

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 2.3 mm
Laserweg (L2) : 0.8 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 171.16 Grad

Nettoblenkung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.5 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last



Laserweg (L1) : 0.2 mm

Laserweg (L2) : 0.2 mm

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausgangszeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Datum : Unterschrift :



REI-LUX Prüfbericht M30_0614016B.nm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 14.06.2023
Messbeginn : 11:18:18
Messende : 11:18:57

Standort

Prüfart : Herten
Ortsteil :
Straße : Sportpark Wolfsberg

Messergebnis

Mast / Objekt : Gewährleistung (Jahre) : B

Gründungs/Verankerung : Code : 0

Option :

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 16
Mast- / Objektname : 7
Mast- / Objekttyp : gm15

konisch : x

verzinkt : x

Lack :

Manschette : 0

Bemerkung : Erneute deuk in de mast, zie foto A50-51 oct 2d

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 18.5 mm
Laserweg (L2) : 8.9 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 0.20 Grad

Nettoblenkung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 9.6 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last



Laserweg (L1) : 1.1 mm

Laserweg (L2) : 1.2 mm

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausgangszeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Datum : Unterschrift :



Zekerheid bepaling:



Het object is stabiel bevonden voor de komende **6 maanden**.

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl

R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek

Sportveldverlichtingsmast: 008
3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land:	Nederland
Plaats:	Herten
Locatie:	Sportpark Wolfsberg
Mast type:	Verz. staal, Paaltop, 17 mtr
Meetdatum:	14-6-2023
Meetbelasting (max.):	1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code A - Object is **stabiel** bevonden
Fundatie: Code 0 - Fundatie is **stabiel** bevonden

Zekerheid bepaling:



Het object is stabiel bevonden voor de komende 5 jaar.

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel +31(0)73 6841060 info@rei-lux.nl

R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek

Sportveldverlichtingsmast: 009
3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land:	Nederland
Plaats:	Herten
Locatie:	Sportpark Wolfsberg
Mast type:	Verz. staal, Paaltop, 15 mtr
Meetdatum:	14-6-2023
Meetbelasting (max.):	1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code A - Object is **stabiel** bevonden
Fundatie: Code 0 - Fundatie is **stabiel** bevonden

Zekerheid bepaling:

Het object is stabiel bevonden voor de komende 5 jaar.

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel +31(0)73 6841060 info@rei-lux.nl
R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek

Sportveldverlichtingsmast: 010

3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land:	Nederland
Plaats:	Herten
Locatie:	Sportpark Wolfsberg
Mast type:	Verz. staal, Paaltop, 15 mtr
Meetdatum:	14-6-2023
Meetbelasting (max.):	1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code A - Object is **stabiel** bevonden

Fundatie: Code 0 - Fundatie is **stabiel** bevonden

REI-LUX Prüfbericht M30_0614013A.nm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll
Messtag : 14.06.2023
Messbeginn : 10:50:46
Messende : 10:50:46


Mast / Objekt
Mast- / Objektzähler : 13
Mast- / Objektname : 10
Mast- / Objekttyp : gm15
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Corrosie aan de mast, zie foto A46 oct 2d

Standort
Prüfart : Herten
Ortsteil :
Straße : Sportpark Wolfsberg

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option :

Datum : Unterschrift :




Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last
Laserweg (L1) : 3.4 mm
Laserweg (L2) : 1.5 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 124.12 Grad

Pulsbelastung
Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobleibung bei max Last
Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.9 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last
Laserweg (L1) : 0.2 mm
Laserweg (L2) : 0.5 mm



REI-LUX Prüfbericht M30_0614013B.nm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll
Messtag : 14.06.2023
Messbeginn : 10:50:55
Messende : 10:51:20


Mast / Objekt
Mast- / Objektzähler : 13
Mast- / Objektname : 10
Mast- / Objekttyp : gm15
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Corrosie aan de mast, zie foto A46 oct 2d

Standort
Prüfart : Herten
Ortsteil :
Straße : Sportpark Wolfsberg

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option :

Datum : Unterschrift :




Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last
Laserweg (L1) : 15.3 mm
Laserweg (L2) : 6.1 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 3.60 Grad

Pulsbelastung
Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobleibung bei max Last
Laserweg zwischen L1 / L2 : 9.2 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last
Laserweg (L1) : 0.5 mm
Laserweg (L2) : 0.3 mm



Zekerheid bepaling:



Het object is stabiel bevonden voor de komende 5 jaar.

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl

R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek

Sportveldverlichtingsmast: 011
3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



Sportveldverlichtingsmast gegevens:	
Land:	Nederland
Plaats:	Herten
Locatie:	Sportpark Wolfsberg
Mast type:	Verz. staal, Paaltop, 17 mtr
Meetdatum:	14-6-2023
Meetbelasting (max.):	1,5-voudige van EN40

Conclusie:	
Object:	Code B* - Object is tijdelijk stabiel bevonden
Fundatie:	Code 0 - Fundatie is stabiel bevonden

Zekerheid bepaling:



Het object is stabiel bevonden voor de komende **6 maanden**.

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841060 info@rei-lux.nl

R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek

Sportveldverlichtingsmast: 012
3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land:	Nederland
Plaats:	Herten
Locatie:	Sportpark Wolfsberg
Mast type:	Verz. staal, Paaltop, 15 mtr
Meetdatum:	14-6-2023
Meetbelasting (max.):	1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code A - Object is **stabiel** bevonden
Fundatie: Code 0 - Fundatie is **stabiel** bevonden



Zekerheid bepaling:

Het object is stabiel bevonden voor de komende 5 jaar.

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel +31(0)73 6841060 info@rei-lux.nl
R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek

Sportveldverlichtingsmast: 013
3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land: Nederland
Plaats: Herten
Locatie: Sportpark Wolfsberg

Mast type: Verz. staal, Paaltop, 15 mtr

Meetdatum: 14-6-2023
Meetbelasting (max.): 1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code A - Object is **stabiel** bevonden
Fundatie: Code 0 - Fundatie is **stabiel** bevonden

Zekerheid bepaling:



Het object is stabiel bevonden voor de komende 5 jaar.

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel +31(0)73 6841060 info@rei-lux.nl

R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek

Sportveldverlichtingsmast: 014
3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land:	Nederland
Plaats:	Herten
Locatie:	Sportpark Wolfsberg
Mast type:	Verz. staal, Paaltop, 15 mtr
Meetdatum:	14-6-2023
Meetbelasting (max.):	1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code A - Object is **stabiel** bevonden
Fundatie: Code 0 - Fundatie is **stabiel** bevonden



Zekerheid bepaling:

Het object is stabiel bevonden voor de komende 5 jaar.

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl
R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek

Sportveldverlichtingsmast: 015
3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land:	Nederland
Plaats:	Herten
Locatie:	Sportpark Wolfsberg
Mast type:	Verz. staal, Paaltop, 15 mtr
Meetdatum:	14-6-2023
Meetbelasting (max.):	1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code A - Object is **stabil** bevonden
Fundatie: Code 4 - Object staat **overdadig scheef**


Zekerheid bepaling:

Het object is stabiel bevonden voor de komende 5 jaar.

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl
R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek


Sportveldverlichtingsmast: 016
3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



Datum : Unterschrift :

Vektordiagramm
4 mm
3 mm
2 mm
1 mm
0 mm

Polardiagramm
0.62



Datum : Unterschrift :

Vektordiagramm
7 mm
6 mm
5 mm
4 mm
3 mm
2 mm
1 mm
0 mm

Polardiagramm
L1
L2

Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land: Nederland
Plaats: Herten
Locatie: Sportpark Wolfsberg

Mast type: Verz. staal, Paaltop, 15 mtr

Meetdatum: 14-6-2023
Meetbelasting (max.): 1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code A - Object is **stabiel** bevonden
Fundatie: Code 0 - Fundatie is **stabiel** bevonden

Zekerheid bepaling:

Het object is stabiel bevonden voor de komende 5 jaar.

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl


R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek


Sportveldverlichtingsmast: 017
3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



REI-LUX Prüfbericht M30_0614021A.nm		Version 6.21 beta		
Prüf- und Messprotokoll Messtag : 14.06.2023 Messbeginn : 12:17:53 Messende : 12:17:54 Standort Prüfart : Herten Ortsteil : Straße : Sportpark Wolfsberg Messergebnis Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A Gründungs/Verankerung Code : 0 Option : 15	Mast / Objekt Mast- / Objektzähler : 21 Mast- / Objektname : 17 Mast- / Objekttyp : gm15 konisch : x verzinkt : x Lack : Manschette : 0 Bemerkung : Ze foto A56 oct 20 2arm		Statische und dynamische Messwerte Auslenkung bei max Last Lasersweg (L1) : 4.9 mm Lasersweg (L2) : 3.2 mm Torsion zwischen L1 / L2 : 4.88 Grad Nettobleibung bei max Last Lasersweg zwischen L1 / L2 : 1.7 mm Mast / Objekt am Prüfende ohne Last Lasersweg (L1) : 0.7 mm Lasersweg (L2) : 0.4 mm	
			Pulsbelastung Amplitude : +/- 0.0 mm Ausschwingzeit : 0.0 sek Schweife : 0.5 mm	



REI-LUX Prüfbericht M30_0614021B.nm		Version 6.21 beta		
Prüf- und Messprotokoll		Statische und dynamische Messwerte		
Messtag : 14.06.2023	Mast / Objekt	Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung	
Messbeginn : 12:18:18	Mast- / Objektzähler : 21	Lasersweg (L1) :	6.4 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
Messende : 12:18:30	Mast- / Objektname : 17	Lasersweg (L2) :	6.2 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
	Mast- / Objekttyp : gm15	Torsion zwischen L1 / L2 :	3.45 Grad	Schweife : 0.5 mm
	konisch :			
	verzinkt : x			
Standort	Lack :	Nettobleibung bei max Last		
Prüfart : Herten	Manschette : 0	Lasersweg zwischen L1 / L2 :	0.2 mm	
Ortsteil :				
Straße : Sportpark Wolfsberg	Bemerkung : Ze foto A56 oct 20 2arm	Mast / Objekt am Prüfende ohne Last		
		Lasersweg (L1) :	0.9 mm	
		Lasersweg (L2) :	1.5 mm	
Messergebnis				
Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A				
Gründungs/Verankerung Code : 0				
Option : 15				



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land:	Nederland
Plaats:	Herten
Locatie:	Sportpark Wolfsberg
Mast type:	Verz. staal, Paaltop, 15 mtr
Meetdatum:	14-6-2023
Meetbelasting (max.):	1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code A - Object is **stabil** bevonden
Fundatie: Code 0 - Fundatie is **stabil** bevonden

Zekerheid bepaling:

Het object is stabil bevonden voor de komende 5 jaar.


Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl
R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek


Sportveldverlichtingsmast: 018
3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



REI-LUX Prüfbericht M30_0614022A.nm		Version 6.21 beta	
Prüf- und Messprotokoll Messtag : 14.06.2023 Messbeginn : 12:25:34 Messende : 12:25:36		Statische und dynamische Messwerte	
Mast / Objekt Mast- / Objektzähler : 22 Mast- / Objektname : 18 Mast- / Objekttyp : gm15 konisch : x verzinkt : x Lack : Manschette : 0		Auslenkung bei max Last Laserweg (L1) : 4.0 mm Laserweg (L2) : 0.5 mm Torsion zwischen L1 / L2 : 64.51 Grad	
Standort Prüfart : Herten Ortsteil : Straße : Sportpark Wolfsberg		Pulsbelastung Amplitude : +/- 0.0 mm Ausschwingzeit : 0.0 sek Schwellen : 0.5 mm	
Nettobleibung bei max Last Laserweg zwischen L1 / L2 : 3.6 mm		Mast / Objekt am Prüfende ohne Last Laserweg (L1) : 0.5 mm Laserweg (L2) : 0.4 mm	
Messergebnis Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A Gründung/Verankerung Code : 0 Option : 15			



REI-LUX Prüfbericht M30_0614022B.nm		Version 6.21 beta	
Prüf- und Messprotokoll Messtag : 14.06.2023 Messbeginn : 12:25:48 Messende : 12:26:05		Statische und dynamische Messwerte	
Mast / Objekt Mast- / Objektzähler : 22 Mast- / Objektname : 18 Mast- / Objekttyp : gm15 konisch : x verzinkt : x Lack : Manschette : 0		Auslenkung bei max Last Laserweg (L1) : 8.8 mm Laserweg (L2) : 8.1 mm Torsion zwischen L1 / L2 : 6.15 Grad	
Standort Prüfart : Herten Ortsteil : Straße : Sportpark Wolfsberg		Pulsbelastung Amplitude : +/- 0.0 mm Ausschwingzeit : 0.0 sek Schwellen : 0.5 mm	
Messergebnis Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A Gründung/Verankerung Code : 0 Option : 15		Nettobleibung bei max Last Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.7 mm Mast / Objekt am Prüfende ohne Last Laserweg (L1) : 0.8 mm Laserweg (L2) : 0.4 mm	



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land:	Nederland
Plaats:	Herten
Locatie:	Sportpark Wolfsberg
Mast type:	Verz. staal, Paaltop, 15 mtr
Meetdatum:	14-6-2023
Meetbelasting (max.):	1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code A - Object is **stabiel** bevonden
Fundatie: Code 0 - Fundatie is **stabiel** bevonden



Zekerheid bepaling:

Het object is stabiel bevonden voor de komende 5 jaar.

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl
R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek

Sportveldverlichtingsmast: 019
3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land:

Nederland

Plaats:

Herten

Locatie:

Sportpark Wolfsberg

Mast type:

Verz. staal, Paaltop, 15 mtr

Meetdatum:

14-6-2023

Meetbelasting (max.):

1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code A - Object is **stabiel** bevonden
Fundatie: Code 0 - Fundatie is **stabiel** bevonden

Zekerheid bepaling:

Het object is stabiel bevonden voor de komende 5 jaar.

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel +31(0)73 6841060 info@rei-lux.nl


R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek


Sportveldverlichtingsmast: 020
3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



REI-LUX Prüfbericht M30_0614030A.nm		Version 6.21 beta		
Prüf- und Messprotokoll Messtag : 14.06.2023 Messbeginn : 14.09.24 Messende : 14.09.27 Standort Prüfart : Herten Ortsteil : Straße : Sportpark Wolfsberg Messergebnis Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A Gründung/Verankerung Code : 0 Option : 15	Mast / Objekt Mast- / Objektzähler : 30 Mast- / Objektname : 20 Mast- / Objekttyp : gm15 konisch : x verzinkt : x Lack : Manschette : 0 Bemerkung : Ze foto A65 oct 20 2arm		Statische und dynamische Messwerte Auslenkung bei max Last Laserweg (L1) : 3.0 mm Laserweg (L2) : 1.6 mm Torsion zwischen L1 / L2 : 13.15 Grad Nettobleibung bei max Last Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.4 mm Mast / Objekt am Prüfende ohne Last Laserweg (L1) : 0.2 mm Laserweg (L2) : 0.1 mm	
			Pulsbelastung Amplitude : +/- 0.0 mm Ausweichzeit : 0.0 sek Schwelle : 0.5 mm	



REI-LUX Prüfbericht M30_0614030B.nm		Version 6.21 beta	
Prüf- und Messprotokoll Messtag : 14.06.2023 Messbeginn : 14.09.32 Messende : 14.09.46 Standort Prüfart : Herten Ortsteil : Straße : Sportpark Wolfsberg	Mast / Objekt Mast- / Objektzähler : 30 Mast- / Objektname : 20 Mast- / Objekttyp : gm15 konisch : x verzinkt : x Lack : Manschette : 0 Bemerkung : Ze foto A65 oct 20 2arm		
	Auslenkung bei max Last Laserweg (L1) : 8.1 mm Laserweg (L2) : 7.2 mm Torsion zwischen L1 / L2 : 10.15 Grad		
	Pulsbelastung Amplitude : +/- 0.0 mm Ausweichzeit : 0.0 sek Schwelle : 0.5 mm		
	Nettobleibung bei max Last Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.9 mm		
Messergebnis Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A Gründung/Verankerung Code : 0 Option : 15		Mast / Objekt am Prüfende ohne Last Laserweg (L1) : 0.7 mm Laserweg (L2) : 2.1 mm	



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land:	Nederland
Plaats:	Herten
Locatie:	Sportpark Wolfsberg
Mast type:	Verz. staal, Paaltop, 15 mtr
Meetdatum:	14-6-2023
Meetbelasting (max.):	1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code A - Object is **stabiel** bevonden
Fundatie: Code 0 - Fundatie is **stabiel** bevonden

Zekerheid bepaling:

Het object is stabiel bevonden voor de komende 5 jaar.


Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel +31(0)73 6841060 info@rei-lux.nl
R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek


Sportveldverlichtingsmast: 021
3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



REI-LUX Prüfbericht M30_0614029A.nm		Version 6.21 beta	
Prüf- und Messprotokoll Messtag : 14.06.2023 Messbeginn : 14.01.31 Messende : 14.01.33	Mast / Objekt Mast- / Objektzähler : 29 Mast- / Objektname : 21 Mast- / Objekttyp : gm15 konisch verzinkt : x Lack : Manschette : 0	Statische und dynamische Messwerte	
		Auslenkung bei max Last Laserweg (L1) : 3.4 mm Laserweg (L2) : 2.0 mm Torsion zwischen L1 / L2 : 9.52 Grad	Pulsbelastung Amplitude : +/- 0.0 mm Ausgangszeit : 0.0 sek Schwelle : 0.5 mm
		Nettobiegung bei max Last Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.3 mm	
Standort Prüfart : Herten Ortsteil : Straße : Sportpark Wolfsberg	Bemerkung : Ze foto A64 oct 20	Mast / Objekt am Prüfende ohne Last Laserweg (L1) : 0.2 mm Laserweg (L2) : 0.2 mm	
Messergebnis			
Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A Gründung/Verankerung Code : 0 Option : 15			



REI-LUX Prüfbericht M30_0614029B.nm		Version 6.21 beta	
Prüf- und Messprotokoll Messtag : 14.06.2023 Messbeginn : 14.01.40 Messende : 14.01.58	Mast / Objekt Mast- / Objektzähler : 29 Mast- / Objektname : 21 Mast- / Objekttyp : gm15 konisch : x verzinkt : x Lack : Manschette : 0	Statische und dynamische Messwerte	
		Auslenkung bei max Last Laserweg (L1) : 12.0 mm Laserweg (L2) : 11.6 mm Torsion zwischen L1 / L2 : 10.13 Grad	Pulsbelastung Amplitude : +/- 0.0 mm Ausgangszeit : 0.0 sek Schwelle : 0.5 mm
		Nettobiegung bei max Last Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.5 mm	
Standort Prüfart : Herten Ortsteil : Straße : Sportpark Wolfsberg	Bemerkung : Ze foto A64 oct 20	Mast / Objekt am Prüfende ohne Last Laserweg (L1) : 0.7 mm Laserweg (L2) : 0.7 mm	
Messergebnis			
Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A Gründung/Verankerung Code : 0 Option : 15			



Sportveldverlichtingsmast gegevens:	
Land:	Nederland
Plaats:	Herten
Locatie:	Sportpark Wolfsberg
Mast type:	Verz. staal, Paaltop, 15 mtr
Meetdatum:	14-6-2023
Meetbelasting (max.):	1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code A - Object is **stabiel** bevonden

Fundatie: Code 0 - Fundatie is **stabiel** bevonden

Zekerheid bepaling:

Het object is stabiel bevonden voor de komende 5 jaar.

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl


R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek


Sportveldverlichtingsmast: 022
3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



REI-LUX Prüfbericht M30_0614028A.nm		Version 6.21 beta	
Prüf- und Messprotokoll Messtag : 14.06.2023 Messbeginn : 13:54:05 Messende : 13:54:06 Standort Prüfört : Herten Ortsteil : Straße : Sportpark Wolfsberg	Mast / Objekt Mast- / Objektzähler : 28 Mast- / Objektname : 22 Mast- / Objekttyp : gm15 konisch : x verzinkt : x Lack : Manschette : 0		Statische und dynamische Messwerte Auslenkung bei max Last Lasersweg (L1) : 3,8 mm Lasersweg (L2) : 1,9 mm Torsion zwischen L1 / L2 : 176,83 Grad Nettobleibung bei max Last Lasersweg zwischen L1 / L2 : 1,9 mm Mast / Objekt am Prüfende ohne Last Lasersweg (L1) : 0,1 mm Lasersweg (L2) : 0,9 mm
	Messergebnis Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A Gründung/Verankerung Code : 0 Option : 15		



REI-LUX Prüfbericht M30_0614028B.nm		Version 6.21 beta	
Prüf- und Messprotokoll		Statische und dynamische Messwerte	
Messtag : 14.06.2023	Mast / Objekt	Auslenkung bei max Last	Pulsebelastung
Messbeginn : 13:54:14	Mast- / Objektzähler : 28	Lasersweg (L1) : 13,0 mm	Amplitude : +/ - 0,0 mm
Messende : 13:54:33	Mast- / Objektname : 22	Lasersweg (L2) : 6,7 mm	Ausgangswinkel : 0,0 sek
	Mast- / Objekttyp : gm15	Torsion zwischen L1 / L2 : 8,53 Grad	Schwelle : 0,5 mm
	konisch : x		
	verzinkt : x		
Standort	Lack : x	Nettobleibung bei max Last	
Prüfört : Herten	Manschette : 0	Lasersweg zwischen L1 / L2 : 6,3 mm	
Ortsteil :			
Straße : Sportpark Wolfsberg	Bemerkung : Ze foto A63 oct 20	Mast / Objekt am Prüfende ohne Last	
		Lasersweg (L1) : 0,6 mm	
		Lasersweg (L2) : 0,9 mm	
Messergebnisse			
Mast / Objekt	Gewährleistung (Jahre) : A		
Option	Gründung/Verankerung Code : 0		
Option : 15			



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land:	Nederland
Plaats:	Herten
Locatie:	Sportpark Wolfsberg
Mast type:	Verz. staal, Paaltop, 15 mtr
Meetdatum:	14-6-2023
Meetbelasting (max.):	1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code A - Object is **stabiel** bevonden
Fundatie: Code 0 - Fundatie is **stabiel** bevonden



Zekerheid bepaling:

Het object is stabiel bevonden voor de komende 5 jaar.

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl
R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek

Sportveldverlichtingsmast: 023
3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land: Nederland
Plaats: Herten
Locatie: Sportpark Wolfsberg

Mast type: Verz. staal, Paaltop, 15 mtr

Meetdatum: 14-6-2023
Meetbelasting (max.): 1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code A - Object is **stabiel** bevonden
Fundatie: Code 0 - Fundatie is **stabiel** bevonden

Zekerheid bepaling:

Het object is stabiel bevonden voor de komende 5 jaar.

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel +31(0)73 6841060 info@rei-lux.nl


R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek


Sportveldverlichtingsmast: 024
3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



REI-LUX Prüfbericht M30_0614026A.nm		Version 6.21 beta	
Prüf- und Messprotokoll Messtag : 14.06.2023 Messbeginn : 13:35:20 Messende : 13:38:48	Mast / Objekt		
	Mast- / Objektzähler : 26		
	Mast- / Objektname : 24		
	Mast- / Objekttyp : gm15		
	konisch : x		
Standort Prüfart : Herten Ortsteil : Straße : Sportpark Wolfsberg	verzinkt : x		
	Lack :		
	Manschette : 0		
	Bemerkung : Corrosie aan de mast, zie foto A61 ocd 2d		
Messergebnis			
Mast / Objekt	Gewährleistung (Jahre) : A		
Gründung/Verankerung Code : 0			
Option :			
Auslenkung bei max Last		Pulsbelastung	
Lasersweg (L1) :	3.8 mm	Amplitude :	+/- 0.0 mm
Lasersweg (L2) :	2.5 mm	Ausweichzeit :	0.0 sek
Torsion zwischen L1 / L2 :	16.46 Grad	Schwelle :	0.5 mm
Nettobleibung bei max Last			
Lasersweg zwischen L1 / L2 :	1.3 mm		
Mast / Objekt am Prüfende ohne Last			
Lasersweg (L1) :	0.1 mm		
Lasersweg (L2) :	0.1 mm		



REI-LUX Prüfbericht M30_0614026B.nm		Version 6.21 beta	
Prüf- und Messprotokoll Messtag : 14.06.2023 Messbeginn : 13:39:58 Messende : 13:40:13	Mast / Objekt		
	Mast- / Objektzähler : 26		
	Mast- / Objektname : 24		
	Mast- / Objekttyp : gm15		
	konisch : x		
Standort Prüfart : Herten Ortsteil : Straße : Sportpark Wolfsberg	verzinkt : x		
	Lack : x		
	Manschette : 0		
	Bemerkung : Corrosie aan de mast, zie foto A61 ocd 2d		
Messergebnis			
Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A			
Gründung/Verankerung Code : 0			
Option :			
Statische und dynamische Messwerte			
Auslenkung bei max Last		Pulsbelastung	
Lasersweg (L1) :	8.8 mm	Amplitude :	+/- 0.0 mm
Lasersweg (L2) :	6.3 mm	Ausweichzeit :	0.0 sek
Torsion zwischen L1 / L2 :	13.79 Grad	Schwelle :	0.5 mm
Nettobleibung bei max Last			
Lasersweg zwischen L1 / L2 :	3.5 mm		
Mast / Objekt am Prüfende ohne Last			
Lasersweg (L1) :	0.5 mm		
Lasersweg (L2) :	0.5 mm		



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land:	Nederland
Plaats:	Herten
Locatie:	Sportpark Wolfsberg
Mast type:	Verz. staal, Paaltop, 15 mtr
Meetdatum:	14-6-2023
Meetbelasting (max.):	1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code A - Object is **stabil** bevonden
Fundatie: Code 0 - Fundatie is **stabil** bevonden

Zekerheid bepaling:

Het object is stabil bevonden voor de komende 5 jaar.

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841060 info@rei-lux.nl
R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek

Sportveldverlichtingsmast: 001

3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land:	Nederland
Plaats:	Roermond
Locatie:	Sportpark De Wijher
Mast type:	Verz. staal, Paaltop, 15 mtr
Meetdatum:	13-6-2023
Meetbelasting (max.):	1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code A - Object is **stabiel** bevonden

Fundatie: Code 0 - Fundatie is **stabiel** bevonden

REI-LUX Prüfbericht M30_0613020A.nm


Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll
Messtag : 13.06.2023
Messbeginn : 11:49:14
Messende : 11.49.15
Standort
Prüfart : Roermond
Ortsteil :
Straße : Sportpark De Wijher
Mast / Objekt
Mast- / Objektzähler : 20
Mast- / Objektname : 1
Mast- / Objekttyp : gm15
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A20 oct 1d

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründungs/Verankerung Code : 0
Option : 15

Datum : Unterschrift :




Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last
Laserweg (L1) : 3.9 mm
Laserweg (L2) : 2.1 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 134.51 Grad
Pulsbelastung
Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobleibung bei max Last
Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.8 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last
Laserweg (L1) : 0.1 mm
Laserweg (L2) : 0.4 mm



REI-LUX Prüfbericht M30_0613020B.nm


Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll
Messtag : 13.06.2023
Messbeginn : 11:49:39
Messende : 11.50.04
Standort
Prüfart : Roermond
Ortsteil :
Straße : Sportpark De Wijher
Mast / Objekt
Mast- / Objektzähler : 20
Mast- / Objektname : 1
Mast- / Objekttyp : gm15
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A20 oct 1d

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründungs/Verankerung Code : 0
Option : 15

Datum : Unterschrift :




Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last
Laserweg (L1) : 7.9 mm
Laserweg (L2) : 8.7 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 29.89 Grad
Pulsbelastung
Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobleibung bei max Last
Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.7 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last
Laserweg (L1) : 0.3 mm
Laserweg (L2) : 0.4 mm



Zekerheid bepaling:

Het object is stabiel bevonden voor de komende 5 jaar.

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl


R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek


Sportveldverlichtingsmast: 002
3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



REI-LUX Prüfbericht M30_0613021A.nm		Version 6.21 beta	
Prüf- und Messprotokoll Messtag : 13.06.2023 Messbeginn : 11.56.25 Messende : 11.56.30	Mast / Objekt Mast- / Objektzähler : 21 Mast- / Objektname : 2 Mast- / Objekttyp : gm15 konisch verzinkt : x Lack : Manschette : 0	Statische und dynamische Messwerte	
		Auslenkung bei max Last Lasersweg (L1) : 3.1 mm Lasersweg (L2) : 0.2 mm Torsion zwischen L1 / L2 : 113.87 Grad	Pulsbelastung Amplitude : +/- 0.0 mm Ausgangszeit : 0.0 sek Schwelle : 0.5 mm
		Nettobiegung bei max Last Lasersweg zwischen L1 / L2 : 2.9 mm	
Standort Prüfart : Roermond Ortsteil : Straße : Sportpark De Wijher	Bemerkung : Zie foto A21 oct 1d	Mast / Objekt am Prüfende ohne Last Lasersweg (L1) : 0.4 mm Lasersweg (L2) : 0.3 mm	
Messergebnis			
Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A Gründung/Verankerung Code : 0 Option : 15			



REI-LUX Prüfbericht M30_0613021B.nm		Version 6.21 beta	
Prüf- und Messprotokoll Messtag : 13.06.2023 Messbeginn : 11:56:40 Messende : 11:56:55	Mast / Objekt Mast- / Objektzähler : 21 Mast- / Objektname : 2 Mast- / Objekttyp : gm15 konisch : x verzinkt : x Lack : Manschette : 0	Statische und dynamische Messwerte	
		Auslenkung bei max Last Lasersweg (L1) : 7.9 mm Lasersweg (L2) : 3.6 mm Torsion zwischen L1 / L2 : 3.83 Grad	Pulsbelastung Amplitude : +/- 0.0 mm Ausgangszeit : 0.0 sek Schwelle : 0.5 mm
		Nettobiegung bei max Last Lasersweg zwischen L1 / L2 : 4.3 mm	
Standort Prüfart : Roermond Ortsteil : Straße : Sportpark De Wijher	Bemerkung : Zie foto A21 oct 1d	Mast / Objekt am Prüfende ohne Last Lasersweg (L1) : 0.4 mm Lasersweg (L2) : 0.4 mm	
Messergebnis			
Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A Gründung/Verankerung Code : 0 Option : 15			



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land:	Nederland
Plaats:	Roermond
Locatie:	Sportpark De Wijher
Mast type:	Verz. staal, Paaltop, 15 mtr
Meetdatum:	13-6-2023
Meetbelasting (max.):	1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code A - Object is **stabiel** bevonden
Fundatie: Code 0 - Fundatie is **stabiel** bevonden



Zekerheid bepaling:

Het object is stabiel bevonden voor de komende 5 jaar.

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl
R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek

Sportveldverlichtingsmast: 003
3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land:	Nederland
Plaats:	Roermond
Locatie:	Sportpark De Wijher
Mast type:	Verz. staal, Paaltop, 15 mtr
Meetdatum:	13-6-2023
Meetbelasting (max.):	1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code A - Object is **stabiel** bevonden
Fundatie: Code 0 - Fundatie is **stabiel** bevonden




Zekerheid bepaling:

Het object is stabiel bevonden voor de komende 5 jaar.

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel +31(0)73 6841060 info@rei-lux.nl
R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek

Sportveldverlichtingsmast: 004
3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land:

Nederland

Plaats:

Roermond

Locatie:

Sportpark De Wijher

Mast type:

Verz. staal, Paaltop, 15 mtr

Meetdatum:

13-6-2023

Meetbelasting (max.):

1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code A - Object is **stabiel** bevonden
Fundatie: Code 0 - Fundatie is **stabiel** bevonden

Zekerheid bepaling:



Het object is stabiel bevonden voor de komende 5 jaar.

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel +31(0)73 6841060 info@rei-lux.nl

R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek

Sportveldverlichtingsmast: 005
3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land:	Nederland
Plaats:	Roermond
Locatie:	Sportpark De Wijher
Mast type:	Verz. staal, Paaltop, 15 mtr
Meetdatum:	13-6-2023
Meetbelasting (max.):	1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code A - Object is **stabiel** bevonden
Fundatie: Code 0 - Fundatie is **stabiel** bevonden



Zekerheid bepaling:

Het object is stabiel bevonden voor de komende 5 jaar.

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl
R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek

Sportveldverlichtingsmast: 006
3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land:	Nederland
Plaats:	Roermond
Locatie:	Sportpark De Wijher
Mast type:	Verz. staal, Paaltop, 15 mtr
Meetdatum:	13-6-2023
Meetbelasting (max.):	1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code A - Object is **stabiel** bevonden
Fundatie: Code 0 - Fundatie is **stabiel** bevonden

Zekerheid bepaling:



Het object is stabiel bevonden voor de komende 5 jaar.

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841060 info@rei-lux.nl

R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek

Sportveldverlichtingsmast: 007
3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land:	Nederland
Plaats:	Roermond
Locatie:	Sportpark De Wijher
Mast type:	Verz. staal, Paaltop, 15 mtr
Meetdatum:	13-6-2023
Meetbelasting (max.):	1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code A - Object is **stabiel** bevonden
Fundatie: Code 0 - Fundatie is **stabiel** bevonden



Zekerheid bepaling:

Het object is stabiel bevonden voor de komende 5 jaar.

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl
R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek

Sportveldverlichtingsmast: 008
3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land:	Nederland
Plaats:	Roermond
Locatie:	Sportpark De Wijher
Mast type:	Verz. staal, Paaltop, 15 mtr
Meetdatum:	13-6-2023
Meetbelasting (max.):	1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code A - Object is **stabiel** bevonden
Fundatie: Code 0 - Fundatie is **stabiel** bevonden



Zekerheid bepaling:

Het object is stabiel bevonden voor de komende 5 jaar.

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl
R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek

Sportveldverlichtingsmast: 009
3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land: Nederland
Plaats: Roermond
Locatie: Sportpark De Wijher

Mast type: Verz. staal, Paaltop, 15 mtr

Meetdatum: 13-6-2023
Meetbelasting (max.): 1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code A - Object is **stabiel** bevonden
Fundatie: Code 0 - Fundatie is **stabiel** bevonden

Zekerheid bepaling:



Het object is stabiel bevonden voor de komende 5 jaar.

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841060 info@rei-lux.nl

R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek

Sportveldverlichtingsmast: 010
3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land:	Nederland
Plaats:	Roermond
Locatie:	Sportpark De Wijher
Mast type:	Verz. staal, Paaltop, 15 mtr
Meetdatum:	13-6-2023
Meetbelasting (max.):	1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code A - Object is **stabil** bevonden
Fundatie: Code 4 - Object heeft een **zwakke fundatie**



Zekerheid bepaling:

Het object is stabiel bevonden voor de komende 5 jaar.

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl
R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek

Sportveldverlichtingsmast: 011
3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land: Nederland

Plaats: Roermond

Locatie: Sportpark De Wijher

Mast type: Verz. staal, Paaltop, 15 mtr

Meetdatum: 13-6-2023

Meetbelasting (max.): 1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code A - Object is **stabiel** bevonden
Fundatie: Code 0 - Fundatie is **stabiel** bevonden

Zekerheid bepaling:

Het object is stabiel bevonden voor de komende 5 jaar.

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel +31(0)73 6841060 info@rei-lux.nl


R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek


Sportveldverlichtingsmast: 012
3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



REI-LUX Prüfbericht M30_0613014A.nm		Version 6.21 beta	
Prüf- und Messprotokoll		Statische und dynamische Messwerte	
Messtag : 13.06.2023	Mast / Objekt	Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
Messbeginn : 10:36:22	Mast- / Objektzähler : 14	Lasersweg (L1) : 4.9 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
Messende : 10:36:24	Mast- / Objektname : 12	Lasersweg (L2) : 2.9 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
	Mast- / Objekttyp : gm15	Torsion zwischen L1 / L2 : 9.77 Grad	Schweife : 0.5 mm
	konisch		
Standort	verzinkt : x	Nettobleibung bei max Last	
Prüfört : Roermond	Lack :	Lasersweg zwischen L1 / L2 : 2.1 mm	
Ortsteil :	Manschette : 0		
Straße : Sportpark De Wijher	Bemerkung : Corrosie aan de mast, zie foto A14 oct 1d	Mast / Objekt am Prüfende ohne Last	
		Lasersweg (L1) : 0.2 mm	
		Lasersweg (L2) : 0.4 mm	
Messergebnis			
Mast / Objekt	Gewährleistung (Jahre) : A		
Gründung/Verankerung	Code : 0		
Option :			



REI-LUX Prüfbericht M30_0613014B.nm		Version 6.21 beta	
Prüf- und Messprotokoll Messtag : 13.06.2023 Messbeginn : 10:36:31 Messende : 10:36:54		Statische und dynamische Messwerte	
Standort Prüfört : Roermond Ortsteil : Straße : Sportpark De Wijher	Mast / Objekt Mast- / Objektzähler : 14 Mast- / Objektname : 12 Mast- / Objekttyp : gm15 konisch : x verzinkt : x Lack : Manschette : 0	Auslenkung bei max Last Lasersweg (L1) : 14,5 mm Lasersweg (L2) : 12,8 mm Torsion zwischen L1 / L2 : 0,68 Grad	Pulsbelastung Amplitude : +/- 0,0 mm Ausschwingzeit : 0,0 sek Schweife : 0,5 mm
	Nettobleibung bei max Last Lasersweg zwischen L1 / L2 : 1,7 mm		
	Mast / Objekt am Prüfende ohne Last Lasersweg (L1) : 1,3 mm Lasersweg (L2) : 1,0 mm		
	Messergebnis		
	Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A Gründung/Verankerung Code : 0 Option :		



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land:	Nederland
Plaats:	Roermond
Locatie:	Sportpark De Wijher
Mast type:	Verz. staal, Paaltop, 15 mtr
Meetdatum:	13-6-2023
Meetbelasting (max.):	1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code A - Object is **stabil** bevonden
Fundatie: Code 0 - Fundatie is **stabil** bevonden

Zekerheid bepaling:

Het object is stabil bevonden voor de komende 5 jaar.


Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841060 info@rei-lux.nl
R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek


Sportveldverlichtingsmast: 013
3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



REI-LUX Prüfbericht M30_0613013A.nm		Version 6.21 beta	
Prüf- und Messprotokoll Messtag : 13.06.2023 Messbeginn : 10:27:26 Messende : 10:27:31	Mast / Objekt Mast- / Objektzähler : 13 Mast- / Objektnr. : 13 Mast- / Objekttyp : gm15 konisch : 0 verzinkt : x Lack : Manschette : 0 Bemerkung : Corrosie bij de (1e) verjonging/taanaad (kritische armatuur bevestigd, zie foto A13)	Statische und dynamische Messwerte	
		Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
		Laserweg (L1) : 3,0 mm Laserweg (L2) : 1,3 mm Torsion zwischen L1 / L2 : 175,08 Grad	Amplitude : +/- 0,0 mm Ausschwingzeit : 0,0 sek Schwelle : 0,5 mm
Standort Prüfart : Roermond Ortsteil : Straße : Sportpark De Wijher		Nettobiegung bei max Last	
		Laserweg zwischen L1 / L2 : 1,7 mm	
		Mast / Objekt am Prüfende ohne Last	
Messergebnis Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : B Gründung/Verankerung Code : 0 Option :		Laserweg (L1) : 0,5 mm Laserweg (L2) : 0,4 mm	



REI-LUX Prüfbericht M30_0613013B.nm		Version 6.21 beta	
Prüf- und Messprotokoll Messtag : 13.06.2023 Messbeginn : 10:27:37 Messende : 10:27:59	Mast / Objekt Mast- / Objektzähler : 13 Mast- / Objektnr. : 13 Mast- / Objekttyp : gm15 konisch : 0 verzinkt : x Lack : Manschette : 0 Bemerkung : Corrosie bij de (1e) verjonging/taanaad (kritische armatuur bevestigd, zie foto A13)	Statische und dynamische Messwerte	
		Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
		Laserweg (L1) : 15,0 mm Laserweg (L2) : 11,3 mm Torsion zwischen L1 / L2 : 5,61 Grad	Amplitude : +/- 0,0 mm Ausschwingzeit : 0,0 sek Schwelle : 0,5 mm
Standort Prüfart : Roermond Ortsteil : Straße : Sportpark De Wijher		Nettobiegung bei max Last	
		Laserweg zwischen L1 / L2 : 3,7 mm	
		Mast / Objekt am Prüfende ohne Last	
Messergebnis Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : B Gründung/Verankerung Code : 0 Option :		Laserweg (L1) : 1,7 mm Laserweg (L2) : 1,4 mm	



Sportveldverlichtingsmast gegevens:	
Land:	Nederland
Plaats:	Roermond
Locatie:	Sportpark De Wijher
Mast type:	Verz. staal, Paaltop, 15 mtr
Meetdatum:	13-6-2023
Meetbelasting (max.):	1,5-voudige van EN40


Conclusie:
Object: Code B - Object is **tijdelijk stabiel** bevonden

Zekerheid bepaling:
Het object is stabiel bevonden voor de komende **6 maanden**.


Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl
R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek


Sportveldverlichtingsmast: 014
3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



REI-LUX Prüfbericht M30_0613012A.nm		Version 6.21 beta	
Prüf- und Messprotokoll Messtag : 13.06.2023 Messbeginn : 10:20:33 Messende : 10:20:34	Mast / Objekt Mast- / Objektzähler : 12 Mast- / Objektname : 14 Mast- / Objekttyp : gm15 konisch : 0 verzinkt : x Lack : Manschette : 0 Bemerkung : Corrosie bij de (1e) verjonging/taanaad (kritische armatuur bevestigd, zie foto A12)	Statische und dynamische Messwerte	
		Auslenkung bei max Last Laserweg (L1) : 2.5 mm Laserweg (L2) : 1.5 mm Torsion zwischen L1 / L2 : 5.16 Grad	Pulsbelastung Amplitude : +/- 0.0 mm Ausschwingzeit : 0.0 sek Schwelle : 0.5 mm
		Nettobleibung bei max Last Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.9 mm	
Standort Prüfart : Roermond Ortsteil : Straße : Sportpark De Wijher		Mast / Objekt am Prüfende ohne Last Laserweg (L1) : 0.3 mm Laserweg (L2) : 0.4 mm	
Messergebnis			
Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : B Gründung/Verankerung Code : 0 Option :			



REI-LUX Prüfbericht M30_0613012B.nm		Version 6.21 beta	
Prüf- und Messprotokoll Messtag : 13.06.2023 Messbeginn : 10:20:39 Messende : 10:20:59	Mast / Objekt Mast- / Objektzähler : 12 Mast- / Objektname : 14 Mast- / Objekttyp : gm15 konisch : 0 verzinkt : x Lack : Manschette : 0 Bemerkung : Corrosie bij de (1e) verjonging/taanaad (kritische armatuur bevestigd, zie foto A12)	Statische und dynamische Messwerte	
		Auslenkung bei max Last Laserweg (L1) : 13.1 mm Laserweg (L2) : 9.9 mm Torsion zwischen L1 / L2 : 2.47 Grad	Pulsbelastung Amplitude : +/- 0.0 mm Ausschwingzeit : 0.0 sek Schwelle : 0.5 mm
		Nettobleibung bei max Last Laserweg zwischen L1 / L2 : 3.3 mm	
Standort Prüfart : Roermond Ortsteil : Straße : Sportpark De Wijher		Mast / Objekt am Prüfende ohne Last Laserweg (L1) : 1.0 mm Laserweg (L2) : 1.4 mm	
Messergebnis			
Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : B Gründung/Verankerung Code : 0 Option :			



Sportveldverlichtingsmast gegevens:	
Land:	Nederland
Plaats:	Roermond
Locatie:	Sportpark De Wijher
Mast type:	Verz. staal, Paaltop, 15 mtr
Meetdatum:	13-6-2023
Meetbelasting (max.):	1,5-voudige van EN40

Conclusie:
Object: Code B - Object is **tijdelijk stabiel** bevonden

Zekerheid bepaling:
Het object is stabiel bevonden voor de komende **6 maanden**.

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl
R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek

Sportveldverlichtingsmast: 015

3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



REI-LUX Prüfbericht M30_0614007A.nm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll
Messtag : 14.06.2023
Messbeginn : 09:19:35
Messende : 09:19:39
Standort
Prüfart : Roermond
Ortsteil :
Straße : Sportpark De Wijher

Mast / Objekt
Mast- / Objektzähler : 7
Mast- / Objektname : 15
Mast- / Objekttyp : gm15
konisch : 0
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Ernstige corrosie rondom de deuropening, zie foto



Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : B
Gründungs/Verankerung Code : 0
Option :

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last
Laserweg (L1) : 2.5 mm
Laserweg (L2) : 1.6 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 107.66 Grad
Pulsebelastung
Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausgangszeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm
Nettobleibung bei max Last
Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.9 mm
Mast / Objekt am Prüfende ohne Last
Laserweg (L1) : 0.1 mm
Laserweg (L2) : 0.2 mm

Datum : Unterschrift :



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land: Nederland
Plaats: Roermond
Locatie: Sportpark De Wijher

Mast type: Verz. staal, Paaltop, 15 mtr

Meetdatum: 14-6-2023
Meetbelasting (max.): 1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code B - Object is **tijdelijk stabiel** bevonden

Zekerheid bepaling:



Het object is stabiel bevonden voor de komende **6 maanden**.

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl

R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek

Sportveldverlichtingsmast: 016
3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land: Nederland
Plaats: Roermond
Locatie: Sportpark De Wijher

Mast type: Verz. staal, Paaltop, 15 mtr

Meetdatum: 13-6-2023
Meetbelasting (max.): 1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code B - Object is **tijdelijk stabiel** bevonden

Zekerheid bepaling:



Het object is stabiel bevonden voor de komende **6 maanden**.

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel +31(0)73 6841060 info@rei-lux.nl

R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek

Sportveldverlichtingsmast: 017
3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land:	Nederland
Plaats:	Roermond
Locatie:	Sportpark De Wijher
Mast type:	Verz. staal, Paaltop, 15 mtr
Meetdatum:	13-6-2023
Meetbelasting (max.):	1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code B - Object is **tijdelijk stabiel** bevonden

Zekerheid bepaling:

Het object is stabiel bevonden voor de komende **6 maanden**.

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841060 info@rei-lux.nl


R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek


Sportveldverlichtingsmast: 018
3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



REI-LUX Prüfbericht M30_0613009A.nm		Version 6.21 beta		Statische und dynamische Messwerte	
Prüf- und Messprotokoll Messtag : 13.06.2023 Messbeginn : 09:54:49 Messende : 09:54:52	Mast / Objekt Mast- / Objektzähler : 9 Mast- / Objektnr. : 18 Mast- / Objekttyp : gm15 konisch : 0 verzinkt : x Lack : Manschette : 0		Auslenkung bei max Last Lasersweg (L1) : 2.8 mm Lasersweg (L2) : 1.8 mm Torsion zwischen L1 / L2 : 173.12 Grad		Pulsbelastung Amplitude : +/- 0.0 mm Ausweichzeit : 0.0 sek Schwelle : 0.5 mm
	Standort Prüfart : Roermond Ortsteil : Straße : Sportpark De Wijher		Nettobleibung bei max Last Lasersweg zwischen L1 / L2 : 1.0 mm		
	Bemerkung : Corrosie bij de (1e) verjonging/taanaad (kritische armatuur bevestigd, zie foto A9)		Mast / Objekt am Prüfende ohne Last Lasersweg (L1) : 0.1 mm Lasersweg (L2) : 0.0 mm		
Messergebnis					
Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : B Gründung/Verankerung Code : 0 Option :					



REI-LUX Prüfbericht M30_0613009B.nm		Version 6.21 beta		Statische und dynamische Messwerte	
Prüf- und Messprotokoll Messtag : 13.06.2023 Messbeginn : 09:54:56 Messende : 09:55:59	Mast / Objekt Mast- / Objektzähler : 9 Mast- / Objektnr. : 18 Mast- / Objekttyp : gm15 konisch : 0 verzinkt : x Lack : Manschette : 0		Auslenkung bei max Last Lasersweg (L1) : 11.6 mm Lasersweg (L2) : 9.7 mm Torsion zwischen L1 / L2 : 0.80 Grad		Pulsbelastung Amplitude : +/- 0.0 mm Ausschweizzeit : 0.0 sek Schwelle : 0.5 mm
	Standort Prüfart : Roermond Ortsteil : Straße : Sportpark De Wijher		Nettobleibung bei max Last Lasersweg zwischen L1 / L2 : 1.9 mm		
	Bemerkung : Corrosie bij de (1e) verjonging/taanaad (kritische armatuur bevestigd, zie foto A9)		Mast / Objekt am Prüfende ohne Last Lasersweg (L1) : 1.8 mm Lasersweg (L2) : 2.0 mm		
Messergebnis Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : B Gründung/Verankerung Code : 0 Option :					



Sportveldverlichtingsmast gegevens:	
Land:	Nederland
Plaats:	Roermond
Locatie:	Sportpark De Wijher
Mast type:	Verz. staal, Paaltop, 15 mtr
Meetdatum:	13-6-2023
Meetbelasting (max.):	1,5-voudige van EN40

Conclusie:	
Object:	Code B - Object is tijdelijk stabiel bevonden

Zekerheid bepaling:

Het object is stabiel bevonden voor de komende **6 maanden**.

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl


R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek


Sportveldverlichtingsmast: 019
3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



REI-LUX Prüfbericht M30_0613027A.nm		Version 6.21 beta	
Prüf- und Messprotokoll Messtag : 13.06.2023 Messbeginn : 13.33.58 Messende : 13.33.59		Mast / Objekt Mast- / Objektzähler : 27 Mast- / Objektname : 19 Mast- / Objekttyp : gm18 konisch : x verzinkt : x Lack : Manschette : 0	
Standort Prüfart : Roermond Ortsteil : Straße : Sportpark De Wijher		Bemerkung : Zie foto A27 oct 3d 3am	
Messergebnis			
Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A			
Gründung/Verankerung Code : 0			
Option : 15			
Auslenkung bei max Last		Pulsbelastung	
Lasersweg (L1) : 1.1 mm		Amplitude : +/- 0.0 mm	
Lasersweg (L2) : 0.5 mm		Ausschwingzeit : 0.0 sek	
Torsion zwischen L1 / L2 : 21.36 Grad		Schwelle : 0.5 mm	
Nettobleibung bei max Last		Lasersweg zwischen L1 / L2 : 0.6 mm	
Mast / Objekt am Prüfende ohne Last		Lasersweg (L1) : 0.3 mm	
		Lasersweg (L2) : 0.1 mm	



REI-LUX Prüfbericht M30_0613027B.nm		Version 6.21 beta	
Prüf- und Messprotokoll Messtag : 13.06.2023 Messbeginn : 13.35.14 Messende : 13.35.34	Mast / Objekt		
	Mast- / Objektzähler : 27		
	Mast- / Objektname : 19		
	Mast- / Objekttyp : gm18		
	konisch : x		
Standort Prüfart : Roermond Ortsteil : Straße : Sportpark De Wijher	verzinkt : x		
	Lack : Manschette : 0		
	Bemerkung : Zie foto A27 oct 3d 3am		
Messergebnis			
Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A			
Gründung/Verankerung Code : 0			
Option : 15			
Auslenkung bei max Last		Pulsbelastung	
Lasersweg (L1) : 8.4 mm		Amplitude : +/- 0.0 mm	
Lasersweg (L2) : 2.5 mm		Ausschwingzeit : 0.0 sek	
Torsion zwischen L1 / L2 : 37.14 Grad		Schwelle : 0.5 mm	
Nettobleibung bei max Last			
Lasersweg zwischen L1 / L2 : 5.9 mm			
Mast / Objekt am Prüfende ohne Last			
Lasersweg (L1) : 0.2 mm			
Lasersweg (L2) : 0.2 mm			



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land:	Nederland
Plaats:	Roermond
Locatie:	Sportpark De Wijher
Mast type:	Verz. staal, Paaltop, 18 mtr
Meetdatum:	13-6-2023
Meetbelasting (max.):	1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code A - Object is **stabiel** bevonden
Fundatie: Code 0 - Fundatie is **stabiel** bevonden



Zekerheid bepaling:

Het object is stabiel bevonden voor de komende 5 jaar.

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl
R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek

Sportveldverlichtingsmast: 021
3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land:	Nederland
Plaats:	Roermond
Locatie:	Sportpark De Wijher
Mast type:	Verz. staal, Paaltop, 18 mtr
Meetdatum:	13-6-2023
Meetbelasting (max.):	1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code A - Object is **stabiel** bevonden
Fundatie: Code 0 - Fundatie is **stabiel** bevonden

Zekerheid bepaling:

Het object is stabiel bevonden voor de komende 5 jaar.

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl


R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek


Sportveldverlichtingsmast: 022
3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



REI-LUX Prüfbericht M30_0613024A.nm		Version 6.21 beta	
Prüf- und Messprotokoll Messtag : 13.06.2023 Messbeginn : 12:33:14 Messende : 12:33:16 Standort Prüfart : Roermond Ortsteil : Straße : Sportpark De Wijher Messergebnis Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A Gründungs/Verankerung Code : Option : 15	Mast / Objekt Mast- / Objektzähler : 24 Mast- / Objektnr. : 22 Mast- / Objekttyp : gm18 konisch : x verzinkt : x Lack : Manschette : 0 Bemerkung : Zie foto A24 oct 2d 2am		
	Statische und dynamische Messwerte		
	Auslenkung bei max Last Laserweg (L1) : 2.2 mm Laserweg (L2) : 1.2 mm Torsion zwischen L1 / L2 : 11.33 Grad		Pulsbelastung Amplitude : +/- 0.0 mm Ausschwingzeit : 0.0 sek Schwellen : 0.5 mm
	Nettobiegung bei max Last Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.0 mm		
	Mast / Objekt am Prüfende ohne Last Laserweg (L1) : 0.1 mm Laserweg (L2) : 0.1 mm		



REI-LUX Prüfbericht M30_0613024B.nm		Version 6.21 beta		
Statische und dynamische Messwerte				
Prüf- und Messprotokoll Messtag : 13.06.2023 Messbeginn : 12:33:33 Messende : 12:33:57 Standort Prüfart : Roermond Ortsteil : Straße : Sportpark De Wijher	Mast / Objekt Mast- / Objektzähler : 24 Mast- / Objektnr. : 22 Mast- / Objekttyp : gm18 konisch : x verzinkt : x Lack : Manschette : 0 Bemerkung : Zie foto A24 oct 2d 2am	Auslenkung bei max Last Laserweg (L1) : 13.6 mm Laserweg (L2) : 10.0 mm Torsion zwischen L1 / L2 : 7.30 Grad		Pulsbelastung Amplitude : +/- 0.0 mm Ausschwingzeit : 0.0 sek Schwellen : 0.5 mm
		Nettobiegung bei max Last Laserweg zwischen L1 / L2 : 3.6 mm		
		Mast / Objekt am Prüfende ohne Last Laserweg (L1) : 0.3 mm Laserweg (L2) : 0.8 mm		
		Messergebnis Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A Gründungs/Verankerung Code : 0 Option : 15		



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land:	Nederland
Plaats:	Roermond
Locatie:	Sportpark De Wijher
Mast type:	Verz. staal, Paaltop, 18 mtr
Meetdatum:	13-6-2023
Meetbelasting (max.):	1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code A - Object is **stabiel** bevonden
Fundatie: Code 0 - Fundatie is **stabiel** bevonden



Zekerheid bepaling:

Het object is stabiel bevonden voor de komende 5 jaar.

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl
R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek

Sportveldverlichtingsmast: 023
3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land:	Nederland
Plaats:	Roermond
Locatie:	Sportpark De Wijher
Mast type:	Verz. staal, Paaltop, 18 mtr
Meetdatum:	13-6-2023
Meetbelasting (max.):	1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code A - Object is **stabiel** bevonden
Fundatie: Code 0 - Fundatie is **stabiel** bevonden

Zekerheid bepaling:



Het object is stabiel bevonden voor de komende 5 jaar.

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl

R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek

Sportveldverlichtingsmast: 024
3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land:	Nederland
Plaats:	Roermond
Locatie:	Sportpark De Wijher
Mast type:	Verz. staal, Paaltop, 18 mtr
Meetdatum:	13-6-2023
Meetbelasting (max.):	1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code A - Object is **stabiel** bevonden
Fundatie: Code 0 - Fundatie is **stabiel** bevonden

Zekerheid bepaling:

Het object is stabiel bevonden voor de komende 5 jaar.

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel +31(0)73 6841060 info@rei-lux.nl
R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek

Sportveldverlichtingsmast: 025

3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



REI-LUX Prüfbericht M30_0613028A.nm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll
Messtag : 13.06.2023
Messbeginn : 14:10:16
Messende : 14:10:25
Standort
Prüfart : Roermond
Ortsteil :
Straße : Sportpark De Wijher

Mast / Objekt
Mast- / Objektzähler : 28
Mast- / Objektnr : 25
Mast- / Objekttyp : gm15
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A28 oct 2d

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründungs/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte



Auslenkung bei max Last
Laserweg (L1) : 3.2 mm
Laserweg (L2) : 2.3 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 13.60 Grad

Pulsbelastung
Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausgangzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobleibung bei max Last
Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.8 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last
Laserweg (L1) : 0.3 mm
Laserweg (L2) : 0.3 mm

Datum : Unterschrift :



REI-LUX Prüfbericht M30_0613028B.nm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll
Messtag : 13.06.2023
Messbeginn : 14:10:29
Messende : 14:10:42
Standort
Prüfart : Roermond
Ortsteil :
Straße : Sportpark De Wijher

Mast / Objekt
Mast- / Objektzähler : 28
Mast- / Objektnr : 25
Mast- / Objekttyp : gm15
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A28 oct 2d

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründungs/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte



Auslenkung bei max Last
Laserweg (L1) : 11.4 mm
Laserweg (L2) : 7.4 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 0.94 Grad

Pulsbelastung
Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausgangzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobleibung bei max Last
Laserweg zwischen L1 / L2 : 4.0 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last
Laserweg (L1) : 1.4 mm
Laserweg (L2) : 0.9 mm

Datum : Unterschrift :



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land: Nederland
Plaats: Roermond
Locatie: Sportpark De Wijher

Mast type: Verz. staal, Paaltop, 15 mtr

Meetdatum: 13-6-2023
Meetbelasting (max.): 1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code A - Object is **stabiel** bevonden

Fundatie: Code 0 - Fundatie is **stabiel** bevonden

Zekerheid bepaling:



Het object is stabiel bevonden voor de komende 5 jaar.

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl

R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek

Sportveldverlichtingsmast: 026
3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land: Nederland
Plaats: Roermond
Locatie: Sportpark De Wijher

Mast type: Verz. staal, Paaltop, 15 mtr

Meetdatum: 14-6-2023
Meetbelasting (max.): 1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code A - Object is **stabiel** bevonden
Fundatie: Code 0 - Fundatie is **stabiel** bevonden

Zekerheid bepaling:

Het object is stabiel bevonden voor de komende 5 jaar.

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel +31(0)73 6841060 info@rei-lux.nl

R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek

Sportveldverlichtingsmast: 027

3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land:	Nederland
Plaats:	Roermond
Locatie:	Sportpark De Wijher
Mast type:	Verz. staal, Paaltop, 15 mtr
Meetdatum:	14-6-2023
Meetbelasting (max.):	1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code A - Object is **stabiel** bevonden

Fundatie: Code 0 - Fundatie is **stabiel** bevonden

REI-LUX Prüfbericht M30_0614005A.nm

Version 6.21 beta


Prüf- und Messprotokoll
Messtag : 14.06.2023
Messbeginn : 08:52:27
Messende : 06:52:29
Standort
Prüfart : Roermond
Ortsteil :
Straße : Sportpark De Wijher

Mast / Objekt
Mast- / Objektzähler : 5
Mast- / Objektname : 27
Mast- / Objekttyp : gm15
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A37 oct 2d

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründungs/Verankerung Code : 0
Option : 15

Datum : Unterschrift :




Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last
Laserweg (L1) : 2.6 mm
Laserweg (L2) : 1.0 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 178.89 Grad

Pulsbelastung
Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausgangszeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobleibung bei max Last
Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.5 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last
Laserweg (L1) : 0.3 mm
Laserweg (L2) : 0.1 mm



REI-LUX Prüfbericht M30_0614005B.nm

Version 6.21 beta


Prüf- und Messprotokoll
Messtag : 14.06.2023
Messbeginn : 08:52:35
Messende : 06:52:56
Standort
Prüfart : Roermond
Ortsteil :
Straße : Sportpark De Wijher

Mast / Objekt
Mast- / Objektzähler : 5
Mast- / Objektname : 27
Mast- / Objekttyp : gm15
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A37 oct 2d

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründungs/Verankerung Code : 0
Option : 15

Datum : Unterschrift :




Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last
Laserweg (L1) : 12.0 mm
Laserweg (L2) : 7.1 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 8.10 Grad

Pulsbelastung
Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausgangszeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobleibung bei max Last
Laserweg zwischen L1 / L2 : 4.8 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last
Laserweg (L1) : 0.3 mm
Laserweg (L2) : 0.4 mm



Zekerheid bepaling:

Het object is stabiel bevonden voor de komende 5 jaar.

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841060 info@rei-lux.nl


R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek


Sportveldverlichtingsmast: 028
3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



REI-LUX Prüfbericht M30_0614004A.nm		Version 6.21 beta	
Prüf- und Messprotokoll Messtag : 14.06.2023 Messbeginn : 08:45:08 Messende : 08:45:10 Standort Prüfart : Roermond Ortsteil : Straße : Sportpark De Wijher	Mast / Objekt Mast- / Objektzähler : 4 Mast- / Objektnr. : 28 Mast- / Objekttyp : gm15 verziert : x lack : Mantelhaut : Bemerkung : Corrosie bij de basis, zie foto A36 oct 0d		
	Statische und dynamische Messwerte		
	Auslenkung bei max Last Laserweg (L1) : 3.2 mm Laserweg (L2) : 2.3 mm Torsion zwischen L1 / L2 : 15.99 Grad		Pulsbelastung Amplitude : +/- 0.0 mm Ausweichzeit : 0.0 sek Schwelle : 0.5 mm
	Nettobleibung bei max Last Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.8 mm		Mast / Objekt am Prüfende ohne Last Laserweg (L1) : 0.1 mm Laserweg (L2) : 0.1 mm
Messergebnis Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A Gründung/Verankerung Code : 0 Option :			



REI-LUX Prüfbericht M30_0614004B.nm		Version 6.21 beta			
Prüf- und Messprotokoll Messtag : 14.06.2023 Messbeginn : 08:45:14 Messende : 08:45:36	Mast / Objekt Mast- / Objektzähler : 4 Mast- / Objektnr. : 28 Mast- / Objekttyp : gm15 verziert : x Lack : Manschette : 0 Bemerkung : Corrosie bij de basis, zie foto A36 oct 0d			Statische und dynamische Messwerte	
				Auslenkung bei max Last Laserweg (L1) : 15.1 mm Laserweg (L2) : 13.2 mm Torsion zwischen L1 / L2 : 16.95 Grad	Pulsbelastung Amplitude : +/- 0.0 mm Ausweichzeit : 0.0 sek Schwelle : 0.5 mm
	Standort Prüfart : Roermond Ortsteil : Straße : Sportpark De Wijher			Nettobleibung bei max Last Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.9 mm	Mast / Objekt am Prüfende ohne Last Laserweg (L1) : 1.1 mm Laserweg (L2) : 1.3 mm
	Messergebnis Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A Gründung/Verankerung Code : 0 Option :				



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land:	Nederland
Plaats:	Roermond
Locatie:	Sportpark De Wijher
Mast type:	Verz. staal, Paaltop, 15 mtr
Meetdatum:	14-6-2023
Meetbelasting (max.):	1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code A - Object is **stabiel** bevonden
Fundatie: Code 0 - Fundatie is **stabiel** bevonden

Zekerheid bepaling:

Het object is stabiel bevonden voor de komende 5 jaar.


Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl
R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek


Sportveldverlichtingsmast: 029
3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



REI-LUX Prüfbericht M30_0614003A.nm		Version 6.21 beta	
Prüf- und Messprotokoll Messtag : 14.06.2023 Messbeginn : 08:38:11 Messende : 08:38:12		Statische und dynamische Messwerte	
Mast / Objekt Mast- / Objektzähler : 3 Mast- / Objektname : 29 Mast- / Objekttyp : gm15 konisch verzinkt : x Lack : Manschette : 0		Auslenkung bei max Last Lasersweg (L1) : 2.8 mm Lasersweg (L2) : 1.9 mm Torsion zwischen L1 / L2 : 17.65 Grad	
Standort Prüfart : Roermond Ortsteil : Straße : Sportpark De Wijher		Pulsbelastung Amplitude : +/- 0.0 mm Ausgangszeit : 0.0 sek Schwelle : 0.5 mm	
Bemerkung : Corrosie bij de basis, zie foto A35 oct 0d		Nettobleibung bei max Last Lasersweg zwischen L1 / L2 : 0.9 mm	
Messergebnis Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A Gründung/Verankerung Code : 0 Option :		Mast / Objekt am Prüfende ohne Last Lasersweg (L1) : 0.3 mm Lasersweg (L2) : 0.3 mm	



REI-LUX Prüfbericht M30_0614003B.nm		Version 6.21 beta	
Prüf- und Messprotokoll Messtag : 14.06.2023 Messbeginn : 08:38:16 Messende : 08:38:34	Mast / Objekt Mast- / Objektzähler : 3 Mast- / Objektname : 29 Mast- / Objekttyp : gm15 konisch : x verzinkt : x Lack : Manschette : 0		
	Standort Prüfart : Roermond Ortsteil : Straße : Sportpark De Wijher		
	Bemerkung : Corrosie bij de basis, zie foto A35 oct 0d		
	Messergebnis Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A Gründung/Verankerung Code : 0 Option :		
	Statische und dynamische Messwerte		
Auslenkung bei max Last Lasersweg (L1) : 8.4 mm Lasersweg (L2) : 7.7 mm Torsion zwischen L1 / L2 : 9.45 Grad		Pulsbelastung Amplitude : +/- 0.0 mm Ausgangzeit : 0.0 sek Schwelle : 0.5 mm	
Nettobleibung bei max Last Lasersweg zwischen L1 / L2 : 0.7 mm		Mast / Objekt am Prüfende ohne Last Lasersweg (L1) : 0.6 mm Lasersweg (L2) : 0.5 mm	



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land:	Nederland
Plaats:	Roermond
Locatie:	Sportpark De Wijher
Mast type:	Verz. staal, Paaltop, 15 mtr
Meetdatum:	14-6-2023
Meetbelasting (max.):	1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code A - Object is **stabiel** bevonden
Fundatie: Code 0 - Fundatie is **stabiel** bevonden

Zekerheid bepaling:

Het object is stabiel bevonden voor de komende 5 jaar.


Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841060 info@rei-lux.nl
R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek


Sportveldverlichtingsmast: 030
3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



REI-LUX Prüfbericht M30_0614002A.nm		Version 6.21 beta	
Prüf- und Messprotokoll Messtag : 14.06.2023 Messbeginn : 08:31:11 Messende : 08:31:13 Standort Prüfart : Roermond Ortsteil : Straße : Sportpark De Wijher	Mast / Objekt Mast- / Objektzähler : 2 Mast- / Objektname : 30 Mast- / Objekttyp : gm14 konisch : x verzinkt : x Lack : Manschette : 0 Bemerkung : Zie foto A34 oct 1d	Statische und dynamische Messwerte	
		Auslenkung bei max Last Laserweg (L1) : 6.5 mm Laserweg (L2) : 2.7 mm Torsion zwischen L1 / L2 : 3.83 Grad	Pulsbelastung Amplitude : +/- 0.0 mm Ausgangszeit : 0.0 sek Schwelle : 0.5 mm
		Nettobleibung bei max Last Laserweg zwischen L1 / L2 : 3.8 mm	
		Mast / Objekt am Prüfende ohne Last Laserweg (L1) : 0.3 mm Laserweg (L2) : 0.3 mm	
Messergebnis Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A Gründung/Verankerung Code : 0 Option : 15			



REI-LUX Prüfbericht M30_0614002B.nm		Version 6.21 beta	
Prüf- und Messprotokoll Messtag : 14.06.2023 Messbeginn : 08:31:17 Messende : 08:31:34 Standort Prüfart : Roermond Ortsteil : Straße : Sportpark De Wijher	Mast / Objekt Mast- / Objektzähler : 2 Mast- / Objektname : 30 Mast- / Objekttyp : gm14 konisch : x verzinkt : x Lack : Manschette : 0 Bemerkung : Zie foto A34 oct 1d	Statische und dynamische Messwerte	
		Auslenkung bei max Last Laserweg (L1) : 13.3 mm Laserweg (L2) : 7.3 mm Torsion zwischen L1 / L2 : 5.47 Grad	Pulsbelastung Amplitude : +/- 0.0 mm Ausgangszeit : 0.0 sek Schwelle : 0.5 mm
		Nettobleibung bei max Last Laserweg zwischen L1 / L2 : 6.0 mm	
		Mast / Objekt am Prüfende ohne Last Laserweg (L1) : 0.4 mm Laserweg (L2) : 0.2 mm	
Messergebnis Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A Gründung/Verankerung Code : 0 Option : 15			



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land:	Nederland
Plaats:	Roermond
Locatie:	Sportpark De Wijher
Mast type:	Verz. staal, Paaltop, 14 mtr
Meetdatum:	14-6-2023
Meetbelasting (max.):	1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code A - Object is **stabiel** bevonden
Fundatie: Code 0 - Fundatie is **stabiel** bevonden



Zekerheid bepaling:

Het object is stabiel bevonden voor de komende 5 jaar.

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl
R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek

Sportveldverlichtingsmast: 031
3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land:	Nederland
Plaats:	Roermond
Locatie:	Sportpark De Wijher
Mast type:	Verz. staal, Paaltop, 12 mtr
Meetdatum:	14-6-2023
Meetbelasting (max.):	1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code B* - Object is **tijdelijk stabiel** bevonden
Fundatie: Code 0 - Fundatie is **stabiel** bevonden

Zekerheid bepaling:

Het object is stabiel bevonden voor de komende **6 maanden**.


Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841060 info@rei-lux.nl
R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek


Sportveldverlichtingsmast: 032
3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



REI-LUX Prüfbericht M30_0613029A.nm		Version 6.21 beta	
Prüf- und Messprotokoll Messtag : 13.06.2023 Messbeginn : 14:15:32 Messende : 14:15:34	Mast / Objekt Mast- / Objektzähler : 29 Mast- / Objektname : 32 Mast- / Objekttyp : gm14 konisch : x verzinkt : x Lack : Manschette : 0 Bemerkung : Zie foto A29 oct 2d 2am		
	Standort Prüfart : Roermond Ortsteil : Straße : Sportpark De Wijher		
	Messergebnis Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A Gründungs/Verankerung Code : 0 Option : 15		
	Statische und dynamische Messwerte Auslenkung bei max Last Laserweg (L1) : 3.0 mm Laserweg (L2) : 1.9 mm Torsion zwischen L1 / L2 : 22.80 Grad		
	Pulsbelastung Amplitude : +/- 0.0 mm Ausschwingzeit : 0.0 sek Schwellen : 0.5 mm		
Nettobleibung bei max Last Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.1 mm Mast / Objekt am Prüfende ohne Last Laserweg (L1) : 0.5 mm Laserweg (L2) : 0.3 mm			



REI-LUX Prüfbericht M30_0613029B.nm		Version 6.21 beta	
Prüf- und Messprotokoll Messtag : 13.06.2023 Messbeginn : 14:16:05 Messende : 14:16:21	Mast / Objekt Mast- / Objektzähler : 29 Mast- / Objektname : 32 Mast- / Objekttyp : gm14 konisch : x verzinkt : x Lack : Manschette : 0 Bemerkung : Zie foto A29 oct 2d 2am		
	Standort Prüfart : Roermond Ortsteil : Straße : Sportpark De Wijher		
	Messergebnis Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A Gründungs/Verankerung Code : 0 Option : 15		
	Statische und dynamische Messwerte		
	Auslenkung bei max Last Laserweg (L1) : 12.2 mm Laserweg (L2) : 8.0 mm Torsion zwischen L1 / L2 : 0.52 Grad		
Nettobleibung bei max Last Laserweg zwischen L1 / L2 : 4.2 mm		Pulsbelastung Amplitude : +/- 0.0 mm Ausschwingzeit : 0.0 sek Schwellen : 0.5 mm	
Mast / Objekt am Prüfende ohne Last Laserweg (L1) : 0.2 mm Laserweg (L2) : 0.1 mm			



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land:	Nederland
Plaats:	Roermond
Locatie:	Sportpark De Wijher
Mast type:	Verz. staal, Paaltop, 14 mtr
Meetdatum:	13-6-2023
Meetbelasting (max.):	1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code A - Object is **stabiel** bevonden
Fundatie: Code 0 - Fundatie is **stabiel** bevonden

Zekerheid bepaling:

Het object is stabiel bevonden voor de komende 5 jaar.

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl
R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek

Sportveldverlichtingsmast: 033

3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land:	Nederland
Plaats:	Roermond
Locatie:	Sportpark De Wijher
Mast type:	Verz. staal, Paaltop, 18 mtr
Meetdatum:	13-6-2023
Meetbelasting (max.):	1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code A - Object is **stabiel** bevonden

Fundatie: Code 0 - Fundatie is **stabiel** bevonden

REI-LUX Prüfbericht M30_0613030A.nm

Version 6.21 beta


Prüf- und Messprotokoll
Messtag : 13.06.2023
Messbeginn : 14.23.15
Messende : 14.23.18

Mast / Objekt
Mast- / Objektzähler : 30
Mast- / Objektname : 33
Mast- / Objekttyp : gm18
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A30 2d 2arm

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Datum : Unterschrift :



Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last
Laserweg (L1) : 1.7 mm
Laserweg (L2) : 1.1 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 175.98 Grad

Pulsbelastung
Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausgangszeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobleibung bei max Last
Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.7 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last
Laserweg (L1) : 0.2 mm
Laserweg (L2) : 0.2 mm

REI-LUX Prüfbericht M30_0613030B.nm

Version 6.21 beta


Prüf- und Messprotokoll
Messtag : 13.06.2023
Messbeginn : 14.23.29
Messende : 14.23.45

Mast / Objekt
Mast- / Objektzähler : 30
Mast- / Objektname : 33
Mast- / Objekttyp : gm18
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A30 2d 2arm

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Datum : Unterschrift :



Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last
Laserweg (L1) : 2.7 mm
Laserweg (L2) : 2.9 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 14.50 Grad

Pulsbelastung
Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausgangszeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobleibung bei max Last
Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.2 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last
Laserweg (L1) : 0.5 mm
Laserweg (L2) : 0.1 mm

Zekerheid bepaling:

Het object is stabiel bevonden voor de komende 5 jaar.

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl


R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek


Sportveldverlichtingsmast: 034
3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



REI-LUX Prüfbericht M30_0613031A.nm		Version 6.21 beta		
Prüf- und Messprotokoll Messtag : 13.06.2023 Messbeginn : 14:29:49 Messende : 14:29:50	Mast / Objekt Mast- / Objektzähler : 31 Mast- / Objektnr. : 34 Mast- / Objekttyp : gm18 konisch verzinkt : x Lack : Manschette : 0		Auslenkung bei max Last Lasersweg (L1) : 2,3 mm Lasersweg (L2) : 1,6 mm Torsion zwischen L1 / L2 : 174,45 Grad	
	Standort Prüfart : Roermond Ortsteil : Straße : Sportpark De Wijher			Pulsbelastung Amplitude : +/- 8,0 mm Auslenkungszeit : 0,5 sek Schwelle : 0
	Bemerkung : Zie foto A31 2d			
Messergebnis				
Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A				
Gründungs/Verankerung Code : 0				
Option : 15				
Nettobleibung bei max Last Lasersweg zwischen L1 / L2 : 0,7 mm		Mast / Objekt am Prüfende ohne Last Lasersweg (L1) : 0,6 mm Lasersweg (L2) : 0,2 mm		



REI-LUX Prüfbericht M30_0613031B.nm		Version 6.21 beta		
Prüf- und Messprotokoll Messtag : 13.06.2023 Messbeginn : 14:29:55 Messende : 14:30:11	Mast / Objekt Mast- / Objektzähler : 31 Mast- / Objektnr. : 34 Mast- / Objekttyp : gm18 konisch : x verzinkt : x Lack : Manschette : 0		Auslenkung bei max Last Lasersweg (L1) : 3,7 mm Lasersweg (L2) : 6,1 mm Torsion zwischen L1 / L2 : 25,00 Grad	
	Standort Prüfart : Roermond Ortsteil : Straße : Sportpark De Wijher			Pulsbelastung Amplitude : +/- 0,0 mm Auslenkungszeit : 0,0 sek Schwelle : 0,5 mm
Messergebnis				
Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A				
Gründungs/Verankerung Code : 0				
Option : 15				



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land:	Nederland
Plaats:	Roermond
Locatie:	Sportpark De Wijher
Mast type:	Verz. staal, Paaltop, 18 mtr
Meetdatum:	13-6-2023
Meetbelasting (max.):	1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code A - Object is **stabiel** bevonden
Fundatie: Code 0 - Fundatie is **stabiel** bevonden

Zekerheid bepaling:

Het object is stabiel bevonden voor de komende 5 jaar.


Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl
R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek


Sportveldverlichtingsmast: 035
3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



REI-LUX Prüfbericht M30_0613003A.nm		Version 6.21 beta	
Prüf- und Messprotokoll Messtag : 13.06.2023 Messbeginn : 08:55:23 Messende : 08:55:27		Statistische und dynamische Messwerte	
Standort Prüfart : Roermond Ortsteil : Straße : Sportpark De Wijher	Mast / Objekt Mast- / Objektzähler : 3 Mast- / Objektnr. : 35 Mast- / Objekttyp : gm20 konisch verzinkt : x Lack : Manschette : 0 Bemerkung : Zie foto A3 3d 2am	Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
		Lasersweg (L1) :	Amplitude :
		Lasersweg (L2) :	Ausgangswinkel :
		Torsion zwischen L1 / L2 :	Schwelle :
		Nettobleibung bei max Last	
		Lasersweg zwischen L1 / L2 :	
		Mast / Objekt am Prüfling ohne Last	
		Lasersweg (L1) :	
		Lasersweg (L2) :	
		Messergebnis	
		Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A	
		Gründung/Verankerung Code : 0	
		Option : 15	



REI-LUX Prüfbericht M30_0613003B.nm		Version 6.21 beta	
Prüf- und Messprotokoll Messtag : 13.06.2023 Messbeginn : 08:55:48 Messende : 08:56:13	Mast / Objekt Mast- / Objektzähler : 3 Mast- / Objektnr. : 35 Mast- / Objekttyp : gm20 konisch : x verzinkt : x Lack : Manschette : 0 Bemerkung : Zie foto A3 3d 2am		
	Standort Prüfart : Roermond Ortsteil : Straße : Sportpark De Wijher		
	Messergebnis Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A Gründung/Verankerung Code : 0 Option : 15		
	Statische und dynamische Messwerte		
	Auslenkung bei max Last Lasersweg (L1) : 3.4 mm Lasersweg (L2) : 6.2 mm Torsion zwischen L1 / L2 : 6.85 Grad		
Pulsbelastung Amplitude : +/ - 0.0 mm Ausgangswinkel : 0.0 sek Schwelle : 0.5 mm			
Nettobleibung bei max Last Lasersweg zwischen L1 / L2 : 1.8 mm			
Mast / Objekt am Prüfling ohne Last Lasersweg (L1) : 0.3 mm Lasersweg (L2) : 0.0 mm			



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land:	Nederland
Plaats:	Roermond
Locatie:	Sportpark De Wijher
Mast type:	Verz. staal, Paaltop, 20 mtr
Meetdatum:	13-6-2023
Meetbelasting (max.):	1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code A - Object is **stabiel** bevonden
Fundatie: Code 0 - Fundatie is **stabiel** bevonden



Zekerheid bepaling:

Het object is stabiel bevonden voor de komende 5 jaar.

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl
R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek

Sportveldverlichtingsmast: 036
3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land:	Nederland
Plaats:	Roermond
Locatie:	Sportpark De Wijher
Mast type:	Verz. staal, Paaltop, 20 mtr
Meetdatum:	13-6-2023
Meetbelasting (max.):	1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code A - Object is **stabiel** bevonden
Fundatie: Code 0 - Fundatie is **stabiel** bevonden

Zekerheid bepaling:

Het object is stabiel bevonden voor de komende 5 jaar.


Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl
R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek


Sportveldverlichtingsmast: 037
3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



REI-LUX Prüfbericht M30_0613001A.nm		Version 6.21 beta	
Prüf- und Messprotokoll Messtag : 13.06.2023 Messbeginn : 08:40:10 Messende : 08:40:12 Standort Prüfart : Roermond Ortsteil : Straße : Sportpark De Wijher	Mast / Objekt Mast- / Objektzähler : 1 Mast- / Objektnr : 37 Mast- / Objekttyp : gm20 konisch : x verzinkt : x Lack : Manschette : 0 Bemerkung : Zie foto A1 3d 2ar	Statische und dynamische Messwerte	
		Auslenkung bei max Last Laserweg (L1) : 0.8 mm Laserweg (L2) : 0.5 mm Torsion zwischen L1 / L2 : 176.37 Grad	Pulsbelastung Amplitude : +/- 0.0 mm Ausweichzeit : 0.0 sek Schwelle : 0.5 mm
		Nettobleibung bei max Last Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.3 mm	
		Mast / Objekt am Prüfende ohne Last Laserweg (L1) : 0.0 mm Laserweg (L2) : 0.0 mm	
Messergebnis Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A Gründungs/Verankerung Code : 0 Option : 15			



REI-LUX Prüfbericht M30_0613001B.nm		Version 6.21 beta	
Prüf- und Messprotokoll Messtag : 13.06.2023 Messbeginn : 08:40:22 Messende : 08:40:39	Mast / Objekt Mast- / Objektzähler : 1 Mast- / Objektnr : 37 Mast- / Objekttyp : gm20 konisch : x verzinkt : x Lack : Manschette : 0 Bemerkung : Zie foto A1 3d 2ar	Statische und dynamische Messwerte	
		Auslenkung bei max Last Laserweg (L1) : 7.6 mm Laserweg (L2) : 2.4 mm Torsion zwischen L1 / L2 : 175.14 Grad	Pulsbelastung Amplitude : +/- 0.0 mm Ausweichzeit : 0.0 sek Schwelle : 0.5 mm
		Nettobleibung bei max Last Laserweg zwischen L1 / L2 : 5.1 mm	
		Mast / Objekt am Prüfende ohne Last Laserweg (L1) : 0.2 mm Laserweg (L2) : 3.7 mm	
Standort Prüfart : Roermond Ortsteil : Straße : Sportpark De Wijher			
Messergebnis			
Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A Gründungs/Verankerung Code : 0 Option : 15			



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land:	Nederland
Plaats:	Roermond
Locatie:	Sportpark De Wijher
Mast type:	Verz. staal, Paaltop, 20 mtr
Meetdatum:	13-6-2023
Meetbelasting (max.):	1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code A - Object is **stabiel** bevonden
Fundatie: Code 0 - Fundatie is **stabiel** bevonden

Zekerheid bepaling:

Het object is stabiel bevonden voor de komende 5 jaar.


Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl
R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek


Sportveldverlichtingsmast: 038
3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



REI-LUX Prüfbericht M30_0613002A.nm		Version 6.21 beta	
Prüf- und Messprotokoll Messtag : 13.06.2023 Messbeginn : 08:47:05 Messende : 08:47:16 Standort Prüfört : Roermond Ortsteil : Straße : Sportpark De Wijher	Mast / Objekt Mast- / Objektzähler : 2 Mast- / Objektname : 38 Mast- / Objekttyp : gm20 konisch : x verzinkt : x Lack : Manschette : 0 Bemerkung : Zie foto A2 3d 2arm	Statische und dynamische Messwerte	
		Auslenkung bei max Last Laserweg (L1) : 0.6 mm Laserweg (L2) : 0.7 mm Torsion zwischen L1 / L2 : 40.44 Grad	Pulsbelastung Amplitude : +/- 0.0 mm Ausgangszeit : 0.0 sek Schwelle : 0.5 mm
		Nettobleibung bei max Last Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.1 mm	
		Mast / Objekt am Prüfende ohne Last Laserweg (L1) : 0.1 mm Laserweg (L2) : 0.2 mm	
Messergebnis Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A Gründung/Verankerung Code : 0 Option : 15			



REI-LUX Prüfbericht M30_0613002B.nm		Version 6.21 beta	
Prüf- und Messprotokoll Messtag : 13.06.2023 Messbeginn : 08:47:27 Messende : 08:47:43 Standort Prüfört : Roermond Ortsteil : Straße : Sportpark De Wijher	Mast / Objekt Mast- / Objektzähler : 2 Mast- / Objektname : 38 Mast- / Objekttyp : gm20 konisch : x verzinkt : x Lack : Manschette : 0 Bemerkung : Zie foto A2 3d 2arm	Statische und dynamische Messwerte	
		Auslenkung bei max Last Laserweg (L1) : 3.2 mm Laserweg (L2) : 3.3 mm Torsion zwischen L1 / L2 : 2.07 Grad	Pulsbelastung Amplitude : +/- 0.0 mm Ausgangszeit : 0.0 sek Schwelle : 0.5 mm
		Nettobleibung bei max Last Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.1 mm	
		Mast / Objekt am Prüfende ohne Last Laserweg (L1) : 0.4 mm Laserweg (L2) : 1.5 mm	
		Messergebnis Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A Gründung/Verankerung Code : 0 Option : 15	



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land:	Nederland
Plaats:	Roermond
Locatie:	Sportpark De Wijher
Mast type:	Verz. staal, Paaltop, 20 mtr
Meetdatum:	13-6-2023
Meetbelasting (max.):	1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code A - Object is **stabiel** bevonden
Fundatie: Code 0 - Fundatie is **stabiel** bevonden


Zekerheid bepaling:

Het object is stabiel bevonden voor de komende 5 jaar.

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel +31(0)73 6841060 info@rei-lux.nl
R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek

Sportveldverlichtingsmast: 001
3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



Datum : Unterschrift :

Vektordiagramm

Polardiagramm

Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land:

Nederland

Plaats:

Roermond

Locatie:

Sportpark Kitskensberg

Mast type:

Verz. staal, Paaltop, 15 mtr

Meetdatum:

15-6-2023

Meetbelasting (max.):

1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code A - Object is **stabiel** bevonden
Fundatie: Code 0 - Fundatie is **stabiel** bevonden

Zekerheid bepaling:

Het object is stabiel bevonden voor de komende 5 jaar.

Rei-Lux Benelux bv



Industrieweg 7A 5262GJ Vught

Tel. +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl

R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek

Sportveldverlichtingsmast: 002
3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land:

Nederland

Plaats:

Roermond

Locatie:

Sportpark Kitskensberg

Mast type:

Verz. staal, Paaltop, 15 mtr

Meetdatum:

15-6-2023

Meetbelasting (max.):

1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code A - Object is **stabiel** bevonden
Fundatie: Code 0 - Fundatie is **stabiel** bevonden

Zekerheid bepaling:



Het object is stabiel bevonden voor de komende 5 jaar.

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl

R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek

Sportveldverlichtingsmast: 003
3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land: Nederland
Plaats: Roermond
Locatie: Sportpark Kitskensberg

Mast type: Verz. staal, Paaltop, 15 mtr

Meetdatum: 15-6-2023
Meetbelasting (max.): 1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code A - Object is **stabiël** bevonden
Fundatie: Code 0 - Fundatie is **stabiël** bevonden

Zekerheid bepaling:


Het object is stabiel bevonden voor de komende 5 jaar.

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841060 info@rei-lux.nl

R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek


Sportveldverlichtingsmast: 004
3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



Datum : Unterschrift :

Vektordiagramm
2 mm
1 mm
t
s

Polardiagramm
0.27
L1



Datum : Unterschrift :

Vektordiagramm
9 mm
8 mm
7 mm
6 mm
5 mm
4 mm
3 mm
2 mm
1 mm
0 mm
t
s

Polardiagramm
L1
L2

Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land:	Nederland
Plaats:	Roermond
Locatie:	Sportpark Kitskensberg
Mast type:	Verz. staal, Paaltop, 15 mtr
Meetdatum:	15-6-2023
Meetbelasting (max.):	1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code A - Object is **stabiël** bevonden
Fundatie: Code 0 - Fundatie is **stabiël** bevonden

Zekerheid bepaling:

Het object is stabiel bevonden voor de komende 5 jaar.

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl


R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek


Sportveldverlichtingsmast: 005
3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



REI-LUX Prüfbericht M30_0615016A.nm		Version 6.21 beta	
Prüf- und Messprotokoll Messtag : 15.06.2023 Messbeginn : 11:07:11 Messende : 11:07:19		Mast / Objekt Mast- / Objektzähler : 16 Mast- / Objektname : 5 Mast- / Objekttyp : gm15 konisch : x verzinkt : x lack : Manschette : 0 Bemerkung : Zie foto A82 oct 1d	
Standort Prüfört : Roermond Ortsteil : Straße : Sportpark Kitskensberg		Statische und dynamische Messwerte Auslenkung bei max Last Laserweg (L1) : 1.9 mm Laserweg (L2) : 1.1 mm Torsion zwischen L1 / L2 : 1.64 Grad Pulsbelastung Amplitude : +/- 0.0 mm Ausschwingzeit : 0.0 sek Schwelle : 0.5 mm	
Messergebnis Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A Gründung/Verankerung Code : 0 Option : 15		Nettobleibung bei max Last Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.8 mm Mast / Objekt am Prüfling ohne Last Laserweg (L1) : 0.4 mm Laserweg (L2) : 0.3 mm	



REI-LUX Prüfbericht M30_0615016B.nm		Version 6.21 beta	
Prüf- und Messprotokoll Messtag : 15.06.2023 Messbeginn : 11:07:28 Messende : 11:07:48		Mast / Objekt Mast- / Objektzähler : 16 Mast- / Objektname : 5 Mast- / Objekttyp : gm15 konisch : x verzinkt : x lack : Manschette : 0 Bemerkung : Zie foto A82 oct 1d	
Standort Prüfört : Roermond Ortsteil : Straße : Sportpark Kitskensberg		Statische und dynamische Messwerte Auslenkung bei max Last Laserweg (L1) : 7.2 mm Laserweg (L2) : 6.0 mm Torsion zwischen L1 / L2 : 5.71 Grad Pulsbelastung Amplitude : +/- 0.0 mm Ausschwingzeit : 0.0 sek Schwelle : 0.5 mm	
Messergebnis Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A Gründung/Verankerung Code : 0 Option : 15		Nettobleibung bei max Last Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.9 mm Mast / Objekt am Prüfling ohne Last Laserweg (L1) : 0.7 mm Laserweg (L2) : 0.4 mm	



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land:	Nederland
Plaats:	Roermond
Locatie:	Sportpark Kitskensberg
Mast type:	Verz. staal, Paaltop, 15 mtr
Meetdatum:	15-6-2023
Meetbelasting (max.):	1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code A - Object is **stabiel** bevonden
Fundatie: Code 0 - Fundatie is **stabiel** bevonden



Zekerheid bepaling:

Het object is stabiel bevonden voor de komende 5 jaar.

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl
R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek

Sportveldverlichtingsmast: 006
3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land:	Nederland
Plaats:	Roermond
Locatie:	Sportpark Kitskensberg
Mast type:	Verz. staal, Paaltop, 15 mtr
Meetdatum:	15-6-2023
Meetbelasting (max.):	1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object:	Code A - Object is stabiel bevonden
Fundatie:	Code 0 - Fundatie is stabiel bevonden

Zekerheid bepaling:

Het object is stabiel bevonden voor de komende 5 jaar.

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl


R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek


Sportveldverlichtingsmast: 007
3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



REI-LUX Prüfbericht M30_0615012A.nv		Version 6.21 beta	
Prüf- und Messprotokoll Messtag : 15.06.2023 Messbeginn : 10:34:35 Messende : 10:34:37 Standort Prüfart : Roermond Ortsteil : Straße : Sportpark Kitskensberg			
Mast / Objekt Mast- / Objektzähler : 12 Mast- / Objektname : 7 Mast- / Objekttyp : gm15 konisch verzinkt : x lack : Manschette : 0		Auslenkung bei max Last Laserweg (L1) : 2,2 mm Laserweg (L2) : 1,0 mm Torsion zwischen L1 / L2 : 23,57 Grad Nettobleibung bei max Last Laserweg zwischen L1 / L2 : 1,2 mm Mast / Objekt am Prüfling ohne Last Laserweg (L1) : 0,1 mm Laserweg (L2) : 0,1 mm	
Pulsbelastung Amplitude : x=0,0 mm Ausweichzeit : 0,0 sek Schwelle : 0,5 mm			
Messergebnis Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A Gründungs/Verankerung Code : 0 Option :			



REI-LUX Prüfbericht M30_0615012B.nm		Version 6.21 beta	
Prüf- und Messprotokoll Messtag : 15.06.2023 Messbeginn : 10:34:49 Messende : 10:35:11 Standort Prüfart : Roermond Ortsteil : Straße : Sportpark Kitskensberg	Mast / Objekt Mast- / Objektzähler : 12 Mast- / Objektname : 7 Mast- / Objekttyp : gm15 konisch : x verzinkt : x lack : Manschette : 0 Bemerkung : Corrosie aan de mast, zie foto A78 oct 2d		
	Messergebnis Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A Gründungs/Verankerung Code : 0 Option :		
	Auslenkung bei max Last Laserweg (L1) : 15,4 mm Laserweg (L2) : 5,9 mm Torsion zwischen L1 / L2 : 21,86 Grad		
	Pulsbelastung Amplitude : +/- 0,0 mm Ausweichzeit : 0,0 sek Schwelle : 0,5 mm		
	Nettobleibung bei max Last Laserweg zwischen L1 / L2 : 9,6 mm		
	Mast / Objekt am Prüfling ohne Last Laserweg (L1) : 0,3 mm Laserweg (L2) : 0,7 mm		



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land:	Nederland
Plaats:	Roermond
Locatie:	Sportpark Kitskensberg
Mast type:	Verz. staal, Paaltop, 15 mtr
Meetdatum:	15-6-2023
Meetbelasting (max.):	1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code A - Object is **stabiel** bevonden
Fundatie: Code 0 - Fundatie is **stabiel** bevonden



Zekerheid bepaling:

Het object is stabiel bevonden voor de komende 5 jaar.

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl
R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek

Sportveldverlichtingsmast: 008
3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land:	Nederland
Plaats:	Roermond
Locatie:	Sportpark Kitskensberg
Mast type:	Verz. staal, Paaltop, 15 mtr
Meetdatum:	15-6-2023
Meetbelasting (max.):	1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code A - Object is **stabiel** bevonden
Fundatie: Code 0 - Fundatie is **stabiel** bevonden

Zekerheid bepaling:

Het object is stabiel bevonden voor de komende 5 jaar.

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841060 info@rei-lux.nl


R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek


Sportveldverlichtingsmast: 009
3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



REI-LUX Prüfbericht M30_0615018A.nm		Version 6.21 beta	
Prüf- und Messprotokoll Messtag : 15.06.2023 Messbeginn : 11.24.48 Messende : 11.24.58		Statische und dynamische Messwerte	
Mast / Objekt Mast- / Objektzähler : 18 Mast- / Objektname : 9 Mast- / Objekttyp : gm15 konisch verzinkt : x lack- Manschette : 0		Auslenkung bei max Last Laserweg (L1) : 2.2 mm Laserweg (L2) : 1.0 mm Torsion zwischen L1 / L2 : 16.15 Grad	
Standort Prüfart : Roermond Ortsteil : Straße : Sportpark Kitskensberg		Pulsbelastung Amplitude : +/- 0.0 mm Ausweichzeit : 0.0 sek Schwelle : 0.5 mm	
Bemerkung : Zie foto A84 oct 1d		Nettobleibung bei max Last Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.2 mm	
Messergebnis Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A Gründung/Verankerung Code : 0 Option : 15		Mast / Objekt am Prüfende ohne Last Laserweg (L1) : 0.3 mm Laserweg (L2) : 0.0 mm	



REI-LUX Prüfbericht M30_0615018B.nm		Version 6.21 beta	
Prüf- und Messprotokoll Messtag : 15.06.2023 Messbeginn : 11.25.05 Messende : 11.25.25		Statische und dynamische Messwerte	
Mast / Objekt Mast- / Objektzähler : 18 Mast- / Objektname : 9 Mast- / Objekttyp : gm15 konisch : x verzinkt : x lack- : Manschette : 0		Auslenkung bei max Last Laserweg (L1) : 4.8 mm Laserweg (L2) : 6.3 mm Torsion zwischen L1 / L2 : 10.49 Grad	
Standort Prüfart : Roermond Ortsteil : Straße : Sportpark Kitskensberg		Pulsbelastung Amplitude : +/- 0.0 mm Ausweichzeit : 0.0 sek Schwelle : 0.5 mm	
Bemerkung : Zie foto A84 oct 1d		Nettobleibung bei max Last Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.5 mm	
Messergebnis Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A Gründung/Verankerung Code : 0 Option : 15		Mast / Objekt am Prüfende ohne Last Laserweg (L1) : 0.6 mm Laserweg (L2) : 0.0 mm	



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land:	Nederland
Plaats:	Roermond
Locatie:	Sportpark Kitskensberg
Mast type:	Verz. staal, Paaltop, 15 mtr
Meetdatum:	15-6-2023
Meetbelasting (max.):	1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code A - Object is **stabiel** bevonden
Fundatie: Code 0 - Fundatie is **stabiel** bevonden



Zekerheid bepaling:

Het object is stabiel bevonden voor de komende 5 jaar.

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl
R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek

Sportveldverlichtingsmast: 010
3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land:	Nederland
Plaats:	Roermond
Locatie:	Sportpark Kitskensberg
Mast type:	Verz. staal, Paaltop, 16 mtr
Meetdatum:	15-6-2023
Meetbelasting (max.):	1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code A - Object is **stabiel** bevonden
Fundatie: Code 0 - Fundatie is **stabiel** bevonden



Zekerheid bepaling:

Het object is stabiel bevonden voor de komende 5 jaar.

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl
R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek

Sportveldverlichtingsmast: 011
3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land:	Nederland
Plaats:	Roermond
Locatie:	Sportpark Kitskensberg
Mast type:	Verz. staal, Paaltop, 16 mtr
Meetdatum:	15-6-2023
Meetbelasting (max.):	1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code A - Object is **stabiel** bevonden
Fundatie: Code 0 - Fundatie is **stabiel** bevonden



Zekerheid bepaling:

Het object is stabiel bevonden voor de komende 5 jaar.

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl
R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek

Sportveldverlichtingsmast: 012
3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land:	Nederland
Plaats:	Roermond
Locatie:	Sportpark Kitskensberg
Mast type:	Verz. staal, Paaltop, 16 mtr
Meetdatum:	15-6-2023
Meetbelasting (max.):	1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code A - Object is **stabiel** bevonden
Fundatie: Code 0 - Fundatie is **stabiel** bevonden

Zekerheid bepaling:

Het object is stabiel bevonden voor de komende 5 jaar.

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl


R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek


Sportveldverlichtingsmast: 013
3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



REI-LUX Prüfbericht M30_0615004A.nm		Version 6.21 beta	
Prüf- und Messprotokoll Messtag : 15.06.2023 Messbeginn : 09:05:01 Messende : 09:05:02		Mast / Objekt Mast / Objektzähler : 4 Mast / Objektname : 13 Mast / Objekttyp : gm16 konisch : x verzinkt : x Lack : Manschette : 0 Bemerkung : Zie foto A70 oct 1d	
Standort Prüfört : Roermond Ortsteil : Straße : Sportpark Kitskensberg		Statische und dynamische Messwerte Auslenkung bei max Last Laserweg (L1) : 1.3 mm Laserweg (L2) : 0.8 mm Torsion zwischen L1 / L2 : 167.54 Grad Pulsbelastung Amplitude : +/- 0.0 mm Ausweichzeit : 0.0 sek Schwelle : 0.5 mm	
Messergebnis Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A Gründung/Verankerung Code : 0 Option : 15		Nettobleibung bei max Last Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.6 mm Mast / Objekt am Prüfende ohne Last Laserweg (L1) : 0.2 mm Laserweg (L2) : 0.1 mm	



REI-LUX Prüfbericht M30_0615004B.nm		Version 6.21 beta	
Prüf- und Messprotokoll Messtag : 15.06.2023 Messbeginn : 09:05:08 Messende : 09:05:35		Mast / Objekt Mast / Objektzähler : 4 Mast / Objektname : 13 Mast / Objekttyp : gm16 konisch : x verzinkt : x Lack : Manschette : 0 Bemerkung : Zie foto A70 oct 1d	
Standort Prüfört : Roermond Ortsteil : Straße : Sportpark Kitskensberg		Statische und dynamische Messwerte Auslenkung bei max Last Laserweg (L1) : 2.9 mm Laserweg (L2) : 5.3 mm Torsion zwischen L1 / L2 : 25.63 Grad Pulsbelastung Amplitude : +/- 0.0 mm Ausweichzeit : 0.0 sek Schwelle : 0.5 mm	
Messergebnis Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A Gründung/Verankerung Code : 0 Option : 15		Nettobleibung bei max Last Laserweg zwischen L1 / L2 : 2.4 mm Mast / Objekt am Prüfende ohne Last Laserweg (L1) : 0.3 mm Laserweg (L2) : 0.3 mm	



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land:	Nederland
Plaats:	Roermond
Locatie:	Sportpark Kitskensberg
Mast type:	Verz. staal, Paaltop, 16 mtr
Meetdatum:	15-6-2023
Meetbelasting (max.):	1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code A - Object is **stabiel** bevonden
Fundatie: Code 0 - Fundatie is **stabiel** bevonden

Zekerheid bepaling:

Het object is stabiel bevonden voor de komende 5 jaar.

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl
R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek

Sportveldverlichtingsmast: 014

3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land:	Nederland
Plaats:	Roermond
Locatie:	Sportpark Kitskensberg
Mast type:	Verz. staal, Paaltop, 16 mtr
Meetdatum:	15-6-2023
Meetbelasting (max.):	1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code A - Object is **stabiel** bevonden

Fundatie: Code 0 - Fundatie is **stabiel** bevonden

REI-LUX Prüfbericht M30_0615005A.nm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 15.06.2023

Messbeginn : 09:11:46

Messende : 09:11:47

Standort : Roermond

Ortsteil :

Straße : SportparkKitskensberg

Prüf- und Messprotokoll

Mast / Objekt

Mast / Objektzähler : 5

Mast / Objektname : 14

Mast / Objekttyp : gm16

konisch : x

verzinkt : x

Lack :

Manschette : 0

Bemerkung : Zie foto A71 oct 1d

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A

Gründungs/Verankerung Code : 0

Option : 15

Datum :

Unterschrift :

Vektordiagramm

1 mm

8 mm

L1

Polardiagramm

0.12

L1

REI-LUX Prüfbericht M30_0615005B.nm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 15.06.2023

Messbeginn : 09:12:52

Messende : 09:13:09

Standort : Roermond

Ortsteil :

Straße : SportparkKitskensberg

Prüf- und Messprotokoll

Mast / Objekt

Mast / Objektzähler : 5

Mast / Objektname : 14

Mast / Objekttyp : gm16

konisch : x

verzinkt : x

Lack :

Manschette : 0

Bemerkung : Zie foto A71 oct 1d

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A

Gründungs/Verankerung Code : 0

Option : 15

Datum :

Unterschrift :

Vektordiagramm

4 mm

3 mm

2 mm

1 mm

0 mm

L1

L2

Polardiagramm

L1

L2

Zekerheid bepaling:

Het object is stabiel bevonden voor de komende 5 jaar.

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl


R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek


Sportveldverlichtingsmast: 015
3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



REI-LUX Prüfbericht M30_0615006A.nm		Version 6.21 beta	
Prüf- und Messprotokoll Messtag : 15.06.2023 Messbeginn : 09:20:02 Messende : 09:20:05		Mast / Objekt Mast- / Objektzähler : 6 Mast- / Objektname : 15 Mast- / Objekttyp : gm16 konisch : x verzinkt : x lack : Manschette : 0 Bemerkung : Zie foto A72 oct 1d	
Standort Prüf-ort : Roermond Ortsteil : Straße : Sportpark Kitskensberg		Statische und dynamische Messwerte Auslenkung bei max Last Laserweg (L1) : 2.4 mm Laserweg (L2) : 1.4 mm Torsion zwischen L1 / L2 : 17.86 Grad Nettobiegung bei max Last Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.9 mm Mast / Objekt am Prüfende ohne Last Laserweg (L1) : 0.0 mm Laserweg (L2) : 0.0 mm	
Messergebnis Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A Gründung/Verankerung Code : 0 Option : 15		Pulsbelastung Amplitude : +/- 0.0 mm Ausweichzeit : 0.0 sek Schwelle : 0.5 mm	



REI-LUX Prüfbericht M30_0615006B.nm		Version 6.21 beta	
Prüf- und Messprotokoll Messtag : 15.06.2023 Messbeginn : 09:20:13 Messende : 09:20:40		Mast / Objekt Mast- / Objektzähler : 6 Mast- / Objektname : 15 Mast- / Objekttyp : gm16 konisch : x verzinkt : x lack : Manschette : 0 Bemerkung : Zie foto A72 oct 1d	
Standort Prüf-ort : Roermond Ortsteil : Straße : Sportpark Kitskensberg		Statische und dynamische Messwerte Auslenkung bei max Last Laserweg (L1) : 5.7 mm Laserweg (L2) : 6.6 mm Torsion zwischen L1 / L2 : 22.23 Grad Nettobiegung bei max Last Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.9 mm Mast / Objekt am Prüfende ohne Last Laserweg (L1) : 0.1 mm Laserweg (L2) : 0.7 mm	
Messergebnis Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A Gründung/Verankerung Code : 0 Option : 15		Pulsbelastung Amplitude : +/- 0.0 mm Ausweichzeit : 0.0 sek Schwelle : 0.5 mm	



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land:	Nederland
Plaats:	Roermond
Locatie:	Sportpark Kitskensberg
Mast type:	Verz. staal, Paaltop, 16 mtr
Meetdatum:	15-6-2023
Meetbelasting (max.):	1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code A - Object is **stabiel** bevonden
Fundatie: Code 0 - Fundatie is **stabiel** bevonden

Zekerheid bepaling:

Het object is stabiel bevonden voor de komende 5 jaar.

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl


R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek


Sportveldverlichtingsmast: 016
3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



REI-LUX Prüfbericht M30_0615007A.nm		Version 6.21 beta	
Prüf- und Messprotokoll Messtag : 15.06.2023 Messbeginn : 09:28:00 Messende : 09:28:01		Mast / Objekt Mast- / Objektzähler : 7 Mast- / Objektname : 16 Mast- / Objekttyp : gm15 konisch : x verzinkt : x Lack : Manschette : 0 Bemerkung : Zie foto A73 oct 2d	
Standort Prüfart : Roermond Ortsteil : Straße : SportparkKitskensberg		Messergebnis Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A Gründung/Verankerung Code : 0 Option : 15	
Auslenkung bei max Last Laserweg (L1) : 4.0 mm Laserweg (L2) : 1.2 mm Torsion zwischen L1 / L2 : 15.21 Grad		Pulsbelastung Amplitude : +/- 0.0 mm Ausgangszeit : 0.0 sek Schwelle : 0.5 mm	
Nettobleibung bei max Last Laserweg zwischen L1 / L2 : 2.7 mm		Mast / Objekt am Prüfende ohne Last Laserweg (L1) : 0.1 mm Laserweg (L2) : 0.0 mm	



REI-LUX Prüfbericht M30_0615007B.nm		Version 6.21 beta	
Prüf- und Messprotokoll Messtag : 15.06.2023 Messbeginn : 09:28:22 Messende : 09:28:46		Mast / Objekt Mast- / Objektzähler : 7 Mast- / Objektname : 16 Mast- / Objekttyp : gm15 konisch : x verzinkt : x Lack : Manschette : 0 Bemerkung : Zie foto A73 oct 2d	
Standort Prüfart : Roermond Ortsteil : Straße : SportparkKitskensberg		Messergebnis Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A Gründung/Verankerung Code : 0 Option : 15	
Auslenkung bei max Last Laserweg (L1) : 18.3 mm Laserweg (L2) : 6.8 mm Torsion zwischen L1 / L2 : 5.14 Grad		Pulsbelastung Amplitude : +/- 0.0 mm Ausgangszeit : 0.0 sek Schwelle : 0.5 mm	
Nettobleibung bei max Last Laserweg zwischen L1 / L2 : 11.4 mm		Mast / Objekt am Prüfende ohne Last Laserweg (L1) : 0.4 mm Laserweg (L2) : 0.3 mm	



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land:	Nederland
Plaats:	Roermond
Locatie:	Sportpark Kitskensberg
Mast type:	Verz. staal, Paaltop, 15 mtr
Meetdatum:	15-6-2023
Meetbelasting (max.):	1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code A - Object is **stabiel** bevonden
Fundatie: Code 0 - Fundatie is **stabiel** bevonden



Zekerheid bepaling:

Het object is stabiel bevonden voor de komende 5 jaar.

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl
R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek

Sportveldverlichtingsmast: 017
3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land:	Nederland
Plaats:	Roermond
Locatie:	Sportpark Kitskensberg
Mast type:	Verz. staal, Paaltop, 15 mtr
Meetdatum:	15-6-2023
Meetbelasting (max.):	1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code A - Object is **stabiel** bevonden
Fundatie: Code 0 - Fundatie is **stabiel** bevonden

Zekerheid bepaling:

Het object is stabiel bevonden voor de komende 5 jaar.


Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl
R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek


Sportveldverlichtingsmast: 018
3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



REI-LUX Prüfbericht M30_0615009A.nm		Version 6.21 beta	
Prüf- und Messprotokoll Messtag : 15.06.2023 Messbeginn : 09:43:26 Messende : 09:43:29		Mast / Objekt Mast / Objektzähler : 9 Mast / Objektname : 18 Mast / Objekttyp : gm15 konisch : x verzinkt : x Lack : Manschette : 0 Bemerkung : Zie foto A75 oct 1d 2arm	
Standort Prüfart : Roermond Ortsteil : Straße : Sportpark Kitskensberg		Messergebnis Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A Gründung/Verankerung Code : 0 Option : 15	
Statische und dynamische Messwerte		Auslenkung bei max Last Laserweg (L1) : 3.6 mm Laserweg (L2) : 1.9 mm Torsion zwischen L1 / L2 : 157.31 Grad	
		Pulsbelastung Amplitude : +/- 0.0 mm Ausgangszeit : 0.0 sek Schwelle : 0.5 mm	
		Nettobleibung bei max Last Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.7 mm	
		Mast / Objekt am Prüfende ohne Last Laserweg (L1) : 0.1 mm Laserweg (L2) : 0.2 mm	



REI-LUX Prüfbericht M30_0615009B.nm		Version 6.21 beta	
Prüf- und Messprotokoll Messtag : 15.06.2023 Messbeginn : 09:43:50 Messende : 09:44:09		Mast / Objekt Mast / Objektzähler : 9 Mast / Objektname : 18 Mast / Objekttyp : gm15 konisch : x verzinkt : x Lack : Manschette : 0 Bemerkung : Zie foto A75 oct 1d 2arm	
Standort Prüfart : Roermond Ortsteil : Straße : Sportpark Kitskensberg		Messergebnis Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A Gründung/Verankerung Code : 0 Option : 15	
Statische und dynamische Messwerte		Auslenkung bei max Last Laserweg (L1) : 15.4 mm Laserweg (L2) : 9.9 mm Torsion zwischen L1 / L2 : 4.07 Grad	
		Pulsbelastung Amplitude : +/- 0.0 mm Ausgangszeit : 0.0 sek Schwelle : 0.5 mm	
		Nettobleibung bei max Last Laserweg zwischen L1 / L2 : 5.6 mm	
		Mast / Objekt am Prüfende ohne Last Laserweg (L1) : 0.5 mm Laserweg (L2) : 3.2 mm	



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land:	Nederland
Plaats:	Roermond
Locatie:	Sportpark Kitskensberg
Mast type:	Verz. staal, Paaltop, 15 mtr
Meetdatum:	15-6-2023
Meetbelasting (max.):	1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code A - Object is **stabiel** bevonden
Fundatie: Code 0 - Fundatie is **stabiel** bevonden

Zekerheid bepaling:

Het object is stabiel bevonden voor de komende 5 jaar.

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841060 info@rei-lux.nl
R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek

Sportveldverlichtingsmast: 019

3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



REI-LUX Prüfbericht M30_0615010A.nm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll
Messtag : 15.06.2023
Messbeginn : 09:51:49
Messende : 09:52:15

Mast / Objekt
Mast / Objektzähler : 10
Mast / Objektname : 19
Mast / Objekttyp : gm15
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A76 oct 1d

Standort
Prüfart : Roermond
Ortsteil :
Straße : Sportpark Kitskensberg

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte



Auslenkung bei max Last
Laserweg (L1) : 4.3 mm
Laserweg (L2) : 1.0 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 172.32 Grad

Pulsbelastung
Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausweichzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobleibung bei max Last
Laserweg zwischen L1 / L2 : 3.4 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last
Laserweg (L1) : 0.1 mm
Laserweg (L2) : 0.0 mm

Datum : Unterschrift :



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land: Nederland
Plaats: Roermond
Locatie: Sportpark Kitskensberg

Mast type: Verz. staal, Paaltop, 15 mtr

Meetdatum: 15-6-2023
Meetbelasting (max.): 1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code A - Object is **stabiel** bevonden

Fundatie: Code 0 - Fundatie is **stabiel** bevonden

Zekerheid bepaling:

Het object is stabiel bevonden voor de komende 5 jaar.

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl

R.Ruesink



Rei-Lux 3D-meettechnik

Sportveldverlichtingsmast: 039

3D-meettechnik ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



REI-LUX Prüfbericht M31_0612013A.nm		Version 6.21 beta		Statische und dynamische Messwerte			
Prüf- und Messprotokoll Messtag : 12.06.2023 Messbeginn : 11:18:25 Messende : 11:21:58 Standort Prüfobj : Swalmen Ortstest : Straße : Sportpark De Bosberg	Mast / Objekt Mast- / Objektzähler : 13 Mast- / Objektname : 39 Mast- / Objekttyp : gm15 konisch : x verzinkt : 0 Lack- Manschette : 0 Bemerkung : Vakuummast, corrosie over de gehele mast, zie	Auslenkung bei max Last Laserweg (L1) : 6,0 mm Laserweg (L2) : 0,4 mm Torsion zwischen L1 / L2 : 169,42 Grad		Pulsebelastung Amplitude : +/- 0,0 mm Ausweichzeit : 0,0 sek Schwelle : 0,5 mm			
		Nettobleibung bei max Last Laserweg zwischen L1 / L2 : 5,5 mm		Mast / Objekt am Prüfende ohne Last Laserweg (L1) : 1,2 mm Laserweg (L2) : 0,2 mm			
		Messergebnis Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A Gründung/Verankerung Code : 0 Option :					
		Datum : Unterschrift :					



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land:	Nederland
Plaats:	Swalmen
Locatie:	Sportpark De Bosberg
Mast type:	Staal, Paaltop, 15 mtr
Meetdatum:	12-6-2023
Meetbelasting (max.):	1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code A - Object is **stabiel** bevonden

Fundatie: Code 0 - Fundatie is **stabiel** bevonden

Zekerheid bepaling:

Het object is stabiel bevonden voor de komende 5 jaar.

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl

R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek



Sportveldverlichtingsmast: 040

3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



REI-LUX Prüfbericht M31_0612014A.nm		Version 6.21 beta		Statische und dynamische Messwerte		
Prüf- und Messprotokoll Messtag : 12.06.2023 Messbeginn : 11.25.48 Messende : 11.29.25 Standort Prüfart : Swalmen Ortstiel : Straße : Sportpark De Bosberg	Mast / Objekt	Auslenkung bei max Last Laserweg (L1) : 4.8 mm Laserweg (L2) : 0.8 mm Torsion zwischen L1 / L2 : 29.07 Grad		Pulsbelastung Amplitude : +/- 0.0 mm Ausweichzeit : 0.0 sek Schwelle : 0.5 mm		
	Mast- / Objektzähler : 14 Mast- / Objektname : 40 Mast- / Objekttyp : gm15 konisch : x verzinkt : 0 Lack- Manschette : 0	Nettobleibung bei max Last Laserweg zwischen L1 / L2 : 4.0 mm				
	Bemerkung : Vakuummast, corrosie over de gehele mast, zie	Mast / Objekt am Prüfen ohne Last Laserweg (L1) : 0.9 mm Laserweg (L2) : 0.6 mm				
	Messergebnis					
	Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A Gründung/Verankerung Code : 0 Option :					

Datum : Unterschrift :



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land:	Nederland
Plaats:	Swalmen
Locatie:	Sportpark De Bosberg
Mast type:	Staal, Paaltop, 15 mtr
Meetdatum:	12-6-2023
Meetbelasting (max.):	1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code A - Object is **stabiel** bevonden

Fundatie: Code 0 - Fundatie is **stabiel** bevonden

Zekerheid bepaling:

Het object is stabiel bevonden voor de komende 5 jaar.

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl

R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek



Sportveldverlichtingsmast: 041

3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



REI-LUX Prüfbericht M31_0612015A.nm		Version 6.21 beta		Statische und dynamische Messwerte	
Prüf- und Messprotokoll Messtag : 12.06.2023 Messbeginn : 11.36.34 Messende : 11.40.20	Mast / Objekt Mast- / Objektnummer : 15 Mast- / Objektname : 41 Mast- / Objekttyp : gm15 konisch : x verzinkt : 0 Lack Manschette : 0 Bemerkung : Vakuummast, corrosie over de gehele mast, zie	Auslenkung bei max Last Laserweg (L1) : 4.6 mm Laserweg (L2) : 0.4 mm Torsion zwischen L1 / L2 : 57.14 Grad		Pulsbelastung Amplitude : +/- 0.0 mm Ausweichzeit : 0.0 sek Schwelle : 0.5 mm	
		Nettobleibung bei max Last Laserweg zwischen L1 / L2 : 4.3 mm			
		Mast / Objekt am Prüfen ohne Last Laserweg (L1) : 0.2 mm Laserweg (L2) : 0.1 mm			
		Messergebnis			
Mast- / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A					
Gründung/Verankerung Code : 0					
Option :					

Datum : Unterschrift :



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land:	Nederland
Plaats:	Swalmen
Locatie:	Sportpark De Bosberg
Mast type:	Staal, Paaltop, 15 mtr
Meetdatum:	12-6-2023
Meetbelasting (max.):	1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code A - Object is **stabiel** bevonden

Fundatie: Code 0 - Fundatie is **stabiel** bevonden

Zekerheid bepaling:

Het object is stabiel bevonden voor de komende 5 jaar.

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl

R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek



Sportveldverlichtingsmast: 042

3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



REI-LUX Prüfbericht M31_0612016A.nm		Version 6.21 beta		Statische und dynamische Messwerte	
Prüf- und Messprotokoll Messtag : 12.06.2023 Messbeginn : 11:43:54 Messende : 11:47:35 Standort Prüfart : Swalmen Ortstiel : Straße : Sportpark De Bosberg	Mast / Objekt Mast- / Objektzähler : 16 Mast- / Objektname : 42 Mast- / Objekttyp : gm15 konisch : x verzinkt : 0 Lack : Manschette : 0 Bemerkung : Vakuummast, corrosie over de gehele mast, zie	Auslenkung bei max Last Laserweg (L1) : 4,5 mm Laserweg (L2) : 0,8 mm Torsion zwischen L1 / L2 : 32,04 Grad		Pulsbelastung Amplitude : +/- 0,0 mm Ausweichzeit : 0,0 sek Schwelle : 0,5 mm	
		Nettobleibung bei max Last Laserweg zwischen L1 / L2 : 3,7 mm		Mast / Objekt am Prüflinge ohne Last Laserweg (L1) : 0,8 mm Laserweg (L2) : 0,7 mm	
		Messergebnis			
		Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A Gründung/Verankerung Code : 0 Option :			

Datum : Unterschrift :



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land:	Nederland
Plaats:	Swalmen
Locatie:	Sportpark De Bosberg
Mast type:	Staal, Paaltop, 15 mtr
Meetdatum:	12-6-2023
Meetbelasting (max.):	1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code A - Object is **stabiel** bevonden

Fundatie: Code 0 - Fundatie is **stabiel** bevonden

Zekerheid bepaling:

Het object is stabiel bevonden voor de komende 5 jaar.

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl

R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek

Sportveldverlichtingsmast: 043

3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



REI-LUX Prüfbericht M31_0612017A.nm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll
Messtag : 12.06.2023
Messbeginn : 11:51:29
Messende : 11.55.04

Mast / Objekt
Mast- / Objektzähler : 17
Mast- / Objektname : 43
Mast- / Objekttyp : gm15
konisch : x
verzinkt : 0
Lack- :
Manschette : 0

Standort
Prüfart : Swalmen
Ortsteil :
Straße : Sportpark De Bosberg

Bemerkung : Vakuummast, corrosie over de gehele mast, zie

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option :

Statische und dynamische Messwerte



Auslenkung bei max Last
Laserweg (L1) : 4.3 mm
Laserweg (L2) : 1.3 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 58.58 Grad

Pulsbelastung
Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausweichzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobleibung bei max Last
Laserweg zwischen L1 / L2 : 3.1 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last
Laserweg (L1) : 1.1 mm
Laserweg (L2) : 0.9 mm

Datum : Unterschrift :



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land: Nederland
Plaats: Swalmen
Locatie: Sportpark De Bosberg

Mast type: Staal, Paaltop, 15 mtr

Meetdatum: 12-6-2023
Meetbelasting (max.): 1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code A - Object is **stabiel** bevonden

Fundatie: Code 0 - Fundatie is **stabiel** bevonden

Zekerheid bepaling:

Het object is stabiel bevonden voor de komende 5 jaar.

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl

R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek



Sportveldverlichtingsmast: 044

3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



REI-LUX Prüfbericht M31_0612018A.nm		Version 6.21 beta		Statische und dynamische Messwerte	
Prüf- und Messprotokoll Messtag : 12.06.2023 Messbeginn : 12.01.49 Messende : 12.05.21 Standort Prüftr : Swalmen Ortstetl : Straße : Sportpark De Bosberg	Mast / Objekt	Auslenkung bei max Last Laserweg (L1) : 5.2 mm Laserweg (L2) : 1.0 mm Torsion zwischen L1 / L2 : 26.26 Grad		Pulsbelastung Amplitude : +/- 0.0 mm Ausweichzeit : 0.0 sek Schwelle : 0.5 mm	
	Mast- / Objektzähler : 18 Mast- / Objektname : 44 Mast- / Objekttyp : gm15 konisch : x verzinkt : 0 Lack- Manschette : 0	Nettobleibung bei max Last Laserweg zwischen L1 / L2 : 4.3 mm			
	Bemerkung : Vakuummast, corrosie over de gehele mast, zie	Mast / Objekt am Prüflinge ohne Last Laserweg (L1) : 1.0 mm Laserweg (L2) : 0.6 mm			
	Messergebnis				
	Mast / Objekt : Gewährleistung (Jahre) : A Gründung/Verankerung : Code : 0 Option :				

Datum : Unterschrift :



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land:	Nederland
Plaats:	Swalmen
Locatie:	Sportpark De Bosberg
Mast type:	Staal, Paaltop, 15 mtr
Meetdatum:	12-6-2023
Meetbelasting (max.):	1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code A - Object is **stabiel** bevonden

Fundatie: Code 0 - Fundatie is **stabiel** bevonden

Zekerheid bepaling:


Het object is stabiel bevonden voor de komende 5 jaar.

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl

R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek

Sportveldverlichtingsmast: 045
3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land: Nederland
Plaats: Swalmen
Locatie: Sportpark De Bosberg

Mast type: Staal, Paaltop, 15 mtr

Meetdatum: 12-6-2023
Meetbelasting (max.): 1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code A - Object is **stabiel** bevonden
Fundatie: Code 0 - Fundatie is **stabiel** bevonden

Zekerheid bepaling:

Het object is stabiel bevonden voor de komende 5 jaar.

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl

R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek



Sportveldverlichtingsmast: 046

3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



REI-LUX Prüfbericht M31_0612020A.nm		Version 6.21 beta		Statische und dynamische Messwerte	
Prüf- und Messprotokoll Messtag : 12.06.2023 Messbeginn : 12:15:06 Messende : 12/18/38	Mast / Objekt Mast- / Objektzähler : 20 Mast- / Objektname : 46 Mast- / Objekttyp : gm15 konisch : x verzinkt : 0 Lack : Manschette : 0	Auslenkung bei max Last Laserweg (L1) : 5.7 mm Laserweg (L2) : 0.2 mm Torsion zwischen L1 / L2 : 163.59 Grad		Pulsebelastung Amplitude : +/- 0.0 mm Ausweichzeit : 0.0 sek Schwelle : 0.5 mm	
		Nettobleibung bei max Last Laserweg zwischen L1 / L2 : 5.5 mm			
		Standort Prüfart : Swalmen Ortsteil : Straße : Sportpark De Bosberg		Bemerkung : Vakuummast, corrosie over de gehele mast, zie	
Messergebnis		Mast / Objekt am Prüfende ohne Last Laserweg (L1) : 0.2 mm Laserweg (L2) : 0.2 mm			
Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A					
Gründung/Verankerung Code : 0					
Option :					

Datum : Unterschrift :



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land:	Nederland
Plaats:	Swalmen
Locatie:	Sportpark De Bosberg
Mast type:	Staal, Paaltop, 15 mtr
Meetdatum:	12-6-2023
Meetbelasting (max.):	1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code A - Object is **stabiel** bevonden

Fundatie: Code 0 - Fundatie is **stabiel** bevonden

Zekerheid bepaling:

Het object is stabiel bevonden voor de komende 5 jaar.

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl


R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek


Sportveldverlichtingsmast: 047
3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



REI-LUX Prüfbericht M31_0612012A.nm		Version 6.21 beta		Statische und dynamische Messwerte						
Prüf- und Messprotokoll Messtag : 12.06.2023 Messbeginn : 11:07:03 Messende : 11:10:37	Mast / Objekt Mast / Objektnummer : 12 Mast / Objektname : 47 Mast / Objekttyp : gml17 konisch : x verzinkt : x lack : Manschette : 0 Ortsteil : Bemerkung : Kabelgaten boven de grond, corrosie over de	Auslenkung bei max Last		Pulsbelastung						
		Laserweg (L1) : 1.4 mm		Amplitude : +/- 0.0 mm						
		Laserweg (L2) : 0.7 mm		Ausgangszeit : 0.0 sek						
		Torsion zwischen L1 / L2 : 103.68 Grad		Schwelle : 0.5 mm						
Standort Prüfart : Swalmen Ortsteil : Straße : Sportpark De Bosberg	Mast / Objekt Mast / Objektnummer : 12 Mast / Objektname : 47 Mast / Objekttyp : gml17 konisch : x verzinkt : x lack : Manschette : 0 Ortsteil : Bemerkung : Kabelgaten boven de grond, corrosie over de	Nettobiegung bei max Last		Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.7 mm						
		Laserweg (L1) : 0.1 mm		Mast / Objekt am Prüfende ohne Last						
		Laserweg (L2) : 0.0 mm								
Messergebnis										
Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A										
Gründungs/Verankerung Code : 0										
Option :										



REI-LUX Prüfbericht M31_0612012B.nm		Version 6.21 beta		Statische und dynamische Messwerte						
Prüf- und Messprotokoll Messtag : 12.06.2023 Messbeginn : 11:11:29 Messende : 11:11:58	Mast / Objekt Mast / Objektnummer : 12 Mast / Objektname : 47 Mast / Objekttyp : gml17 konisch : x verzinkt : x lack : Manschette : 0 Ortsteil : Bemerkung : Kabelgaten boven de grond, corrosie over de	Auslenkung bei max Last		Pulsbelastung						
		Laserweg (L1) : 3.8 mm		Amplitude : +/- 0.0 mm						
		Laserweg (L2) : 2.5 mm		Ausgangszeit : 0.0 sek						
		Torsion zwischen L1 / L2 : 10.13 Grad		Schwelle : 0.5 mm						
Standort Prüfart : Swalmen Ortsteil : Straße : Sportpark De Bosberg	Mast / Objekt Mast / Objektnummer : 12 Mast / Objektname : 47 Mast / Objekttyp : gml17 konisch : x verzinkt : x lack : Manschette : 0 Ortsteil : Bemerkung : Kabelgaten boven de grond, corrosie over de	Nettobiegung bei max Last		Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.3 mm						
		Laserweg (L1) : 0.1 mm		Mast / Objekt am Prüfende ohne Last						
		Laserweg (L2) : 0.2 mm								
Messergebnis										
Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A										
Gründungs/Verankerung Code : 0										
Option :										



Sportveldverlichtingsmast gegevens:	
Land:	Nederland
Plaats:	Swalmen
Locatie:	Sportpark De Bosberg
Mast type:	Verz. staal, Paaltop, 17 mtr
Meetdatum:	12-6-2023
Meetbelasting (max.):	1,5-voudige van EN40



Conclusie:
Object: Code A - Object is **stabiel** bevonden
Fundatie: Code 0 - Fundatie is **stabiel** bevonden

Zekerheid bepaling:
Het object is stabiel bevonden voor de komende 5 jaar.

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841060 info@rei-lux.nl
R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek

Sportveldverlichtingsmast: 048
3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land:	Nederland
Plaats:	Swalmen
Locatie:	Sportpark De Bosberg
Mast type:	Verz. staal, Paaltop, 17 mtr
Meetdatum:	12-6-2023
Meetbelasting (max.):	1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code A - Object is **stabiel** bevonden
Fundatie: Code 0 - Fundatie is **stabiel** bevonden



Zekerheid bepaling:

Het object is stabiel bevonden voor de komende 5 jaar.

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl
R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek

Sportveldverlichtingsmast: 049
3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



Sportveldverlichtingsmast gegevens:	
Land:	Nederland
Plaats:	Swalmen
Locatie:	Sportpark De Bosberg
Mast type:	Verz. staal, Paaltop, 17 mtr
Meetdatum:	12-6-2023
Meetbelasting (max.):	1,5-voudige van EN40

Conclusie:	
Object:	Code A - Object is stabiel bevonden
Fundatie:	Code 0 - Fundatie is stabiel bevonden

Zekerheid bepaling:



Het object is stabiel bevonden voor de komende 5 jaar.

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841060 info@rei-lux.nl

R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek

Sportveldverlichtingsmast: 050
3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land: Nederland
Plaats: Swalmen
Locatie: Sportpark De Bosberg

Mast type: Verz. staal, Paaltop, 17 mtr

Meetdatum: 12-6-2023
Meetbelasting (max.): 1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code A - Object is **stabiel** bevonden
Fundatie: Code 0 - Fundatie is **stabiel** bevonden

Zekerheid bepaling:



Het object is stabiel bevonden voor de komende 5 jaar.

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl

R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek

Sportveldverlichtingsmast: 051
3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land:	Nederland
Plaats:	Swalmen
Locatie:	Sportpark De Bosberg
Mast type:	Verz. staal, Paaltop, 17 mtr
Meetdatum:	12-6-2023
Meetbelasting (max.):	1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code A - Object is **stabiel** bevonden
Fundatie: Code 0 - Fundatie is **stabiel** bevonden



Zekerheid bepaling:

Het object is stabiel bevonden voor de komende 5 jaar.

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl
R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek

Sportveldverlichtingsmast: 052
3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land:	Nederland
Plaats:	Swalmen
Locatie:	Sportpark De Bosberg
Mast type:	Verz. staal, Paaltop, 17 mtr
Meetdatum:	12-6-2023
Meetbelasting (max.):	1,5-voudige van EN40

Conclusie:
Object: Code A - Object is **stabiel** bevonden
Fundatie: Code 0 - Fundatie is **stabiel** bevonden

Zekerheid bepaling:
Het object is stabiel bevonden voor de komende 5 jaar.

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl

R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek



Sportveldverlichtingsmast: 053

3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



REI-LUX Prüfbericht M31_0612006A.nm		Version 6.21 beta		Statische und dynamische Messwerte	
Prüf- und Messprotokoll Messtag : 12.06.2023 Messbeginn : 09:32:59 Messende : 09:36:33		Mast / Objekt Mast- / Objektzähler : 6 Mast- / Objektname : 53 Mast- / Objekttyp : gm15 konisch : x verzinkt : x Lack : Manschette : 0 Bemerkung : Zie foto D11-12 oct 2d 1arm		Auslenkung bei max Last Laserweg (L1) : 2,7 mm Laserweg (L2) : 1,7 mm Torsion zwischen L1 / L2 : 15,72 Grad	
Standort Prüf-ort : Swalmen Ortsteil : Straße : Sportpark De Bosberg				Pulsbelastung Amplitude : +/- 0,0 mm Ausweichzeit : 0,0 sek Schwelle : 0,5 mm	
Messergebnis Mast / Objekt : Gewährleistung (Jahre) : A Gründung/Verankerung : Code : 0 Option : 15				Nettobleibung bei max Last Laserweg zwischen L1 / L2 : 1,0 mm	
				Mast / Objekt am Prüflinge ohne Last Laserweg (L1) : 0,4 mm Laserweg (L2) : 0,2 mm	

Datum : Unterschrift :



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land:	Nederland
Plaats:	Swalmen
Locatie:	Sportpark De Bosberg
Mast type:	Verz. staal, Paaltop, 15 mtr
Meetdatum:	12-6-2023
Meetbelasting (max.):	1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code A - Object is **stabiel** bevonden

Fundatie: Code 0 - Fundatie is **stabiel** bevonden

Zekerheid bepaling:

Het object is stabiel bevonden voor de komende 5 jaar.

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl

R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek



Sportveldverlichtingsmast: 054

3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



REI-LUX Prüfbericht M31_0612005A.nm		Version 6.21 beta		Statische und dynamische Messwerte	
Prüf- und Messprotokoll Messtag : 12.06.2023 Messbeginn : 09:25:36 Messende : 09:29:09	Mast / Objekt	Auslenkung bei max Last		Pulsbelastung	
	Mast / Objektzähler : 5	Laserweg (L1) :	1.9 mm	Amplitude :	+/- 0.0 mm
	Mast / Objektname : 54	Laserweg (L2) :	1.3 mm	Ausgangszeit :	0.0 sek
	Mast / Objekttyp : gm15	Torsion zwischen L1 / L2 :		1.00 Grad	Schwelle : 0.5 mm
	konisch : x				
Standort	verzinkt : x	Nettobleibung bei max Last			
Prüft : Swalmen	Lack :	Laserweg zwischen L1 / L2 :		0.6 mm	
Ortstet :	Manschette : 0				
Straße : Sportpark De Boesberg	Bemerkung : Mast steht overdagig schief, zie foto D9-10 oct	Mast / Objekt am Prüfende ohne Last			
		Laserweg (L1) :		0.3 mm	
		Laserweg (L2) :		0.2 mm	
Messergebnis					
Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A					
Gründung/Verankerung Code : 0					
Option : 15					

Datum : Unterschrift :



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land:	Nederland
Plaats:	Swalmen
Locatie:	Sportpark De Bosberg
Mast type:	Verz. staal, Paaltop, 15 mtr
Meetdatum:	12-6-2023
Meetbelasting (max.):	1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code A - Object is **stabiel** bevonden

Fundatie: Code 0 - Fundatie is **stabiel** bevonden

Zekerheid bepaling:

Het object is stabiel bevonden voor de komende 5 jaar.

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl

R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek

Sportveldverlichtingsmast: 055

3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



REI-LUX Prüfbericht M31_0612004A.nm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll
Messtag : 12.06.2023
Messbeginn : 09:17:44
Messende : 0921137

Mast / Objekt
Mast / Objektzähler : 4
Mast / Objektname : 055
Mast / Objekttyp : gm15
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto D7-8 oct 2d 1am

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte



Auslenkung bei max Last
Laserweg (L1) : 2.0 mm
Laserweg (L2) : 1.1 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 105.55 Grad

Pulsebelastung
Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausweichzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobleibung bei max Last
Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.9 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last
Laserweg (L1) : 0.3 mm
Laserweg (L2) : 0.2 mm

Datum : Unterschrift :



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land: Nederland
Plaats: Swalmen
Locatie: Sportpark De Bosberg

Mast type: Verz. staal, Paaltop, 15 mtr

Meetdatum: 12-6-2023
Meetbelasting (max.): 1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code A - Object is **stabiel** bevonden

Fundatie: Code 0 - Fundatie is **stabiel** bevonden

Zekerheid bepaling:

Het object is stabiel bevonden voor de komende 5 jaar.

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl

R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek



Sportveldverlichtingsmast: 056

3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



REI-LUX Prüfbericht M31_0612003A.nm		Version 6.21 beta	
Prüf- und Messprotokoll Messtag : 12.06.2023 Messbeginn : 09:08:53 Messende : 09:13:19		Mast / Objekt Mast / Objektzähler : 3 Mast / Objektname : 56 Mast / Objekttyp : gm15 konisch : x verzinkt : x Lack : Manschette : 0 Bemerkung : Zie foto D5-6 oct 2d 1am	
Standort Prüfart : Swalmen Ortsteil : Straße : Sportpark De Bosberg		Statische und dynamische Messwerte Auslenkung bei max Last Laserweg (L1) : 1.4 mm Laserweg (L2) : 3.5 mm Torsion zwischen L1 / L2 : 103.49 Grad Pulsebelastung Amplitude : +/- 0.0 mm Ausweichzeit : 0.0 sek Schwelle : 0.5 mm Nettobleibung bei max Last Laserweg zwischen L1 / L2 : 2.1 mm Mast / Objekt am Prüfende ohne Last Laserweg (L1) : 0.3 mm Laserweg (L2) : 0.3 mm	
Messergebnis Mast / Objekt : Gewährleistung (Jahre) : A Gründung/Verankerung : Code : 0 Option : 15			

Datum : Unterschrift :



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land:	Nederland
Plaats:	Swalmen
Locatie:	Sportpark De Bosberg
Mast type:	Verz. staal, Paaltop, 15 mtr
Meetdatum:	12-6-2023
Meetbelasting (max.):	1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code A - Object is **stabiel** bevonden

Fundatie: Code 0 - Fundatie is **stabiel** bevonden

Zekerheid bepaling:

Het object is stabiel bevonden voor de komende 5 jaar.

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl

R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek



Sportveldverlichtingsmast: 057

3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



REI-LUX Prüfbericht M31_0612002A.nm		Version 6.21 beta		Statische und dynamische Messwerte	
Prüf- und Messprotokoll		Mast / Objekt		Fußbelastung	
Messtag : 12.06.2023	Mast : Objektzähler : 2	Auslenkung bei max Last		Amplitude : +/- 0,0 sek	
Messbeginn : 09:01:17	Mast : Objektname : 57	Laserneg (L1) : 3,1 mm		Ausweichzeit : 0,0 sek	
Messende : 09:04:50	Mast : Objekttyp : gm15	Laserneg (L2) : 2,1 mm		Schwelle : 0,5 mm	
	konisch : x	Torsion zwischen L1 / L2 : 6,13 Grad			
	verdrückt : x	Nettobiegung bei max Last			
Standort	Lack	Laserneg zwischen L1 / L2 : 1,0 mm			
Prüfart : Swalmen	Manschette : 0				
Ortsteil :	Bemerkung : Zie foto D3-4 oct 2d 1am				
Straße : Sportpark De Bosberg					
Messergebnis		Mast / Objekt am Prüfende ohne Last			
Mast / Objekt : Gewährleistung (Jahre) : A		Laserneg (L1) : 0,4 mm			
Gründung/Verankerung : Code : 0		Laserneg (L2) : 0,4 mm			
Option : 15					

Datum : Unterschrift :



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land:	Nederland
Plaats:	Swalmen
Locatie:	Sportpark De Bosberg
Mast type:	Verz. staal, Paaltop, 15 mtr
Meetdatum:	12-6-2023
Meetbelasting (max.):	1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code A - Object is **stabiel** bevonden

Fundatie: Code 0 - Fundatie is **stabiel** bevonden

Zekerheid bepaling:

Het object is stabiel bevonden voor de komende 5 jaar.

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl

R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek



Sportveldverlichtingsmast: 058

3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



REI-LUX Prüfbericht M31_0612001A.nm		Version 6.21 beta	
Prüf- und Messprotokoll Messtag : 12.06.2023 Messbeginn : 08:53:16 Messende : 06:57:06		Mast / Objekt Mast / Objektzähler : 1 Mast / Objektname : 58 Mast / Objekttyp : gm15 konisch : x verzinkt : x Lack : Manschette : 0 Bemerkung : Zie foto D1-2 oct 2d 1am	
Standort Prüfart : Swalmen Ortsteil : Straße : Sportpark De Bosberg		Statische und dynamische Messwerte Auslenkung bei max Last Laserweg (L1) : 3.9 mm Laserweg (L2) : 2.3 mm Torsion zwischen L1 / L2 : 74.43 Grad Pulsbelastung Amplitude : +/- 0.0 mm Ausweichzeit : 0.0 sek Schwelle : 0.5 mm Nettobleibung bei max Last Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.6 mm Mast / Objekt am Prüfende ohne Last Laserweg (L1) : 0.1 mm Laserweg (L2) : 0.2 mm	
Messergebnis Mast / Objekt : Gewährleistung (Jahre) : A Gründung/Verankerung : Code : 0 Option : 15			

Datum : Unterschrift :



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land:	Nederland
Plaats:	Swalmen
Locatie:	Sportpark De Bosberg
Mast type:	Verz. staal, Paaltop, 15 mtr
Meetdatum:	12-6-2023
Meetbelasting (max.):	1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code A - Object is **stabiel** bevonden

Fundatie: Code 0 - Fundatie is **stabiel** bevonden

Zekerheid bepaling:

Het object is stabiel bevonden voor de komende 5 jaar.

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl

R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek

Sportveldverlichtingsmast: 059

3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



REI-LUX Prüfbericht M31_0612026A.nm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll
Messtag : 12.06.2023
Messbeginn : 13:54:43
Messende : 13:58:08

Mast / Objekt
Mast / Objektnummer : 26
Mast / Objektname : 59
Mast / Objekttyp : gm15

Standort
Prüfart : Swalmen
Ortsteil :
Straße : Sportpark De Boukoul

verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Corrosie aan de mast, waaronder bij de lasnaad Mast / Objekt am Prüfende

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last
Laserweg (L1) : 2.9 mm
Laserweg (L2) : 2.0 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 172.48 Grad



Pulsbelastung
Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausgangswert : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobleibung bei max Last
Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.9 mm
Laserweg (L1) : 0.2 mm
Laserweg (L2) : 0.4 mm

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : B
Gründung/Verankerung Code : 0
Option :

Datum : Unterschrift :



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land: Nederland
Plaats: Swalmen
Locatie: Sportpark De Boukoul
Mast type: Verz. staal, Paaltop, 15 mtr
Meetdatum: 12-6-2023
Meetbelasting (max.): 1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code B - Object is **tijdelijk stabiel** bevonden

Zekerheid bepaling:

Het object is stabiel bevonden voor de komende **6 maanden**.

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl

R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek

Sportveldverlichtingsmast: 060

3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



REI-LUX Prüfbericht M31_0612025A.nm

Version 6.21 beta

Statische und dynamische Messwerte

Prüf- und Messprotokoll
Messtag : 12.06.2023
Messbeginn : 13:46:54
Messende : 13:50:25

Mast / Objekt
Mast / Objektzähler : 25
Mast / Objektname : 60
Mast / Objekttyp : gm15
konisch : 0

Standort
Prüfart : Swalmen
Ortsteil :
Straße : Sportpark De Boukoul

verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Corrosie aan de mast, waaronder bij de lasnaad Mast / Objekt am Prüfende
(kritische delen van de mast), 1 armatuur bevestigd, zie foto

Auslenkung bei max Last
Laserweg (L1) : 3.4 mm
Laserweg (L2) : 2.9 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 5.66 Grad



Pulsbelastung
Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausgangszeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobleibung bei max Last
Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.5 mm
Laserweg (L1) : 0.3 mm
Laserweg (L2) : 0.5 mm

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : B
Gründung/Verankerung Code : 0
Option :

Datum : Unterschrift :



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land:	Nederland
Plaats:	Swalmen
Locatie:	Sportpark De Boukoul
Mast type:	Verz. staal, Paaltop, 15 mtr
Meetdatum:	12-6-2023
Meetbelasting (max.):	1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code B - Object is **tijdelijk stabiel** bevonden

Zekerheid bepaling:

Het object is stabiel bevonden voor de komende **6 maanden**.

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl

R.Ruesink



Rei-Lux 3D-meettechniek

Sportveldverlichtingsmast: 061

3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



REI-LUX Prüfbericht M31_0612024A.nm		Version 6.21 beta		Statische und dynamische Messwerte	
Prüf- und Messprotokoll Messstag : 12.06.2023 Messbeginn : 13:37:36 Messende : 13:41:01	Mast / Objekt Mast / Objektnummer : 24 Mast / Objekthöhe : 61 Mast / Objekttyp : gm15 konisch : 0 verzinkt : x Lack : Manschette : 0	Auslenkung bei max Last		Pulsebelastung	
		Laserweg (L1) : 3,2 mm		Amplitude : +/- 0,0 mm	
		Laserweg (L2) : 2,3 mm		Ausgangszeit : 0,0 sek	
		Torsion zwischen L1 / L2 : 169,62 Grad		Schwelle : 0,5 mm	
Standort Prüfart : Swalmen Ortsteil : Straße : Sportpark De Boukoul	Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : 8 Gründung/Verankerung Code : 0 Option :	Nettobleibung bei max Last		Laserweg zwischen L1 / L2 : 0,9 mm	
		Laserweg ohne Last		Laserweg (L1) : 0,1 mm	
		Laserweg (L2) : 0,1 mm			



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land:	Nederland
Plaats:	Swalmen
Locatie:	Sportpark De Boukoul
Mast type:	Verz. staal, Paaltop, 15 mtr
Meetdatum:	12-6-2023
Meetbelasting (max.):	1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code B - Object is **tijdelijk stabiel** bevonden

Zekerheid bepaling:

Het object is stabiel bevonden voor de komende **6 maanden**.

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl

R.Ruesink


Rei-Lux 3D-meettechniek

Sportveldverlichtingsmast: 062

3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



REI-LUX Prüfbericht M31_0612027A.nm		Version 6.21 beta		Statische und dynamische Messwerte	
Prüf- und Messprotokoll Messtag : 12.06.2023 Messbeginn : 14.06.14 Messende : 14.09.50	Mast / Objekt	Auslenkung bei max Last		Pulsebelastung	
	Mast - Objektnummer : 27	Laserweg (L1) : 2.5 mm		Amplitude : +/- 0.0 mm	
	Mast - Objektname : 62	Laserweg (L2) : 0.3 mm		Ausschlagzeit : 0.0 sek	
	Mast - Objekttyp : gm15	Torsion zwischen L1 / L2 : 120.83 Grad		Schwelle : 0.5 mm	
	konisch : x				
Standort Prüfart : Swalmen Ortsteil : Straße : Sportpark De Boukoul	verzinkt : 0	Nettobleibung bei max Last			
	Lack :	Laserweg zwischen L1 / L2 : 2.2 mm			
	Manschette : 0				
	Bemerkung : Vakuermantel, corrosive oder geheizte Mast, die	Mast / Objekt am Prüfende ohne Last			
		Laserweg (L1) : 0.1 mm			
		Laserweg (L2) : 0.5 mm			
Messergebnis					
Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A					
Gründung/Verankerung Code : 0					
Option :					



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land:	Nederland
Plaats:	Swalmen
Locatie:	Sportpark De Boukoul
Mast type:	Staal, Paaltop, 15 mtr
Meetdatum:	12-6-2023
Meetbelasting (max.):	1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code A - Object is **stabiel** bevonden

Fundatie: Code 0 - Fundatie is **stabiel** bevonden

Zekerheid bepaling:


Het object is stabiel bevonden voor de komende 5 jaar.

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl

R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek

Sportveldverlichtingsmast: 063
3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land: Nederland
Plaats: Swalmen
Locatie: Sportpark De Boukoul

Mast type: Staal, Paaltop, 15 mtr

Meetdatum: 12-6-2023
Meetbelasting (max.): 1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code A - Object is **stabiel** bevonden
Fundatie: Code 0 - Fundatie is **stabiel** bevonden

Zekerheid bepaling:


Het object is stabiel bevonden voor de komende 5 jaar.

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl

R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek

Sportveldverlichtingsmast: 064
3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land: Nederland

Plaats: Swalmen

Locatie: Sportpark De Boukoul

Mast type: Staal, Paaltop, 15 mtr

Meetdatum: 12-6-2023

Meetbelasting (max.): 1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code A - Object is **stabiel** bevonden

Fundatie: Code 0 - Fundatie is **stabiel** bevonden

Zekerheid bepaling:

Het object is stabiel bevonden voor de komende 5 jaar.

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl

R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek


Sportveldverlichtingsmast: 065

3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



REI-LUX Prüfbericht M31_0612021A.nm		Version 6.21 beta		Statische und dynamische Messwerte	
Prüf- und Messprotokoll Messtag : 12.06.2023 Messbeginn : 13:11:34 Messende : 13:14:59	Mast / Objekt Mast- / Objektzähler : 21 Mast- / Objekthöhe : 65 Mast- / Objekttyp : gm15 konisch : x verzinkt : 0 Lack : Manschette : 0 Bemerkung : Vakuermasten, corrosive oder gealterte Mast, die	Auslenkung bei max Last Laserweg (L1) : 1.8 mm Laserweg (L2) : 0.2 mm Torsion zwischen L1 / L2 : 146.48 Grad		Pulsebelastung Amplitude : +/- 0.0 mm Ausgangszeit : 0.0 sek Schwelle : 0.5 mm	
		Nettobleibung bei max Last Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.6 mm			
		Mast / Objekt am Prüfende ohne Last Laserweg (L1) : 0.0 mm Laserweg (L2) : 0.4 mm			
		Messergebnis			
Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A					
Gründung/Verankerung Code : 0					
Option :					

Datum : Unterschrift :



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land:	Nederland
Plaats:	Swalmen
Locatie:	Sportpark De Boukoul
Mast type:	Staal, Paaltop, 15 mtr
Meetdatum:	12-6-2023
Meetbelasting (max.):	1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code A - Object is **stabiel** bevonden

Fundatie: Code 0 - Fundatie is **stabiel** bevonden

Zekerheid bepaling:

Het object is stabiel bevonden voor de komende 5 jaar.

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl

R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek

Sportveldverlichtingsmast: 066

3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



REI-LUX Prüfbericht M31_0612022A.nm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll
Messtag : 12.06.2023
Messbeginn : 13:19:47
Messende : 132319

Mast / Objekt
Mast / Objektnummer : 22
Mast / Objektname : 66
Mast / Objekttyp : gm15

Standort
Prüfart : Swalmen
Ortsteil :
Straße : Sportpark De Boukoul

verzinkt : 0
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Vakwerkmast, corrosie over de gehele mast, zie

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option :

Statische und dynamische Messwerte



Auslenkung bei max Last
Laserweg (L1) : 2.9 mm
Laserweg (L2) : 0.8 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 6.80 Grad

Pulsbelastung
Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausgangszeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobleibung bei max Last
Laserweg zwischen L1 / L2 : 2.1 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last
Laserweg (L1) : 0.6 mm
Laserweg (L2) : 0.6 mm

Datum : Unterschrift :



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land: Nederland
Plaats: Swalmen
Locatie: Sportpark De Boukoul

Mast type: Staal, Paaltop, 15 mtr

Meetdatum: 12-6-2023
Meetbelasting (max.): 1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code A - Object is **stabiel** bevonden

Fundatie: Code 0 - Fundatie is **stabiel** bevonden

Zekerheid bepaling:

Het object is stabiel bevonden voor de komende 5 jaar.

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl

R.Ruesink

Rei-Lux 3D-meettechniek

Sportveldverlichtingsmast: 067

3D-meettechniek ter beoordeling van de stabiliteit van de sportveldverlichtingsmast



REI-LUX Prüfbericht M31_0612023A.nm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll
Messtag : 12.06.2023
Messbeginn : 13.26.46
Messende : 13.30.17

Mast / Objekt
Mast : / Objektnummer : 23
Mast : / Objektname : 67
Mast : / Objekttyp : gm15

Standort
Prüfart : Swalmen
Ortsteil :
Straße : Sportpark De Boukoul

verzinkt : 0
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Vakuummast, corrosie over de gehele mast, zie

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option :

Statische und dynamische Messwerte



Auslenkung bei max Last
Laserweg (L1) : 2.5 mm
Laserweg (L2) : 0.9 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 49.25 Grad

Pulsbelastung
Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausweichzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobleibung bei max Last
Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.6 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last
Laserweg (L1) : 0.8 mm
Laserweg (L2) : 0.8 mm

Datum : Unterschrift :



Sportveldverlichtingsmast gegevens:

Land: Nederland
Plaats: Swalmen
Locatie: Sportpark De Boukoul

Mast type: Staal, Paaltop, 15 mtr

Meetdatum: 12-6-2023
Meetbelasting (max.): 1,5-voudige van EN40

Conclusie:

Object: Code A - Object is **stabiel** bevonden

Fundatie: Code 0 - Fundatie is **stabiel** bevonden

Zekerheid bepaling:

Het object is stabiel bevonden voor de komende 5 jaar.

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841050 info@rei-lux.nl

R.Ruesink