

Rapport

Periodieke Inspectie Hydraulische lift

Kone Starlift, Hydraulische lift, V34166, 1995, 10071539

18-09-2017

000200030772 / 78025, , R0

1. Samenvatting keuring

Keuring			
Opdrachtnummer	001000043399	Uitgevoerd door	Frank Krabshuis
Datum	18-09-2017	Dienstverlening	Periodieke Inspectie
Locatie	Buikslotermeerplein 101 / Buikslotermeerplein 101, 1025 ET, Amsterdam		
Keuringsschema	Warenwetbesluit Liften		
Voorschrift	WSCS-Liften Gebruiksfase		
Object			
Soort	Hydraulische lift	TÜV id	39487
Fabrikant	Kone Starlift	Vloot/Installatienummer	10071539
Type	Hydraulische lift	Referentie Klant	-
Fabrieks/Serienr	V34166	Referentie Onderhoud	-
Bouwjaar	1995		
Opdrachtgever		Eigenaar	
Bedrijfsnaam	KONE	Bedrijfsnaam	Stadsdeel Amsterdam Noord
Adres	Rijn 10	Adres	
Postcode / Plaats	2491 BG Den Haag	Postcode / Plaats	1030 BB AMSTERDAM
Telefoonnummer	---		
E-mailadres	---		
Opdrachtnummer			
Conclusie			
Resultaat	Is goedgekeurd		

2. Toelichting tekortkomingen

	Aandachtspunten
30093	Verlichting/ noodverlichting/ wcd
	MK49 - De noodverlichting in de machineruimte moet worden hersteld zodat bij spanningsuitval de vluchtweg voor werknemers goed is verlicht.
30551	Schachtdeuren automatisch
	SA15 - De versleten looprollen van de schachtdeuren moeten worden vervangen.
30567	Zelfsluitend
	SA21 - Om gevaar voor vallen in de schacht te voorkomen moeten open schachtdeuren vanzelf in de gesloten en gegrendelde stand terugkeren.
29931	Kooiafsluiting + contact
	SA17 - De sterk gesleten aandrijfkabel van de kooideurpanelen moet worden vernieuwd.
30784	Overige
	AG14 - De schachtput moet worden schoongemaakt.
28468	Herhalingspunten
	AG14.
	AG34 - De volgende punten zijn bij de vorige keuring reeds eerder opgemerkt:



TÜV Nederland
Business Unit Inspecties
Ruud Baetsen
5680 AB Best

T: +31 (0) 499 339 535
E: administratieliften@tuv.nl
W: www.tuv.nl