

Schadeformulier

Inspecteur

Gemeente/opdrachtgever

Bloemendaal

Tijdstip/datum

19-06-2020 8:47

Locatie

Gladiolenlaan 8, 2121 SM Bloemendaal, The Netherlands

Lichtmastnummer

2

Let op! Volg de instructies op van de foto's. Neem hiervoor de tijd en maak duidelijke, goed belichte foto's. Dit heeft te maken met eisen van de diverse gemeentes.

Foto 1, foto van de shade (dichtbij)



Foto 2, +- 10 stappen van de mast



Foto 3, +- 20 stappen van de mast (overzicht)



Foto 4, foto van de aansluitkast



| | |
|--|--------------------------------------|
| Hoe is de schade ontstaan | Aanrijding |
| Schade aan lichtmast (meerdere mogelijk) | Staat scheef, Is gekrast, Is geknikt |
| Schade aan het armatuur | Geen schade |
| Acties aan de lichtmast | Veilig gesteld (laten staan) |
| Acties aan het armatuur | Geen actie |
| Wat moet er gedaan worden aan de LM | Vervangen |
| Wat moet er gedaan worden aan het armatuur | Overzetten |
| Politie aanwezig | Nee |
| Borden aanwezig | Nee |
| Dader bekend | Ja |
| Gegevens dader | Vuilniswagen |
| Afzetting nodig bij terugplaatsen? | Nee |
| Lichtmast type | Conisch |
| Lichtmast gegevens | Aluminium |
| Uithouder | Ja |
| Lichtpunthoogte | 5M |
| Type armatuur | Industria pII 24w |