

---

**Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:**  
Raamovereenkomst met kenmerk: BEWA2026

## **2.2 Nadere beschrijving**

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|--|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                    |              |                                             |                                   |  |
| 100210                      |                 |                                   | Hoeveelheid in tekst aangepast                     |              |                                             |                                   |  |
| 100210                      | 512501          | . . . . .                         | Maaïen bermen en taluds.                           | are          | 18.885,54                                   | F                                 |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Situering: conform tekening                        |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Periode: augustus/september, exact tijdstip op     |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | aanwijzing van de directie.                        |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Te onderhouden oppervlakte: 9.442,77 are           |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | 2. . . . .                        | Standaard beheer                                   |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | .2. . . . .                       | Langs een niet-autosnelweg/een overige weg         |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . .9. . . .                       | Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 of steiler  |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . .1. . .                       | Aantal maaibeurten: 1                              |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .9                        | Maaisel maximaal 7 dagen laten liggen.             |              |                                             |                                   |  |
| 100220                      |                 |                                   | Hoeveelheid in tekst aangepast                     |              |                                             |                                   |  |
| 100220                      | 512506          | . . . . .                         | Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaïen bermen en | are          | 18.885,54                                   | F                                 |  |
|                             |                 | . . . . .                         | taluds.                                            |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Situering: conform tekening.                       |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Periode: augustus/september, exact tijdstip op     |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | aanwijzing van de directie.                        |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Te onderhouden oppervlakte: 9.442,77 are           |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | 2. . . . .                        | Standaard beheer                                   |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | .2. . . . .                       | Langs een niet-autosnelweg/een overige weg         |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . .9. . . .                       | Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 of steiler  |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . .1. . .                       | Aantal maaibeurten: 1                              |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .9                        | Maaisel vrijgekomen bij bestekspostnummer: 100210  |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | na maximaal 7 dagen verwijderen.                   |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .1                        | Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende   |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | verwerkingsinrichting.                             |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.    |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                    |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                    |              |                                             |                                   |  |