

BAO	Grond zichtbaar dóór defect				
BAP	Holle ruimte zichtbaar dóór defect				

BBA	Wortels				
BBB	Aangehechte afzettingen				
BBC	Bezonken afzettingen				
BBD	Binnendringen van grond				
BBE	Andere obstakels				
BBF	Infiltratie				
BBG	Exfiltratie				
BBH	Ongedierte				

		>10%	
		>10%	
		>10%	
		≥ B	

BCA	Aansluiting				
BCB	Plaatselijke reparatie				
BCC	Geprefabriceerd bochtstuk				
BCD	Beginknooppunt				
BCE	Eindknooppunt				

Let op: ev. kwantificering 2 toevoegen
Let op: ev. kwantificering 2 toevoegen
Let op: ev. kwantificering 2 toevoegen

BDA	Algemene foto				
BDB	Algemene opmerking				
BDC	Inspectie beëindigd voor het eindknooppunt				
BDD	Waterpeil				
BDE	Instroom vanuit binnenkomende buis				
BDF	Atmosfeer in leiding				
BDG	Verlies van beeld				

		>10%	

Alleen een opmerking
Let op: ev. kwantificering 2 toevoegen

Putten

		Oplevering				Regulier				
		Karakterisering 1	Karakterisering 2	Kwantificering	Plaats om omtrek	Karakterisering 1	Karakterisering 2	Kwantificering	Plaats om omtrek	
DAA	Deformatie							>5%		
DAB	Scheur									
DAC	Breuk / instorting									
DAD	Defecte bakstenen of defect metselwerk									
DAE	Ontbrekende metselspecie									
DAF	Oppervlakteschade									
DAG	Instekende inlaat							>10%		
DAH	Defecte aansluiting									
DAI	Indringend afdichtingsmateriaal	A				A				
		Z				Z		>5%		
DAJ	Verplaatste verbinding	A		>10 mm		A		>20 mm		
		B				B		>10 mm		
		C		Niet		C		Niet		Geen hoekmeting
DAK	Lining waarnemingen									
DAL	Defecte reparatie									
DAM	Lasfouten									
DAN	Poreuze wand									
DAO	Grond zichtbaar dóór defect									Alleen hoofdcode melden
DAP	Holle ruimte zichtbaar dóór defect									Alleen hoofdcode melden
DAQ	Defect klimijzer of ladder									
DAR	Defect deksel of putrand									
DBA	Wortels									
DBB	Aangehechte afzettingen							>10%		
DBC	Bezonden afzettingen							>10%		
DBD	Binnendringen van grond									
DBE	Andere obstakels							>10%		

