


## Bodeminformatie

### VRI Rooseveltlaan in Terneuzen (ter hoogte van Willem Barentzstraat)



Onderzoeksgebied  
25-meter contour

Rapportage aangemaakt: 4-12-2024

## Inhoudsopgave

|     |                                                                                                            |    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1   | Welke informatie kunt u vinden in het rapport .....                                                        | 3  |
| 2   | Informatie over geselecteerd perceel/adres .....                                                           | 5  |
| 2.1 | Overzicht locaties .....                                                                                   | 5  |
| 2.2 | Overzicht bodemonderzoeken.....                                                                            | 5  |
| 2.3 | Overzicht historische bodembedreigende activiteiten (zonder locatie).....                                  | 5  |
| 2.4 | Overzicht aanwezige ondergrondse tanks (zonder locatie).....                                               | 5  |
| 3   | Informatie over objecten binnen een straal van 25 meter om geselecteerd perceel/adres .....                | 6  |
| 3.1 | Overzicht locaties .....                                                                                   | 6  |
| 3.2 | Overzicht bodemonderzoeken.....                                                                            | 7  |
| 3.3 | Overzicht historische bodembedreigende activiteiten (zonder locatie).....                                  | 8  |
| 3.4 | Overzicht aanwezige ondergrondse tanks (zonder locatie).....                                               | 8  |
| 4   | Overige informatie .....                                                                                   | 9  |
| 4.1 | Historisch kaartmateriaal afkomstig van <a href="http://www.topotijdreis.nl">www.topotijdreis.nl</a> ..... | 9  |
| 4.2 | Bodemkwaliteitskaart .....                                                                                 | 13 |
| 4.3 | Kadastrale percelen .....                                                                                  | 15 |
| 5   | Disclaimer.....                                                                                            | 16 |
|     | Bijlage 1 Toelichting onderzoeken .....                                                                    | 17 |

# 1 Welke informatie kunt u vinden in het rapport

## Welke informatie vindt u in dit rapport

Dit rapport is een geautomatiseerde samenvatting van de bij de gemeente bekende gegevens over de bodemkwaliteit. De informatie is afkomstig uit het gezamenlijke bodeminformatiesysteem (BIS) van de Provincie Zeeland, de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland en de gemeente Hulst, de gemeente Sluis en de gemeente Terneuzen.

Het rapport geeft geen informatie over bouw-, milieu- en hinderwetvergunningen en meldingen Activiteitenbesluit.

Het plaatje op de voorzijde van dit rapport geeft in één oogopslag weer welke relevante bodeminformatie voorhanden is. Het rapport is onderverdeeld in de beschikbare informatie op het door u geselecteerde perceel en de informatie op de percelen in de directe omgeving met een straal van 25meter. Hieronder wordt een korte uitleg gegeven van wat u in dit rapport aantreft.

## Locatie

Dit betreft de naam waaronder de onderzoekslocatie bij de gemeente bekend staat. Hier staat de vervolgactie in het kader van de Wet bodembescherming beschreven.

## Onderzoeken

De rapporten van deze onderzoeken of saneringen zijn, indien niet via de downloadlink in deze uitdraai beschikbaar, op te vragen bij de betreffende gemeente. In de bijlage van dit rapport wordt een korte uitleg gegeven over de verschillende typen bodemonderzoeken.

## Verontreinigingscontouren

Deze contour, weergegeven in het plaatje op de voorzijde van dit rapport, laat de verspreiding zien van een verontreiniging in de grond en/of het grondwater. Dit zijn veelal contouren die door de Provincie Zeeland in het kader van de Wet bodembescherming is vastgesteld en waarop dus een beschikking is afgegeven. In de beschikking (zie besluit verder in de toelichting) worden eventuele gebruiksbeperkingen opgenomen.

## Saneringscontouren

Deze contour, eveneens weergegeven in het plaatje op de voorzijde van dit rapport, laat zien welke verontreiniging in de grond en/of het grondwater is gesaneerd. Dit zijn veelal contouren die gekoppeld zijn aan een besluit dat door de Provincie Zeeland in het kader van de Wet bodembescherming is genomen en waarop dus een beschikking is afgegeven.

## Besluiten

Geregistreerde besluiten worden genomen door de Provincie Zeeland en hebben betrekking op het vaststellen van een aanwezige verontreiniging of het saneren daarvan. Dit gaat in de vorm van een beschikking. Of er een besluit is genomen hangt af of de verontreiniging gemeld is bij de Provincie Zeeland. Bij het besluit is het kenmerk, de datum en de status weergegeven.

## Overzicht historische bodembedreigende activiteiten

Hier worden (bedrijfsmatige) activiteiten vermeld die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken en die op de aangegeven locatie plaatsvinden of in het verleden hebben plaatsgevonden. Deze lijst is onder andere gebaseerd op het historische bodembestand (HBB), Hinderwetvergunningen en inschrijvingen bij de kamer van koophandel. Het kan echter zijn dat niet alle bij de gemeente of uitvoeringsdienst geregistreerde vergunningen of meldingen zijn opgenomen. Voor het opvragen van deze dossiers dient u contact op te nemen met de betreffende gemeente.

## Overzicht geregistreerde (ondergrondse) tanks

Hier worden de bij de gemeente geregistreerde ondergrondse of bovengrondse brandstoftanks met hun status opgenomen. Het kan zijn dat tanks gesaneerd en fysiek verwijderd zijn of gesaneerd achter zijn gebleven. Deze informatie heeft mogelijk een overlap met het onderdeel "Overzicht historische bodembedreigende activiteiten". Het kan ook zijn dat er een tank ligt die niet geregistreerd is en waarvan wij dus geen weet hebben.

## Bodemkwaliteitskaart (Bkk)

Bodemkwaliteitskaart is een (digitale) kaart waarop de karakteristiek van de gebiedseigen bodemkwaliteit is weergegeven. De kaart maakt onder meer onderscheid in bovengrond (0-0,5 m-mv) en ondergrond (0,5-2,0 m-mv).

## Wat betekenen de resultaten

Indien op uw perceel bedrijfsactiviteiten hebben plaatsgevonden of als is gebleken dat er verontreinigingen of tanks in de grond aanwezig zijn, adviseren wij u een (historisch) bodemonderzoek uit te laten voeren om een actueel beeld van de bodemkwaliteit te verkrijgen. Hiervoor kunt u terecht bij verschillende hierin gespecialiseerde adviesbureaus.

### **Meer informatie en inzien archieven**

Onder het kopje 'Beschikbare documenten bij locatie' verder in dit rapport kunt u via een link de beschikbare digitale documenten downloaden. Zijn de onderzoeken niet digitaal beschikbaar dan zijn de genoemde onderzoeken in te zien bij het archief van de betreffende gemeente. U kunt hiervoor een afspraak maken. Dit geldt ook voor de inzage in Hinderwet en Wet milieubeheer archieven. Beschikkingen die door de Provincie Zeeland die in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) zijn afgegeven zijn in te zien bij het archief van de Provincie Zeeland. Beschikkingen die zijn afgegeven door de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland, zijn digitaal te raadplegen via:

[http://www.rudzeeland.nl/Producten\\_en\\_diensten/Verleende\\_vergunningen/Bodembeschikkingen](http://www.rudzeeland.nl/Producten_en_diensten/Verleende_vergunningen/Bodembeschikkingen).

Sinds 1995 worden ernstige gevallen van grondverontreinigingen ook geregistreerd bij het Kadaster.

Grondwaterverontreiniging en waterbodembesmettingen hoeven niet geregistreerd te worden bij het Kadaster. De registraties in het kader van de Wet bodembescherming kunt u opvragen bij het Kadaster. Als er onderzoeken en saneringen zijn uitgevoerd voor 1995 dan zijn hier geen beschikkingen op afgegeven en heeft ook geen registratie plaats gevonden bij het Kadaster.

Voor andere informatie over de Zeeuwse ondergrond, zoals de bodemkwaliteitskaarten, archeologie en niet gesprongen explosieven kunt u terecht op [www.zeeuwsbodenvenster.nl](http://www.zeeuwsbodenvenster.nl)

Voor het Historisch Vooronderzoek met Risicokaart Niet Gesprongen Conventionele Explosieven binnen de grenzen van de gemeente Terneuzen, kunt u rechtstreeks contact opnemen met deze gemeente via het telefoonnummer 14 0115.

### **Heeft u vragen of opmerkingen?**

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met de gemeente waar u de gegevens opvraagt. U kunt ons helpen door eventueel geconstateerde fouten of gebreken te melden. Als u zelf onderzoeken bezit die niet in het systeem staan, dan kunt u deze laten opnemen.

## 2 Informatie over geselecteerd perceel/adres

### 2.1 Overzicht locaties

Binnen de selectie zijn geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

#### **Overzicht bodemlocaties**

Binnen de selectie zijn geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

### 2.2 Overzicht bodemonderzoeken

Er zijn op dit moment geen bodemonderzoekinformatie bekend op de door u opgevraagde selectie.

### 2.3 Overzicht historische bodembedreigende activiteiten (zonder locatie)

Binnen de selectie zijn geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

### 2.4 Overzicht aanwezige ondergrondse tanks (zonder locatie)

Binnen de selectie zijn geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

### 3 Informatie over objecten binnen een straal van 25 meter om geselecteerd perceel/adres

#### 3.1 Overzicht locaties

##### *Peter van Anrooylaan 2*

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Naam                               | Peter van Anrooylaan 2 |
| Afstand (m.)                       | 20                     |
| Vervolgactie Wet bodembescherming: | voldoende onderzocht   |

##### **Verontreinigingscontouren bij locatie**

Geen gegevens beschikbaar.

##### **Saneringsscontouren bij locatie**

Geen gegevens beschikbaar.

##### **Besluiten bij locatie**

Geen gegevens beschikbaar.

##### **Overzicht historische bodembedreigende activiteiten bij de locatie**

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Bedrijfsnaam         | CITY HOTEL             |
| Straat + huisnummer  | PETER VAN ANROOYLAAN 2 |
| Plaatsnaam           | TERNEUZEN              |
| Startjaar activiteit | onbekend               |
| Eindjaar activiteit  | onbekend               |
| Archiefverwijzing    |                        |
| Voormalig adres      |                        |
| Dossiernummer        |                        |

##### *Gebruiken bij bedrijf*

| UBI    | Verontreinigingsbron   | Risico-score | Startjaar | Eindjaar |
|--------|------------------------|--------------|-----------|----------|
| 000000 | onverdachte activiteit |              | 9999      | 9999     |
| 999999 | onbekend               |              | 9999      | 9999     |

##### **Tanks bij locatie**

Geen gegevens beschikbaar.

##### **Beschikbare documenten bij locatie**

Geen gegevens beschikbaar.

##### *Wagnerhof 3*

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Naam                               | Wagnerhof 3          |
| Afstand (m.)                       | 10                   |
| Vervolgactie Wet bodembescherming: | voldoende onderzocht |

##### **Verontreinigingscontouren bij locatie**

Geen gegevens beschikbaar.

##### **Saneringsscontouren bij locatie**

Geen gegevens beschikbaar.

## Besluiten bij locatie

Geen gegevens beschikbaar.

## Overzicht historische bodembedreigende activiteiten bij de locatie

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Bedrijfsnaam         | PARTICULIERE TANK    |
| Straat + huisnummer  | WAGNERHOF 3          |
| Plaatsnaam           | TERNEUZEN            |
| Startjaar activiteit | onbekend             |
| Eindjaar activiteit  | onbekend             |
| Archiefverwijzing    |                      |
| Voormalig adres      |                      |
| Dossiernummer        | Bronnummer: 07153457 |

## Gebruiken bij bedrijf

| UBI    | Verontreinigingsbron        | Risico-score | Startjaar | Eindjaar |
|--------|-----------------------------|--------------|-----------|----------|
| 631240 | brandstoftank (ondergronds) | 99,9         | 9999      | 9999     |

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Bedrijfsnaam         |                      |
| Straat + huisnummer  | WAGNERHOF 3          |
| Plaatsnaam           | TERNEUZEN            |
| Startjaar activiteit | onbekend             |
| Eindjaar activiteit  | onbekend             |
| Archiefverwijzing    |                      |
| Voormalig adres      |                      |
| Dossiernummer        | Bronnummer: 07151605 |

## Gebruiken bij bedrijf

| UBI    | Verontreinigingsbron        | Risico-score | Startjaar | Eindjaar |
|--------|-----------------------------|--------------|-----------|----------|
| 631240 | brandstoftank (ondergronds) | 99,9         | 9999      | 9999     |

## Tanks bij locatie

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Adres              | Wagnerhof 3   |
| Postcode           | 4536BP        |
| Plaats             | TERNEUZEN     |
| Type tank          | Ondergronds   |
| Tank Aanwezig      | ja            |
| Tank in gebruik    | nee           |
| Type brandstof     | Huisbrandolie |
| Inhoud (L)         | 6000          |
| Kiwa-certificaat   | ja            |
| Datum sanering     | 26-04-1995    |
| Status van de tank | gesaneerd     |

## Beschikbare documenten bij locatie

|                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------|--|
| Bij                                                              |  |
| Wagnerhof 3                                                      |  |
| Wagnerhof 3, tank (6000), gereinigd, Kiwacertificaat, 26-04-1995 |  |

## 3.2 Overzicht bodemonderzoeken

**Rapportnummer '06A0358'**

|                                                      |                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------|
| De onderzoekslocatie is bekend onder de naam         | Wagnerhof 3 (AA071509829) |
| De locatie staat geregistreerd op het volgende adres | Wagnerhof 3               |

#### Gegevens per onderzoek

|                        |                                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Onderzoekcode          | AA071502888                                                                       |
| Rapportnummer BIS      | AA071502888                                                                       |
| Naam Onderzoek         | -                                                                                 |
| Locatie naam           | Wagnerhof 3                                                                       |
| Type onderzoek         | Verkennd onderzoek NEN 5740                                                       |
| Aanleiding onderzoek   | Bouwvergunning                                                                    |
| Onderzoekbureau        | Ggmzv                                                                             |
| Rapportdatum           | 18-05-2006                                                                        |
| Rapportnummer          | 06A0358                                                                           |
| Status onderzoek       |                                                                                   |
| Vervolgactie onderzoek |                                                                                   |
| Conclusie onderzoek    | In grond en grondwater zijn geen overschrijdingen van de streefwaarde aangetoond. |
| Grond Wbb              | <=AW                                                                              |
| Grondwater Wbb         | <=S                                                                               |
| BBK                    | Achtergrondwaarde                                                                 |

#### Beschikbare documenten bij onderzoek

Geen gegevens beschikbaar.

### 3.3 Overzicht historische bodembedreigende activiteiten (zonder locatie)

Binnen de selectie zijn geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

### 3.4 Overzicht aanwezige ondergrondse tanks (zonder locatie)

Binnen de selectie zijn geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

## 4 Overige informatie

### 4.1 Historisch kaartmateriaal afkomstig van [www.topotijdreis.nl](http://www.topotijdreis.nl)


Bij het raadplegen van historisch kaartmateriaal (bron: Topotijdreis, [www.topotijdreis.nl](http://www.topotijdreis.nl)) kunnen aanwijzingen aangetroffen worden met betrekking tot de aanwezigheid van antropogene lagen zoals ophogingen, dempingen, stortingen en/of opvullingen ter plaatse van de onderzoekslocatie.




1864




1914




1951



1962



1972



1988



1997



1999

## 4.2 Bodemkwaliteitskaart

Op basis van de bodemkwaliteitskaart heeft de te ontgraven grond op de onderzoekslocatie de volgende bodemkwaliteitsklasse(s):

### BKK Kwaliteitsklasse bovengrond (0-0.5 m-mv)



-  Onderzoeksgebied
-  25-meter contour
-  Achtergrondwaarde
-  Wonen
-  Industrie
-  Voldoet niet aan industrie
-  Onbekend

| Klasse            |
|-------------------|
| Achtergrondwaarde |

### BKK Kwaliteitsklasse ondergrond (0.5-2.0 m-mv)




-  Onderzoeksgebied
-  25-meter contour
-  Achtergrondwaarde
-  Wonen
-  Industrie
-  Voldoet niet aan industrie
-  Onbekend

| Klasse            |
|-------------------|
| Achtergrondwaarde |

Op basis van de bodemfunctieklassenkaart heeft de bodem op de onderzoekslocatie de volgende functie(s):


### Bodemfunctieklassenkaart



| Bodemfunctie |
|--------------|
| wonen        |

(Bron: Zeeuws bodemvenster, [www.zeeuwsbodemvenster.nl](http://www.zeeuwsbodemvenster.nl))

De onderzoekslocatie gaat over de volgende kadastrale percelen:



### Onderzoekslocatie

| Kadastrale gemeente | Sectie | Perceelnummer |
|---------------------|--------|---------------|
| TNZ00               | N      | 2688          |
| TNZ00               | N      | 2623          |
| TNZ00               | N      | 2055          |
| TNZ00               | N      | 2185          |

(Bron: Kadaster, Nazca IT Solutions B.V.)

## 5 Disclaimer

De door ons in deze rapportage beschikbaar gestelde informatie dient u te interpreteren als een inschatting van de verontreinigings situatie op een bepaald moment. De gemeente Hulst, de gemeente Sluis, de gemeente Terneuzen, de Provincie Zeeland en de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland spannen zich in de bodeminformatie regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. De beschikbare bodeminformatie is echter veelal door derden verstrekt en voor een groot deel gebaseerd op gedateerd bodemonderzoek en historische bedrijfsgegevens. Ondanks de zorg en aandacht die de Provincie, RUD Zeeland en de gemeente Hulst, de gemeente Sluis en de gemeente Terneuzen aan het onderhoud van de bodeminformatie besteden, blijft het daarom mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Daarom kunt u aan de hand van deze informatie geen definitieve conclusies trekken over de actuele bodemkwaliteit van de betreffende locatie.

De gemeente Hulst, de gemeente Sluis, de gemeente Terneuzen, de Provincie Zeeland en de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland zijn niet aansprakelijk voor enige schade dan wel enige andere indirecte incidentele of gevolgschade als blijkt dat de verontreinigings situatie anders is dan in dit rapport is vermeld.

Wij attenderen u op het feit dat u als makelaar, eigenaar, toekomstig eigenaar of als derde, bij aan- of verkoop van onroerend goed een vergaande onderzoeksplicht heeft als het gaat om het vaststellen van de kwaliteit van de bodem en/of de aanwezigheid van ondergrondse brandstoftanks. Wij adviseren u om in voorkomende gevallen zelf zorg te dragen voor bodemonderzoek dan wel een onderzoek naar de aanwezigheid van een tank.

De informatie uit deze rapportage kan niet worden gebruikt bij de aanvraag van een omgevingsvergunning of andere gemeentelijke producten. Bij een vergunningaanvraag dient elke situatie opnieuw afzonderlijk te worden beoordeeld. Het is niet uitgesloten dat de gemeente dan opnieuw bodemonderzoek eist omdat de bestaande informatie verouderd is of omdat een onjuiste onderzoeksstrategie is toegepast.

## Bijlage 1 Toelichting onderzoeken

In de meeste gevallen worden ter voorbereiding van de uitvoering van infrastructurele werkzaamheden, woningbouw, aanvraag omgevingsvergunningen, verkoop of verhuur van terreinen en grondverplaatsing bodemonderzoeken uitgevoerd. Bij veel van deze onderzoeken is geen bodemverontreiniging geconstateerd en bij sommige in beperkte mate waarbij het niet noodzakelijk is een melding hiervoor, zoals bedoeld in de Wet bodembescherming (Wbb), door te geven aan het bevoegde gezag Wbb. Hoewel de gemeenten formeel de uitgevoerde onderzoeken zullen hebben getoetst aan de Wet bodembescherming is het toetsingsresultaat in veel gevallen niet vastgelegd in het bodeminformatiesysteem. Wel is bij veel rapporten een conclusie opgenomen met daarin de resultaten van het rapport.

Ten aanzien van bodemonderzoek zijn de onderstaande typen te onderscheiden:

### **Historisch bodemonderzoek**

Hierbij wordt een bureau studie gedaan naar het voorkomen van (menselijke) activiteiten die bodemverontreiniging op de locatie kunnen veroorzaken. Hierbij wordt zowel naar huidige als historische activiteiten onderzoek gedaan. Zo worden o.a. oude Hinderwet-, Milieu-, bouw- en tankdossiers ingezien en wordt informatie van eigenaren en de gemeente verzameld. Op basis hiervan kan een eerste inschatting van de bodemkwaliteit worden gegeven. Dit onderzoek dient volgens een gestandaardiseerd protocol, de NEN 5725, te worden uitgevoerd.

### **Verkennd bodemonderzoek**

Dit onderzoek houdt een eerste verkenning naar de bodemkwaliteit van de locatie. Hierbij vindt een bemonstering en laboratoriumanalyse van grond en grondwater plaats. Aan dit onderzoek gaat een historisch onderzoek vooraf. Dit onderzoek dient volgens een gestandaardiseerd protocol, de NEN 5740, te worden uitgevoerd.

### **Nul en eindsituatie bodemonderzoek**

Bij het oprichten en/of beëindigen van inrichtingen Wet Milieubeheer kunnen deze onderzoeken worden verplicht door het bevoegd gezag. Het betreft een eerste verkenning naar de bodemkwaliteit van de locatie, meestal gericht op de verdachte locaties waar bodembedreigende activiteiten plaatsvinden en er dus verontreiniging is of kan ontstaan. Hierbij vindt een bemonstering en laboratoriumanalyse van grond en grondwater plaats. Aan dit onderzoek gaat een historisch onderzoek vooraf. Dit onderzoek dient volgens een gestandaardiseerd protocol, de NEN 5740, te worden uitgevoerd.

### **Nader bodemonderzoek**

Dit onderzoek wordt uitgevoerd om een eerder aangetroffen verontreiniging nader in kaart te brengen. Zo wordt de omvang en de ernst van de verontreiniging bepaald en wordt op basis van een risicobeoordeling voor mens en milieu bepaald of sanering noodzakelijk is. Hierbij vindt een bemonstering en laboratoriumanalyse van grond en grondwater plaats. Aan dit onderzoek gaat een verkennd bodemonderzoek vooraf. Dit onderzoek dient volgens een gestandaardiseerd protocol, de NTA 5755, te worden uitgevoerd. Voor gevallen van ernstige verontreinigingen wordt formeel door de Provincie Zeeland een beschikking Wbb afgegeven.

### **Saneringsplan / plan van aanpak / BUS melding**

Dit plan omvat een aanpak op welke wijze een bodemverontreiniging wordt gesaneerd. Dit plan dient te worden goedgekeurd door het bevoegd gezag Wet bodembescherming of Wet milieubeheer (Gemeente of Provincie Zeeland). Voor een saneringsplan wordt formeel door de Provincie Zeeland een beschikking Wbb afgegeven.

### **Saneringsevaluatie**

Dit betreft een verslag op welke wijze de sanering heeft plaatsgevonden en waarnaar de verontreinigde grond is afgevoerd of ter plaatse is gesaneerd. In dit verslag wordt aangegeven of er na sanering nog restverontreiniging aanwezig is en of er nazorg van de verontreiniging noodzakelijk is. Deze evaluatie dient te worden beschikt door het bevoegd gezag Wet bodembescherming of goedgekeurd door het bevoegd gezag Wet milieubeheer (gemeente of Provincie Zeeland).

### **Monitoring**

Dit onderzoek houdt een periodieke bemonstering en analyse in van grond en grondwater. Dit kan zijn om op frequente wijze na te gaan of er verontreiniging ontstaat of om het gedrag van reeds aanwezige verontreiniging in de gaten te houden.