

Bijlage 7 Lijst werkzaamheden per gebouw en per onderdeel

Project PO Groot Heikamp schilderwerk bundel 05, 07 en 02

Projectnr: 40794

Object-/ gebouwcode	Thema	Project omschrijving	Locatie
40A03-4	A1 - Gevel	Vervangen bescherm laag buiten op metaal	
40A03-4	A1 - Gevel	Vervangen bescherm laag buiten op metaal	
40A03-4	A1 - Gevel	Vervangen bescherm laag buiten op metaal	
40B18-10	A1 - Gevel	Steigerwerk schilderwerk (periodiek)-	
40B18-10	A2 - Dak	Vervangen bescherm laag buiten op hout-	dakoverstekken
40B18-10	A1 - Gevel	Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(gangbaar maken draaiende de	kelder
40B18-10	A1 - Gevel	Vervangen bescherm laag buiten op hout-	raam- en deurkozijnen en buitendeuren
40B18-10	A1 - Gevel	Vervangen bescherm laag buiten op hout-	raam- en deurkozijnen en buitendeuren
40B18-10	A1 - Gevel	Vervangen bescherm laag buiten op metaal-	stalen luiken
40B18-10	A1 - Gevel	Vervangen bescherm laag buiten op metaal-	vloerroosters
40B18-10	A1 - Gevel	Vervangen bescherm laag buiten steen/beton-	stenen lijsten en dakranden
40B18-10	B0 - Interieur	Vervangen bescherm laag binnen op hout-	binnenzijde raam- en deurkozijnen en buitendeuren
40B18-10	B0 - Interieur	Vervangen bescherm laag binnen op hout-	binnenzijde raam- en deurkozijnen en buitendeuren
40B18-10	B0 - Interieur	Vervangen bescherm laag binnen algemeen-	binnendeuren en kozijnen
40B18-10	B0 - Interieur	Vervangen bescherm laag binnen algemeen-	binnendeuren en kozijnen
40B18-10	B0 - Interieur	Vervangen bescherm laag binnen op hout-	kapconstructie eetzaal ruimte 2.45
40B18-10	A2 - Dak	Onderzoek dakconstructie hout (monument)-(onderzoek naar vochtplekken ter hoogte	
40B18-10	A2 - Dak	Herstellen dakconstructie hout (monument)-(stel post herstel kilkepers)	
40B18-10	A1 - Gevel	Onderzoek buitenwand (C) kelder-Onderzoek buitenwand (C) kelder-	
40B18-12	A1 - Gevel	Herstellen buitenwandafwerking voegwerk-(partieel herstel voegwerk uitvoeren)	platvol voegwerk
40B18-13	A2 - Dak	Herstellen schoorsteen/kanaal RGA-(waar nodig voegwerk en bakstenen vervangen con	
40B18-13	A1 - Gevel	Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(houtrotherstel conform uitvoe	kloostervensters
40B18-13	A1 - Gevel	Herstellen buitenluis diverse-(uitnemen luiken, zandstralen, corrosie verwijderen en -be	stalen luiken
40B18-13	A1 - Gevel	Herstellen bescherm laag buiten op hout-(nieuw schildersysteem o.b.v. kleurhistorisch d	kloostervensters en voordeurkozijn
40B18-13	A1 - Gevel	Vervangen bescherm laag buiten op hout-Vervangen bescherm laag buiten op hout-	voordeur
40B18-13	A1 - Gevel	Herstellen bescherm laag buiten op metaal-(nieuw schildersysteem conform kleurhistor	stalen luiken
40B18-14	A2 - Dak	Vervangen bescherm laag buiten op hout-Vervangen bescherm laag buiten op hout-	kopgevels daklijsten
40B18-14	A1 - Gevel	Vervangen bescherm laag buiten op hout-Vervangen bescherm laag buiten op hout-	kozijnen,ramen en deuren in buitenwanden

Bijlage 7 Lijst werkzaamheden per gebouw en per onderdeel

Project PO Groot Heikamp schilderwerk bundel 05, 07 en 02

Projectnr: 40794

Object-/ gebouwcode	Thema	Project omschrijving	Locatie
40B18-14	A1 - Gevel	Vervangen beschermklaag buiten op hout-Vervangen beschermklaag buiten op hout-	schilderwerk op buitendeur
40B18-14	A1 - Gevel	Vervangen beschermklaag buiten op metaal-Vervangen beschermklaag buiten op metaal-	stalen buitenluiken
40B18-14	D0 - Gebouw	Vervangen trapafwerking linoleum-Vervangen trapafwerking linoleum-	ruimte 1
40B18-14	B0 - Interieur	Vervangen beschermklaag binnen op hout-Vervangen beschermklaag binnen op hout-	binnenschilderwerk buitenwandopeningen verdieping
40B18-14	B0 - Interieur	Vervangen beschermklaag binnen op hout-Vervangen beschermklaag binnen op hout-	kozijnen,ramen en deuren in buitenwanden
40B18-14	B0 - Interieur	Vervangen beschermklaag binnen op hout-Vervangen beschermklaag binnen op hout-	alle binnendeuren
40B18-14	D0 - Gebouw	Vervangen beschermklaag binnen op hout-Vervangen beschermklaag binnen op hout-	ruimte 1 balustrade/ leuning
40B18-14	B0 - Interieur	Vervangen beschermklaag binnen steen/beton-	wanden en plafonds begane grond
40B18-14	B0 - Interieur	Vervangen beschermklaag binnen steen/beton-	wanden en plafonds zolderverdieping
40B18-15	A2 - Dak	Vervangen beschermklaag buiten op hout-Vervangen beschermklaag buiten op hout-	schilderwerk op windveren kopgevels
40B18-15	A1 - Gevel	Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol-(partieel herstel voegwerk)	gevels
40B18-15	A1 - Gevel	Vervangen beschermklaag buiten op hout-(vervolgsysteem OHD 04)	buitenschilderwerk gevelopeningen
40B18-15	A1 - Gevel	Vervangen beschermklaag buiten op metaal-(vervolgsysteem OMS 04)	stalen luiken
40B18-15	B0 - Interieur	Vervangen beschermklaag binnen op hout-(vervolgsysteem OHD 04)	binnenzijde buitenwandopeningen
40B18-15	D0 - Gebouw	Herstellen trap hout-(partieel herstel trap uitvoeren)	ruimte 1
40B18-15	D0 - Gebouw	Herstellen balustrade/leuning-(leuning opnieuw aanbrengen)	ruimte 1 en 11
40B18-15	B0 - Interieur	Herstellen vloerafwerklaag tegelwerk keramisch-(beschadigde tegels vervangen)	ruimte 6
40B18-15	D0 - Gebouw	Vervangen trapafwerking linoleum-Vervangen trapafwerking linoleum-	ruimte 1 en 11
40B18-15	B0 - Interieur	Herstellen niet verlaagd plafond stucwerk-(schades aan plafondafwerking herstellen)	begane grond
40B18-15	D0 - Gebouw	Vervangen beschermklaag binnen op hout-Vervangen beschermklaag binnen op hout-	trapleuningen
40B18-15	B0 - Interieur	Vervangen beschermklaag binnen steen/beton-	plafonds
40B18-16	A1 - Gevel	Steigerwerk schilderwerk (periodiek)-	
40B18-16	A2 - Dak	Vervangen beschermklaag buiten op hout-	windveren topgevels
40B18-16	A1 - Gevel	Vervangen beschermklaag buiten op hout-	buitenschilderwerk op deur
40B18-16	A1 - Gevel	Vervangen beschermklaag buiten op hout-	buitenschilderwerk gevelopeningen
40B18-16	A1 - Gevel	Vervangen beschermklaag buiten op metaal-	buitenschilderwerk luiken
40B18-16	B0 - Interieur	Vervangen beschermklaag binnen op hout-	binnenschilderwerk buitenwanopeningen
40B18-16	B0 - Interieur	Vervangen binnendeur incl. H&S-	zolderverdieping ruimte 12

Bijlage 7 Lijst werkzaamheden per gebouw en per onderdeel

Project PO Groot Heikamp schilderwerk bundel 05, 07 en 02

Projectnr: 40794

Object-/ gebouwcode	Thema	Project omschrijving	Locatie
40B18-16	A2 - Dak	Onderzoek schoorsteen/kanaal RGA-(onderzoek en verwijderen plantengroei incl hoogv	schoorsteen nok
40B18-16	B0 - Interieur	Vervangen beschermklaag binnen op hout-Vervangen beschermklaag binnen op hout-	op binnendeuren zolderverdieping
40B18-16	D0 - Gebouw	Vervangen beschermklaag binnen op hout-Vervangen beschermklaag binnen op hout-	schilderwerk op trapleuning
40B18-17	A2 - Dak	Vervangen beschermklaag buiten op hout-Vervangen beschermklaag buiten op hout-	
40B18-17	A1 - Gevel	Herstellen buitenluik diverse-(uitnemen luiken, oven, corrosie verwijderen en -behande	stalen luiken
40B18-17	A1 - Gevel	Herstellen beschermklaag buiten op hout-(nieuw schildersysteem o.b.v. kleurhistorisch d	raam- en deurkozijn(en) + voordeur
40B18-17	A1 - Gevel	Herstellen beschermklaag buiten op metaal-(nieuw schildersysteem conform kleurhistor	stalen luiken
40B18-17	B0 - Interieur	Vervangen beschermklaag binnen op hout-Vervangen beschermklaag binnen op hout-	binnenzijde buitenwandopeningen
40B18-18	A1 - Gevel	Steigerwerk schilderwerk (periodiek)-	
40B18-18	A1 - Gevel	Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol-(patieel herstel voegwerk)	platvol voegwerk gevels
40B18-18	B0 - Interieur	Herstellen trap hout-(houtrot herstel en herstel beschadigingen)	ruimte 1.02
40B18-18	B0 - Interieur	Vervangen beschermklaag binnen op hout-Vervangen beschermklaag binnen op hout-	ruimte 1.02
40B18-19	A2 - Dak	Vervangen beschermklaag buiten op hout-Vervangen beschermklaag buiten op hout-	windveren
40B18-19	A2 - Dak	Herstellen schoorsteen/kanaal RGA-(waar nodig voegwerk en bakstenen vervangen con	
40B18-19	A1 - Gevel	Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(stelpost houtrotherstel)	kloostervensters
40B18-19	A1 - Gevel	Herstellen buitenluik diverse-(uitnemen luiken, zandstralen, corrosie verwijderen en -be	stalen luiken
40B18-19	A1 - Gevel	Vervangen gevelafwerklaag voegwerk platvol-(integraal vervangen, kleur- en samenstel	
40B18-19	A1 - Gevel	Herstellen beschermklaag buiten op hout-(nieuw schildersysteem o.b.v. kleurhistorisch d	kloostervensters en voordeurkozijn
40B18-19	A1 - Gevel	Vervangen beschermklaag buiten op hout-Vervangen beschermklaag buiten op hout-	voordeur
40B18-19	A1 - Gevel	Vervangen beschermklaag buiten op hout-Vervangen beschermklaag buiten op hout-	vluchtdeur + kozijn verdieping
40B18-19	A1 - Gevel	Herstellen beschermklaag buiten op metaal-(nieuw schildersysteem conform kleurhistor	stalen luiken
40B18-20	A1 - Gevel	Steigerwerk schilderwerk (periodiek)-	
40B18-20	A1 - Gevel	Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(controle omtrekspeling en han	buitenwandopeningen gevels
40B18-20	A1 - Gevel	Vervangen beschermklaag buiten op hout-	deur noordgevel
40B18-20	A1 - Gevel	Vervangen beschermklaag buiten op hout-	schilderwerk op buitenwandopeningen
40B18-20	A1 - Gevel	Vervangen beschermklaag buiten op metaal-	stalen raamluiken
40B18-20	B0 - Interieur	Vervangen trapafwerking linoleum-	ruimte 9a
40B18-20	B0 - Interieur	Vervangen beschermklaag binnen op hout-	ruimte 9a

Bijlage 7 Lijst werkzaamheden per gebouw en per onderdeel

Project PO Groot Heikamp schilderwerk bundel 05, 07 en 02

Projectnr: 40794

Object-/ gebouwcode	Thema	Project omschrijving	Locatie
40B18-21	A2 - Dak	Vervangen bescherm laag buiten op hout-Vervangen bescherm laag buiten op hout-	raamkozijnen dakkapellen
40B18-21	A2 - Dak	Vervangen bescherm laag buiten op hout-Vervangen bescherm laag buiten op hout-	windveren
40B18-21	A2 - Dak	Vervangen bescherm laag buiten op hout-Vervangen bescherm laag buiten op hout-	boeiboorden dakkapellen
40B18-21	A1 - Gevel	Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(houtrotherstel en corrosie ver	kloostervensters
40B18-21	A1 - Gevel	Herstellen buitenluik diverse-(uitnemen luiken, zandstralen, corrosie verwijderen en -be	stalen luiken
40B18-21	A1 - Gevel	Herstellen bescherm laag buiten op hout-(nieuw schildersysteem o.b.v. kleurhistorisch d	kloostervensters en voordeurkozijn
40B18-21	A1 - Gevel	Vervangen bescherm laag buiten op hout-Vervangen bescherm laag buiten op hout-	voordeur
40B18-21	A1 - Gevel	Vervangen bescherm laag buiten op hout-Vervangen bescherm laag buiten op hout-	houten luiken
40B18-21	A1 - Gevel	Vervangen bescherm laag buiten op hout-Vervangen bescherm laag buiten op hout-	vluchtdeur + kozijn verdieping
40B18-21	A1 - Gevel	Herstellen bescherm laag buiten op metaal-(nieuw schildersysteem conform kleurhistor	stalen luiken
40B18-22	A1 - Gevel	Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(houtrotherstel conform uitvoer	kloostervensters
40B18-22	A1 - Gevel	Herstellen buitenluik diverse-(uitnemen luiken, zandstralen, corrosie verwijderen en -be	stalen luiken
40B18-22	A1 - Gevel	Herstellen bescherm laag buiten op hout-(nieuw schildersysteem)	kloostervensters en voordeurkozijn
40B18-22	A1 - Gevel	Vervangen bescherm laag buiten op hout-Vervangen bescherm laag buiten op hout-	voordeur
40B18-22	A1 - Gevel	Herstellen bescherm laag buiten op metaal-(nieuw schildersysteem conform kleurhistor	stalen luiken
40B18-23	A2 - Dak	Herstellen dakconstructie hout (monument)-(saneren asbesthoudend dakbescho + wa	
40B18-23	A2 - Dak	Vervangen dakafwerking hellend beton-(integraal vervangen voor keramische pannen -	
40B18-23	A1 - Gevel	Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(stelpost houtrotherstel en verv	kloostervensters
40B18-23	A1 - Gevel	Herstellen buitenluik diverse-(uitnemen luiken, zandstralen, corrosie verwijderen en -be	stalen luiken
40B18-23	A1 - Gevel	Herstellen gevelafwerk laag voegwerk platvol-(waar nodig vervangen/aanhelen voegwer	
40B18-23	A1 - Gevel	Herstellen bescherm laag buiten op hout-(nieuw schildersysteem o.b.v. kleurhistorisch d	kloostervensters en voordeurkozijn
40B18-23	A1 - Gevel	Vervangen bescherm laag buiten op hout-Vervangen bescherm laag buiten op hout-	voordeur
40B18-23	A1 - Gevel	Vervangen bescherm laag buiten op hout-Vervangen bescherm laag buiten op hout-	vluchtdeur + kozijn verdieping
40B18-23	A1 - Gevel	Herstellen bescherm laag buiten op metaal-(nieuw schildersysteem conform kleurhistor	stalen luiken
40B18-23	D0 - Gebouw	Vervangen bescherm laag binnen op hout-Vervangen bescherm laag binnen op hout-	trap, balustrade, deuren en -kozijnen (origineel)
40B18-24	A2 - Dak	Vervangen bescherm laag buiten op hout-Vervangen bescherm laag buiten op hout-	windveren en houten bekleding ventilatiekanaal
40B18-24	A1 - Gevel	Vervangen bescherm laag buiten op hout-Vervangen bescherm laag buiten op hout-	raamkozijnen, buitendeuren en buitendeuren uitbouw
40B18-24	A1 - Gevel	Vervangen bescherm laag buiten op hout-Vervangen bescherm laag buiten op hout-	originele raam- en deurkozijnen

Bijlage 7 Lijst werkzaamheden per gebouw en per onderdeel

Project PO Groot Heikamp schilderwerk bundel 05, 07 en 02

Projectnr: 40794

Object-/ gebouwcode	Thema	Project omschrijving	Locatie
40B18-24	A1 - Gevel	Vervangen beschermklaag buiten op metaal-Vervangen beschermklaag buiten op metaal-	metalen vloerroosters
40B18-25	A1 - Gevel	Vervangen beschermklaag buiten op hout-	begane grond deuren noordgevel
40B18-25	A1 - Gevel	Vervangen beschermklaag buiten op metaal-	stalen deur zuidgevel
40B18-25	B0 - Interieur	Vervangen beschermklaag binnen op hout-	balustrade en leuning trap
40B18-25	A2 - Dak	Vervangen beschermklaag buiten op hout-Vervangen beschermklaag buiten op hout-	schilderwerk op dakvoet en dakvlakken
40B18-25	A2 - Dak	Herstellen goot zink (mast-/bakgoot)-(herstel afvoertje mastgoot wolfseind)	dakvoet
40B18-25	A1 - Gevel	Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol-(partieel herstel van voegwerk uitvoeren)	platvol voegwerk gevels
40B18-25	A1 - Gevel	Vervangen beschermklaag buiten op hout-Vervangen beschermklaag buiten op hout-	buitenschilderwerk gevelopeningen
40B18-25	A1 - Gevel	Vervangen beschermklaag buiten op metaal-Vervangen beschermklaag buiten op metaal-	stalen raamluiken
40B18-25	B0 - Interieur	Vervangen beschermklaag binnen op hout-Vervangen beschermklaag binnen op hout-	binnenschilderwerk buitenwandopeningen
40B18-25	B0 - Interieur	Vervangen beschermklaag binnen op metaal-	stalen deur zuidgevel
40B18-26	A2 - Dak	Vervangen beschermklaag buiten op hout-Vervangen beschermklaag buiten op hout-	windveren en gootplanken
40B18-26	A1 - Gevel	Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(stelpost houtrotherstel, verwij	
40B18-26	A1 - Gevel	Herstellen buitenluik hout monument-(houtrotherstel)	
40B18-26	A1 - Gevel	Herstellen buitenluik diverse-(uittomen luiken, zandstralen, corrosie verwijderen en -be	stalen luiken
40B18-26	A1 - Gevel	Herstellen beschermklaag buiten op hout-(nieuw schildersysteem o.b.v. kleurhistorisch d	kloostervensters, -luiken en -voor deur
40B18-26	A1 - Gevel	Herstellen beschermklaag buiten op metaal-(nieuw schildersysteem stalen luiken, vervol	stalen luiken, -deur en -deurkozijn
40B18-27	A1 - Gevel	Vervangen beschermklaag buiten op hout-	deurkozijn oostgevel
40B18-27	A1 - Gevel	Vervangen beschermklaag buiten op metaal-	buitenschilderwerk op stalen deur westgevel
40B18-27	B0 - Interieur	Vervangen trapafwerking linoleum-	ruimte 7
40B18-27	B0 - Interieur	Vervangen beschermklaag binnen op hout-	trapeleuning en balustrade
40B18-27	A1 - Gevel	Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(controle hang en sluitwerk)	kozijnen buitenwandopeningen
40B18-27	A1 - Gevel	Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol-(partieel herstel voegwerk uitvoeren)	gevels
40B18-27	A1 - Gevel	Vervangen beschermklaag buiten op hout-Vervangen beschermklaag buiten op hout-	buitenschilderwerk op kozijnen en ramen
40B18-27	A1 - Gevel	Vervangen beschermklaag buiten op metaal-Vervangen beschermklaag buiten op metaal-	buitenschilderwerk op stalen luiken
40B18-27	B0 - Interieur	Vervangen beschermklaag binnen op hout-Vervangen beschermklaag binnen op hout-	binnenschilderwerk buitenwandopeningen
40B18-27	B0 - Interieur	Herstellen binnendeur incl. H&S-(herstel deur en hang en sluitwerk)	ruimte 9 zolderverdieping
40B18-27	B0 - Interieur	Herstellen balustrade/leuning-(schade balustrade herstellen)	ruimte 7

Bijlage 7 Lijst werkzaamheden per gebouw en per onderdeel

Project PO Groot Heikamp schilderwerk bundel 05, 07 en 02

Projectnr: 40794

Object-/ gebouwcode	Thema	Project omschrijving	Locatie
40B18-28	B0 - Interieur	Vervangen beschermklaag binnen op hout-Vervangen beschermklaag binnen op hout-	ruimte 7
40B18-29	A1 - Gevel	Steigerwerk (periodiek)-	
40B18-29	A1 - Gevel	Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol-(partieel herstel van voegwerk uitvoeren)	platvol voegwerk gevels
40B18-29	A1 - Gevel	Vervangen beschermklaag buiten op hout-Vervangen beschermklaag buiten op hout-	buitenschilderwerk kozijnen en ramen
40B18-29	A1 - Gevel	Vervangen beschermklaag buiten op metaal-Vervangen beschermklaag buiten op metaal-	stalen raamluiken
40B18-3	D0 - Gebouw	Herstellen trap hout-(herstel houten trap na verwijderen linoleum)	trapopgang
40B18-30	A1 - Gevel	Herstellen buitenwand (C) beton-(carbonatatie / onvoldoende dekking lateien herstelle	
40B18-30	A1 - Gevel	Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(stelpost houtrotherstel)	
40B18-30	A1 - Gevel	Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(stelpost houtrotherstel)	
40B18-30	A1 - Gevel	Vervangen beschermklaag buiten op hout-Vervangen beschermklaag buiten op hout-	achterdeur(kozijn) en raamkozijnen
40B18-30	A1 - Gevel	Vervangen beschermklaag buiten op hout-Vervangen beschermklaag buiten op hout-	voordeur(kozijn) en raamkozijnen
40B18-31	A2 - Dak	Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(houtrotherstel)	dakkapel
40B18-31	A2 - Dak	Herstellen beschermklaag buiten op hout-(nieuw schildersysteem OHD08 - 8m²)	boeidelen en kozijnwerk dakkapellen
40B18-31	A2 - Dak	Herstellen beschermklaag buiten op hout-(vervolg schildersysteem OHD04 - 16 m²)	boeidelen en kozijnwerk dakkapellen
40B18-31	A2 - Dak	Herstellen dakaansluiting deklood-(aankloppen lood incl. hoogwerker)	schoorsteen
40B18-31	A1 - Gevel	Herstellen trap beton-(reiningen en herstellen betontrap inclusief stalen strippen verva	kelder ruimte 01
40B18-31	D0 - Gebouw	Herstellen trap metselwerk-(reinigen en partieel herstel voegwerk)	kelder ruimte 09
40B18-31	A1 - Gevel	Herstellen buitenluik diverse-(uitnemen luiken Chrom6 behandeling oven en terugplaa	stalen luiken
40B18-31	A1 - Gevel	Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol-(partieel, 50%, herstel voegwerk)	gevel
40B18-31	A1 - Gevel	Herstellen beschermklaag buiten op hout-(OHD04 vervolgsysteem)	ruimte 8
40B18-31	D0 - Gebouw	Herstellen beschermklaag buiten op metaal-(OMS04 vervolg systeem)	trap buiten ruimte 01
40B18-31	D0 - Gebouw	Herstellen beschermklaag buiten op metaal-(OMS04 vervolg systeem)	trap buiten ruimte 09
40B18-31	A1 - Gevel	Herstellen beschermklaag buiten op metaal-(OMS08 vervangen systeem)	stalen luiken
40B18-31	D0 - Gebouw	Herstellen trap hout-(herstellen trap waar nodig)	ruimte 13
40B18-31	B0 - Interieur	Herstellen beschermklaag binnen op hout-(Vervangendsysteem OHD56)	ruimte 13
40B18-32	D0 - Gebouw	Herinspectie NEN2767-	
40B18-32	A1 - Gevel	Steigerwerk (eenmalig)-(partieel herstel voegwerk)	
40B18-32	A1 - Gevel	Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol-(partieel herstel van voegwerk uitvoeren)	gevels

Bijlage 7 Lijst werkzaamheden per gebouw en per onderdeel

Project PO Groot Heikamp schilderwerk bundel 05, 07 en 02

Projectnr: 40794

Object-/ gebouwcode	Thema	Project omschrijving	Locatie
40B18-32	B0 - Interieur	Vervangen trapafwerking linoleum-Vervangen trapafwerking linoleum-	ruimte 1.01
40B18-32	B0 - Interieur	Vervangen bescherm laag binnen op hout-Vervangen bescherm laag binnen op hout-	schilderwerk op balustrade en leuning trap
40B18-32	B0 - Interieur	Vervangen bescherm laag binnen steen/beton-	wanden en plafonds trappenhal
40B18-33	A2 - Dak	Herstellen boeiboord hout (monument)-(houtherstel)	dak windveren kopgevels
40B18-33	A2 - Dak	Vervangen bescherm laag buiten op hout-(vervolgsysteem OHD04)	dak
40B18-33	A1 - Gevel	Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(houtherstel en corrosieherstel)	kozijnen bgg
40B18-33	A1 - Gevel	Herstellen buitenluik diverse-(uitnemen luiken Chromo6 behandeling oven en terugplaat)	stalen luiken
40B18-33	A1 - Gevel	Vervangen bescherm laag buiten op hout-(OHD04 vervolgsysteem)	schilderwerk buitenzijde buitenkozijnen
40B18-33	A1 - Gevel	Herstellen bescherm laag buiten op metaal-(OMS08 vervangen systeem)	stalen luiken
40B18-34	A1 - Gevel	Vervangen bescherm laag buiten op metaal-Vervangen bescherm laag buiten op metaal-	buitenschilderwerk op stalen kozijnen en ramen
40B18-35	A1 - Gevel	Steigerwerk schilderwerk (periodiek)-	
40B18-35	A1 - Gevel	Vervangen bescherm laag buiten op hout-	buitenschilderwerk kozijnen en ramen
40B18-35	A1 - Gevel	Vervangen bescherm laag buiten op metaal-	stalen raamluiken
40B18-35	B0 - Interieur	Vervangen bescherm laag binnen op hout-	binnenschilderwerk buitengevelopeningen
40B18-36	A1 - Gevel	Steigerwerk schilderwerk (periodiek)-	
40B18-36	A2 - Dak	Vervangen bescherm laag buiten op hout-	buitenschilderwerk op gevelopeningen
40B18-36	A1 - Gevel	Vervangen bescherm laag buiten op hout-	buitenschilderwerk op hout gevelopeningen
40B18-36	A1 - Gevel	Vervangen bescherm laag buiten op metaal-	stalen raamluiken
40B18-37	A2 - Dak	Vervangen bescherm laag buiten op hout-(vervolgsysteem OHD04)	gootplank en windveer
40B18-37	A1 - Gevel	Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(houtherstel en corrosieherstel)	kozijnen begane grond
40B18-37	A1 - Gevel	Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(houtherstel)	kozijnen verdieping
40B18-37	A1 - Gevel	Herstellen buitenluik diverse-(uitnemen luiken Chromo6 behandeling oven en terugplaat)	stalen luiken
40B18-37	A1 - Gevel	Vervangen bescherm laag buiten op hout-(OHD04 vervolgsysteem)	houten kozijnen, ramen en deuren en stalen lijst
40B18-37	A1 - Gevel	Herstellen bescherm laag buiten op metaal-(OMS08 vervangen systeem)	stalen luiken
40B18-38	A2 - Dak	Vervangen bescherm laag buiten op hout-Vervangen bescherm laag buiten op hout-	schilderwerk gootplank
40B18-38	A1 - Gevel	Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(houtherstel en corrosieherstel)	begane grond
40B18-38	A1 - Gevel	Herstellen buitenwandopening gevuld met deuren hout-(herstel natuurstenen neut)	kozijn toegangsdeur
40B18-38	A1 - Gevel	Herstellen buitenluik diverse-(uitnemen luiken Chromo6 behandeling oven en terugplaat)	stalen luiken

Bijlage 7 Lijst werkzaamheden per gebouw en per onderdeel

Project PO Groot Heikamp schilderwerk bundel 05, 07 en 02

Projectnr: 40794

Object-/ gebouwcode	Thema	Project omschrijving	Locatie
40B18-38	A1 - Gevel	Vervangen beschermklaag buiten op hout-(OHD04 vervolgsysteem)	houten kozijnen, ramen en deuren en stalen lijst
40B18-38	A1 - Gevel	Herstellen beschermklaag buiten op metaal-(OMS08 vervangend systeem)	stalen luiken
40B18-38	A1 - Gevel	Vervangen beschermklaag buiten op metaal-(OMS04 vervolg systeem)	stalen luiken
40B18-41	A1 - Gevel	Steigerwerk schilderwerk (periodiek)-(hoogwerker)	
40B18-41	A2 - Dak	Vervangen beschermklaag buiten op hout-	windveer
40B18-41	A1 - Gevel	Vervangen beschermklaag buiten op hout-	vogelschroot
40B18-41	A1 - Gevel	Vervangen beschermklaag buiten op hout-	houten ligger voorgevel
40B18-41	A1 - Gevel	Vervangen beschermklaag buiten op hout-	schuifdeuren
40B18-41	A1 - Gevel	Vervangen beschermklaag buiten op metaal-	staalconstructie/ligger schuifdeuren
40B18-41	B0 - Interieur	Vervangen beschermklaag binnen op hout-	binnenzijde schuifdeuren
40B18-41	A2 - Dak	Herstellen dakafwerking hellend keramiek-(vervangen gebroken pannen en rechtleggen	
40B18-41	A1 - Gevel	Herstellen schuifdeur handbediend-(herstel beschadigingen en eerdere herstelplek + bij	
40B18-41	A1 - Gevel	Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol-(voegwerk waar nodig vervangen/aanhele	
40B18-41	A1 - Gevel	Herstellen beschermklaag buiten op hout-(bijwerken afbladdering en mechanische besch	schuifdeuren
40B18-42	A2 - Dak	Herstellen beschermklaag buiten op hout-(bijwerken gescheurd schilderwerk en afdekke	windveer
40B18-42	A2 - Dak	Vervangen beschermklaag buiten op hout-Vervangen beschermklaag buiten op hout-	windveer
40B18-42	A2 - Dak	Herstellen goot zink (mast-/bakgoot)-(aanbrengen expansiebanden)	dakvoeten
40B18-42	A2 - Dak	Vervangen goot zink (mast-/bakgoot)-Vervangen goot zink (mast-/bakgoot)-	dakvoeten
40B18-42	A1 - Gevel	Herstellen buitenwand (C) metselwerk-(herstel metselwerk en ontroesten van ijzerwerk	gevels
40B18-42	A1 - Gevel	Herstellen schuifdeur handbediend-(beschadigingen in het hout van de deuren herstelle	oostgevel
40B18-42	A1 - Gevel	Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol-(partieel herstel voegwerk)	gevels
40B18-42	B0 - Interieur	Vervangen beschermklaag binnen op hout-Vervangen beschermklaag binnen op hout-	binnenzijde schuifdeuren en kozijn
40B18-42	A3 - Terrein	Vervangen terreinverharding betontegel-Vervangen terreinverharding betontegel-	vloer
40B18-44	A2 - Dak	Herstellen dakafwerking hellend keramiek-(onderhoudsbeurt dakpanbedekking)	dakvlakken
40B18-44	A2 - Dak	Herstellen goot zink (mast-/bakgoot)-(aanbrengen expansiebanden)	dakvoeten
40B18-44	A2 - Dak	Herstellen goot zink (mast-/bakgoot)-(schoonmaken goten)	dakvoeten
40B18-44	A1 - Gevel	Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol-(partieel herstel voegwerk)	gevels
40B18-44	A1 - Gevel	Vervangen gevelafwerklaag voegwerk platvol-	buitenwanden

Bijlage 7 Lijst werkzaamheden per gebouw en per onderdeel

Project PO Groot Heikamp schilderwerk bundel 05, 07 en 02

Projectnr: 40794

Object-/ gebouwcode	Thema	Project omschrijving	Locatie
40B18-44	B0 - Interieur	Vervangen beschermklaag binnen steen/beton-	wanden
40B18-44	A3 - Terrein	Herstellen terreinverharding betontegel-(herstel gebroken tegels en verspreid ophalen	vloer
40B18-47	A2 - Dak	Herstellen goot zink (mast-/bakgoot)-(schoonmaken goten)	dakvoeten
40B18-47	A1 - Gevel	Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol-(plaatselijk herstel van voegwerk)	gevels
40B18-48	A1 - Gevel	Steigerwerk schilderwerk (periodiek)-(hoogwerker)	
40B18-48	A2 - Dak	Vervangen beschermklaag buiten op hout-	windveer
40B18-48	A1 - Gevel	Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol-(partieel herstel voegwerk)	gevels
40B18-48	A1 - Gevel	Vervangen beschermklaag buiten op hout-	Vensters buitenzijde
40B18-48	A1 - Gevel	Vervangen beschermklaag buiten op hout-	houten ligger voorgevel
40B18-48	A1 - Gevel	Vervangen beschermklaag buiten op hout-	vogelschroot
40B18-48	A1 - Gevel	Vervangen beschermklaag buiten op hout-	schuifdeuren
40B18-48	A1 - Gevel	Vervangen beschermklaag buiten op metaal-	staalconstructie/ligger schuifdeuren
40B18-48	B0 - Interieur	Vervangen beschermklaag binnen op hout-	binnenzijde schuifdeuren
40B18-48	A2 - Dak	Herstellen goot zink (mast-/bakgoot)-(schoonmaken goten)	dakvoeten
40B18-48	A1 - Gevel	Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen algemeen-(Herstel houtrot op basis v	gevels
40B18-48	A1 - Gevel	Herstellen buitendeur incl. H&S-(aanbrengen cylinder en controle hang en sluitwerk)	oostgevel
40B18-48	A1 - Gevel	Herstellen beschermklaag buiten op hout-(behandelen onderdorpels westgevel)	Vensters buitenzijde
40B18-48	A3 - Terrein	Herstellen terreinverharding betontegel-Herstellen terreinverharding betontegel-	vloer
40B18-56	D0 - Gebouw	Herstellen trap beton-(reinigen trap)Herstellen trap beton-(reinigen trap)	buiten trap kelder
40B18-56	D0 - Gebouw	Herstellen balustrade staal-(herstellen stalen balustrade, verwijderen roest)	balustrade buitentrap kelder
40B18-56	D0 - Gebouw	Vervangen beschermklaag buiten op metaal-(OMS04)	schilderwerk balustrade buitentrap kelder
40B18-56	A2 - Dak	Herstellen gevelafdichting loodslab-(Plaatselijk herstellen scheuren)	plat dak
40B18-56	A2 - Dak	Vervangen beschermklaag buiten op hout-(OHD04)	schilderwerk windveer
40B18-56	A1 - Gevel	Vervangen beschermklaag buiten op hout-(OHD04)	schilderwerk kozijnen, ramen en deuren
40B18-57	A1 - Gevel	Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(houtherstel en corrosieherstel)	kozijnen begane grond
40B18-57	A1 - Gevel	Vervangen beschermklaag buiten op hout-Vervangen beschermklaag buiten op hout-	schilderwerk kozijnen, ramen en deuren
40B18-58	A1 - Gevel	Steigerwerk schilderwerk (periodiek)-	
40B18-58	A1 - Gevel	Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol-(partieel herstel van voegwerk uitvoeren)	platvol voegwerk gevels

Bijlage 7 Lijst werkzaamheden per gebouw en per onderdeel

Project PO Groot Heikamp schilderwerk bundel 05, 07 en 02

Projectnr: 40794

Object-/ gebouwcode	Thema	Project omschrijving	Locatie
40B18-58	A1 - Gevel	Vervangen bescherm laag buiten op hout-	buitenschilderwerk kozijnen in de buitengevels
40B18-58	A1 - Gevel	Vervangen bescherm laag buiten op metaal-	stalen raamluiken
40B18-58	B0 - Interieur	Vervangen vloerbekleding linoleum-Vervangen vloerbekleding linoleum-	begane grond
40B18-58	B0 - Interieur	Vervangen bescherm laag binnen op hout-Vervangen bescherm laag binnen op hout-	begane grond interieur
40B18-58	B0 - Interieur	Vervangen bescherm laag binnen op metaal-	begane grond
40B18-58	B0 - Interieur	Vervangen bescherm laag binnen steen/beton-	wanden en plafonds
40B18-59	A1 - Gevel	Steigerwerk schilderwerk (periodiek)-	
40B18-59	A2 - Dak	Vervangen bescherm laag buiten op hout-	schilderwerk op windveren
40B18-59	A1 - Gevel	Vervangen bescherm laag buiten op hout-	buitenschilderwerk gevelopeningen
40B18-59	A1 - Gevel	Vervangen bescherm laag buiten op metaal-	stalen raamluiken
40B18-59	B0 - Interieur	Vervangen binnendeur incl. H&S-	begane grond
40B18-59	B0 - Interieur	Herstellen wandafwerk laag tegelwerk sanitair-(partieel herstel tegelwerk)	ruimte 1.06 t/m 1.09
40B18-59	B0 - Interieur	Herstellen vloerafwerk laag tegelwerk sanitair-(schoonmaken tegelvloer)	ruimte 1.06 t/m 1.09
40B18-6	A1 - Gevel	Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(houtrotherstel conform uitvoer)	kloostervensters
40B18-6	A1 - Gevel	Herstellen buitenluik diverse-(uitnemen luiken, zandstralen, corrosie verwijderen en -be	stalen luiken
40B18-6	A1 - Gevel	Herstellen bescherm laag buiten op hout-(nieuw schildersysteem obv kleurhistorisch on	buitenwandopeningen; ramen en deuren
40B18-6	A1 - Gevel	Herstellen bescherm laag buiten op metaal-(nieuw schildersysteem conform kleurhistor	stalen luiken
40B18-60	A1 - Gevel	Steigerwerk schilderwerk (periodiek)-	
40B18-60	A2 - Dak	Vervangen bescherm laag buiten op hout-	buitenschilderwerk dakkapellen
40B18-60	A2 - Dak	Vervangen bescherm laag buiten op hout-	buitenschilderwerk boeiboorden en windveren
40B18-60	A1 - Gevel	Vervangen bescherm laag buiten op hout-	buitenschilderwerk kozijnen in buitengevels
40B18-60	A1 - Gevel	Vervangen bescherm laag buiten op metaal-	stalen raamluiken
40B18-60	A2 - Dak	Herstellen kilgoot zink-(schoonmaken kilgoten)	zinken kilgoten steekkap
40B18-60	B0 - Interieur	Vervangen bescherm laag binnen op hout-Vervangen bescherm laag binnen op hout-	binnenschilderwerk op kozijnen buitenwandopeningen
40B18-61	A1 - Gevel	Steigerwerk schilderwerk (periodiek)-	
40B18-61	A2 - Dak	Vervangen bescherm laag buiten op hout-	
40B18-61	A1 - Gevel	Vervangen bescherm laag buiten op hout-	
40B18-61	A1 - Gevel	Vervangen bescherm laag buiten op metaal-	

Bijlage 7 Lijst werkzaamheden per gebouw en per onderdeel

Project PO Groot Heikamp schilderwerk bundel 05, 07 en 02

Projectnr: 40794

Object-/ gebouwcode	Thema	Project omschrijving	Locatie
40B18-62	A1 - Gevel	Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(houtherstel en corrosieherstel)	kozijnen BGG
40B18-62	A1 - Gevel	Herstellen buitenluik diverse-(uitnemen luiken Chrom6 behandeling oven en terugplaat)	stalen luiken
40B18-62	A1 - Gevel	Vervangen beschermklaag buiten op hout-(OHD04 vervolgsysteem)	schilderwerk kozijnen, ramen en deuren
40B18-62	A1 - Gevel	Herstellen beschermklaag buiten op metaal-(OMS08 vervangen systeem)	schilderwerk stalen luiken
40B18-63	A2 - Dak	Vervangen beschermklaag buiten op hout-(OHD04 vervolg systeem)	schilderwerk windveer en dakoverstek
40B18-63	A2 - Dak	Herstellen dakaansluiting loodloketten-(loodloketten aankloppen/herstellen)	loodloketten schoorsteen
40B18-63	A1 - Gevel	Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(houtherstel en corrosieherstel)	buitenkozijnen BGG
40B18-63	A1 - Gevel	Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(houtherstel)	buitenkozijnen 1e verdieping
40B18-63	A1 - Gevel	Herstellen buitendeur incl. H&S-(uitnemen deur Chrom6 behandeling oven en terugplaat)	achterdeur staal
40B18-63	A1 - Gevel	Herstellen buitenluik diverse-(uitnemen luiken Chrom6 behandeling oven en terugplaat)	stalen luiken
40B18-63	A1 - Gevel	Vervangen beschermklaag buiten op hout-(OHD04 vervolg systeem)	buitenschilderwerk kozijnen, ramen en deuren
40B18-63	A1 - Gevel	Herstellen beschermklaag buiten op metaal-(OMS08 vervangen systeem)	buitenschilderwerk stalen luiken en deur
40B18-64	A2 - Dak	Vervangen beschermklaag buiten op hout-(OHD04 vervolg systeem)	schilderwerk windveer
40B18-64	A2 - Dak	Vervangen dakaansluiting loodloketten-(vervanging loodloketten en voetlood schoorsteen)	loodloketten schoorsteen
40B18-64	A2 - Dak	Vervangen dakaansluiting deklood-(vervanging loodloketten en voetlood schoorstenen)	voetlood schoorsteen
40B18-64	A1 - Gevel	Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(houtherstel)	buitenkozijnen en ramen verdieping
40B18-64	A1 - Gevel	Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(houtherstel en corrosieherstel)	buitenkozijnen, ramen en deuren BGG
40B18-64	A1 - Gevel	Herstellen buitendeur incl. H&S-(uitnemen deur Chrom6 behandeling oven en terugplaat)	stalen deur
40B18-64	A1 - Gevel	Herstellen buitenluik diverse-(uitnemen luiken Chrom6 behandeling oven en terugplaat)	stalen luiken
40B18-64	A1 - Gevel	Vervangen beschermklaag buiten op hout-(OHD04 vervolg systeem)	schilderwerk buitenkozijnen, ramen en deuren
40B18-64	A1 - Gevel	Herstellen beschermklaag buiten op metaal-(OMS08 vervangend verfsysteem)	schilderwerk stalen luiken en deur
40B18-65	A2 - Dak	Vervangen beschermklaag buiten op hout-Vervangen beschermklaag buiten op hout-	schilderwerk op windveren
40B18-65	A1 - Gevel	Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(controle en herstel hang en sluit)	kozijnen en ramen buitenwandopeningen
40B18-65	A1 - Gevel	Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol-(partieel herstel voegwerk)	platvol voegwerk gevels
40B18-65	A1 - Gevel	Vervangen beschermklaag buiten op hout-Vervangen beschermklaag buiten op hout-	buitenschilderwerk kozijnen buitenwandopeningen
40B18-65	A1 - Gevel	Vervangen beschermklaag buiten op metaal-Vervangen beschermklaag buiten op metaal-	stalen raamluiken
40B18-65	B0 - Interieur	Vervangen beschermklaag binnen op hout-Vervangen beschermklaag binnen op hout-	binnenschilderwerk buitenwandopeningen
40B18-65	B0 - Interieur	Herstellen schoorsteen/ventilatiekanalen-(herstel pleisterwerk schoorsteenkanalen)	ruimte 1.11

Bijlage 7 Lijst werkzaamheden per gebouw en per onderdeel

Project PO Groot Heikamp schilderwerk bundel 05, 07 en 02

Projectnr: 40794

Object-/ gebouwcode	Thema	Project omschrijving	Locatie
40B18-65	B0 - Interieur	Vervangen bescherm laag binnen op hout-Vervangen bescherm laag binnen op hout-	ruimte 1.01a
40B18-66(202	A2 - Dak	Herstellen windveer hout (monument)-(nieuwe windveer)	oost- en westgevel
40B18-66(202	A2 - Dak	Vervangen bescherm laag buiten op hout-Vervangen bescherm laag buiten op hout-	windveren
40B18-66(202	A2 - Dak	Herstellen dakaansluiting loodloketten-(terugkloppen loketlood en bevestigen)	schoorstenen, aansluiting dak
40B18-66(202	A2 - Dak	Herstellen dakaansluiting deklood-(plaatselijk opnieuw aanbrengen voegwerk)	schoorstenen, aansluiting dak
40B18-66(202	A2 - Dak	Herstellen dakafwerking hellend keramiek-(regelmatig controle en reinigend onderhoud)	dak
40B18-66(202	A2 - Dak	Onderzoek schoorsteen/kanaal RGA-(nader onderzoek toestand schoorstenen)	nok dak
40B18-66(202	A2 - Dak	Herstellen schoorsteen/kanaal RGA-(herstel voegwerk en smeer laag)	nok dak
40B18-66(202	A1 - Gevel	Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(controle op omtrekspeling en v	gevelopeningen, vensters beganegrond
40B18-66(202	A1 - Gevel	Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(controle op omtrekspeling en v	oost- en westgevel
40B18-66(202	A1 - Gevel	Herstellen buitenluik diverse-(chrom-6 behandeling luiken)	gevelopeningen, vensters beganegrond
40B18-66(202	A1 - Gevel	Herstellen gevelafwerk laag voegwerk platvol-(partieel herstel voegwerk)	gevels
40B18-66(202	A1 - Gevel	Vervangen bescherm laag buiten op hout-Vervangen bescherm laag buiten op hout-	oostgevel, entree
40B18-66(202	A1 - Gevel	Vervangen bescherm laag buiten op hout-Vervangen bescherm laag buiten op hout-	gevelopeningen vensters
40B18-66(202	A1 - Gevel	Herstellen bescherm laag buiten op metaal-(nieuw verfsysteem na chrom-6 behandeling	gevelopeningen, vensters beganegrond
40B18-66(202	B0 - Interieur	Herstellen binnendeur incl. H&S-Herstellen binnendeur incl. H&S-	ruimte 1.01
40B18-67(202	A2 - Dak	Herstellen schoorsteen/kanaal RGA-(herstel smeer laag schoorsteen kop en nazien voeg	nok dak
40B18-67(202	A1 - Gevel	Herstellen buitenluik diverse-(chrom-6 behandeling)	gevelopeningen, vensters
40B18-67(202	A1 - Gevel	Herstellen gevelafwerk laag voegwerk platvol-(partieel herstel voegwerk)	gevels
40B18-67(202	A1 - Gevel	Vervangen bescherm laag buiten op hout-Vervangen bescherm laag buiten op hout-	noordgevel, entree
40B18-67(202	A1 - Gevel	Vervangen bescherm laag buiten op hout-Vervangen bescherm laag buiten op hout-	gevelopeningen, vensters
40B18-67(202	A1 - Gevel	Herstellen bescherm laag buiten op metaal-Herstellen bescherm laag buiten op metaal-	luiken
40B18-67(202	A1 - Gevel	Herstellen hemelwaterafvoer zink-(vervangen hemelwaterafvoer)	oost- en westgevel
40B18-68(202	A2 - Dak	Herstellen dakafwerking hellend keramiek-(controle en reinigend onderhoud)	dakvlakken
40B18-68(202	A1 - Gevel	Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(nazien functioneren hang- en s	gevelopeningen, vensters
40B18-68(202	A1 - Gevel	Herstellen buitenluik diverse-(onderzoek naar ontbrekend luik, chrom-6 behandelin l	gevelopeningen, vensters
40B18-68(202	A1 - Gevel	Vervangen bescherm laag buiten op hout-Vervangen bescherm laag buiten op hout-	oostgevel, deur entree
40B18-68(202	A1 - Gevel	Vervangen bescherm laag buiten op hout-Vervangen bescherm laag buiten op hout-	gevelopeningen, vensters

Bijlage 7 Lijst werkzaamheden per gebouw en per onderdeel

Project PO Groot Heikamp schilderwerk bundel 05, 07 en 02

Projectnr: 40794

Object-/ gebouwcode	Thema	Project omschrijving	Locatie
40B18-68(202	A1 - Gevel	Herstellen beschermklaag buiten op metaal-(nieuw systeem na chroom-6 behandeling)	luiken
40B18-68(202	A1 - Gevel	Vervangen beschermklaag buiten op metaal-Vervangen beschermklaag buiten op metaal-	luiken
40B18-68(202	A1 - Gevel	Herstellen hemelwaterafvoer zink-(beschadigde bochten vervangen en vastzetten)	noord- en zuidgevel
40B18-69(202	A1 - Gevel	Herstellen buitenluik diverse-(chroom-6 behandeling luiken)	gevelopeningen, vensters
40B18-69(202	A1 - Gevel	Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol-(partieel voegwerkherstel)	gevels
40B18-69(202	A1 - Gevel	Vervangen beschermklaag buiten op hout-Vervangen beschermklaag buiten op hout-	zuidgevel, entree
40B18-69(202	A1 - Gevel	Vervangen beschermklaag buiten op hout-Vervangen beschermklaag buiten op hout-	gevelopeningen, vensters
40B18-69(202	A1 - Gevel	Herstellen beschermklaag buiten op metaal-(nieuw schildersysteem na Chroom-6 behan	luiken
40B18-7	A2 - Dak	Vervangen beschermklaag buiten op hout-Vervangen beschermklaag buiten op hout-	windveren
40B18-7	A2 - Dak	Herstellen schoorsteen/kanaal RGA-(waar nodig voegwerk en bakstenen vervangen con	
40B18-7	A1 - Gevel	Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(houtrotherstel conform uitvoe	kloostervensters
40B18-7	A1 - Gevel	Herstellen buitenluik diverse-(uitnemen luiken, zandstralen, corrosie verwijderen en -b	stalen luiken
40B18-7	A1 - Gevel	Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol-(scheurherstel conform uitvoeringsrichtlij	
40B18-7	A1 - Gevel	Herstellen beschermklaag buiten op metaal-(nieuw schildersysteem conform kleurhistor	stalen luiken
40B18-70	A2 - Dak	Herstellen boeiboord hout (monument)-(herstel op basis van instukken)	Kopgevels
40B18-70	A2 - Dak	Vervangen beschermklaag buiten op hout-Vervangen beschermklaag buiten op hout-	Windveer
40B18-70	A1 - Gevel	Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(Controle omtrekspeling en her	Verdieping
40B18-70	A1 - Gevel	Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(Herstel ondergrond houten koz	begane grond
40B18-70	A1 - Gevel	Herstellen buitenluik diverse-(Behandelen Chroom-6)	Begane grond
40B18-70	A1 - Gevel	Vervangen beschermklaag buiten op hout-Vervangen beschermklaag buiten op hout-	kozijnen en deuren
40B18-70	A1 - Gevel	Herstellen beschermklaag buiten op metaal-(Opnieuw aanbrengen verfsysteem na Chro	stalen luiken
40B18-70	B0 - Interieur	Vervangen beschermklaag binnen op hout-Vervangen beschermklaag binnen op hout-	binnenzijde kozijnen en deuren
40B18-71	A2 - Dak	Vervangen beschermklaag buiten op hout-Vervangen beschermklaag buiten op hout-	windveren
40B18-71	A2 - Dak	Herstellen dakafwerking hellend keramiek-(controle op scheefliggende/gebroken panne	
40B18-71	A1 - Gevel	Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(herstel omtrekspeling en nazie	verdieping, vensters
40B18-71	A1 - Gevel	Herstellen buitenluik diverse-(behandeling Chroom 6)	begane grond, vensters
40B18-71	A1 - Gevel	Vervangen beschermklaag buiten op hout-Vervangen beschermklaag buiten op hout-	gevelopeningen
40B18-71	A1 - Gevel	Vervangen beschermklaag buiten op hout-Vervangen beschermklaag buiten op hout-	oostgevel, entree

Bijlage 7 Lijst werkzaamheden per gebouw en per onderdeel

Project PO Groot Heikamp schilderwerk bundel 05, 07 en 02

Projectnr: 40794

Object-/ gebouwcode	Thema	Project omschrijving	Locatie
40B18-71	A1 - Gevel	Herstellen beschermklaag buiten op metaal-(opnieuw aanbrengen nieuw systeem na bel	luiken vensters
40B18-72	A2 - Dak	Onderzoek schoorsteen/kanaal RGA-(Nader onderzoek naar schoorsteen bovendaks)	op nok schilddak
40B18-72	A2 - Dak	Herstellen schoorsteen/kanaal RGA-(Herstel schoorsteen)	op nok schilddak
40B18-72	A1 - Gevel	Herstellen buitenluik diverse-(behandeling Chroom 6 en indien aanwezig, terug aanbre	vensters
40B18-72	A1 - Gevel	Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol-(partieel herstel voegwerk)	gevels
40B18-72	A1 - Gevel	Vervangen beschermklaag buiten op hout-Vervangen beschermklaag buiten op hout-	deur westgevel
40B18-72	A1 - Gevel	Vervangen beschermklaag buiten op hout-Vervangen beschermklaag buiten op hout-	vensters
40B18-72	A1 - Gevel	Herstellen beschermklaag buiten op metaal-(opnieuw aanbrengen verfsysteem na behar	vensters
40B18-73	A2 - Dak	Herstellen dakafwerking hellend keramiek-(rechtleggen scheefliggende dakpannen, en	
40B18-73	A1 - Gevel	Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(herstel ondergrond tbv schilde	vensters
40B18-73	A1 - Gevel	Herstellen buitenluik diverse-(behandeling chroom-6)	vensters
40B18-73	A1 - Gevel	Vervangen beschermklaag buiten op hout-Vervangen beschermklaag buiten op hout-	op ramen en deuren
40B18-73	A1 - Gevel	Vervangen beschermklaag buiten op hout-Vervangen beschermklaag buiten op hout-	noordgevel
40B18-73	A1 - Gevel	Herstellen beschermklaag buiten op metaal-(nieuw systeem na chroom-6 behandeling)	stalen luiken
40B18-74	A2 - Dak	Vervangen beschermklaag buiten op hout-Vervangen beschermklaag buiten op hout-	op windveren op de noord- en zuidgevel
40B18-74	A2 - Dak	Herstellen dakaansluiting loodloketten-(terugkloppen loodloketten en vastzetten)	langs de schoorstenen
40B18-74	A2 - Dak	Herstellen dakafwerking hellend keramiek-(rechtleggen scheefliggende dakpannen, en	
40B18-74	A2 - Dak	Onderzoek schoorsteen/kanaal RGA-(controle toestand schoorstenen bovendaks)	op nok dakvlakken
40B18-74	A2 - Dak	Herstellen schoorsteen/kanaal RGA-(herstel voegwerk en smeerlagen schoorsteenkopp	op nok dakvlakken
40B18-74	A1 - Gevel	Herstellen buitenwand (C) metselwerk-(herstel muurwerk bij entree)	gevels
40B18-74	A1 - Gevel	Herstellen trap metselwerk-(opnieuw aanbrengen voegwerk)	noordgevel
40B18-74	A1 - Gevel	Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(controle en herstel omtrekspe	gevelopeningen vensters, eerste verdieping
40B18-74	A1 - Gevel	Herstellen buitenluik diverse-(behandeling chroom-6)	beganeground, vensters
40B18-74	A1 - Gevel	Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol-(partieel herstel voegwerk)	gevels
40B18-74	A1 - Gevel	Vervangen beschermklaag buiten op hout-Vervangen beschermklaag buiten op hout-	vensters
40B18-74	A1 - Gevel	Vervangen beschermklaag buiten op hout-Vervangen beschermklaag buiten op hout-	deur
40B18-74	A1 - Gevel	Herstellen beschermklaag buiten op metaal-(nieuw systeem na behandeling chroom-6)	luiken
40B18-75	A1 - Gevel	Steigerwerk schilderwerk (periodiek)-	schoorsteen

Bijlage 7 Lijst werkzaamheden per gebouw en per onderdeel

Project PO Groot Heikamp schilderwerk bundel 05, 07 en 02

Projectnr: 40794

Object-/ gebouwcode	Thema	Project omschrijving	Locatie
40B18-75	A2 - Dak	Vervangen beschermklaag buiten op hout-	houtwerk overstekken
40B18-75	A1 - Gevel	Vervangen beschermklaag buiten op hout-	entree oostzijde
40B18-75	A1 - Gevel	Vervangen beschermklaag buiten op metaal-	stalen ramen rondom
40B18-76	A2 - Dak	Vervangen beschermklaag buiten op hout-Vervangen beschermklaag buiten op hout-	windveren
40B18-76	A2 - Dak	Herstellen dakaansluiting loodloketten-(terugkloppen lood en vastzetten/haken)	schoorstenen
40B18-76	A2 - Dak	Herstellen goot zink (mast-/bakgoot)-(controle separatiestukken, lekkende soldeernaden, r	dakvoet
40B18-76	A1 - Gevel	Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(nazien op omtrekspeling, nazie	verdieping, noord en zuidgevel
40B18-76	A1 - Gevel	Herstellen buitenluik diverse-(behandeling chroom-6)	beganeground, vensters
40B18-76	A1 - Gevel	Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol-(partieel voegwerkherstel)	gevels
40B18-76	A1 - Gevel	Vervangen beschermklaag buiten op hout-Vervangen beschermklaag buiten op hout-	gevelopeningen
40B18-76	A1 - Gevel	Vervangen beschermklaag buiten op hout-Vervangen beschermklaag buiten op hout-	beganeground, zuidgevel
40B18-76	A1 - Gevel	Herstellen beschermklaag buiten op metaal-(nieuw systeem na chroom-6 behandeling)	luiken
40B18-76	D0 - Gebouw	Herstellen trap hout-(herstel samenhang treden/trapboom onderzijde)	ruimte 1.01A
40B18-76	B0 - Interieur	Herstellen binnendeur incl. H&S-(nazien hang- en sluitwerk en sluitende functie deur)	ruimte 2.02
40B18-77	A2 - Dak	Vervangen beschermklaag buiten op hout-Vervangen beschermklaag buiten op hout-	op windveren
40B18-77	A2 - Dak	Herstellen dakafwerking hellend keramiek-(rechtleggen scheve pannen, vervangen pan	
40B18-77	A1 - Gevel	Onderzoek buitenwand (C) metselwerk-(spec. onderzoek naar leg/voegmortel en steen	gevels
40B18-77	A1 - Gevel	Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(herstel houtrot aangetaste del	eerste verdieping, oost- en westgevel
40B18-77	A1 - Gevel	Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(herstel houtrot aangetaste del	beganeground, gevelopeningen, vensters
40B18-77	A1 - Gevel	Herstellen buitenluik diverse-(behandeling chroom-6)	beganeground, gevelopeningen, vensters
40B18-77	A1 - Gevel	Herstellen buitenwandafwerking voegwerk-(partieel herstel voegwerk)	gevels
40B18-77	A1 - Gevel	Vervangen beschermklaag buiten op hout-Vervangen beschermklaag buiten op hout-	gevelopeningen, vensters
40B18-77	A1 - Gevel	Vervangen beschermklaag buiten op hout-Vervangen beschermklaag buiten op hout-	westgevel, entree
40B18-77	A1 - Gevel	Herstellen beschermklaag buiten op metaal-(nieuw schildersysteem na chroom-6 behan	metalen luiken
40B18-77	B0 - Interieur	Vervangen beschermklaag binnen op hout-Vervangen beschermklaag binnen op hout-	gevelopeningen eerste verdieping vensters
40B18-8	A1 - Gevel	Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(houtrotherstel conform uitvoe	kloostervensters
40B18-8	A1 - Gevel	Herstellen buitenluik diverse-(uitnemen luiken, zandstralen, corrosie verwijderen en -b	stalen luiken
40B18-8	A1 - Gevel	Herstellen beschermklaag buiten op hout-(nieuw schildersysteem obv kleurhistorisch on	kloostervensters en voordeurkozijn

Bijlage 7 Lijst werkzaamheden per gebouw en per onderdeel

Project PO Groot Heikamp schilderwerk bundel 05, 07 en 02

Projectnr: 40794

Object-/ gebouwcode	Thema	Project omschrijving	Locatie
40B18-8	A1 - Gevel	Vervangen bescherm laag buiten op hout-Vervangen bescherm laag buiten op hout-	voordeur
40B18-8	A1 - Gevel	Herstellen bescherm laag buiten op metaal-(nieuw schildersysteem conform kleurhistor	stalen luiken
40B18-9	A1 - Gevel	Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(stel post houtrot)	kloostervensters
40B18-9	A1 - Gevel	Herstellen buitenluik diverse-(uitnemen luiken, zandstralen, corrosie verwijderen en -be	stalen luiken
40B18-9	A1 - Gevel	Herstellen bescherm laag buiten op hout-(nieuw schildersysteem o.b.v. kleurhistorisch d	kloostervensters en voordeurkozijn
40B18-9	A1 - Gevel	Vervangen bescherm laag buiten op hout-Vervangen bescherm laag buiten op hout-	voordeur
40B18-9	A1 - Gevel	Herstellen bescherm laag buiten op metaal-(nieuw schildersysteem conform kleurhistor	stalen luiken
40B18-B1	A2 - Dak	Vervangen bescherm laag buiten op hout-Vervangen bescherm laag buiten op hout-	overstek/gootconstructie
40B18-B1	A1 - Gevel	Vervangen bescherm laag buiten op hout-Vervangen bescherm laag buiten op hout-	raamkozijnen
40B18-E1	A2 - Dak	Vervangen bescherm laag buiten op hout-	
40B18-E3	A2 - Dak	Vervangen bescherm laag buiten op hout-Vervangen bescherm laag buiten op hout-	overstek
40B18-E3	A1 - Gevel	Vervangen bescherm laag buiten op hout-Vervangen bescherm laag buiten op hout-	lattenwerk
40B18-E5	A2 - Dak	Vervangen bescherm laag buiten op hout-Vervangen bescherm laag buiten op hout-	
40B18-E8	A2 - Dak	Vervangen bescherm laag buiten op hout-Vervangen bescherm laag buiten op hout-	overstek
40B18-F	B0 - Interieur	Vervangen bescherm laag binnen steen/beton-	sauswerk binnenwanden
40B18-F	A2 - Dak	Vervangen bescherm laag buiten op hout-Vervangen bescherm laag buiten op hout-	
40B18-F	A1 - Gevel	Vervangen bescherm laag buiten op hout-Vervangen bescherm laag buiten op hout-	buitenwandopeningen
40B18-F	B0 - Interieur	Vervangen bescherm laag binnen steen/beton-	binnenzijde buitenwandopeningen
40B18-G1	A1 - Gevel	Vervangen bescherm laag buiten op metaal-	
40B18-G2	A1 - Gevel	Vervangen bescherm laag buiten op metaal-	
40B18-G3	A1 - Gevel	Vervangen bescherm laag buiten op metaal-	
40B18-G4	A1 - Gevel	Vervangen bescherm laag buiten op metaal-	
40B18-P1	A2 - Dak	Vervangen bescherm laag buiten op hout-	overstekken en ventilatierooster
40B18-P1	A1 - Gevel	Vervangen bescherm laag buiten op hout-	kozijnen en deuren
40B18-P1	B0 - Interieur	Vervangen bescherm laag binnen op hout-	binnenzijde kozijnen en deuren
40B18-P2	A2 - Dak	Vervangen bescherm laag buiten op hout-	overstekken en ventilatierooster
40B18-P2	A1 - Gevel	Vervangen bescherm laag buiten op hout-	kozijnen en deur
40B18-P2	B0 - Interieur	Vervangen bescherm laag binnen op hout-	binnenzijde kozijnen en deur