

BIJLAGE 10 CASUSSEN T.B.V. GC3

Casus 1 Offerte uitbreiding toegangscontrole

Op een locatie worden 4 nieuwe kaartlezers geplaatst op basis van onderstaande gegevens en bijgevoegde plattegrond;

- Ruimte 1.4 is de patchkast (A).
- De Vossessor dient geplaatst te worden in ruimte 1.4.
- Buitendeur voorzien van deurautomaat en is de toegangsdeur tot de etage (B).
- De 3 binnen deuren zijn toegangsdeuren voor beveiligde ruimtes en hebben een enkelzijdige toegang (C).
- Deuren worden voorzien van standaard elektronische sloten deze dienen allemaal spanningsloos ontgrendeld te zijn.
- Etage is voorzien van een brandmeldcentrale.

Casus 2 Offerte vervanging inbraakcentrale

Op een locatie wordt de inbraakcentrale in het geheel vervangen in verband met het bereiken van de technische en economische levensduur op basis van de onderstaande gegevens en bijgevoegde plattegrond.

- Ruimte 1.4 is de patchkast (A).
- Het huidige systeem maakt gebruik van;
 - o 1 centrale
 - o 1 bediendeel
 - o 2 deurcontacten
 - o 11 melders
- Centrale dient geplaatst te worden in ruimte 1.4
- Bestaande bekabeling kan worden hergebruikt.
- Etage is voorzien van een brandmeldcentrale.

Casus 3 Correctief onderhoud toegangscontrole

Op de locatie werkt de kaartlezer van de buitendeur soms wel en soms niet. Buitendeur is een prio 1 storing. Na grondig onderzoek van de monteur heeft uitgewezen dat;

- ✓ Niet aan de deurprofielen ligt.
- ✓ Deurautomaat goed functioneert.
- ✓ Geen storing in de kaartlezer of vossessor zit.

Uiteindelijk blijkt dat in de datakabel een breuk zit de kabel moet vervangen worden.

Casus 4 Preventief onderhoud inbraakstelsel

Op de locatie vindt 1x per jaar preventief onderhoud in de inbraakcentrale plaats.

Plattegrond

