



Kwaliteitscontrole OVL gemeente Roermond

Q1 2026

Opdrachtgever: gemeente Roermond
Aannemer: @@@@
Datum opname: 01-01-2026



Samenvatting

Geachte heer/mevrouw ,

Hierbij ontvangt u de rapportage van de onlangs uitgevoerde kwaliteitscontrole, periode Q1 2026, van aannemer @@@@.

Deze controle is uitgevoerd op 01-01-2026.

Indien u na het doornemen van de rapportage nog vragen heeft dan kunt u contact opnemen met Roel Gevers van de firma Nobralux via telefoonnummer 0647028378 of emailadres roel.gevers@nobralux.nl.

Met vriendelijke groet,

Roel Gevers

Voldoende Onderricht Persoon (VOP)

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'R' followed by a horizontal line.

1 Kwaliteitscontrole

Nobralux heeft namens de gemeente Roermond een kwaliteitscontrole per verlichtingsobject uitgevoerd. Er is gecontroleerd¹ op de volgende onderdelen:

- vervangen van een schademast.
- vervangen van een (defect) armatuur.
- veiligstellen van een aanrijding.
- rechtzetten van de mast.
- het correct uitvoeren van een werkopdracht.

De selectie van de kwaliteitscontrole is bepaald door afgesloten meldingen in het beheerprogramma Liteweb. Tijdens de kwaliteitscontrole zijn er meerdere verlichtingsobjecten gecontroleerd (ca. 10 stuks).

Bij elke controle¹ zijn er foto's gemaakt van het verlichtingsobject en de eventuele herstelpunten.

Tot slot is er bepaald of de uitvoering voldoet aan de gestelde eisen. Er wordt aangegeven of een object akkoord of niet akkoord is bevonden.

Indien van toepassing krijgt de aannemer bij een of meerdere herstelpunt(en) de mogelijkheid om deze te herstellen voor een bepaalde datum, welke in deze rapportage is vermeld. Herstelpunten met een (groot) veiligheidsrisico zijn door de toezichthouder beoordeeld en er is aangegeven of deze direct opgelost moeten worden.

¹ [Voor meer informatie over de controlepunten, zie bijlage 1](#)

2

Gegevens en conclusie

2.1 Klantgegevens

Klantgegevens opdrachtgever		Projectgegevens aannemer	
Opdrachtgever	gemeente Roermond	Aannemer	@@@@
Contact	Jean-Pierre Wertz	Contact	@@@@
Email	jean-pierrewertz@roermond.nl	Email	@@@@
Telefoonnr	@@@@	Telefoonnr	@@@@
Besteknr	OVL Roermond		

2.2 Herstelpunten

Herstelpunten

Er zijn tijdens de opname **herstelpunten** geconstateerd!

De herstelpunten dienen te worden opgelost voor: **15-01-2026**

- De (eventuele) herstelpunten zijn opgenomen in hoofdstuk 3 Controle.

2.3 Uitslag aannemer

Meldingsnummer	Kwalificatie risico
Ticketnr @@	Akkoord
Ticketnr @@	Akkoord
Ticketnr @@	Akkoord
Ticketnr @@	Niet akkoord
Ticketnr @@	Akkoord
Ticketnr @@	Akkoord

2.4 Algemene opmerking

3

Controle melding

3.1 Schademast

Actienummer	Plaatsnaam	Straatnaam	Mastnummer
Ticketnr @@	Roermond	Prins Bernhardstraat	493
Bestekposten		Oorzaak:	
Herstelpunten lichtmast		Herstelpunten armatuur/lamp	
lichtmast is akkoord,		armatuur is akkoord,	
Beoordeling object		Opmerking	
Akkoord			
Foto's			



3.2 Schademast

Actienummer	Plaatsnaam	Straatnaam	Mastnummer
Ticketnr @@	Maasniel	Esdoornlaan	9
Bestekposten		Oorzaak:	
Herstelpunten lichtmast		Herstelpunten armatuur/lamp	
lichtmast is akkoord,		armatuur is akkoord,	
Beoordeling object		Opmerking	
Akkoord			
Foto's			



3.3 Werkopdracht

Actienummer	Plaatsnaam	Straatnaam	Mastnummer
Ticketnr @@	Roermond	Heidebaan	9502
Bestekposten		Oorzaak:	
Herstelpunten lichtmast		Herstelpunten armatuur/lamp	
lichtmast is akkoord,		armatuur is akkoord,	
Beoordeling object		Opmerking	
Akkoord			
Foto's			




3.4 Schademast

Actienummer	Plaatsnaam	Straatnaam	Mastnummer
Ticketnr @@	Herten	Schepersweg	13101
Bestekposten		Oorzaak:	
Herstelpunten lichtmast		Herstelpunten armatuur/lamp	
lichtmast staat niet juist in straatwerk, sticker is niet (goed) aangebracht,		armatuurtype of RAL kleur is niet juist,	
Beoordeling object		Opmerking	
Niet akkoord		Maaiveldbeschermer staat “open”. Mastnummer niet volledig en doorschijnende tape geplakt. Tijdelijk armatuur (staat ook op het armatuur)	
Foto's			



3.5 Schademast

Actienummer	Plaatsnaam	Straatnaam	Mastnummer
Ticketnr @@	Swalmen	Heydweg	1076
Bestekposten		Oorzaak:	
Herstelpunten lichtmast		Herstelpunten armatuur/lamp	
lichtmast is akkoord,		armatuur is akkoord,	
Beoordeling object		Opmerking	
Akkoord			
Foto's			



3.6 Schademast

Actienummer	Plaatsnaam	Straatnaam	Mastnummer
Ticketnr @@	Swalmen	Reubenberg	1147
Bestekposten		Oorzaak:	
Herstelpunten lichtmast		Herstelpunten armatuur/lamp	
lichtmast is akkoord,		armatuur is akkoord,	
Beoordeling object		Opmerking	
Akkoord			
Foto's			



4

Bijlage

4.1 Controlepunten schademast

nr:	controle lichtmast
1	lichtmast staat niet volgens tekening
2	lichtmast staat niet juist in straatwerk
3	lichtmast staat scheef
4	lichtmast staat te diep of ondiep
5	lichtmast heeft kleine krassen of beschadigingen
6	lichtmast heeft diepe krassen of beschadigingen
7	lichtmast is niet op de juiste wijze afgevuld
8	lichtmast is niet aangesloten op aarde (aardschroef)
9	sticker is niet (goed) aangebracht
10	mastluik zit aan de verkeerde zijde
11	aansluitsnoer is niet correct
12	aansluitkabel is niet juist aangesloten
13	straatwerk rondom lichtmast is niet goed afgewerkt of opgeruimd
14	bebording is niet op de juiste wijze aan de mast bevestigd
15	lichtmast heeft verkeerde mastuitvoering/mastkleur
16	lengte aansluitsnoer is niet juist
17	aansluitvoorziening zit los in de mast
18	lichtmast is akkoord

nr:	controle armatuur
1	armatuurtype of RAL kleur is niet juist
2	armatuur staat niet haaks op de rijbaan
3	armatuur heeft last van vocht of water
4	armatuur heeft geen afscherming
5	binnenwerk van de armatuur is vies of zit niet vast
6	armatuur is niet aangesloten als klasse I of II
7	aansluitsnoer is niet juist aangesloten
8	armatuur beschikt niet over dynamische onderdelen
9	armatuur is akkoord

4.2 Controlepunten armatuur

nr:	controle armatuur
1	armatuurtype of RAL kleur is niet juist
2	armatuur staat niet haaks op de rijbaan
3	armatuur heeft last van vocht of water
4	armatuur heeft geen afscherming
5	binnenwerk van de armatuur is vies of zit niet vast
6	armatuur is niet aangesloten als klasse I of II
7	aansluitsnoer is niet juist aangesloten
8	armatuur beschikt niet over dynamische onderdelen
9	armatuur is akkoord

4.3 Controlepunten scheefstand

nr:	controle armatuur
1	mast is niet rechtgezet
2	mast is beschadigd
3	straatwerk rondom lichtmast is niet goed afgewerkt of opgeruimd
4	lichtmast is akkoord
5	lichtmast is niet op de juiste wijze afgevuld

4.4 Controlepunten veiligstellen

nr:	controle object is gehandhaafd
1	sticker aannemer ontbreekt op de mast
2	aansluitingen aansluitblok zijn niet correct
3	aansluitkabel armatuur is beschadigd
4	grondkabel is beschadigd
5	zekering aansluitblok is defect
6	mast heeft deuken
7	de knik in de mast geeft een onveilig situatie
8	armatuur zit los op de mast
9	veiligstellen is akkoord

nr:	controle object is (deels) verwijderd
1	de aansluiting van de netbeheerder is niet verwijderd
2	het stompje is niet veilig achtergelaten
3	materialen afkomstig van het object zijn niet opgeruimd
4	omgeving is niet netjes achtergelaten na verwijdering object
5	veiligstellen is akkoord