



Risico-inventarisatieformulier Overheid

Risico-informatie t.b.v. brandverzekering per verzekerde locatie

Aanvrager: Koning Willem I College

Soort risico/organisatie : Onderwijs
Contactpersoon : Peer van Summeren
Functie : Lid College van Bestuur
Telefoonnummer : 073-6249624
E-mailadres : p.vansummeren@kw1c.nl
Datum : 30-04-2025

Risicoadres

Risico- adres : Weidonklaan 99-100
Postcode : 5223 VL Plaatsnaam: 's-Hertogenbosch
Contactpersoon locatie : Luuk Verberk
Functie : Teammanager FB

Risico informatie

Bouwjaar pand : 1956 en

Bouwaard gevels X Beton/Steen O Staal X Hout
O Anders, _____

Bouwaard dak X Pannen O Golfplaten O Hout
O Beton/Steen X Mastiek O Riet
O Anders, _____

Isolatiemateriaal gevels O Steenwol
O Glaswol
O EPS (polystyreen)
O Piepschuim
O PUR (Polyurethaan)
O XPS
O PIR (polyisocyanuraat)
O PIR met glasvezel
O Resol
X Anders, geen _____

Isolatiemateriaal dak X Steenwol (ged.)
X Glaswol (ged.)
O EPS (polystyreen)
O Piepschuim
O PUR (Polyurethaan)
O XPS
O PIR (polyisocyanuraat)
O PIR met glasvezel
O Resol
O Anders, _____

Bouwaard verdiepingvloer(en) X Beton/Steen X Hout O Metaal O NVT
Verticaal dragende constructie X Beton/Steen X Hout O Staal
Horizontaal dragende constructie X Beton/Steen X Hout O Staal
Zonnepanelen X Niet aanwezig O Op frame O Direct op het dak

Belendingen binnen 10 meter? O Nee X Ja, in gebruik als woning



Ligging van het pand:

☒ Binnen bebouwde kom

☐ Buiten bebouwde kom

Deel van een gebouwencomplex?

☒ Nee

☐ Ja,



Is de locatie omheind? ☐ Nee ☒ Ja, gedeeltelijk: hoogte 1,20 m
O Ja, volledig: hoogte _____ m

Bebouwd oppervlak : 1.467 m²
Aantal verdiepingen : 3 (+kelder) en 1 (+kelder)
Staat van onderhoud : goed

Brandbeveiliging

Is er een automatisch werkend brandmeldsysteem (NEN 2535) aanwezig? ☐ Nee ☒ Ja
Is er doormelding van brandalarm? ☐ Nee ☒ Ja
Is er een automatisch werkende sprinklerinstallatie aanwezig? ☒ Nee ☐ Ja
Is de sprinklerinstallatie gecertificeerd? ☐ Nee ☐ Ja
Is er een bliksemafleider aanwezig? ☐ Nee ☒ Ja
Wordt er gebruik gemaakt van vlamdovende afvalbakken? ☐ Nee ☒ Ja
Zijn handblussers aanwezig en gekeurd? ☐ Nee ☒ Ja
Zijn drukslanghaspels aanwezig en gekeurd? ☐ Nee ☒ Ja
Vindt controle van de brandblusmiddelen plaats door een erkend bedrijf? ☐ Nee ☒ Ja
Is het gebouw opgedeeld in brandwerende scheidingen? ☒ Nee ☐ Ja
Zo ja, hoeveel minuten brandwerend? ☐ 30 min ☐ 60 min
(+ plattegrond en ingetekende compartimenten meesturen)
Hoe zijn de openingen in de scheidingswanden beschermd? ☐ Branddeuren ☐ Anders

Inbraakbeveiliging

SKG klasse (aantal sterren) van toegepast hang- en sluitwerk? ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4
Is er een automatisch werkende inbraakalarmsysteem aanwezig? ☐ Nee ☒ Ja
Is er doormelding van inbraakalarmering? ☐ Nee ☒ Ja
Is er buitenverlichting aanwezig? ☐ Nee ☒ Ja
Is er een vorm van camera toezicht? ☐ Nee ☒ Ja
Waardevolle goederen voorzien van meeneem beperkende maatregelen? ☒ Nee ☐ Ja

Installaties

Vindt er regelmatig onderhoud plaats aan de navolgende installaties, door een erkend installateur?

Verwarmingsinstallatie	<input type="radio"/> Nee	<input checked="" type="radio"/> Ja	<input checked="" type="radio"/> Jaarlijks	<input type="radio"/> Halfjaarlijks
Koelinstallatie	<input type="radio"/> NVT	<input type="radio"/> Nee	<input checked="" type="radio"/> Ja	<input checked="" type="radio"/> Jaarlijks
Zonnepanelen	<input checked="" type="radio"/> NVT	<input type="radio"/> Nee	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Jaarlijks
Overige technische installaties	<input type="radio"/> Nee	<input checked="" type="radio"/> Ja	<input checked="" type="radio"/> Jaarlijks	<input type="radio"/> Halfjaarlijks

Vindt keuring plaats van de elektrische volgens NEN3140 ☐ Nee ☒ Ja
Is er een thermografisch onderzoek gedaan bij de elektrische installatie? ☐ Nee ☒ Ja

Organisatorisch - Activiteiten

Wordt afval buiten het gebouw opgeslagen? ☐ Nee ☒ Ja
Wordt afval opgeslagen in metalen containers? ☒ Nee ☐ Ja
Worden afvalcontainers deugdelijk afgesloten en verankerd? ☒ Nee ☐ Ja
Op welke afstand bevinden deze containers zich buiten gevels/afdaken en luifels? 0 meter

Wordt een procedure voor Brandgevaarlijke werkzaamheden toegepast? ☐ Nee ☒ Ja

Is er sprake van buitenopslag binnen 10 meter uit de gevel? ☒ Nee ☐ Ja

Is er sprake van leegstand? ☒ Nee ☐ Ja
Zo ja, zijn de nutsvoorzieningen afgesloten? ☐ Nee ☐ Ja
Zo ja, wordt antikraak toegepast? ☐ Nee ☐ Ja



Wordt er gebruik gemaakt van acculaders? (elektrisch gereedschap e.d.)	<input type="radio"/> Nee	<input checked="" type="radio"/> Ja
Zo ja, worden deze rondom vrijgehouden van brandbare materialen?	<input checked="" type="radio"/> Nee	<input type="radio"/> Ja
Is er sprake van houtbewerking?	<input checked="" type="radio"/> Nee	<input type="radio"/> Ja
Zo ja, is er een adequaat motafzuigstelsel?	<input type="radio"/> Nee	<input type="radio"/> Ja
Is er sprake van verfspuiten?	<input checked="" type="radio"/> Nee	<input type="radio"/> Ja
Zo ja, vindt dit plaats in een brandwerend afgescheiden cabine?	<input type="radio"/> Nee	<input type="radio"/> Ja
Is er sprake van opslag van gasflessen?	<input checked="" type="radio"/> Nee	<input type="radio"/> Ja
Zo ja, is de opslag in een "open" gebouw (afdak) van onbrandbare constructie materialen omgeven met een stalen gaas hekwerk?	<input type="radio"/> Nee	<input type="radio"/> Ja