



Risico-inventarisatieformulier Overheid

Risico-informatie t.b.v. brandverzekering per verzekerde locatie

Aanvrager: Koning Willem I College

Soort risico/organisatie : Onderwijs
Contactpersoon : Peer van Summeren
Functie : Lid College van Bestuur
Telefoonnummer : 073-6249624
E-mailadres : p.vansummeren@kw1c.nl
Datum : 24-4-2025

Risicoadres

Risico- adres : Muntelaar 10
Postcode : 5467 HA Plaatsnaam: Veghel
Contactpersoon locatie : Joke van de Laar
Functie : Teammanager

Risico informatie

Bouwjaar pand : 1994

Bouwaard gevels X Beton/Steen O Staal O Hout
O Anders, _____

Bouwaard dak O Pannen O Golfplaten O Hout
X Beton/Steen X Mastiek O Riet
O Anders, _____

Isolatiemateriaal gevels X Steenwol
O Glaswol
O EPS (polystyreen)
O Piepschuim
O PUR (Polyurethaan)
O XPS
O PIR (polyisocyanuraat)
O PIR met glasvezel
O Resol
O Anders, _____

Isolatiemateriaal dak O Steenwol
O Glaswol
O EPS (polystyreen)
O Piepschuim
O PUR (Polyurethaan)
O XPS
O PIR (polyisocyanuraat)
O PIR met glasvezel
O Resol
X Anders, minerale wolplaat _____

Bouwaard verdiepingvloer(en) X Beton/Steen O Hout O Metaal O NVT
Verticaal dragende constructie X Beton/Steen O Hout X Staal
Horizontaal dragende constructie X Beton/Steen O Hout X Staal
Zonnepanelen X Niet aanwezig O Op frame O Direct op het dak

Belendingen binnen 10 meter? O Nee X Ja, in gebruik als opleidingscentrum

Ligging van het pand: X Binnen bebouwde kom O Buiten bebouwde kom



Deel van een gebouwencomplex? ☐ Nee

☒ Ja,



Is de locatie omheind?	<input type="radio"/> Nee	<input checked="" type="radio"/> Ja, gedeeltelijk: hoogte <input type="radio"/> Ja, volledig: hoogte	1,80 m m
Bebouwd oppervlak	:	7474 m2	
Aantal verdiepingen	:	3	
Staat van onderhoud	:	goed	

Brandbeveiliging

Is er een automatisch werkend brandmeldsysteem (NEN 2535) aanwezig?	<input type="radio"/> Nee	<input checked="" type="radio"/> Ja
Is er doormelding van brandalarm?	<input type="radio"/> Nee	<input checked="" type="radio"/> Ja
Is er een automatisch werkende sprinklerinstallatie aanwezig?	<input checked="" type="radio"/> Nee	<input type="radio"/> Ja
Is de sprinklerinstallatie gecertificeerd?	<input type="radio"/> Nee	<input type="radio"/> Ja
Is er een bliksemafleider aanwezig?	<input type="radio"/> Nee	<input checked="" type="radio"/> Ja
Wordt er gebruik gemaakt van vlamdovende afvalbakken?	<input checked="" type="radio"/> Nee	<input type="radio"/> Ja
Zijn handblussers aanwezig en gekeurd?	<input type="radio"/> Nee	<input checked="" type="radio"/> Ja
Zijn drukslanghaspels aanwezig en gekeurd?	<input type="radio"/> Nee	<input checked="" type="radio"/> Ja
Vindt controle van de brandblusmiddelen plaats door een erkend bedrijf?	<input type="radio"/> Nee	<input checked="" type="radio"/> Ja
Is het gebouw opgedeeld in brandwerende scheidingen?	<input type="radio"/> Nee	<input checked="" type="radio"/> Ja
Zo ja, hoeveel minuten brandwerend?	<input checked="" type="radio"/> 30 min	<input checked="" type="radio"/> 60 min
(+ plattegrond en ingetekende compartimenten meesturen)		
Hoe zijn de openingen in de scheidingswanden beschermd?	<input checked="" type="radio"/> Branddeuren	<input type="radio"/> Anders

Inbraakbeveiliging

SKG klasse (aantal sterren) van toegepast hang- en sluitwerk?	<input type="radio"/> 1	<input checked="" type="radio"/> 2	<input checked="" type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 4
Is er een automatisch werkende inbraakalarmsysteem aanwezig?		<input type="radio"/> Nee		<input checked="" type="radio"/> Ja
Is er doormelding van inbraakalarmering?		<input type="radio"/> Nee		<input checked="" type="radio"/> Ja
Is er buitenverlichting aanwezig?		<input type="radio"/> Nee		<input checked="" type="radio"/> Ja
Is er een vorm van camera toezicht?		<input type="radio"/> Nee		<input checked="" type="radio"/> Ja
Waardevolle goederen voorzien van meeneem beperkende maatregelen?		<input checked="" type="radio"/> Nee		<input type="radio"/> Ja

Installaties

Vindt er regelmatig onderhoud plaats aan de navolgende installaties, door een erkend installateur?

Verwarmingsinstallatie	<input type="radio"/> Nee	<input checked="" type="radio"/> Ja	<input checked="" type="radio"/> Jaarlijks	<input type="radio"/> Halfjaarlijks
Koelinstallatie	<input type="radio"/> NVT	<input type="radio"/> Nee	<input checked="" type="radio"/> Ja	<input checked="" type="radio"/> Jaarlijks
Zonnepanelen	<input checked="" type="radio"/> NVT	<input type="radio"/> Nee	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Jaarlijks
Overige technische installaties	<input type="radio"/> Nee	<input checked="" type="radio"/> Ja	<input checked="" type="radio"/> Jaarlijks	<input type="radio"/> Halfjaarlijks

Vindt keuring plaats van de elektrische volgens NEN3140	<input type="radio"/> Nee	<input checked="" type="radio"/> Ja
Is er een thermografisch onderzoek gedaan bij de elektrische installatie?	<input type="radio"/> Nee	<input checked="" type="radio"/> Ja

Organisatorisch - Activiteiten

Wordt afval buiten het gebouw opgeslagen?	<input type="radio"/> Nee	<input checked="" type="radio"/> Ja
Wordt afval opgeslagen in metalen containers?	<input type="radio"/> Nee	<input checked="" type="radio"/> Ja
Worden afvalcontainers deugdelijk afgesloten en verankerd?	<input checked="" type="radio"/> Nee	<input type="radio"/> Ja
Op welke afstand bevinden deze containers zich buiten gevels/afdaken en luifels?		<u>10 meter</u>
Wordt een procedure voor Brandgevaarlijke werkzaamheden toegepast?	<input checked="" type="radio"/> Nee	<input type="radio"/> Ja
Is er sprake van buitenopslag binnen 10 meter uit de gevel?	<input checked="" type="radio"/> Nee	<input type="radio"/> Ja
Is er sprake van leegstand?	<input checked="" type="radio"/> Nee	<input type="radio"/> Ja
Zo ja, zijn de nutsvoorzieningen afgesloten?	<input type="radio"/> Nee	<input type="radio"/> Ja
Zo ja, wordt antikraak toegepast?	<input type="radio"/> Nee	<input type="radio"/> Ja
Wordt er gebruik gemaakt van acculaders? (gereedschap e.d.)	<input type="radio"/> Nee	<input checked="" type="radio"/> Ja
Zo ja, worden deze rondom vrijgehouden van brandbare materialen?	<input checked="" type="radio"/> Nee	<input type="radio"/> Ja
Is er sprake van houtbewerking?	<input checked="" type="radio"/> Nee	<input type="radio"/> Ja



- | | | |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Zo ja, is er een adequaat motafzuigstelsiem? | <input type="radio"/> Nee | <input type="radio"/> Ja |
| Is er sprake van verfspuiten? | <input checked="" type="radio"/> Nee | <input type="radio"/> Ja |
| Zo ja, vindt dit plaats in een brandwerend afgescheiden cabine? | <input type="radio"/> Nee | <input type="radio"/> Ja |
| Is er sprake van opslag van gasflessen? | <input type="radio"/> Nee | <input checked="" type="radio"/> Ja |
| Zo ja, is de opslag in een "open" gebouw (afdak) van onbrandbare constructie materialen omgeven met een stalen gaas hekwerk? | <input type="radio"/> Nee | <input checked="" type="radio"/> Ja |