

BIJLAGE D: PREVENTIEMAATREGELEN ANTWOORDFORMULIER

Preventiemaatregelen Antwoordformulier	
Risicolocatie	: SW bedrijf WVS Bosstraat 48 4704 RL Roosendaal
Dossiernummer	: F_4704 RL48_F19012
Inspectiedatum	: 16 mei 2022
Ingevuld door	: CKas 23-g-25 10m Leon Visser.
Functie	: ASS. beheerder Gebouwen beheer.
Rapportdatum	: 23 juni 2022

Preventie nr.	Omschrijving	Status	Einddatum uitvoering
0522/01.01E	Keuring elektrische installatie (NTA 8220, Scope 10) Eerstvolgende	4	Gefaseerd uitgevoerd
0522/01.02E	Elektrische installatie / verlengsnoeren	2	CTO intern
0522/01.03A	Privéapparaten	1	
0522/01.04A	Uitschakelen elektriciteit na werktijd	3	niet toepasbaar.
0522/02.01	Afvalbehandeling (binnen en buiten)	1	mil. afvalbakke
0522/03.01E	Lithium accu's (fietsen)	1	Blijft gebreed op de Bmi
0522/04.01A	Brandmeldinstallatie (uitbreiden)	1	Nieuwe Bmi 24
0522/05.01A	Kabeldoorvoeren (brandwerend)	1	uitgevoerd.

Status code:



- 0 = preventiepunt niet meer van toepassing;
- 1 = preventiepunt uitgevoerd;
- 2 = preventie wordt uitgevoerd;
- 3 = preventie wordt niet uitgevoerd;
- 4 = preventie is deels uitgevoerd;
- 5 = uitvoering wordt overwogen.


WVS
 Postbus 1130
 4700 BC ROOSENDAAL
 Telefoon: 088-0312000
 Mail: info@wvs.nl



NB: indien preventie niet wordt uitgevoerd, of dit wordt overwogen, dit graag toelichten separaat aan uw contactpersoon.

Globale beoordeling per risicogroep



1. Brandschaderisico



2. Waterschaderisico



3. UGV risico's (uitgezonderd waterschade)



4. Inbraakrisico

