

Risico-inventarisatieformulier Overheid

Risico-informatie t.b.v. brandverzekering per verzekerde locatie

Aanvrager:

Soort risico/organisatie : lagere school en sportzaal

Contactpersoon : _____

Functie : _____

Telefoonnummer : _____

Emailadres : _____

Datum : _____

Risicoadres

Risico- adres : Dorpstraat 28

Postcode : 5298CB Plaatsnaam: Liempde

Contactpersoon locatie : _____

Functie : _____

Risico informatie

Bouwjaar pand : _____

Bouwaard gevels x Beton/Steen O Staal O Hout
O Anders, _____

Bouwaard dak O Pannen O Golfplaten O Hout
O Beton/Steen x Mastiek O Riet
O Anders, _____

Isolatiemateriaal gevels O Steenwol
O Glaswol
O EPS (polystyreen)
O Piepschuim
O PUR (Polyurethaan)
O XPS
O PIR (polyisocyanuraat)
O PIR met glasvezel
O Resol
O Anders, _____

Isolatiemateriaal dak O Steenwol
O Glaswol
O EPS (polystyreen)
O Piepschuim
O PUR (Polyurethaan)
O XPS
O PIR (polyisocyanuraat)
O PIR met glasvezel
O Resol
O Anders, _____

Bouwaard verdiepingvloer(en) x Beton/Steen O Hout O Metaal O NVT
Verticaal dragende constructie O Beton/Steen O Hout O Staal
Horizontaal dragende constructie O Beton/Steen O Hout O Staal
Zonnepanelen O Niet aanwezig O Op frame O Direct op het dak

Belendingen binnen 10 meter? O Nee O Ja, in gebruik als vast aan school/sporthal



Ligging van het pand:

☒ Binnen bebouwde kom

☐ Buiten bebouwde kom

Deel van een gebouwencomplex? ☐ Nee

☒ Ja,

Is de locatie omheind? ☐ Nee ☐ Ja, gedeeltelijk: hoogte _____ m
☐ Ja, volledig: hoogte _____ m

Bebouwd oppervlak : 630 sporthal en school 2930 m²
Aantal verdiepingen : 1 en 2 de school
Staat van onderhoud : Goed

Brandbeveiliging

Is er een automatisch werkend brandmeldsysteem (NEN 2535) aanwezig? ☐ Nee ☐ xJa
Is er doormelding van brandalarm? ☐ Nee ☐ x Ja
Is er een automatisch werkende sprinklerinstallatie aanwezig? ☐ Nee ☐ O Ja
Is de sprinklerinstallatie gecertificeerd? ☐ Nee ☐ O Ja
Is er een bliksemafleider aanwezig? ☐ Nee ☐ O Ja
Wordt er gebruik gemaakt van vlamdovende afvalbakken? ☐ Nee ☐ O Ja
Zijn handblussers aanwezig en gekeurd? ☐ Nee ☐ O Ja
Zijn drukslanghaspels aanwezig en gekeurd? ☐ Nee ☐ O Ja
Vindt controle van de brandblusmiddelen plaats door een erkend bedrijf? ☐ Nee ☐ O Ja
Is het gebouw opgedeeld in brandwerende scheidingen? ☐ Nee ☐ O Ja
Zo ja, hoeveel minuten brandwerend? ☐ 30 min ☐ 60 min
(+ plattegrond en ingetekende compartimenten meesturen)
Hoe zijn de openingen in de scheidingswanden beschermd? ☐ Branddeuren ☐ Anders

Inbraakbeveiliging

SKG klasse (aantal sterren) van toegepast hang- en sluitwerk? ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
Is er een automatisch werkende inbraakalarmsysteem aanwezig? ☐ Nee ☐ x Ja
Is er doormelding van inbraakalarmering? ☐ Nee ☐ O Ja
Is er buitenverlichting aanwezig? ☐ Nee ☐ O Ja
Is er een vorm van camera toezicht? ☐ Nee ☐ x Ja
Waardevolle goederen voorzien van meeneem beperkende maatregelen? ☐ Nee ☐ O Ja

Installaties

Vindt er regelmatig onderhoud plaats aan de navolgende installaties, door een erkend installateur?

Verwarmingsinstallatie ☐ NVT ☐ Nee ☐ O Ja ☐ O Jaarlijks ☐ O Halfjaarlijks
Koelinstallatie ☐ NVT ☐ Nee ☐ O Ja ☐ O Jaarlijks ☐ O Halfjaarlijks
Zonnepanelen ☐ NVT ☐ Nee ☐ O Ja ☐ O Jaarlijks ☐ O Halfjaarlijks
Overige technische installaties ☐ Nee ☐ O Ja ☐ O Jaarlijks ☐ O Halfjaarlijks

Vindt keuring plaats van de elektrische volgens NEN3140 ☐ Nee ☐ O Ja
Is er een thermografisch onderzoek gedaan bij de elektrische installatie? ☐ Nee ☐ O Ja

Organisatorisch - Activiteiten

Wordt afval buiten het gebouw opgeslagen? ☐ Nee ☐ O Ja
Wordt afval opgeslagen in metalen containers? ☐ Nee ☐ O Ja
Worden afvalcontainers deugdelijk afgesloten en verankerd? ☐ Nee ☐ O Ja
Op welke afstand bevinden deze containers zich buiten gevels/afdaken en luifels? _____ meter
Wordt een procedure voor Brandgevaarlijke werkzaamheden toegepast? ☐ Nee ☐ O Ja
Is er sprake van buitenopslag binnen 10 meter uit de gevel? ☐ Nee ☐ O Ja
Is er sprake van leegstand? ☐ x Nee ☐ O Ja
Zo ja, zijn de nutsvoorzieningen afgesloten? ☐ Nee ☐ O Ja
Zo ja, wordt antikraak toegepast? ☐ Nee ☐ O Ja
Wordt er gebruik gemaakt van acculaders? ☐ Nee ☐ O Ja
Zo ja, worden deze rondom vrijgehouden van brandbare materialen? ☐ Nee ☐ O Ja



Is er sprake van houtbewerking?	☐ Nee	☐ Ja
Zo ja, is er een adequaat motafzuigsysteem?	☐ Nee	☐ Ja
Is er sprake van verfspuiten?	☐ Nee	☐ Ja
Zo ja, vindt dit plaats in een brandwerend afgescheiden cabine?	☐ Nee	☐ Ja
Is er sprake van opslag van gasflessen?	☐ Nee	☐ Ja
Zo ja, is de opslag in een "open" gebouw (afdak) van onbrandbare constructie materialen omgeven met een stalen gaas hekwerk?	☐ Nee	☐ Ja