



## Risico-inventarisatieformulier Onderwijs

Risico-informatie t.b.v. brandverzekering per verzekerde locatie

### Aanvrager:

Onderwijs organisatie : Yuverta mbo Velp  
Contactpersoon : Ben Rijken  
Functie : Regievoerder beheer en onderhoud  
Telefoonnummer : 06-53107644  
Emailadres : b.rijken@yuverta.nl  
Datum : 27-8-2025

### Risicoadres

Risico- adres : larensteinselaan 26b  
Postcode : 6882 CT Plaatsnaam: Velp  
Contactpersoon locatie : Jos Eijt  
Functie : Facilitair coordinator

### Risico informatie

Primair Onderwijs / Voortgezet Onderwijs

Bouwjaar pand : 1997

Bouwaard gevels : ☒ Beton/Steen ☐ Staal ☐ Hout  
☐ Anders,

Bouwaard dak : ☐ Pannen ☐ Golfplaten ☐ Hout  
☒ Beton/Steen ☐ Mastiek ☐ Riet  
☐ Anders,

Isolatiemateriaal gevels : ☐ Steenwol ☒ Glaswol ☐ EPS (polystyreen)  
☐ PUR (Polyurethaan) ☐ PIR (polyisocyanuraat) ☐ PIR met glasvezel  
☐ FM approved PIR  
☐ Anders,

Isolatiemateriaal dak : ☐ Steenwol ☐ Glaswol ☐ EPS (polystyreen)  
☒ PUR (Polyurethaan) ☐ PIR (polyisocyanuraat) ☐ PIR met glasvezel  
☐ FM approved PIR  
☐ Anders,

Bouwaard verdiepingvloer(en) : ☒ Beton/Steen ☐ Hout ☐ Metaal ☐ NVT  
Verticaal dragende constructie : ☒ Beton/Steen ☐ Hout ☐ Staal  
Horizontaal dragende constructie : ☒ Beton/Stee ☒ Hout ☐ Staal  
Zonnepanelen : ☒ Niet aanwezig ☐ Op frame ☐ Direct op het dak

Belendingen binnen 10 meter? : ☒ Nee ☐ Ja, in gebruik als

Ligging van het pand: : ☐ Binnen bebouwde kom ☒ Buiten bebouwde kom

Deel van een gebouwencomplex? : ☒ Nee ☐ Ja,

Is de locatie omheind? : ☐ Nee ☒ Ja, gedeeltelijk: hoogte 1.60 m  
☐ Ja, volledig: hoogte m

Bebouwd oppervlak : 6612 m<sup>2</sup>

Aantal verdiepingen : 3

Staat van onderhoud : Goed

## Brandbeveiliging

Is er een automatisch werkend brandmeldsysteem (NEN 2535) aanwezig?	<input type="radio"/> Nee	<input checked="" type="radio"/> Ja
Is er doormelding van brandalarm?	<input type="radio"/> Nee	<input checked="" type="radio"/> Ja
Is er een automatisch werkende sprinklerinstallatie aanwezig?	<input checked="" type="radio"/> Nee	<input type="radio"/> Ja
Is de sprinklerinstallatie gecertificeerd?	<input checked="" type="radio"/> Nee	<input type="radio"/> Ja
Is er een bliksemafleider aanwezig?	<input checked="" type="radio"/> Nee	<input type="radio"/> Ja
Wordt er gebruik gemaakt van vlamdovende afvalbakken?	<input checked="" type="radio"/> Nee	<input type="radio"/> Ja
Zijn handblussers aanwezig en gekeurd?	<input type="radio"/> Nee	<input checked="" type="radio"/> Ja
Zijn drukslanghaspels aanwezig en gekeurd?	<input type="radio"/> Nee	<input checked="" type="radio"/> Ja
Vindt controle van de brandblusmiddelen plaats door een erkend bedrijf?	<input type="radio"/> Nee	<input checked="" type="radio"/> Ja
Is het gebouw opgedeeld in brandwerende scheidingen?	<input type="radio"/> Nee	<input checked="" type="radio"/> Ja
Zo ja, hoeveel minuten brandwerend?	<input checked="" type="radio"/> 30 min	<input type="radio"/> 60 min
(+ plattegrond en ingetekende compartimenten meesturen)		
Hoe zijn de openingen in de scheidingswanden beschermd?	<input checked="" type="radio"/> Branddeuren	<input type="radio"/> Anders

## Inbraakbeveiliging

SKG klasse (aantal sterren) van toegepast hang- en sluitwerk?	<input type="radio"/> 1	<input checked="" type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 4
Is er een automatisch werkende inbraakalarmsysteem aanwezig?	<input type="radio"/> Nee		<input checked="" type="radio"/> Ja	
Is er doormelding van inbraakalarmering?	<input type="radio"/> Nee		<input checked="" type="radio"/> Ja	
Is er buitenverlichting aanwezig?	<input type="radio"/> Nee		<input checked="" type="radio"/> Ja	
Is er een vorm van camera toezicht?	<input checked="" type="radio"/> Nee		<input type="radio"/> Ja	
Waardevolle goederen voorzien van meeneem beperkende maatregelen?	<input type="radio"/> Nee		<input checked="" type="radio"/> Ja	

## Installaties

Vindt er regelmatig onderhoud plaats aan de navolgende installaties, door een erkend installateur?

Verwarmingsinstallatie	<input type="radio"/> Nee	<input type="radio"/> Ja	<input checked="" type="radio"/> Jaarlijks	<input type="radio"/> Halfjaarlijks
Koelinstallatie	<input type="radio"/> NVT	<input type="radio"/> Nee	<input type="radio"/> Ja	<input checked="" type="radio"/> Halfjaarlijks
Zonnepanelen	<input type="radio"/> NVT	<input checked="" type="radio"/> Nee	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Halfjaarlijks
Overige technische installaties	<input type="radio"/> Nee	<input type="radio"/> Ja	<input checked="" type="radio"/> Jaarlijks	<input type="radio"/> Halfjaarlijks

Vindt keuring plaats van de elektrische volgens NEN3140	<input type="radio"/> Nee	<input checked="" type="radio"/> Ja
Is er een thermografisch onderzoek gedaan bij de elektrische installatie?	<input type="radio"/> Nee	<input checked="" type="radio"/> Ja

## Organisatorisch - Activiteiten

Wordt afval buiten het gebouw opgeslagen?	<input type="radio"/> Nee	<input checked="" type="radio"/> Ja
Wordt afval opgeslagen in metalen containers?	<input type="radio"/> Nee	<input checked="" type="radio"/> Ja
Worden afvalcontainers deugdelijk afgesloten en verankerd?	<input type="radio"/> Nee	<input checked="" type="radio"/> Ja
Op welke afstand bevinden deze containers zich buiten gevels/afdaken en luifels?	<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="m"/>
Wordt een procedure voor Brandgevaarlijke werkzaamheden toegepast?	<input type="radio"/> Nee	<input checked="" type="radio"/> Ja
Is er sprake van buitenopslag binnen 10 meter uit de gevel?	<input checked="" type="radio"/> Nee	<input type="radio"/> Ja
Is er sprake van leegstand?	<input checked="" type="radio"/> Nee	<input type="radio"/> Ja
Zo ja, zijn de nutsvoorzieningen afgesloten?	<input type="radio"/> Nee	<input type="radio"/> Ja
Zo ja, wordt antikraak toegepast?	<input type="radio"/> Nee	<input type="radio"/> Ja
Wordt er gebruik gemaakt van acculaders?	<input type="radio"/> Nee	<input checked="" type="radio"/> Ja
Zo ja, worden deze rondom vrijgehouden van brandbare materialen?	<input type="radio"/> Nee	<input checked="" type="radio"/> Ja
Is er sprake van houtbewerking?	<input type="radio"/> Nee	<input checked="" type="radio"/> Ja
Zo ja, is er een adequaat motafzuigsysteem?	<input checked="" type="radio"/> Nee	<input type="radio"/> Ja
Is er sprake van verfspuiten?	<input checked="" type="radio"/> Nee	<input type="radio"/> Ja
Zo ja, vindt dit plaats in een brandwerend afgescheiden cabine?	<input type="radio"/> Nee	<input type="radio"/> Ja
Is er sprake van opslag van gasflessen?	<input type="radio"/> Nee	<input checked="" type="radio"/> Ja
Zo ja, is de opslag in een "open" gebouw (afdak) van onbrandbare constructie materialen omgeven met een stalen gaas hekwerk?	<input type="radio"/> Nee	<input checked="" type="radio"/> Ja