

Risico-inventarisatieformulier Overheid

Risico-informatie t.b.v. brandverzekering per verzekerde locatie

Aanvrager:

Soort risico/organisatie : Gemeente Hilvarenbeek
Contactpersoon : Rob Hooning – Joop Stabel
Functie : Financieel Adviseur - Gebouwbeheerder
Telefoonnummer : 013-505 83 00
E-mailadres : r.hooning@hilvarenbeek.nl – j.stabel@hilvarenbeek.nl
Datum :

Risicoadres

Risico- adres : Rijtseweg 1
Postcode : 5087 BJ Plaatsnaam: Diessen
Contactpersoon locatie : Chris Aerts tot en met september 2025
Functie : Exploitant

Risico informatie

Bouwjaar pand : _____

Bouwaard gevels Beton/Steen Staal Hout
 Anders, _____

Bouwaard dak Pannen Golfplaten Hout
 Beton/Steen Mastiek Riet
 Anders, _____

Isolatiemateriaal gevels Steenwol
 Glaswol
 EPS (polystyreen)
 Piepschuim
 PUR (Polyurethaan)
 XPS
 PIR (polyisocyanuraat)
 PIR met glasvezel
 Resol
 Anders, Excellent HR+++ parel (na-isolatie)

Isolatiemateriaal dak Steenwol
 Glaswol
 EPS (polystyreen)
 Piepschuim
 PUR (Polyurethaan)
 XPS
 PIR (polyisocyanuraat)
 PIR met glasvezel
 Resol
 Anders, _____

Bouwaard verdiepingvloer(en) Beton/Steen Hout Metaal NVT
Verticaal dragende constructie Beton/Steen Hout Staal
Horizontaal dragende constructie Beton/Steen Hout Staal
Zonnepanelen Niet aanwezig Op frame Direct op het dak

Belendingen binnen 10 meter? Nee Ja, in gebruik als woningLigging van het pand: Binnen bebouwde kom Buiten bebouwde komDeel van een gebouwencomplex? Nee Ja,

Is de locatie omheind? Nee Ja, gedeeltelijk: hoogte _____ m
 Ja, volledig: hoogte 2 m

Bebouwd oppervlak : 2900m²
Aantal verdiepingen : 1
Staat van onderhoud : goed

Brandbeveiliging

Is er een automatisch werkend brandmeldsysteem (NEN 2535) aanwezig? Nee Ja
Is er doormelding van brandalarm? Nee Ja
Is er een automatisch werkende sprinklerinstallatie aanwezig? Nee Ja
Is de sprinklerinstallatie gecertificeerd? Nee Ja
Is er een bliksemafleider aanwezig? Nee Ja
Wordt er gebruik gemaakt van vlamdovende afvalbakken? Nee Ja
Zijn handblussers aanwezig en gekeurd? Nee Ja
Zijn drukslanghaspels aanwezig en gekeurd? Nee Ja
Vindt controle van de brandblusmiddelen plaats door een erkend bedrijf? Nee Ja
Is het gebouw opgedeeld in brandwerende scheidingsen? Nee Ja?
Zo ja, hoeveel minuten brandwerend? 30 min 60 min?
(+ plattegrond en ingetekende compartimenten meesturen)
Hoe zijn de openingen in de scheidingswanden beschermd? Branddeuren Anders

Inbraakbeveiliging

SKG klasse (aantal sterren) van toegepast hang- en sluitwerk? 1 2 3 4
Is er een automatisch werkende inbraakalarmsysteem aanwezig? Nee Ja
Is er doormelding van inbraakalarmering? Nee Ja
Is er buitenverlichting aanwezig? Nee Ja
Is er een vorm van camera toezicht? Nee Ja
Waardevolle goederen voorzien van meeneem beperkende maatregelen? Nee Ja

Installaties

Vindt er regelmatig onderhoud plaats aan de navolgende installaties, door een erkend installateur?

Verwarmingsinstallatie Nee Ja Jaarlijks Halfjaarlijks
Koelinstallatie NVT Nee Ja Jaarlijks Halfjaarlijks **September**
2025 wordt in installatie (verduurzaming) opgeleverd en een onderhoudscontract hiervoor is al afgesloten
Zonnepanelen NVT Nee Ja Jaarlijks Halfjaarlijks
Overige technische installaties Nee Ja Jaarlijks Halfjaarlijks

Vindt keuring plaats van de elektrische volgens NEN3140 Nee Ja
Is er een thermografisch onderzoek gedaan bij de elektrische installatie? Nee Ja

Organisatorisch - Activiteiten

Wordt afval buiten het gebouw opgeslagen? Nee Ja
Wordt afval opgeslagen in metalen containers? Nee Ja
Worden afvalcontainers deugdelijk afgesloten en verankerd? Nee Ja
Op welke afstand bevinden deze containers zich buiten gevels/afdaken en luifels? 1 meter

Wordt een procedure voor Brandgevaarlijke werkzaamheden toegepast? Nee Ja

Is er sprake van buitenopslag binnen 10 meter uit de gevel? Nee Ja

Is er sprake van leegstand? Nee Ja
Zo ja, zijn de nutsvoorzieningen afgesloten? Nee Ja
Zo ja, wordt antikraak toegepast? Nee Ja

Wordt er gebruik gemaakt van acculaders? Nee Ja



Empower Results®

- | | | |
|--|---------------------------|--------------------------|
| Zo ja, worden deze rondom vrijgehouden van brandbare materialen? | <input type="radio"/> Nee | <input type="radio"/> Ja |
| Is er sprake van houtbewerking? | <input type="radio"/> Nee | <input type="radio"/> Ja |
| Zo ja, is er een adequaat motafzuigstelsel? | <input type="radio"/> Nee | <input type="radio"/> Ja |
| Is er sprake van verfspuiten? | <input type="radio"/> Nee | <input type="radio"/> Ja |
| Zo ja, vindt dit plaats in een brandwerend afgescheiden cabine? | <input type="radio"/> Nee | <input type="radio"/> Ja |
| Is er sprake van opslag van gasflessen? | <input type="radio"/> Nee | <input type="radio"/> Ja |
| Zo ja, is de opslag in een "open" gebouw (afdak) van onbrandbare constructie materialen omgeven met een stalen gaas hekwerk? | <input type="radio"/> Nee | <input type="radio"/> Ja |