

## Risico-inventarisatieformulier Overheid

Risico-informatie t.b.v. brandverzekering per verzekerde locatie

**Aanvrager:** **Gemeente Heerlen**

Soort risico/organisatie : Gemeentelijke Overheid  
 Contactpersoon : Dhr. F. Logister/ Mevr. A. Schoorl  
 Functie : Medewerker Verzekeringen  
 Telefoonnummer : 0455604214/0455604035  
 Emailadres : [f.logister@heerlen.nl](mailto:f.logister@heerlen.nl) & [a.schoorl@heerlen.nl](mailto:a.schoorl@heerlen.nl)  
 Datum : 1 juni 2021

### Risicoadres

Risico- adres : Grotius College, Akerstraat 115-117  
 Postcode : 6417 BM Plaatsnaam: Heerlen  
 Contactpersoon locatie : Sjoerd Houben  
 Functie : Hoofd Facilitair

### Risico informatie

Bouwjaar pand : 1950

Bouwaard gevels      X Beton/Steen      X Staal      O Hout  
                                  O Anders, \_\_\_\_\_

Bouwaard dak      O Pannen      O Golfplaten      O Hout  
                                  X Beton/Steen      O Mastiek      O Riet  
                                  O Anders, \_\_\_\_\_

Isolatiemateriaal gevels      X Steenwol  
                                  O Glaswol  
                                  O EPS (polystyreen)  
                                  O Piepschuim  
                                  O PUR (Polyurethaan)  
                                  O XPS  
                                  O PIR (polyisocyanuraat)  
                                  O PIR met glasvezel  
                                  O Resol  
                                  O Anders, \_\_\_\_\_

Isolatiemateriaal dak      X Steenwol  
                                  O Glaswol  
                                  O EPS (polystyreen)  
                                  O Piepschuim  
                                  O PUR (Polyurethaan)  
                                  O XPS  
                                  O PIR (polyisocyanuraat)  
                                  O PIR met glasvezel  
                                  O Resol  
                                  O Anders, \_\_\_\_\_

Bouwaard verdiepingvloer(en)      X Beton/Steen      O Hout      O Metaal      O NVT  
 Verticaal dragende constructie      X Beton/Steen      O Hout      O Staal  
 Horizontaal dragende constructie      X Beton/Steen      O Hout      O Staal  
 Zonnepanelen      X Niet aanwezig      O Op frame      O Direct op het dak

Belendingen binnen 10 meter?      X Nee      O Ja, in gebruik als \_\_\_\_\_

Ligging van het pand:      X Binnen bebouwde kom      O Buiten bebouwde kom

Deel van een gebouwencomplex?      X Nee      O Ja,  
 Is de locatie omheind?      O Nee      O Ja, gedeeltelijk: hoogte \_\_\_\_\_ m

X Ja, volledig: hoogte 1,8 m

Bebouwd oppervlak : 8200 m<sup>2</sup> BVO  
 Aantal verdiepingen : 3  
 Staat van onderhoud : redelijk

## Brandbeveiliging

|                                                                         |                                              |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Is er een automatisch werkend brandmeldsysteem (NEN 2535) aanwezig?     | <input type="radio"/> Nee                    | <input checked="" type="radio"/> Ja |
| Is er doormelding van brandalarm?                                       | <input type="radio"/> Nee                    | <input checked="" type="radio"/> Ja |
| Is er een automatisch werkende sprinklerinstallatie aanwezig?           | <input checked="" type="radio"/> Nee         | <input type="radio"/> Ja            |
| Is de sprinklerinstallatie gecertificeerd?                              | <input type="radio"/> Nee                    | <input type="radio"/> Ja            |
| Is er een bliksemafleider aanwezig?                                     | <input checked="" type="radio"/> Nee         | <input type="radio"/> Ja            |
| Wordt er gebruik gemaakt van vlamdovende afvalbakken?                   | <input type="radio"/> Nee                    | <input checked="" type="radio"/> Ja |
| Zijn handblussers aanwezig en gekeurd?                                  | <input type="radio"/> Nee                    | <input checked="" type="radio"/> Ja |
| Zijn drukslanghaspels aanwezig en gekeurd?                              | <input type="radio"/> Nee                    | <input checked="" type="radio"/> Ja |
| Vindt controle van de brandblusmiddelen plaats door een erkend bedrijf? | <input type="radio"/> Nee                    | <input checked="" type="radio"/> Ja |
| Is het gebouw opgedeeld in brandwerende scheidingen?                    | <input type="radio"/> Nee                    | <input checked="" type="radio"/> Ja |
| Zo ja, hoeveel minuten brandwerend?                                     | <input checked="" type="radio"/> 30 min      | <input type="radio"/> 60 min        |
| (+ plattegrond en ingetekende compartimenten meesturen)                 |                                              |                                     |
| Hoe zijn de openingen in de scheidingswanden beschermd?                 | <input checked="" type="radio"/> Branddeuren | <input type="radio"/> Anders        |

## Inbraakbeveiliging

|                                                                   |                           |                                    |                                     |                         |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| SKG klasse (aantal sterren) van toegepast hang- en sluitwerk?     | <input type="radio"/> 1   | <input checked="" type="radio"/> 2 | <input type="radio"/> 3             | <input type="radio"/> 4 |
| Is er een automatisch werkende inbraakalarmsysteem aanwezig?      | <input type="radio"/> Nee |                                    | <input checked="" type="radio"/> Ja |                         |
| Is er doormelding van inbraakalarmering?                          | <input type="radio"/> Nee |                                    | <input checked="" type="radio"/> Ja |                         |
| Is er buitenverlichting aanwezig?                                 | <input type="radio"/> Nee |                                    | <input checked="" type="radio"/> Ja |                         |
| Is er een vorm van camera toezicht?                               | <input type="radio"/> Nee |                                    | <input checked="" type="radio"/> Ja |                         |
| Waardevolle goederen voorzien van meeneem beperkende maatregelen? | <input type="radio"/> Nee |                                    | <input checked="" type="radio"/> Ja |                         |

## Installaties

Vindt er regelmatig onderhoud plaats aan de navolgende installaties, door een erkend installateur?

|                                 |                                      |                           |                                     |                                            |                                     |
|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| Verwarmingsinstallatie          | <input type="radio"/> NVT            | <input type="radio"/> Nee | <input checked="" type="radio"/> Ja | <input checked="" type="radio"/> Jaarlijks | <input type="radio"/> Halfjaarlijks |
| Koelinstallatie                 | <input type="radio"/> NVT            | <input type="radio"/> Nee | <input checked="" type="radio"/> Ja | <input checked="" type="radio"/> Jaarlijks | <input type="radio"/> Halfjaarlijks |
| Zonnepanelen                    | <input checked="" type="radio"/> NVT | <input type="radio"/> Nee | <input type="radio"/> Ja            | <input type="radio"/> Jaarlijks            | <input type="radio"/> Halfjaarlijks |
| Overige technische installaties |                                      | <input type="radio"/> Nee | <input checked="" type="radio"/> Ja | <input checked="" type="radio"/> Jaarlijks | <input type="radio"/> Halfjaarlijks |

|                                                                           |                                      |                          |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Vindt keuring plaats van de elektrische volgens NEN3140                   | <input checked="" type="radio"/> Nee | <input type="radio"/> Ja |
| Is er een thermografisch onderzoek gedaan bij de elektrische installatie? | <input checked="" type="radio"/> Nee | <input type="radio"/> Ja |

## Organisatorisch - Activiteiten

|                                                                                  |                                      |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Wordt afval buiten het gebouw opgeslagen?                                        | <input type="radio"/> Nee            | <input checked="" type="radio"/> Ja |
| Wordt afval opgeslagen in metalen containers?                                    | <input type="radio"/> Nee            | <input checked="" type="radio"/> Ja |
| Worden afvalcontainers deugdelijk afgesloten en verankerd?                       | <input type="radio"/> Nee            | <input checked="" type="radio"/> Ja |
| Op welke afstand bevinden deze containers zich buiten gevels/afdaken en luifels? | <u>5</u>                             | <u>meter</u>                        |
| Wordt een procedure voor Brandgevaarlijke werkzaamheden toegepast?               | <input checked="" type="radio"/> Nee | <input type="radio"/> Ja            |
| Is er sprake van buitenopslag binnen 10 meter uit de gevel?                      | <input checked="" type="radio"/> Nee | <input type="radio"/> Ja            |
| Is er sprake van leegstand?                                                      | <input checked="" type="radio"/> Nee | <input type="radio"/> Ja            |
| Zo ja, zijn de nutsvoorzieningen afgesloten?                                     | <input type="radio"/> Nee            | <input type="radio"/> Ja            |
| Zo ja, wordt antikraak toegepast?                                                | <input type="radio"/> Nee            | <input type="radio"/> Ja            |
| Wordt er gebruik gemaakt van acculaders?                                         | <input checked="" type="radio"/> Nee | <input type="radio"/> Ja            |
| Zo ja, worden deze rondom vrijgehouden van brandbare materialen?                 | <input type="radio"/> Nee            | <input type="radio"/> Ja            |
| Is er sprake van houtbewerking?                                                  | <input checked="" type="radio"/> Nee | <input type="radio"/> Ja            |
| Zo ja, is er een adequaat motafzuigsysteem?                                      | <input type="radio"/> Nee            | <input type="radio"/> Ja            |
| Is er sprake van verfspuiten?                                                    | <input checked="" type="radio"/> Nee | <input type="radio"/> Ja            |
| Zo ja, vindt dit plaats in een brandwerend afgescheiden cabine?                  | <input type="radio"/> Nee            | <input type="radio"/> Ja            |
| Is er sprake van opslag van gasflessen?                                          | <input checked="" type="radio"/> Nee | <input type="radio"/> Ja            |



Zo ja, is de opslag in een “open” gebouw (afdak) van onbrandbare constructie materialen omgeven met een stalen gaas hekwerk?

☐ Nee

☐ Ja