

Systeem deel	nr.	Object-ID	Rijksweg	Km van	Km tot	Interval [m]	Baan	Bermstrook	Afscherming	Op	Object	Type geleiderail	GL-Hoogte	Scheef stand	Roest klasse	Accessoires	Paal- afstand	Schuiflas	Verbin- ding	Oppervlakte	Algemene opmerkingen	Advies	beginpunt conform compendium
SD01	1	SD01-4.3S-1	A1	4,28	4,87	590	HRR	MB	Geleiderail	Aardebaan	Rijbaan scheiding	Tweezijdig enkelzijdig	70 - 80 [cm]	III	IV	MVG	Var.			Beschadigd	Veel schade, restlevensduur slecht, motorplanken aanwezig, beginpunt voldoet aan compendium	Vervangen ivm restlevensduur en hoeveelheid shades	
SD07	342	SD07-4.3S-342	A10	13,58	12,97	610	HRL	MB	Geleiderail	Aardebaan	Rijbaan scheiding	Tweezijdig	70 - 80 [cm]	III	III					Beschadigd	Schade, restlevensduur onvoldoende	Vervangen ivm restlevensduur en schade	
SD08	94	SD08-4.3S-94	A10	9,7	9,35	350	HRL	BB	Geleiderail	Aardebaan	Rijbaan scheiding	Tweezijdig	70 - 80 [cm]	I	III		1,33[m]			Beschadigd	schade, restlevensduur onvoldoende	Vervangen ivm restlevensduur en schade	Terminal aanbrengen
SD09	43	SD09-4.3S-43	A10	9,6	10	400	HRR VWa	BB	Geleiderail	Aardebaan	Geluidswal	Verouderd	70 - 80 [cm]	I	II		4[m]			Onbeschadigd	restlevensduur is op het randje	Vervangen ivm type (toepassen diagonalen)	