

Vertrouwelijke bedrijfsinformatie

Leidraad aanbesteding brandverzekering - 30 juni 2021 9

Bijlage: Risico-inventarisatieformulier Overheid

Risico-informatie t.b.v. brandverzekering per verzekerde locatie

Aanvrager: Gemeente Altena

Soort risico/organisatie : Gemeente

Contactpersoon : Rianne Brokken

Functie : Medewerker Financieel Beheer

Telefoonnummer : 0183-516339

Emailadres : verzekeringen@gemeentealtena.nl

Datum : 30-9-2021

Risicoadres

Risico- adres : Zwembad Aqua Altena, Middenweg 1 in Andel

Postcode : 4281 KH Plaatsnaam: Andel

Contactpersoon locatie : frank van de hogen

Functie : locatie manager

Risico informatie

Bouwjaar pand : 2013

Bouwaard gevels ☒ Beton/Steen ☒ Staal ☐ Hout
☐ Anders,

Bouwaard dak ☐ Pannen ☐ Golfplaten ☐ Hout
☐ Beton/Steen ☐ Mastiek ☐ Riet
☒ Anders, metaal damwandprofiel

Isolatiemateriaal gevels ☒ Steenwol ☐ Glaswol
☐ EPS (polystyreen)
☐ Piepschuim
☐ PUR (Polyurethaan) ☐ XPS
☐ PIR (polyisocyanuraat)
☐ PIR met glasvezel
☐ Resol
☐ Anders,

Isolatiemateriaal dak ☐ Steenwol
☐ Glaswol
☐ EPS (polystyreen)
☐ Piepschuim
☐ PUR (Polyurethaan) ☐ XPS
☒ PIR (polyisocyanuraat)
☐ PIR met glasvezel
☐ Resol
☐ Anders,

Bouwaard verdiepingsvloer(en) ☒ Beton/Steen ☐ Hout ☐ Metaal ☐ NVT

Verticaal dragende constructie ☐ Beton/Steen ☒ Hout ☒ Staal

Horizontaal dragende constructie ☐ Beton/Steen ☒ Hout ☒ Staal

Zonnepanelen ☒ Niet aanwezig ☐ Op frame ☐ Direct op het dak

Belendingen binnen 10 meter? ☒ Nee ☐ Ja, in gebruik als

Ligging van het pand: ☐ Binnen bebouwde kom ☒ Buiten bebouwde kom

Deel van een gebouwencomplex? ☒ Nee ☐ Ja, Vertrouwelijke bedrijfsinformatie

Is de locatie omheind? O Nee ☒ Ja, gedeeltelijk: hoogte m 2.1
 O Ja, volledig: hoogte m
 Bebouwd oppervlak : 2360.....m²
 Aantal verdiepingen : 2
 Staat van onderhoud : goed

Brandbeveiliging

Is er een automatisch werkend brandmeldsysteem (NEN 2535) aanwezig? O Nee ☒ Ja
 Is er doormelding van brandalarm? O Nee ☒ Ja
 Is er een automatisch werkende sprinklerinstallatie aanwezig? ☒ Nee O Ja
 Is de sprinklerinstallatie gecertificeerd? O Nee O Ja
 Is er een bliksemafleider aanwezig? ☒ Nee O Ja
 Wordt er gebruik gemaakt van vlamdovende afvalbakken? O Nee O Ja
 Zijn handblussers aanwezig en gekeurd? O Nee ☒ Ja
 Zijn drukslanghaspels aanwezig en gekeurd? O Nee ☒ Ja
 Vindt controle van de brandblusmiddelen plaats door een erkend bedrijf? O Nee ☒ Ja
 Is het gebouw opgedeeld in brandwerende scheidingen? ☒ Nee ☒ Ja
 Zo ja, hoeveel minuten brandwerend? O 30 min O 60 min
 (+ plattegrond en ingetekende compartimenten meesturen)
 Hoe zijn de openingen in de scheidingswanden beschermd? O Branddeuren O Anders

Inbraakbeveiliging

SKG klasse (aantal sterren) van toegepast hang- en sluitwerk? O 1 O 2 O 3 O 4
 Is er een automatisch werkende inbraakalarmsysteem aanwezig? O Nee ☒ Ja
 Is er doormelding van inbraakalarmering? O Nee ☒ Ja
 Is er buitenverlichting aanwezig? O Nee ☒ Ja
 Is er een vorm van camera toezicht? O Nee ☒ Ja
 Waardevolle goederen voorzien van meeneem beperkende maatregelen? O Nee ☒ Ja

Installaties

Vindt er regelmatig onderhoud plaats aan de navolgende installaties, door een erkend installateur?
 Verwarmingsinstallatie O Nee O Ja ☒ Jaarlijks O Halfjaarlijks
 Koelinstallatie O NVT O Nee O Ja ☒ Jaarlijks O Halfjaarlijks
 Zonnepanelen ☒ NVT O Nee O Ja O Jaarlijks O Halfjaarlijks
 Overige technische installaties O Nee O Ja ☒ Jaarlijks ☒ Halfjaarlijks
 Vindt keuring plaats van de elektrische volgens NEN3140 O Nee ☒ Ja
 Is er een thermografisch onderzoek gedaan bij de elektrische installatie? O Nee ☒ Ja

Organisatorisch - Activiteiten

Wordt afval buiten het gebouw opgeslagen? O Nee ☒ Ja
 Wordt afval opgeslagen in metalen containers? ☒ Nee O Ja
 Worden afvalcontainers deugdelijk afgesloten en verankerd? O Nee ☒ Ja
 Op welke afstand bevinden deze containers zich buiten gevels/afdagen en luifels? .10>..meter
 Wordt een procedure voor Brandgevaarlijke werkzaamheden toegepast? ☒ Nee O Ja
 Is er sprake van buitenopslag binnen 10 meter uit de gevel? O Nee O Ja
 Is er sprake van leegstand? ☒ Nee O Ja
 Zo ja, zijn de nutsvoorzieningen afgesloten? O Nee O Ja
 Zo ja, wordt antikraak toegepast? O Nee O Ja
 Wordt er gebruik gemaakt van acculaders? O Nee ☒ Ja
 Zo ja, worden deze rondom vrijgehouden van brandbare materialen? ☒ Nee O Ja
 Is er sprake van houtbewerking? ☒ Nee O Ja

Zo ja, is er een adequaat motafzuigstelsiem?

☐ Nee ☐ Ja

Is er sprake van verfspuiten?

☐ Nee ☐ Ja

Zo ja, vindt dit plaats in een brandwerend afgescheiden cabine?

☐ Nee ☐ Ja

Is er sprake van opslag van gasflessen?

☐ Nee ☐ Ja

Zo ja, is de opslag in een "open" gebouw (afdak) van onbrandbare constructie materialen omgeven met een stalen gaas hekwerk?

☐ Nee ☐ Ja