

Risico-inventarisatieformulier Overheid

Risico-informatie t.b.v. brandverzekering per verzekerde locatie

Aanvrager:

Soort risico/organisatie : Gemeente Krimpenerwaard
 Contactpersoon : Marc Deelen
 Functie : Medewerker verzekeringen
 Telefoonnummer : 140182
 E-mailadres : m.deelen@krimpenerwaard.nl
 Datum : 7 juli 2025

Risicoadres

Risico- adres : Bergambachterstraat 1A
 Postcode : 2871JB Plaatsnaam: Schoonhoven
 Contactpersoon locatie : Ron Overgoor
 Functie : Projectleider

Risico informatie

Bouwjaar pand : 2025

Bouwaard gevels ☒ Beton/Steen ☐ Staal ☐ Hout
 ☐ Anders, _____

Bouwaard dak ☐ Pannen ☐ Golfplaten ☐ Hout
 ☐ Beton/Steen ☒ Mastiek ☐ Riet
 ☐ Anders, _____

Isolatiemateriaal gevels ☒ Steenwol
 ☒ Glaswol
 ☐ EPS (polystyreen)
 ☐ Piepschuim
 ☐ PUR (Polyurethaan)
 ☐ XPS
 ☐ PIR (polyisocyanuraat)
 ☐ PIR met glasvezel
 ☐ Resol
 ☐ Anders, _____

Isolatiemateriaal dak ☐ Steenwol
 ☐ Glaswol
 ☒ EPS (polystyreen)
 ☐ Piepschuim
 ☐ PUR (Polyurethaan)
 ☐ XPS
 ☐ PIR (polyisocyanuraat)
 ☒ PIR met glasvezel
 ☐ Resol
 ☐ Anders, _____

Bouwaard verdiepingvloer(en) ☒ Beton/Steen ☐ Hout ☐ Metaal ☐ NVT
 Verticaal dragende constructie ☒ Beton/Steen ☐ Hout ☒ Staal
 Horizontaal dragende constructie ☒ Beton/Steen ☐ Hout ☒ Staal
 Zonnepanelen ☐ Niet aanwezig ☒ Op frame ☐ Direct op het dak

Belendingen binnen 10 meter? ☐ Nee ☒ Ja, in gebruik als School

Ligging van het pand: ☒ Binnen bebouwde kom ☐ Buiten bebouwde kom

Deel van een gebouwencomplex? ☐ Nee ☒ Ja,

Is de locatie omheind? ☒ Nee ☐ Ja, gedeeltelijk: hoogte _____ m
☐ Ja, volledig: hoogte _____ m

Bebouwd oppervlak : 2169 (48x45) _____ m²
Aantal verdiepingen : 2
Staat van onderhoud : Nieuw

Brandbeveiliging

Is er een automatisch werkend brandmeldsysteem (NEN 2535) aanwezig?	☐ Nee	☒ Ja
Is er doormelding van brandalarm?	☐ Nee	☒ Ja
Is er een automatisch werkende sprinklerinstallatie aanwezig?	☒ Nee	☐ Ja
Is de sprinklerinstallatie gecertificeerd?	☒ Nee	☐ Ja
Is er een bliksemafleider aanwezig?	☐ Nee	☒ Ja
Wordt er gebruik gemaakt van vlamdovende afvalbakken?	☒ Nee	☐ Ja
Zijn handblussers aanwezig en gekeurd?	☐ Nee	☒ Ja
Zijn drukslanghaspels aanwezig en gekeurd?	☐ Nee	☒ Ja
Vindt controle van de brandblusmiddelen plaats door een erkend bedrijf?	☐ Nee	☒ Ja
Is het gebouw opgedeeld in brandwerende scheidingen?	☐ Nee	☒ Ja
Zo ja, hoeveel minuten brandwerend?	☐ 30 min	☒ 60 min
(+ plattegrond en ingetekende compartimenten meesturen)		
Hoe zijn de openingen in de scheidingswanden beschermd?	☒ Branddeuren	☐ Anders

Inbraakbeveiliging

SKG klasse (aantal sterren) van toegepast hang- en sluitwerk?	☐ 1	☒ 2	☒ 3	☐ 4
Is er een automatisch werkende inbraakalarmsysteem aanwezig?	☐ Nee			☒ Ja
Is er doormelding van inbraakalarmering?	☐ Nee			☒ Ja
Is er buitenverlichting aanwezig?	☐ Nee			☒ Ja
Is er een vorm van camera toezicht?	☐ Nee			☒ Ja
Waardevolle goederen voorzien van meeneem beperkende maatregelen?	☒ Nee			☐ Ja

Installaties

Vindt er regelmatig onderhoud plaats aan de navolgende installaties, door een erkend installateur?

Verwarmingsinstallatie	☐ NVT	☐ Nee	☒ Ja	☒ Jaarlijks	☐ Halfjaarlijks
Koelinstallatie	☐ NVT	☐ Nee	☒ Ja	☒ Jaarlijks	☐ Halfjaarlijks
Zonnepanelen	☐ NVT	☐ Nee	☒ Ja	☒ Jaarlijks	☐ Halfjaarlijks
Overige technische installaties		☐ Nee	☒ Ja	☒ Jaarlijks	☐ Halfjaarlijks

Vindt keuring plaats van de elektrische volgens NEN3140	☐ Nee	☒ Ja
Is er een thermografisch onderzoek gedaan bij de elektrische installatie?	☐ Nee	☒ Ja

Organisatorisch - Activiteiten

Wordt afval buiten het gebouw opgeslagen?	☐ Nee	☒ Ja
Wordt afval opgeslagen in metalen containers?	☐ Nee	☒ Ja
Worden afvalcontainers deugdelijk afgesloten en verankerd?	☐ Nee	☒ Ja
Op welke afstand bevinden deze containers zich buiten gevels/afdaken en luifels?	_____ 5 _____	meter
Wordt een procedure voor Brandgevaarlijke werkzaamheden toegepast?	☐ Nee	☒ Ja
Is er sprake van buitenopslag binnen 10 meter uit de gevel?	☒ Nee	☐ Ja
Is er sprake van leegstand?	☐ Nee	☐ Ja
Zo ja, zijn de nutsvoorzieningen afgesloten?	☐ Nee	☐ Ja
Zo ja, wordt antikraak toegepast?	☐ Nee	☐ Ja
Wordt er gebruik gemaakt van acculaders?	☒ Nee	☐ Ja
Zo ja, worden deze rondom vrijgehouden van brandbare materialen?	☐ Nee	☐ Ja

Is er sprake van houtbewerking?	☒ Nee	☐ Ja
Zo ja, is er een adequaat motafzuigsysteem?	☐ Nee	☐ Ja
Is er sprake van verfspuiten?	☒ Nee	☐ Ja
Zo ja, vindt dit plaats in een brandwerend afgescheiden cabine?	☐ Nee	☐ Ja
Is er sprake van opslag van gasflessen?	☒ Nee	☐ Ja
Zo ja, is de opslag in een "open" gebouw (afdak) van onbrandbare constructie materialen omgeven met een stalen gaas hekwerk?	☐ Nee	☐ Ja