

Risico-inventarisatieformulier Overheid

Risico-informatie t.b.v. brandverzekering per verzekerde locatie

Aanvrager:

Soort risico/organisatie : Gemeente Krimpenerwaard
 Contactpersoon : Mark Deelen
 Functie : verzekeringen
 Telefoonnummer : 14 0182
 E-mailadres : m.deelen@krimpenerwaard.nl
 Datum : 23-6-2025

Risicoadres

Risico- adres : Adm De Ruyterstraat 1-3 / Klaverstraat 1-3
 Postcode : 2931AA Plaatsnaam: Krimpen a/d Lek
 Contactpersoon locatie : Jaap Buizert
 Functie : schooldirecteur

Risico informatie

Bouwjaar pand : 2014

Bouwaard gevels X Beton/Steen O Staal O Hout
 O Anders, _____

Bouwaard dak O Pannen O Golfplaten O Hout
 O Beton/Steen O Mastiek O Riet
 O Anders, _____

Isolatiemateriaal gevels O Steenwol
 O Glaswol
 O EPS (polystyreen)
 O Piepschuim
 O PUR (Polyurethaan)
 O XPS
 O PIR (polyisocyanuraat)
 O PIR met glasvezel
 O Resol
 O Anders, _____

Isolatiemateriaal dak O Steenwol
 O Glaswol
 O EPS (polystyreen)
 O Piepschuim
 O PUR (Polyurethaan)
 O XPS
 O PIR (polyisocyanuraat)
 O PIR met glasvezel
 O Resol
 O Anders, _____

Bouwaard verdiepingvloer(en) X Beton/Steen O Hout O Metaal O NVT
 Verticaal dragende constructie X Beton/Steen O Hout O Staal
 Horizontaal dragende constructie X Beton/Steen O Hout O Staal
 Zonnepanelen O Niet aanwezig X Op frame O Direct op het dak

Belendingen binnen 10 meter? X Nee O Ja, in gebruik als _____

Ligging van het pand: X Binnen bebouwde kom O Buiten bebouwde kom

Deel van een gebouwencomplex? ☐ Nee

☒ Ja, 2 scholen, kinderopvang, gymzaal

Is de locatie omheind? ☐ Nee ☐ Ja, gedeeltelijk: hoogte m
 X Ja, volledig: hoogte 1 m

Bebouwd oppervlak : footprint +/- 1960 m2

Aantal verdiepingen : bg en 1^e verdieping

Staat van onderhoud : goed

Brandbeveiliging

Is er een automatisch werkend brandmeldsysteem (NEN 2535) aanwezig? ☐ Nee ☒ Ja

Is er doormelding van brandalarm? ☒ Nee ☐ Ja

Is er een automatisch werkende sprinklerinstallatie aanwezig? ☒ Nee ☐ Ja

Is de sprinklerinstallatie gecertificeerd? ☒ Nee ☐ Ja

Is er een bliksemafleider aanwezig? ☐ Nee ☐ Ja

Wordt er gebruik gemaakt van vlamdovende afvalbakken? ☒ Nee ☐ Ja

Zijn handblussers aanwezig en gekeurd? ☐ Nee ☒ Ja

Zijn drukslanghaspels aanwezig en gekeurd? ☐ Nee ☒ Ja

Vindt controle van de brandblusmiddelen plaats door een erkend bedrijf? ☐ Nee ☒ Ja

Is het gebouw opgedeeld in brandwerende scheidingen? ☐ Nee ☒ Ja

Zo ja, hoeveel minuten brandwerend? ☐ 30 min ☐ 60 min

(+ plattegrond en ingetekende compartimenten meesturen)

Hoe zijn de openingen in de scheidingswanden beschermd? ☒ Branddeuren ☐ Anders

Inbraakbeveiliging

SKG klasse (aantal sterren) van toegepast hang- en sluitwerk? ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4

Is er een automatisch werkende inbraakalarmsysteem aanwezig? ☐ Nee ☒ Ja

Is er doormelding van inbraakalarmering? ☐ Nee ☒ Ja

Is er buitenverlichting aanwezig? ☐ Nee ☒ Ja

Is er een vorm van camera toezicht? ☒ Nee ☐ Ja

Waardevolle goederen voorzien van meeneem beperkende maatregelen? ☐ Nee ☒ Ja

Installaties

Vindt er regelmatig onderhoud plaats aan de navolgende installaties, door een erkend installateur?

Verwarmingsinstallatie ☐ Nee ☒ Ja ☒ Jaarlijks ☐ Halfjaarlijks

Koelinstallatie ☒ NVT ☐ Nee ☒ Ja ☒ Jaarlijks ☐ Halfjaarlijks

Zonnepanelen ☐ NVT ☐ Nee ☒ Ja ☒ Jaarlijks ☐ Halfjaarlijks

Overige technische installaties ☐ Nee ☒ Ja ☒ Jaarlijks ☐ Halfjaarlijks

Vindt keuring plaats van de elektrische volgens NEN3140 ☐ Nee ☒ Ja

Is er een thermografisch onderzoek gedaan bij de elektrische installatie? ☐ Nee ☒ Ja

Organisatorisch - Activiteiten

Wordt afval buiten het gebouw opgeslagen? ☒ Nee ☐ Ja

Wordt afval opgeslagen in metalen containers? ☒ Nee ☐ Ja

Worden afvalcontainers deugdelijk afgesloten en verankerd? ☒ Nee ☐ Ja

Op welke afstand bevinden deze containers zich buiten gevels/afdekken en luifels? nvt meter

Wordt een procedure voor Brandgevaarlijke werkzaamheden toegepast? ☒ Nee ☐ Ja

Is er sprake van buitenopslag binnen 10 meter uit de gevel? ☒ Nee ☐ Ja

Is er sprake van leegstand? ☒ Nee ☐ Ja

Zo ja, zijn de nutsvoorzieningen afgesloten? ☐ Nee ☐ Ja

Zo ja, wordt antikraak toegepast? ☐ Nee ☐ Ja

Wordt er gebruik gemaakt van acculaders? ☐ Nee ☒ Ja

laptops

Zo ja, worden deze rondom vrijgehouden van brandbare materialen? ☒ Nee ☐ Ja

Is er sprake van houtbewerking?	☒ Nee	☐ Ja
Zo ja, is er een adequaat motafzuigsysteem?	☐ Nee	☐ Ja
Is er sprake van verfspuiten?	☒ Nee	☐ Ja
Zo ja, vindt dit plaats in een brandwerend afgescheiden cabine?	☐ Nee	☐ Ja
Is er sprake van opslag van gasflessen?	☒ Nee	☐ Ja
Zo ja, is de opslag in een "open" gebouw (afdak) van onbrandbare constructie materialen omgeven met een stalen gaas hekwerk?	☐ Nee	☐ Ja