

Risico-inventarisatieformulier Overheid

Risico-informatie t.b.v. brandverzekering per verzekerde locatie

Aanvrager:

Soort risico/organisatie : Gemeente Krimpenerwaard
 Contactpersoon : Mark Deelen
 Functie : verzekeringen
 Telefoonnummer : 14 0182
 E-mailadres : m.deelen@krimpenerwaard.nl
 Datum : 8-7-2025

Risicoadres

Risico- adres : Haven 37
 Postcode : 2871 CK Plaatsnaam: Schoonhoven
 Contactpersoon locatie : _____
 Functie : _____

Risico informatie

Bouwjaar pand : verschillende bouwjaren

Bouwaard gevels ☒ Beton/Steen ☐ Staal ☒ Hout
 ☐ Anders, _____

Bouwaard dak ☒ Pannen ☐ Golfplaten ☒ Hout
 ☐ Beton/Steen ☒ Mastiek ☐ Riet
 ☒ Anders, zink en lood _____

Isolatiemateriaal gevels ☐ Steenwol
 ☐ Glaswol
 ☐ EPS (polystyreen)
 ☐ Piepschuim
 ☐ PUR (Polyurethaan)
 ☐ XPS
 ☐ PIR (polyisocyanuraat)
 ☐ PIR met glasvezel
 ☐ Resol
 ☒ Anders, onbekend _____

Isolatiemateriaal dak ☐ Steenwol
 ☐ Glaswol
 ☐ EPS (polystyreen)
 ☐ Piepschuim
 ☐ PUR (Polyurethaan)
 ☐ XPS
 ☐ PIR (polyisocyanuraat)
 ☐ PIR met glasvezel
 ☐ Resol
 ☒ Anders, onbekend _____

Bouwaard verdiepingvloer(en) ☒ Beton/Steen ☒ Hout ☐ Metaal ☐ NVT
 Verticaal dragende constructie ☒ Beton/Steen ☒ Hout ☐ Staal
 Horizontaal dragende constructie ☒ Beton/Steen ☒ Hout ☐ Staal
 Zonnepanelen ☒ Niet aanwezig ☐ Op frame ☐ Direct op het dak

Belendingen binnen 10 meter? ☐ Nee ☒ Ja, in gebruik als verschillende functies _____

Ligging van het pand: ☒ Binnen bebouwde kom ☐ Buiten bebouwde kom

Deel van een gebouwencomplex? ☒ Nee ☐ Ja, Is de locatie omheind? ☐ Nee
☐ Ja, gedeeltelijk: hoogte 1.60 m ☐ Ja, volledig: hoogte _____ m

Bebouwd oppervlak : 2.007 m²
 Aantal verdiepingen : verschild per bouwdeel
 Staat van onderhoud : goed

Brandbeveiliging

Is er een automatisch werkend brandmeldsysteem (NEN 2535) aanwezig?	☐ Nee	☒ Ja
Is er doormelding van brandalarm?	☐ Nee	☒ Ja
Is er een automatisch werkende sprinklerinstallatie aanwezig?	☒ Nee	☐ Ja
Is de sprinklerinstallatie gecertificeerd?	☒ Nee	☐ Ja
Is er een bliksemafleider aanwezig?	☐ Nee	☒ Ja
Wordt er gebruik gemaakt van vlamdovende afvalbakken?	☐ Nee	☐ Ja
Zijn handblussers aanwezig en gekeurd?	☐ Nee	☒ Ja
Zijn drukslanghaspels aanwezig en gekeurd?	☐ Nee	☒ Ja
Vindt controle van de brandblusmiddelen plaats door een erkend bedrijf?	☐ Nee	☒ Ja
Is het gebouw opgedeeld in brandwerende scheidingen?	☐ Nee	☒ Ja
Zo ja, hoeveel minuten brandwerend?	☒ 30 min	☐ 60 min
(+ plattegrond en ingetekende compartimenten meesturen)		
Hoe zijn de openingen in de scheidingswanden beschermd?	☒ Branddeuren	☐ Anders

Inbraakbeveiliging

SKG klasse (aantal sterren) van toegepast hang- en sluitwerk?	☐ 1	☒ 2	☐ 3	☐ 4
Is er een automatisch werkende inbraakalarmsysteem aanwezig?		☐ Nee		☒ Ja
Is er doormelding van inbraakalarmering?		☐ Nee		☒ Ja
Is er buitenverlichting aanwezig?		☐ Nee		☒ Ja
Is er een vorm van camera toezicht?		☒ Nee		☐ Ja
Waardevolle goederen voorzien van meeneem beperkende maatregelen?		☐ Nee		☐ Ja

Installaties

Vindt er regelmatig onderhoud plaats aan de navolgende installaties, door een erkend installateur?

Verwarmingsinstallatie	☐ Nee	☒ Ja	☒ Jaarlijks	☐ Halfjaarlijks
Koelinstallatie	☐ NVT	☐ Nee	☒ Ja	☐ Halfjaarlijks
Zonnepanelen	☒ NVT	☐ Nee	☒ Ja	☐ Halfjaarlijks
Overige technische installaties	☐ Nee	☒ Ja	☒ Jaarlijks	☐ Halfjaarlijks

Vindt keuring plaats van de elektrische volgens NEN3140 ☐ Nee ☒ Ja
 Is er een thermografisch onderzoek gedaan bij de elektrische installatie? ☐ Nee ☒ Ja

Organisatorisch - Activiteiten

Wordt afval buiten het gebouw opgeslagen?	☐ Nee	☒ Ja
Wordt afval opgeslagen in metalen containers?	☒ Nee	☐ Ja
Worden afvalcontainers deugdelijk afgesloten en verankerd?	☐ Nee	☒ Ja
Op welke afstand bevinden deze containers zich buiten gevels/afdagen en luifels?		_____ meter
Wordt een procedure voor Brandgevaarlijke werkzaamheden toegepast?	☐ Nee	☒ Ja
Is er sprake van buitenopslag binnen 10 meter uit de gevel?	☒ Nee	☐ Ja
Is er sprake van leegstand?	☒ Nee	☐ Ja
Zo ja, zijn de nutsvoorzieningen afgesloten?	☒ Nee	☐ Ja
Zo ja, wordt antikraak toegepast?	☒ Nee	☐ Ja

Wordt er gebruik gemaakt van acculaders?	☐ Nee	☒ Ja
Zo ja, worden deze rondom vrijgehouden van brandbare materialen?	☒ Nee	☐ Ja
Is er sprake van houtbewerking?	☒ Nee	☐ Ja
Zo ja, is er een adequaat motafzuigsysteem?	☐ Nee	☐ Ja
Is er sprake van verfspuiten?	☒ Nee	☐ Ja
Zo ja, vindt dit plaats in een brandwerend afgescheiden cabine?	☐ Nee	☐ Ja
Is er sprake van opslag van gasflessen?	☒ Nee	☐ Ja
Zo ja, is de opslag in een "open" gebouw (afdak) van onbrandbare constructie materialen omgeven met een stalen gaas hekwerk?	☐ Nee	☐ Ja