



Onderhoudsrapportage	07354-5142PA-13-NVZ-0925-FAC
Naam	Jongerencentrum Tavenu
Adres	Taxandriaweg 13
Postcode	5142PA
Plaats	Waalwijk
Datum	24 september 2025
Status	Akkoord



Onderhoudsrapportage

Projectleiderpunten	4
Opmerkingen	5
Boxventilator - 5142PA130003	6
Boxventilator - 5142PA130018	7
F-Gassen code - A10543149 109	8
F-Gassen code - A1754314 09	9
F-Gassen code - A1754307-06	10
F-Gassen code - A17543075-05	11
F-Gassen code - 4282-11-047-003	12
F-Gassen code - 4282-11-057-002	13
F-Gassen code - 4282-11-047-001	14
Indirect gestookte boiler - 5142PA130020	15
Keerклеppen - 5142PA30030	16
Luchtbehandelingskast Bink - 5142PA130012	17
Luchtbehandelingskast Bink - 5142PA130013	18
Luchtgordijn - 5142PA130006	19
Onderaannemer vuilwaterpomp - 5142PA130016	20
Regelkast - 5142PA130019	21
SCIOS- Toestel code - AQR-AAA-68	22
Stookruimte >130 kW - 5142PA130021	23
Verdeler - 5142PA130002	24
Circulatiepomp - Jongeren centrum Tavenu	25
Dakventilator - Jongeren centrum Tavenu	26
Expansievat - Jongeren centrum Tavenu	27
Heater indirect - Jongeren centrum Tavenu	28
Vloerverwarming - Jongeren centrum Tavenu	29
Werkzaamheden codes	30

Gegevens onderhoud

Onderhoud referentie	07354-5142PA-13-NVZ-0925-FAC
Naam	Jongerencentrum Tavenu
Adres	Taxandriaweg 13
Postcode / Plaats	5142 PA / Waalwijk
Onderhoud datum	24 september 2025

Gegevens onderhoudsbedrijf

Bedrijfsnaam	BINK Techniek
Adres	Horst 38
Postcode / Plaats	5171 RA / Kaatsheuvel
Telefoon / Mobiel	076-5991700 / 06-57869755
Contactpersoon	Nicky van Zundert
E-mail	nicky.van.zundert@binktechniek.nl

Gegevens opdrachtgever

In opdracht van	Gemeente Waalwijk
Adres	Taxandriaweg 6
Postcode / Plaats	5141 PA / WAALWIJK

Onderhoud uitgevoerd volgens voorschriften fabrikant

Het onderhoudsrapport is gecontroleerd door de persoon die hiertoe bevoegd is.



Nicky van Zundert

d.d. 30 oktober 2025

Luchtbehandelingskast Bink 5142PA130012

Geen dakrand beveiliging aanwezig kans op valgevaar hier graag een dakrand beveiliging plaatsen

Luchtbehandelingskast Bink 5142PA130013

Geen dakrand beveiliging aanwezig kans op valgevaar

Regelkast 5142PA130019

Regelkast - Kastdeuren sluiten goed af i.v.m. stof en brandveiligheid

Regelkast niet meer af te sluiten hendel van de deur ontbreekt



Expansievat Ketel 1

Expansievat - Status membraam

Membraam is lek expansievat functioneert niet meer

Expansievat Ketel 2

Expansievat - Status membraam

Membraam is lek expansievat functioneert niet meer

Expansievat Ketel 3

Expansievat - Status membraam

Membraam is lek expansievat functioneert niet meer

Expansievat Ketel 4

Expansievat - Status membraam

Membraam is lek expansievat functioneert niet meer

Dit rapport mag slechts in zijn geheel zonder enige toevoegingen of weglatingen gepubliceerd worden.
Voor afwijkingen van deze voorwaarden of voor publicatie in vertaling is schriftelijk toestemming vereist van BINK Techniek.
Onafhankelijk van de inhoud van dit rapport aanvaardt voornoemd bedrijf geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de installatie.

Boxventilator 5142PA130003

Uitvoerende technicus	Nicky van Zundert
Fabrikant / type	Bergschenhoek / Rovent 5
Fabricage nummer	Onbekend
Bouwjaar	1956
Gebouw	Jongerencentrum Tavenu
Etage	BG
Ruimte	Opslagruimte
Ten behoeve van	Studio 1

**Last Minute Risk Assessment**

Zijn er geen potentiële gevaren zoals struikelgevaar, vallende voorwerpen, of gevaarlijke stoffen?	Ja
Heb ik de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) en zijn deze in goede staat?	Ja
Is mijn gereedschap in goede staat en gekeurd?	Ja
Zijn er potentiële gevaren zoals struikelgevaar, vallende voorwerpen, of gevaarlijke stoffen?	Ja
Heb ik de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) en zijn deze in goede staat?	Ja
Is mijn gereedschap in goede staat en gekeurd?	Ja
Ken ik de vluchtroutes en verzamelplaatsen?	Ja
Zijn de weersomstandigheden veilig om te werken?	Ja
Is de werkplek goed verlicht en opgeruimd?	Ja
Heb ik de juiste kennis en informatie over mijn taken en veiligheidsvoorschriften?	Ja
Ken ik de vluchtroutes en verzamelplaatsen?	Ja
Zijn de weersomstandigheden veilig om te werken?	Ja
Is de werkplek goed verlicht en opgeruimd?	Ja
Heb ik de juiste kennis en informatie over mijn taken en veiligheidsvoorschriften?	Ja

Werkzaamheden 24-09-2025**Boxventilator**

Algehele staat boxventilator	Akkoord
Elektrische aansluiting boxventilator	Akkoord
Trillingen en geluid	Akkoord
Filter boxventilator	Akkoord

Boxventilator 5142PA130018

Uitvoerende technicus	Nicky van Zundert
Fabrikant / type	S&P / TD-160/100 N
Fabricage nummer	1003731983
Bouwjaar	2015
Gebouw	Jongerencentrum Tavenu
Etage	1
Ruimte	Stookruimte
Ten behoeve van	Stookruimte

**Last Minute Risk Assessment**

Zijn er geen potentiële gevaren zoals struikelgevaar, vallende voorwerpen, of gevaarlijke stoffen?	Ja
Heb ik de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) en zijn deze in goede staat?	Ja
Is mijn gereedschap in goede staat en gekeurd?	Ja
Zijn er potentiële gevaren zoals struikelgevaar, vallende voorwerpen, of gevaarlijke stoffen?	Ja
Heb ik de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) en zijn deze in goede staat?	Ja
Is mijn gereedschap in goede staat en gekeurd?	Ja
Ken ik de vluchtroutes en verzamelplaatsen?	Ja
Zijn de weersomstandigheden veilig om te werken?	Ja
Is de werkplek goed verlicht en opgeruimd?	Ja
Heb ik de juiste kennis en informatie over mijn taken en veiligheidsvoorschriften?	Ja
Ken ik de vluchtroutes en verzamelplaatsen?	Ja
Zijn de weersomstandigheden veilig om te werken?	Ja
Is de werkplek goed verlicht en opgeruimd?	Ja
Heb ik de juiste kennis en informatie over mijn taken en veiligheidsvoorschriften?	Ja

Werkzaamheden 24-09-2025**Boxventilator**

Algehele staat boxventilator	Akkoord
Elektrische aansluiting boxventilator	Akkoord
Trillingen en geluid	Akkoord
Filter boxventilator	Akkoord

Identificatie code**A10543149 109**

Merk	Mitsubishi
Type	Onbekend
Koel vermogen	kW
Bouwjaar	-1
Serienummer	Onbekend

**Werkzaamheden**

Laatste onderhoud	5142PA-13-NVZ-25-A10543149 109-K_2_G
Onderhoud datum	24-09-2025
Status	Akkoord

Scan QR voor rapport



Identificatie code**A1754314 09**

Merk	Mitsubishi
Type	SUZ-KA71VA
Koel vermogen	kW
Bouwjaar	-1
Serienummer	Onbekend

**Werkzaamheden**


Laatste onderhoud	5142PA-13-25-A1754314 09-K_2_G
Onderhoud datum	24-09-2025
Status	Akkoord

Scan QR voor rapport



Identificatie code**A1754307-06**

Merk	Mistubishi
Type	Onbekend
Koel vermogen	kW
Bouwjaar	-1
Serienummer	Onbekend

**Werkzaamheden**

Laatste onderhoud	5142PA-13-25-A1754307-06-K_2_G
Onderhoud datum	24-09-2025
Status	Akkoord

Scan QR voor rapport



Identificatie code**A17543075-05**

Merk	Mitsubishi
Type	Onbekend
Koel vermogen	kW
Bouwjaar	-1
Serienummer	Onbekend

**Werkzaamheden**

Laatste onderhoud	5142PA-13-NVZ-25-A17543075-05-K_2_G
Onderhoud datum	24-09-2025
Status	Akkoord

Scan QR voor rapport



Identificatie code**4282-11-047-003**

Merk	Mitsubishi
Type	MXZ-2B40VA
Koel vermogen	kW
Bouwjaar	2011
Serienummer	1003166T

**Werkzaamheden**

Laatste onderhoud	5142PA-13-NVZ-25-4282-11-047-003-K_2_G
Onderhoud datum	24-09-2025
Status	Akkoord

Scan QR voor rapport



Identificatie code**4282-11-057-002**

Merk	Mitsubishi
Type	SUZ-KA60VA6
Koel vermogen	kW
Bouwjaar	2018
Serienummer	8702662

**Werkzaamheden**

Laatste onderhoud	5142PA-13-25-4282-11-057-002-K_2_G
Onderhoud datum	24-09-2025
Status	Akkoord

Scan QR voor rapport



Identificatie code 4282-11-047-001

Merk	Mitsubishi
Type	SUZ-KA60VA2
Koel vermogen	kW
Bouwjaar	2010
Serienummer	exp 03298

**Werkzaamheden**

Laatste onderhoud	5142PA-13-25-4282-11-047-001-K_2_G
Onderhoud datum	24-09-2025
Status	Akkoord

Scan QR voor rapport



Indirect gestookte boiler 5142PA130020

Uitvoerende technicus	Nicky van Zundert
Fabrikant / type	Nibe / PUB2 DS1 160l
Bouwjaar	2013
Gebouw	Jongerencentrum Tavenu
Etage	1
Ruimte	Stookruimte

**Last Minute Risk Assessment**

Zijn er geen potentiële gevaren zoals struikelgevaar, vallende voorwerpen, of gevaarlijke stoffen?	Ja
Heb ik de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) en zijn deze in goede staat?	Ja
Is mijn gereedschap in goede staat en gekeurd?	Ja
Zijn er potentiële gevaren zoals struikelgevaar, vallende voorwerpen, of gevaarlijke stoffen?	Ja
Heb ik de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) en zijn deze in goede staat?	Ja
Is mijn gereedschap in goede staat en gekeurd?	Ja
Ken ik de vluchtroutes en verzamelplaatsen?	Ja
Zijn de weersomstandigheden veilig om te werken?	Ja
Is de werkplek goed verlicht en opgeruimd?	Ja
Heb ik de juiste kennis en informatie over mijn taken en veiligheidsvoorschriften?	Ja
Ken ik de vluchtroutes en verzamelplaatsen?	Ja
Zijn de weersomstandigheden veilig om te werken?	Ja
Is de werkplek goed verlicht en opgeruimd?	Ja
Heb ik de juiste kennis en informatie over mijn taken en veiligheidsvoorschriften?	Ja

Werkzaamheden 24-09-2025**Indirect gestookte boiler**

Visueel controle lekkage	Akkoord
Visueel controle isolatie	Akkoord
Controle temperaturen boiler vat	Akkoord

Indirect gestookte boiler	Meting
Temperatuur boiler	68 °C

Keerkleppen 5142PA30030

Uitvoerende technicus	Nicky van Zundert
Gebouw	Jongeren centrum Tavenu
Etage	BG
Ruimte	Diversen

Last Minute Risk Assessment

Zijn er geen potentiële gevaren zoals struikelgevaar, vallende voorwerpen, of gevaarlijke stoffen?	Ja
Heb ik de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) en zijn deze in goede staat?	Ja
Is mijn gereedschap in goede staat en gekeurd?	Ja
Zijn er potentiële gevaren zoals struikelgevaar, vallende voorwerpen, of gevaarlijke stoffen?	Ja
Heb ik de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) en zijn deze in goede staat?	Ja
Is mijn gereedschap in goede staat en gekeurd?	Ja
Ken ik de vluchtroutes en verzamelplaatsen?	Ja
Zijn de weersomstandigheden veilig om te werken?	Ja
Is de werkplek goed verlicht en opgeruimd?	Ja
Heb ik de juiste kennis en informatie over mijn taken en veiligheidsvoorschriften?	Ja
Ken ik de vluchtroutes en verzamelplaatsen?	Ja
Zijn de weersomstandigheden veilig om te werken?	Ja
Is de werkplek goed verlicht en opgeruimd?	Ja
Heb ik de juiste kennis en informatie over mijn taken en veiligheidsvoorschriften?	Ja

Luchtbehandelingskast Bink 5142PA130012

Uitvoerende technicus	Nicky van Zundert
Fabrikant / type	NedAir / NKD 10.10
Bouwjaar	1995
Gebouw	Jongeren centrum Tavenu
Etage	Dak
Ruimte	Dak werkplaats
Ten behoeve van	Luchtbehandeling

**Last Minute Risk Assessment**

Zijn er geen potentiële gevaren zoals struikelgevaar, vallende voorwerpen, of gevaarlijke stoffen?	Ja
Heb ik de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) en zijn deze in goede staat?	Ja
Is mijn gereedschap in goede staat en gekeurd?	Ja
Zijn er potentiële gevaren zoals struikelgevaar, vallende voorwerpen, of gevaarlijke stoffen?	Ja
Heb ik de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) en zijn deze in goede staat?	Ja
Is mijn gereedschap in goede staat en gekeurd?	Ja
Ken ik de vluchtroutes en verzamelplaatsen?	Ja
Zijn de weersomstandigheden veilig om te werken?	Ja
Is de werkplek goed verlicht en opgeruimd?	Ja
Heb ik de juiste kennis en informatie over mijn taken en veiligheidsvoorschriften?	Ja
Ken ik de vluchtroutes en verzamelplaatsen?	Ja
Zijn de weersomstandigheden veilig om te werken?	Ja
Is de werkplek goed verlicht en opgeruimd?	Ja
Heb ik de juiste kennis en informatie over mijn taken en veiligheidsvoorschriften?	Ja

Werkzaamheden 24-09-2025**Luchtbehandelingskast**

Algemene staat luchtbehandelingskast Akkoord

Kleppenregister

Kleppenregister gecontroleerd Akkoord

Buitenrooster

Buitenrooster vrij van vervuiling Akkoord

Verwarmingsbatterij

Verwarmingsbatterij gecontroleerd Akkoord

Ventilatoren

Ventilatoren gecontroleerd Akkoord

Poelie gecontroleerd Akkoord

V-snaren Akkoord

Filters

Filters Akkoord

Luchtbehandelingskast Bink 5142PA130013

Uitvoerende technicus	Nicky van Zundert
Fabrikant / type	NedAir / NKD 10.10
Bouwjaar	1995
Gebouw	Jongeren centrum Tavenu
Etage	Dak
Ruimte	Dak werkplaats
Ten behoeve van	Luchtbehandeling

**Last Minute Risk Assessment**

Zijn er geen potentiële gevaren zoals struikelgevaar, vallende voorwerpen, of gevaarlijke stoffen?	Ja
Heb ik de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) en zijn deze in goede staat?	Ja
Is mijn gereedschap in goede staat en gekeurd?	Ja
Zijn er potentiële gevaren zoals struikelgevaar, vallende voorwerpen, of gevaarlijke stoffen?	Ja
Heb ik de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) en zijn deze in goede staat?	Ja
Is mijn gereedschap in goede staat en gekeurd?	Ja
Ken ik de vluchtroutes en verzamelplaatsen?	Ja
Zijn de weersomstandigheden veilig om te werken?	Ja
Is de werkplek goed verlicht en opgeruimd?	Ja
Heb ik de juiste kennis en informatie over mijn taken en veiligheidsvoorschriften?	Ja
Ken ik de vluchtroutes en verzamelplaatsen?	Ja
Zijn de weersomstandigheden veilig om te werken?	Ja
Is de werkplek goed verlicht en opgeruimd?	Ja
Heb ik de juiste kennis en informatie over mijn taken en veiligheidsvoorschriften?	Ja

Werkzaamheden 24-09-2025**Luchtbehandelingskast**

Algemene staat luchtbehandelingskast	Akkoord
--------------------------------------	---------

Kleppenregister

Kleppenregister gecontroleerd	Akkoord
-------------------------------	---------

Buitenrooster

Buitenrooster vrij van vervuiling	Akkoord
-----------------------------------	---------

Verwarmingsbatterij

Verwarmingsbatterij gecontroleerd	Akkoord
-----------------------------------	---------

Ventilatoren

Ventilatoren gecontroleerd	Akkoord
----------------------------	---------

Poelie gecontroleerd	Akkoord
----------------------	---------

V-snaren	Akkoord
----------	---------

Filters

Filters	Akkoord
---------	---------

Luchtgordijn 5142PA130006

Uitvoerende technicus	Nicky van Zundert
Fabrikant / type	ECO power / Thermoscreen
Bouwjaar	1995
Gebouw	Jongerencentrum Tavenu
Etage	BG
Ruimte	Entree

**Last Minute Risk Assessment**

Zijn er geen potentiële gevaren zoals struikelgevaar, vallende voorwerpen, of gevaarlijke stoffen?	Ja
Heb ik de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) en zijn deze in goede staat?	Ja
Is mijn gereedschap in goede staat en gekeurd?	Ja
Zijn er potentiële gevaren zoals struikelgevaar, vallende voorwerpen, of gevaarlijke stoffen?	Ja
Heb ik de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) en zijn deze in goede staat?	Ja
Is mijn gereedschap in goede staat en gekeurd?	Ja
Ken ik de vluchtroutes en verzamelplaatsen?	Ja
Zijn de weersomstandigheden veilig om te werken?	Ja
Is de werkplek goed verlicht en opgeruimd?	Ja
Heb ik de juiste kennis en informatie over mijn taken en veiligheidsvoorschriften?	Ja
Ken ik de vluchtroutes en verzamelplaatsen?	Ja
Zijn de weersomstandigheden veilig om te werken?	Ja
Is de werkplek goed verlicht en opgeruimd?	Ja
Heb ik de juiste kennis en informatie over mijn taken en veiligheidsvoorschriften?	Ja

Werkzaamheden 24-09-2025**Luchtgordijn**

Filter gereinigd	Akkoord
Warmtewisselaar gecontroleerd	Akkoord

Luchtgordijn	Meting
Uitblaastempratuur gecontroleerd	41 °C

Onderaannemer vuilwaterpomp 5142PA130016

Uitvoerende technicus	Nicky van Zundert
Fabrikant / type	Grundfos / Onbekend
Gebouw	Jongerencentrum Tavenu
Etage	Kelder
Ruimte	Souterain
Ten behoeve van	Vuilwater

Last Minute Risk Assessment


Zijn er geen potentiële gevaren zoals struikelgevaar, vallende voorwerpen, of gevaarlijke stoffen?	Ja
Heb ik de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) en zijn deze in goede staat?	Ja
Is mijn gereedschap in goede staat en gekeurd?	Ja
Zijn er potentiële gevaren zoals struikelgevaar, vallende voorwerpen, of gevaarlijke stoffen?	Ja
Heb ik de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) en zijn deze in goede staat?	Ja
Is mijn gereedschap in goede staat en gekeurd?	Ja
Ken ik de vluchtroutes en verzamelplaatsen?	Ja
Zijn de weersomstandigheden veilig om te werken?	Ja
Is de werkplek goed verlicht en opgeruimd?	Ja
Heb ik de juiste kennis en informatie over mijn taken en veiligheidsvoorschriften?	Ja
Ken ik de vluchtroutes en verzamelplaatsen?	Ja
Zijn de weersomstandigheden veilig om te werken?	Ja
Is de werkplek goed verlicht en opgeruimd?	Ja
Heb ik de juiste kennis en informatie over mijn taken en veiligheidsvoorschriften?	Ja

Werkzaamheden 24-09-2025**Vuilwaterpomp**

Onderaannemer begeleid	Akkoord
Werkzaamheden gecontroleerd	Akkoord

Regelkast 5142PA130019

Uitvoerende technicus	Nicky van Zundert
Gebouw	Jongerencentrum Tavenu
Etage	1
Ruimte	Technische ruimte

**Last Minute Risk Assessment**

Zijn er geen potentiële gevaren zoals struikelgevaar, vallende voorwerpen, of gevaarlijke stoffen?	Ja
Heb ik de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) en zijn deze in goede staat?	Ja
Is mijn gereedschap in goede staat en gekeurd?	Ja
Zijn er potentiële gevaren zoals struikelgevaar, vallende voorwerpen, of gevaarlijke stoffen?	Ja
Heb ik de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) en zijn deze in goede staat?	Ja
Is mijn gereedschap in goede staat en gekeurd?	Ja
Ken ik de vluchtroutes en verzamelplaatsen?	Ja
Zijn de weersomstandigheden veilig om te werken?	Ja
Is de werkplek goed verlicht en opgeruimd?	Ja
Heb ik de juiste kennis en informatie over mijn taken en veiligheidsvoorschriften?	Ja
Ken ik de vluchtroutes en verzamelplaatsen?	Ja
Zijn de weersomstandigheden veilig om te werken?	Ja
Is de werkplek goed verlicht en opgeruimd?	Ja
Heb ik de juiste kennis en informatie over mijn taken en veiligheidsvoorschriften?	Ja

Werkzaamheden 24-09-2025**Regelkast**

Kastdeuren sluiten goed af i.v.m. stof en brandveiligheid	Zie projectleider
Regelkast opgeruimd	Akkoord
Elektrische componenten afgeschermd	Akkoord
Elektrische bekabeling	Akkoord
Regelschema aanwezig	Akkoord

Installatiecode SCIOS**AQR-AAA-68**

Werkzaamheden

Inspectie referentie	5142PA-13-24-AQR-AAA-68-I-PI_G
Inspectie datum	13-12-2024
Status inspectie	Goedgekeurd
Volgende insp. voor	13-12-2028
Laatste rapportage	5142PA-13-25-AQR-AAA-68-I-PO_G
Datum	23-04-2025
Status	Akkoord

Scan QR voor rapport



Stookruimte >130 kW 5142PA130021

Uitvoerende technicus	Nicky van Zundert
Gebouw	Jongeren centrum Tavenu
Etage	1
Ruimte	Stookruimte

**Last Minute Risk Assessment**

Zijn er geen potentiële gevaren zoals struikelgevaar, vallende voorwerpen, of gevaarlijke stoffen?	Ja
Heb ik de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) en zijn deze in goede staat?	Ja
Is mijn gereedschap in goede staat en gekeurd?	Ja
Zijn er potentiële gevaren zoals struikelgevaar, vallende voorwerpen, of gevaarlijke stoffen?	Ja
Heb ik de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) en zijn deze in goede staat?	Ja
Is mijn gereedschap in goede staat en gekeurd?	Ja
Ken ik de vluchtroutes en verzamelplaatsen?	Ja
Zijn de weersomstandigheden veilig om te werken?	Ja
Is de werkplek goed verlicht en opgeruimd?	Ja
Heb ik de juiste kennis en informatie over mijn taken en veiligheidsvoorschriften?	Ja
Ken ik de vluchtroutes en verzamelplaatsen?	Ja
Zijn de weersomstandigheden veilig om te werken?	Ja
Is de werkplek goed verlicht en opgeruimd?	Ja
Heb ik de juiste kennis en informatie over mijn taken en veiligheidsvoorschriften?	Ja

Werkzaamheden 24-09-2025**Stookruimte >130 kW**

Brandschakelaar aanwezig en benaming aangebracht	Akkoord
Brandschakelaar functioneel getest	Akkoord
Stookruimte schoon en geen brandbare materialen aanwezig	Akkoord
Stookruimte brandwerend en gasbellemerend afgewerkt	Akkoord
Verlichting in orde bevonden	Akkoord
EBI rapporten op locatie aanwezig	Akkoord
EBI (Eerste Bedrijfs Inspectie) op locatie aanwezig	Akkoord
Geldig Scios certificaat afgegeven en nog geldig	Akkoord
Logboek aanwezig	Akkoord

Verdeler 5142PA130002

Uitvoerende technicus	Nicky van Zundert
Bouwjaar	1995
Gebouw	Jongerencentrum Tavenu
Etage	1
Ruimte	Algemeen
Ten behoeve van	cv installatie

**Last Minute Risk Assessment**

Zijn er geen potentiële gevaren zoals struikelgevaar, vallende voorwerpen, of gevaarlijke stoffen?	Ja
Heb ik de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) en zijn deze in goede staat?	Ja
Is mijn gereedschap in goede staat en gekeurd?	Ja
Zijn er potentiële gevaren zoals struikelgevaar, vallende voorwerpen, of gevaarlijke stoffen?	Ja
Heb ik de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) en zijn deze in goede staat?	Ja
Is mijn gereedschap in goede staat en gekeurd?	Ja
Ken ik de vluchtroutes en verzamelplaatsen?	Ja
Zijn de weersomstandigheden veilig om te werken?	Ja
Is de werkplek goed verlicht en opgeruimd?	Ja
Heb ik de juiste kennis en informatie over mijn taken en veiligheidsvoorschriften?	Ja
Ken ik de vluchtroutes en verzamelplaatsen?	Ja
Zijn de weersomstandigheden veilig om te werken?	Ja
Is de werkplek goed verlicht en opgeruimd?	Ja
Heb ik de juiste kennis en informatie over mijn taken en veiligheidsvoorschriften?	Ja

Werkzaamheden 24-09-2025**Verdeler**

Verdeler gecontroleerd	Akkoord
Isolatie verdeler	Akkoord
Controle verdeler op lekkage	Akkoord

Uitvoerende technicus
Gebouw







Nicky van Zundert
Jongerencentrum Tavenu

Last Minute Risk Assessment

Zijn er geen potentiële gevaren zoals struikelgevaar, vallende voorwerpen, of gevaarlijke stoffen?	Ja
Heb ik de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) en zijn deze in goede staat?	Ja
Is mijn gereedschap in goede staat en gekeurd?	Ja
Zijn er potentiële gevaren zoals struikelgevaar, vallende voorwerpen, of gevaarlijke stoffen?	Ja
Heb ik de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) en zijn deze in goede staat?	Ja
Is mijn gereedschap in goede staat en gekeurd?	Ja
Ken ik de vluchtroutes en verzamelplaatsen?	Ja
Zijn de weersomstandigheden veilig om te werken?	Ja
Is de werkplek goed verlicht en opgeruimd?	Ja
Heb ik de juiste kennis en informatie over mijn taken en veiligheidsvoorschriften?	Ja
Ken ik de vluchtroutes en verzamelplaatsen?	Ja
Zijn de weersomstandigheden veilig om te werken?	Ja
Is de werkplek goed verlicht en opgeruimd?	Ja
Heb ik de juiste kennis en informatie over mijn taken en veiligheidsvoorschriften?	Ja

Werkzaamheden 24-09-2025

- #1 Gecontrole op lekkage
- #2 Controle elektrische aansluiting
- #3 Controle isolatie

Volg #	Etage	Ruimte	#1	#2	#3
5142PA130021	1	Stookruimte			
5142PA130026	1	Stookruimte			

Uitvoerende technicus
Gebouw

Nicky van Zundert
Jongerencentrum Tavenu

Last Minute Risk Assessment

Zijn er geen potentiële gevaren zoals struikelgevaar, vallende voorwerpen, of gevaarlijke stoffen?	Ja
Heb ik de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) en zijn deze in goede staat?	Ja
Is mijn gereedschap in goede staat en gekeurd?	Ja
Zijn er potentiële gevaren zoals struikelgevaar, vallende voorwerpen, of gevaarlijke stoffen?	Ja
Heb ik de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) en zijn deze in goede staat?	Ja
Is mijn gereedschap in goede staat en gekeurd?	Ja
Ken ik de vluchtroutes en verzamelplaatsen?	Ja
Zijn de weersomstandigheden veilig om te werken?	Ja
Is de werkplek goed verlicht en opgeruimd?	Ja
Heb ik de juiste kennis en informatie over mijn taken en veiligheidsvoorschriften?	Ja
Ken ik de vluchtroutes en verzamelplaatsen?	Ja
Zijn de weersomstandigheden veilig om te werken?	Ja
Is de werkplek goed verlicht en opgeruimd?	Ja
Heb ik de juiste kennis en informatie over mijn taken en veiligheidsvoorschriften?	Ja

Werkzaamheden 24-09-2025

- #1 Algehele staat van de dakventilator
- #2 Elektrische aansluiting
- #3 Geluid ventilator
- #4 Balans en trillingen ventilator

Volg #	Etage	Ruimte	#1	#2	#3	#4
5142PA130007	Dak	Dak uitbreiding	✓	✓	✓	✓
5142PA130011	Dak	Dak grote zaal	✓	✓	✓	✓
5142PA130015	Dak	Dak	✓	✓	✓	✓

Uitvoerende technicus
Gebouw

Nicky van Zundert
Jongeren centrum Tavenu

Last Minute Risk Assessment

Zijn er geen potentiële gevaren zoals struikelgevaar, vallende voorwerpen, of gevaarlijke stoffen?	Ja
Heb ik de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) en zijn deze in goede staat?	Ja
Is mijn gereedschap in goede staat en gekeurd?	Ja
Zijn er potentiële gevaren zoals struikelgevaar, vallende voorwerpen, of gevaarlijke stoffen?	Ja
Heb ik de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) en zijn deze in goede staat?	Ja
Is mijn gereedschap in goede staat en gekeurd?	Ja
Ken ik de vluchtroutes en verzamelplaatsen?	Ja
Zijn de weersomstandigheden veilig om te werken?	Ja
Is de werkplek goed verlicht en opgeruimd?	Ja
Heb ik de juiste kennis en informatie over mijn taken en veiligheidsvoorschriften?	Ja
Ken ik de vluchtroutes en verzamelplaatsen?	Ja
Zijn de weersomstandigheden veilig om te werken?	Ja
Is de werkplek goed verlicht en opgeruimd?	Ja
Heb ik de juiste kennis en informatie over mijn taken en veiligheidsvoorschriften?	Ja

Werkzaamheden 24-09-2025

#1 Controle expansievat uitwendig

#2 Status membraam

Volg #	Etage	Ruimte	#1	#2
Ketel 1	1	Stookruimte		
Ketel 2	1	Stookruimte		
Ketel 3	1	Stookruimte		
Ketel 4	1	Stookruimte		
cv installatie tota:	1	Stookruimte		

Meting - Gemeten voordruk

Volg #	Etage	Ruimte	Meting
cv installatie tota:	1	Stookruimte	0.5 Bar
Ketel 1	1	Stookruimte	0 Bar
Ketel 2	1	Stookruimte	0 Bar
Ketel 3	1	Stookruimte	0 Bar
Ketel 4	1	Stookruimte	0 Bar

Uitvoerende technicus
Gebouw

Nicky van Zundert
Jongerencentrum Tavenu

Last Minute Risk Assessment

Zijn er geen potentiële gevaren zoals struikelgevaar, vallende voorwerpen, of gevaarlijke stoffen?	Ja
Heb ik de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) en zijn deze in goede staat?	Ja
Is mijn gereedschap in goede staat en gekeurd?	Ja
Zijn er potentiële gevaren zoals struikelgevaar, vallende voorwerpen, of gevaarlijke stoffen?	Ja
Heb ik de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) en zijn deze in goede staat?	Ja
Is mijn gereedschap in goede staat en gekeurd?	Ja
Ken ik de vluchtroutes en verzamelplaatsen?	Ja
Zijn de weersomstandigheden veilig om te werken?	Ja
Is de werkplek goed verlicht en opgeruimd?	Ja
Heb ik de juiste kennis en informatie over mijn taken en veiligheidsvoorschriften?	Ja
Ken ik de vluchtroutes en verzamelplaatsen?	Ja
Zijn de weersomstandigheden veilig om te werken?	Ja
Is de werkplek goed verlicht en opgeruimd?	Ja
Heb ik de juiste kennis en informatie over mijn taken en veiligheidsvoorschriften?	Ja

Werkzaamheden 24-09-2025

#1	Controle batterij
#2	Controle ventilator
#3	Controle werking
#4	Filter vervangen

Volg #	Etage Ruimte	#1	#2	#3	#4
Heater werkplaat BG	Werkplaats				

Uitvoerende technicus
GebouwNicky van Zundert
Jongerencentrum Tavenu**Last Minute Risk Assessment**

Zijn er geen potentiële gevaren zoals struikelgevaar, vallende voorwerpen, of gevaarlijke stoffen?	Ja
Heb ik de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) en zijn deze in goede staat?	Ja
Is mijn gereedschap in goede staat en gekeurd?	Ja
Zijn er potentiële gevaren zoals struikelgevaar, vallende voorwerpen, of gevaarlijke stoffen?	Ja
Heb ik de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) en zijn deze in goede staat?	Ja
Is mijn gereedschap in goede staat en gekeurd?	Ja
Ken ik de vluchtroutes en verzamelplaatsen?	Ja
Zijn de weersomstandigheden veilig om te werken?	Ja
Is de werkplek goed verlicht en opgeruimd?	Ja
Heb ik de juiste kennis en informatie over mijn taken en veiligheidsvoorschriften?	Ja
Ken ik de vluchtroutes en verzamelplaatsen?	Ja
Zijn de weersomstandigheden veilig om te werken?	Ja
Is de werkplek goed verlicht en opgeruimd?	Ja
Heb ik de juiste kennis en informatie over mijn taken en veiligheidsvoorschriften?	Ja

Werkzaamheden 24-09-2025

#1 Verdeler gecontroleerd

#2 Na-regelingen gecontroleerd

Volg #	Etage	Ruimte	#1	#2
vloerverwarming	BG	archief	✓	✓
vloerverwarming	BG	Opslag	✓	✓
Verdeler vergade	BG	Vergaderzaal	✓	✓

Gebruikte codes en afkortingen



Akkoord



Zie opmerkingen



Zie projectleider punten