

Paspoort	Opnamedatum:	07-12-10
Objectcode:	MD.KP.GT01	
Objectnaam:	Gebouw 1 Krabbeplas	
Type object:	Toiletgebouw	
Bouwjaar (ingeschat):	1980	
Vervangingswaarde:	€ 19.156	

Locatie Kunstwerken	
Recreatieschap:	MD
Gebied/deelgebied:	Krabbeplas
X-Coördinaat (RD):	80.713
Y-Coördinaat (RD):	436.675

Foto Noordgevel



MD-KP-GT01-NOORD

Foto Oostgevel



MD-KP-GT01-OOST

Foto Zuidgevel



MD-KP-GT01-ZUID

Foto Westgevel



MD-KP-GT01-WEST

Afmetingen						
Buitenzijde						
Afmetingen gevels	Lengte (m1):	3,21	Breedte (m1):	2,98	Hoogte (m1):	2,67
Afmetingen gebouw	Oppervlak (m2):	9,57	Inhoud (m3):	25,54	Oppervlak (m2):	33,05
Afmetingen dak	Lengte (m1):	3,41	Breedte (m1):	3,18	Oppervlak (m2):	10,84
Dakgoot	Aanwezig (Ja/nee):	Nee	Lengte (m1):	n.v.t.	Materiaal (Zink/anders):	n.v.t.
Buitendeuren	Aantal (st):	4				
Verharding rond gebouw	1,2,3 of 4 zijden gebouw:	4	Oppervlak (m2):	16,40		
Binnenzijde						
Hoogte binnenzijde	Hoogte (m1):	2,47				
Oppervlak vloer	Oppervlak (m2):	7,80				
Oppervlak plafond	Oppervlak (m2):	7,80				
Aantal urinoirs per ruimte	Aantal (st):	3				
Verlichting aanwezig	Aanwezig (Ja/nee):	Nee				

Constructie	Materiaal	Afwerking (RAL-code)	Type
Buitendeuren:	Hout/aluminium/staal	8014	
Gevels:	Beton		
Dak:	Beton		
Sanitair:	RVS		
Afwerking wanden:	Tegels	Wit	
Afwerking vloer:	Tegels	Crème/grijs	
Afwerking plafond:	Beton		
Soort verharding rond gebouw:	Tegels		

Opmerking	
Opmerkingen/ bijzonderheden:	Pomp voor persnoel

Indicatie onderhoudstoestand	Materiaal	Afwerking
Buitendeuren:	Redelijk	Matig
Gevels:	Redelijk	Redelijk
Dak:	Redelijk	Redelijk
Sanitair:	Goed	
Afwerking wanden:	Uitstekend	Uitstekend
Afwerking vloer:	Goed	Goed
Afwerking plafond:	Goed	Goed
Verharding rond gebouw:	Matig	

Paspoort	Opnamedatum:	07-12-10
Objectcode:	MD.FP.GT01	
Objectnaam:	Gebouw 2 Foppenplas	
Type object:	Toiletgebouw	
Bouwjaar (ingeschat):	1980	
Vervangingswaarde:	€ 21.241	

Locatie Kunstwerken	
Recreatieschap:	MD
Gebied/deelgebied:	Foppenplas
X-Coördinaat (RD):	80.190
Y-Coördinaat (RD):	439.199

Foto Noordgevel



MD-FP-GT01-NOORD

Foto Oostgevel



Foto Zuidgevel





Foto Westgevel



Afmetingen								
Buitenzijde								
Afmetingen gevels	Lengte (m1):	3,20	Breedte (m1):	2,98	Hoogte (m1):	2,97	Oppervlak (m2):	36,71
Afmetingen gebouw	Oppervlak (m2):	9,54	Inhoud (m3):	28,32				
Afmetingen dak	Lengte (m1):	3,40	Breedte (m1):	3,18	Oppervlak (m2):	10,81		
Dakgoot	Aanwezig (Ja/nee):	nee	Lengte (m1):	n.v.t.	Materiaal (Zink/anders):	n.v.t.		
Buitendeuren	Aantal (st):	4						
Verharding rond gebouw	1,2,3 of 4 zijden gebouw:	4	Oppervlak (m2):	27,54				
Binnenzijde								
Hoogte binnenzijde	Hoogte (m1):	2,48						
Oppervlak vloer	Oppervlak (m2):	6,14						
Oppervlak plafond	Oppervlak (m2):	8,19						
Aantal urinoirs per ruimte	Aantal (st):	3						
Verlichting aanwezig	Aanwezig (Ja/nee):	nee						

Constructie	Materiaal	Afwerking (RAL-code)	Type
Buitendeuren:	Kunststof	8014	
Gevels:	Beton		
Dak:	Beton		
Sanitair:	Porselein		
Afwerking wanden:	Tegels	Wit	
Afwerking vloer:	Tegels	Crème/grijs	
Afwerking plafond:	Beton		
Soort verharding rond gebouw:	Halfverharding		

Opmerking	
Opmerkingen/ bijzonderheden:	

Indicatie onderhoudstoestand	Materiaal	Afwerking
Buitendeuren:	Redelijk	Slecht
Gevels:	Goed	Matig
Dak:	Goed	Goed
Sanitair:	Goed	
Afwerking wanden:	Redelijk	Redelijk
Afwerking vloer:	Redelijk	Redelijk
Afwerking plafond:	Goed	Goed
Verharding rond gebouw:	Goed	

Paspoort	Opnamedatum:	07-12-10
Objectcode:	MD.KP.GT02	
Objectnaam:	Gebouw 3 Krabbepas	
Type object:	Toiletgebouw	
Bouwjaar (ingeschat):	1980	
Vervangingswaarde:	€ 19.156	

Locatie Kunstwerken	
Recreatieschap:	MD
Gebied/deelgebied:	Krabbepas
X-Coördinaat (RD):	80.825
Y-Coördinaat (RD):	437.109

Foto Noordgevel



MD-KP-GT02-NOORD

Foto Oostgevel



MD-KP-GT02-OOST

Foto Zuidgevel



MD-KP-GT02-ZUID

Foto Westgevel



MD-KP-GT02-WEST

Afmetingen								
Buitenzijde								
Afmetingen gevels	Lengte (m1):	3,21	Breedte (m1):	2,98	Hoogte (m1):	2,67	Oppervlak (m2):	33,05
Afmetingen gebouw	Oppervlak (m2):	9,57	Inhoud (m3):	25,54				
Afmetingen dak	Lengte (m1):	3,41	Breedte (m1):	3,18	Oppervlak (m2):	10,84		
Dakgoot	Aanwezig (Ja/nee):	Nee	Lengte (m1):	n.v.t.	Materiaal (Zink/anders):	n.v.t.		
Buitendeuren	Aantal (st):	4						
Verharding rond gebouw	1,2,3 of 4 zijden gebouw:	4	Oppervlak (m2):	16,40				
Binnenzijde								
Hoogte binnenzijde	Hoogte (m1):	2,47						
Oppervlak vloer	Oppervlak (m2):	7,80						
Oppervlak plafond	Oppervlak (m2):	7,80						
Aantal urinoirs per ruimte	Aantal (st):	3						
Verlichting aanwezig	Aanwezig (Ja/nee):	Nee						

Constructie	Materiaal	Afwerking (RAL-code)	Type
Buitendeuren:	Hout/aluminium	8014	
Gevels:	Beton		
Dak:	Beton		
Sanitair:	RVS		
Afwerking wanden:	Tegels	Wit	
Afwerking vloer:	Tegels	Crème/grijs	
Afwerking plafond:	Beton		
Soort verharding rond gebouw:	Tegels		

Opmerking	
Opmerkingen/ bijzonderheden:	Pomp voor persnoel

Indicatie onderhoudstoestand	Materiaal	Afwerking
Buitendeuren:	Goed	Goed
Gevels:	Goed	Goed
Dak:	Goed	Goed
Sanitair:	Goed	
Afwerking wanden:	Uitstekend	Uitstekend
Afwerking vloer:	Goed	Goed
Afwerking plafond:	Goed	Goed
Verharding rond gebouw:	Redelijk	