




Dashboard toestand		Keersluis Heumen			juli 2017 / oktober 2018																																																										
Aantal storingen cumulatief		Uitgevoerd periodiek onderhoud			Aantal met conditiescore volgens NEN 2767-4																																																										
■ 1. Calamiteit ■ 2. Urgente storing ■ 3. Niet urgente storing 		<table><tr><th>Omschrijving</th><th>Taakplan</th><th>Aantal</th></tr><tr><td>Bliksembeveiligingsinstallatie</td><td>7000</td><td>2</td></tr><tr><td>NEN2767 conditiemeting</td><td>7036</td><td>3</td></tr><tr><td>Inspecteren incl. functietest noodverlichting conf. NEN50172</td><td>7067</td><td>1</td></tr><tr><td>Schouwen areaal vanaf land</td><td>7085</td><td>69</td></tr><tr><td>Scheepvaartbeseining</td><td>7231</td><td>1</td></tr><tr><td>Brandmeldinstallatie</td><td>7263</td><td>1</td></tr><tr><td>Radarinstallatie</td><td>7327</td><td>1</td></tr><tr><td>CCTV onderhoud</td><td>7338</td><td>2</td></tr><tr><td>CCTV reinigen</td><td>7339</td><td>3</td></tr><tr><td>Communicatieapparatuur</td><td>7341</td><td>1</td></tr><tr><td>Inspecteren en testen Keersluis</td><td>7462</td><td>15</td></tr><tr><td>Terrein</td><td>7544</td><td>35</td></tr><tr><td>Aandrijving en bewegingswerk, elektrohydraulisch</td><td>7565</td><td>19</td></tr><tr><td>Hydrauliek keersluis</td><td>7566</td><td>69</td></tr><tr><td>Aandrijving en bewegingswerk, elektrohydraulisch</td><td>7569</td><td>2</td></tr><tr><td>Hijs- en transportinstallatie</td><td>7604</td><td>1</td></tr><tr><td>Noodstroominstallatie, statisch no break</td><td>7734</td><td>2</td></tr><tr><td>Opruimen zwerfvuil</td><td>7809</td><td>15</td></tr></table>			Omschrijving	Taakplan	Aantal	Bliksembeveiligingsinstallatie	7000	2	NEN2767 conditiemeting	7036	3	Inspecteren incl. functietest noodverlichting conf. NEN50172	7067	1	Schouwen areaal vanaf land	7085	69	Scheepvaartbeseining	7231	1	Brandmeldinstallatie	7263	1	Radarinstallatie	7327	1	CCTV onderhoud	7338	2	CCTV reinigen	7339	3	Communicatieapparatuur	7341	1	Inspecteren en testen Keersluis	7462	15	Terrein	7544	35	Aandrijving en bewegingswerk, elektrohydraulisch	7565	19	Hydrauliek keersluis	7566	69	Aandrijving en bewegingswerk, elektrohydraulisch	7569	2	Hijs- en transportinstallatie	7604	1	Noodstroominstallatie, statisch no break	7734	2	Opruimen zwerfvuil	7809	15	 Top 20 Scores > 3 Geen scores >3 op dit object	
Omschrijving	Taakplan	Aantal																																																													
Bliksembeveiligingsinstallatie	7000	2																																																													
NEN2767 conditiemeting	7036	3																																																													
Inspecteren incl. functietest noodverlichting conf. NEN50172	7067	1																																																													
Schouwen areaal vanaf land	7085	69																																																													
Scheepvaartbeseining	7231	1																																																													
Brandmeldinstallatie	7263	1																																																													
Radarinstallatie	7327	1																																																													
CCTV onderhoud	7338	2																																																													
CCTV reinigen	7339	3																																																													
Communicatieapparatuur	7341	1																																																													
Inspecteren en testen Keersluis	7462	15																																																													
Terrein	7544	35																																																													
Aandrijving en bewegingswerk, elektrohydraulisch	7565	19																																																													
Hydrauliek keersluis	7566	69																																																													
Aandrijving en bewegingswerk, elektrohydraulisch	7569	2																																																													
Hijs- en transportinstallatie	7604	1																																																													
Noodstroominstallatie, statisch no break	7734	2																																																													
Opruimen zwerfvuil	7809	15																																																													
Stremmingsduur in uren																																																															
																																																															
Recidive		Dienstaanvragen			Pitches / VTW's																																																										
Aantal	Omschrijving	Omschrijving	Datum	Nummer	Omschrijving																																																										
4	Dynamische bewegwijzering en informatie systemen	Heumen, Keersluis, Hydraulisch Aggregaten WO 4644421 Werk verificatie - olie bijgevoeld Maaszijde JA / NEE - olie bijgevoeld Kanaalszijde JA / NEE - Opmerkingen & Restpunten Naam & Paraaf	19-2-2018	VTW-OG-152 v3.0	POF -2015-161 Afscherming Heumen v3.0																																																										
3	Closed Circuit TeleVision installatie (CCTV installatie)	Heumen, Keersluis, Toegangsdeuren kraken WO 4717452 Werk verificatie Toegangsdeuren smeren en nazien. Verricht: Ja / Nee - Opmerkingen & Restpunten Naam & Paraaf	23-8-2018																																																												
2	Bedienings- en besturingssysteem	WO 4725151 Scada, Maashoofd gelijk-water licht niet op Werk verificatie - Gerepareerd / Hersteld JA / NEE - Getest en functioneel akkoord bevonden JA / NEE - Opmerkingen & Restpunten Naam & Paraaf	17-9-2018																																																												
		WO 4725151 Wielen zijn gesmeerd, echter draaien niet Nader onderzoek is gewenst. Rapportage inclusief foto's opmaken Naam & paraaf	17-9-2018																																																												