




Dashboard toestand		Heumen overkoepelend		juli 2017 / oktober 2018																																																																												
Aantal storingen cumulatief		Uitgevoerd periodiek onderhoud		Aantal met conditiescore volgens NEN 2767-4																																																																												
1. Calamiteit 2. Urgente storing 3. Niet urgente storing 		<table><tr><th>Omschrijving</th><th>Taakplan</th><th>Aantal</th></tr><tr><td>onderhoud groenvoorziening snoeien en kappen</td><td>1425</td><td>15</td></tr><tr><td>Bliksembeveiligingsinstallatie</td><td>7000</td><td>2</td></tr><tr><td>Noodstroominstallatie, roterend, onbelast</td><td>7012</td><td>16</td></tr><tr><td>Noodstroominstallatie, roterend, belast</td><td>7027</td><td>2</td></tr><tr><td>Laagspanningsinstallatie</td><td>7028</td><td>1</td></tr><tr><td>Schouwen areaal vanaf land</td><td>7085</td><td>69</td></tr><tr><td>Brandmeldinstallatie</td><td>7263</td><td>1</td></tr><tr><td>Brandblusinstallatie</td><td>7264</td><td>1</td></tr><tr><td>Radarinstallatie</td><td>7327</td><td>1</td></tr><tr><td>Communicatieapparatuur</td><td>7341</td><td>1</td></tr><tr><td>Klimaatbeheersing</td><td>7377</td><td>3</td></tr><tr><td>Inbraak</td><td>7393</td><td>1</td></tr><tr><td>Vacuüminstallatie, elektromechanisch</td><td>7419</td><td>1</td></tr><tr><td>Niveaumeetinstallatie</td><td>7455</td><td>2</td></tr><tr><td>Laagspanningsinstallatie</td><td>7503</td><td>1</td></tr><tr><td>Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch</td><td>7540</td><td>4</td></tr><tr><td>Aandrijving en bewegingswerk, elektrohydraulisch</td><td>7565</td><td>19</td></tr><tr><td>Aandrijving en bewegingswerk, elektrohydraulisch</td><td>7569</td><td>2</td></tr><tr><td>Hijs- en transportinstallatie</td><td>7604</td><td>1</td></tr><tr><td>leggen vuilnisbakken</td><td>7827</td><td>67</td></tr><tr><td>Onderhoud ongebonde verhardingen</td><td>7842</td><td>33</td></tr><tr><td>Onderhoud scheerhaag</td><td>7970</td><td>2</td></tr></table>		Omschrijving	Taakplan	Aantal	onderhoud groenvoorziening snoeien en kappen	1425	15	Bliksembeveiligingsinstallatie	7000	2	Noodstroominstallatie, roterend, onbelast	7012	16	Noodstroominstallatie, roterend, belast	7027	2	Laagspanningsinstallatie	7028	1	Schouwen areaal vanaf land	7085	69	Brandmeldinstallatie	7263	1	Brandblusinstallatie	7264	1	Radarinstallatie	7327	1	Communicatieapparatuur	7341	1	Klimaatbeheersing	7377	3	Inbraak	7393	1	Vacuüminstallatie, elektromechanisch	7419	1	Niveaumeetinstallatie	7455	2	Laagspanningsinstallatie	7503	1	Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch	7540	4	Aandrijving en bewegingswerk, elektrohydraulisch	7565	19	Aandrijving en bewegingswerk, elektrohydraulisch	7569	2	Hijs- en transportinstallatie	7604	1	leggen vuilnisbakken	7827	67	Onderhoud ongebonde verhardingen	7842	33	Onderhoud scheerhaag	7970	2	 Top 20 Scores > 3 <table><tr><td>Laagspanningsinstallatie -</td><td>Kast - Verwering</td><td>4</td></tr><tr><td>Brandblussysteem gemaal</td><td>Brandblusser - Wet & regelgeving, voldoet niet</td><td>4</td></tr></table>		Laagspanningsinstallatie -	Kast - Verwering	4	Brandblussysteem gemaal	Brandblusser - Wet & regelgeving, voldoet niet	4
Omschrijving	Taakplan	Aantal																																																																														
onderhoud groenvoorziening snoeien en kappen	1425	15																																																																														
Bliksembeveiligingsinstallatie	7000	2																																																																														
Noodstroominstallatie, roterend, onbelast	7012	16																																																																														
Noodstroominstallatie, roterend, belast	7027	2																																																																														
Laagspanningsinstallatie	7028	1																																																																														
Schouwen areaal vanaf land	7085	69																																																																														
Brandmeldinstallatie	7263	1																																																																														
Brandblusinstallatie	7264	1																																																																														
Radarinstallatie	7327	1																																																																														
Communicatieapparatuur	7341	1																																																																														
Klimaatbeheersing	7377	3																																																																														
Inbraak	7393	1																																																																														
Vacuüminstallatie, elektromechanisch	7419	1																																																																														
Niveaumeetinstallatie	7455	2																																																																														
Laagspanningsinstallatie	7503	1																																																																														
Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch	7540	4																																																																														
Aandrijving en bewegingswerk, elektrohydraulisch	7565	19																																																																														
Aandrijving en bewegingswerk, elektrohydraulisch	7569	2																																																																														
Hijs- en transportinstallatie	7604	1																																																																														
leggen vuilnisbakken	7827	67																																																																														
Onderhoud ongebonde verhardingen	7842	33																																																																														
Onderhoud scheerhaag	7970	2																																																																														
Laagspanningsinstallatie -	Kast - Verwering	4																																																																														
Brandblussysteem gemaal	Brandblusser - Wet & regelgeving, voldoet niet	4																																																																														
Stremmingsduur in uren																																																																																
																																																																																
Recidive		Dienstaanvragen		Pitches / VTW's																																																																												
Aantal	Omschrijving	Omschrijving	Datum	Nummer	Omschrijving																																																																											
Op dit object zijn geen recidives		Heumen, pompgemaal, vacuüminstallatie defect WO 4687244 Werk verificatie - Gerepareerd / Hersteld JA / NEE - Getest en functioneel akkoord bevonden JA / NEE - Opmerkingen & Restpunten Naam & Paraaf	1-5-2018		58 Bereikbaarheid van camera's en seinverlichting																																																																											
		Wo 4686969 Heumen (Radar) masten Maaszijde en Kanaalzijde Niet gekeurd. Verificatie - Masten gekeurd Ja / Nee - Foto keuringssticker aan WO toevoegen Ja / Nee - Rapportage aan WO toevoegen Ja / Nee - Opmerkingen & Restpunten: Naam & paraaf	11-9-2018		59 Bereikbaarheid van de matrix/tekstborden																																																																											
		, Bebording / bebakening - , Verlichting defect, Vervolgactie, KM -	16-1-2018	VTW-OG-060C	Annuleringskosten t.b.v opstellen VTW - Verwijderen AVRI incl. bijbehorende werken sluisobject Heumen (obv POF 2013-59)																																																																											
		, Ongebonden verharding - , Ongewenste vegetatie, Vervolgactie, KM -	16-1-2018	VTW-OG-180B	Middenberm Heumen: Maaien conform vegetatie A 2018																																																																											
		Heumen gemaal Bord 180 ° draaien Werk verificatie - Neem foto VOORAF & foto ACHTERAF en aan WO TOEVOEGEN - Hersteld JA / NEE - Opmerkingen & Restpunten Naam & Paraaf	12-4-2018	VTW-OG-216	Heumen - Restpunten (rondgang)																																																																											
		Heumen Gemaal Terrein Hinderlijke groei, Robo-maaimachine Inplannen Werk verificatie - Neem foto VOORAF & foto ACHTERAF en aan WO TOEVOEGEN - Verwijderd JA / NEE - Opmerkingen & Restpunten Naam & Paraaf	12-4-2018	VTW-OG-236	Schade paal bij Heumen																																																																											
		Heumen, Bomenstam opschot verwijderen Werk verificatie - Neem foto VOORAF & foto ACHTERAF en aan WO TOEVOEGEN - Verwijderd JA / NEE - Opmerkingen & Restpunten Naam & Paraaf	14-9-2017	VTW-OG-237	Heumen - Vervangen bolders afmeerpaal aan binnenzijde 4e paal Noordzijde																																																																											
		Heumen eiland, Ruw gras maaien (maaier overzetten met	14-9-2017																																																																													