




Dashboard toestand		Sluis Weurt west (nieuwe sluis)		juli 2017 / oktober 2018																																																													
Aantal storingen cumulatief		Uitgevoerd periodiek onderhoud		Aantal met conditiescore volgens NEN 2767-4																																																													
		<table><tr><th>Omschrijving</th><th>Taakplan</th><th>Aantal</th></tr><tr><td>Bliksembeveiligingsinstallatie</td><td>7000</td><td>2</td></tr><tr><td>Laagspanningsinstallatie</td><td>7028</td><td>1</td></tr><tr><td>Schouwen areaal vanaf land</td><td>7085</td><td>69</td></tr><tr><td>Scheepvaartbeseining</td><td>7231</td><td>1</td></tr><tr><td>CCTV onderhoud</td><td>7338</td><td>2</td></tr><tr><td>CCTV reinigen</td><td>7339</td><td>3</td></tr><tr><td>Communicatieapparatuur</td><td>7341</td><td>1</td></tr><tr><td>Lift/roltrapinstallatie</td><td>7386</td><td>1</td></tr><tr><td>Lift/roltrapinstallatie</td><td>7397</td><td>5</td></tr><tr><td>Vacuüminstallatie, elektromechanisch</td><td>7419</td><td>1</td></tr><tr><td>Niveaumeetinstallatie</td><td>7455</td><td>2</td></tr><tr><td>Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch</td><td>7540</td><td>4</td></tr><tr><td>Aandrijving en bewegingswerk, elektrohydraulisch</td><td>7565</td><td>19</td></tr><tr><td>Aandrijving en bewegingswerk, elektrohydraulisch</td><td>7569</td><td>2</td></tr><tr><td>Hijs- en transportinstallatie</td><td>7604</td><td>1</td></tr><tr><td>Noodstroominstallatie, statisch no break</td><td>7734</td><td>2</td></tr><tr><td>Reddingsmiddelen</td><td>7861</td><td>1</td></tr><tr><td>Gladheidsbestrijding</td><td>7874</td><td>1</td></tr><tr><td>Duikinspectie sluis/stuw vlg monitoringsprogramma RWS</td><td>7966</td><td>1</td></tr></table>		Omschrijving	Taakplan	Aantal	Bliksembeveiligingsinstallatie	7000	2	Laagspanningsinstallatie	7028	1	Schouwen areaal vanaf land	7085	69	Scheepvaartbeseining	7231	1	CCTV onderhoud	7338	2	CCTV reinigen	7339	3	Communicatieapparatuur	7341	1	Lift/roltrapinstallatie	7386	1	Lift/roltrapinstallatie	7397	5	Vacuüminstallatie, elektromechanisch	7419	1	Niveaumeetinstallatie	7455	2	Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch	7540	4	Aandrijving en bewegingswerk, elektrohydraulisch	7565	19	Aandrijving en bewegingswerk, elektrohydraulisch	7569	2	Hijs- en transportinstallatie	7604	1	Noodstroominstallatie, statisch no break	7734	2	Reddingsmiddelen	7861	1	Gladheidsbestrijding	7874	1	Duikinspectie sluis/stuw vlg monitoringsprogramma RWS	7966	1		
Omschrijving	Taakplan	Aantal																																																															
Bliksembeveiligingsinstallatie	7000	2																																																															
Laagspanningsinstallatie	7028	1																																																															
Schouwen areaal vanaf land	7085	69																																																															
Scheepvaartbeseining	7231	1																																																															
CCTV onderhoud	7338	2																																																															
CCTV reinigen	7339	3																																																															
Communicatieapparatuur	7341	1																																																															
Lift/roltrapinstallatie	7386	1																																																															
Lift/roltrapinstallatie	7397	5																																																															
Vacuüminstallatie, elektromechanisch	7419	1																																																															
Niveaumeetinstallatie	7455	2																																																															
Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch	7540	4																																																															
Aandrijving en bewegingswerk, elektrohydraulisch	7565	19																																																															
Aandrijving en bewegingswerk, elektrohydraulisch	7569	2																																																															
Hijs- en transportinstallatie	7604	1																																																															
Noodstroominstallatie, statisch no break	7734	2																																																															
Reddingsmiddelen	7861	1																																																															
Gladheidsbestrijding	7874	1																																																															
Duikinspectie sluis/stuw vlg monitoringsprogramma RWS	7966	1																																																															
Stremmingsduur in uren				Top 20 Scores > 3																																																													
				<table><tr><td>Kerende constr Kanaalzijde -</td><td>Dilatatievoeg - Onderdeel, ontbreekt</td><td>5</td></tr><tr><td>Sluisdeur (hef) (Waalzijde)</td><td>Nivelleerschuiif - Onderdeel, ontbreekt</td><td>5</td></tr><tr><td>Sluisdeur (hef) (Waalzijde)</td><td>Rooster - Schade, mechanisch</td><td>5</td></tr><tr><td>Sluishoofd (Kanaalzijde)</td><td>Peilschaal - Onderdeel, ontbreekt</td><td>5</td></tr><tr><td>Objectverlichting - Sluis Weurt</td><td>Mast - Verwering</td><td>4</td></tr><tr><td>Scheepvaartsein - Sluis Weurt</td><td>Mast - Verwering</td><td>4</td></tr><tr><td>Camera 6O - Weurt</td><td>Kast - Bevestiging, defect</td><td>4</td></tr><tr><td>deurschuif, Waalzijde 3 - Sluis</td><td>Kast - Bevestiging, onjuist</td><td>4</td></tr><tr><td>Sluisdeur (hef) (Waalzijde)</td><td>Reling - Deformatie, kritiek - deels geïnspecteerd</td><td>4</td></tr><tr><td>Sluisdeur (hef) (Kanaalzijde)</td><td>Rooster - Schade, mechanisch</td><td>4</td></tr></table>		Kerende constr Kanaalzijde -	Dilatatievoeg - Onderdeel, ontbreekt	5	Sluisdeur (hef) (Waalzijde)	Nivelleerschuiif - Onderdeel, ontbreekt	5	Sluisdeur (hef) (Waalzijde)	Rooster - Schade, mechanisch	5	Sluishoofd (Kanaalzijde)	Peilschaal - Onderdeel, ontbreekt	5	Objectverlichting - Sluis Weurt	Mast - Verwering	4	Scheepvaartsein - Sluis Weurt	Mast - Verwering	4	Camera 6O - Weurt	Kast - Bevestiging, defect	4	deurschuif, Waalzijde 3 - Sluis	Kast - Bevestiging, onjuist	4	Sluisdeur (hef) (Waalzijde)	Reling - Deformatie, kritiek - deels geïnspecteerd	4	Sluisdeur (hef) (Kanaalzijde)	Rooster - Schade, mechanisch	4																														
Kerende constr Kanaalzijde -	Dilatatievoeg - Onderdeel, ontbreekt	5																																																															
Sluisdeur (hef) (Waalzijde)	Nivelleerschuiif - Onderdeel, ontbreekt	5																																																															
Sluisdeur (hef) (Waalzijde)	Rooster - Schade, mechanisch	5																																																															
Sluishoofd (Kanaalzijde)	Peilschaal - Onderdeel, ontbreekt	5																																																															
Objectverlichting - Sluis Weurt	Mast - Verwering	4																																																															
Scheepvaartsein - Sluis Weurt	Mast - Verwering	4																																																															
Camera 6O - Weurt	Kast - Bevestiging, defect	4																																																															
deurschuif, Waalzijde 3 - Sluis	Kast - Bevestiging, onjuist	4																																																															
Sluisdeur (hef) (Waalzijde)	Reling - Deformatie, kritiek - deels geïnspecteerd	4																																																															
Sluisdeur (hef) (Kanaalzijde)	Rooster - Schade, mechanisch	4																																																															
Recidive		Dienstaanvragen		Pitches / VTW's																																																													
Aantal	Omschrijving	Omschrijving	Datum	Nummer	Omschrijving																																																												
15	Aandrijving en bewegingswerk electromechanisch, hefdeur, Midden	Weurt westsluis middendeur buffers nazien WO 2261853 Werk verificatie - Hersteld JA / NEE - Getest en functioneel akkoord bevonden JA / NEE - Opmerkingen & Restpunten Naam & Paraaf	10-1-2018	VTW-OG-111B	Annuleringskosten Toegevoegde Activiteit 71CE Sluis Weurt (VTW-OG-111A)																																																												
7	Sluis Weurt west (nieuwe sluis)	Weurt, sluis tandwielen herstellen / schoonsteken (stremming) WO 4643790 Werk verificatie - foto VOORAF & foto ACHTERAF en aan WO TOEVOEGEN - Hersteld JA / NEE - Getest en functioneel akkoord bevonden JA / NEE - Opmerkingen & Restpunten Naam & Paraaf	2-3-2018	VTW-OG-233	POF 2017-N-047 m.b.t. Weurt West, Verwijderen aandrijvingen WD09 en 10																																																												
7	CCTV-installatie Weurt	Weurt, sluis waalhoofd nazien en herstel as-lekkage WO 4643790 Werk verificatie - Neem foto VOORAF & foto ACHTERAF en aan WO TOEVOEGEN - Hersteld JA / NEE - Getest en functioneel akkoord bevonden JA / NEE - Opmerkingen & Restpunten Naam & Paraaf	2-3-2018	VTW-OG-233A	Weurt - Bereikbaarheidsdienst t.b.v. veiligstellen van deur(en) of schuifaandrijving(en) West kolk Weurt																																																												
6	Aandrijving en bewegingswerk electromechanisch, hefdeur, Waalzijde	Weurt, terrein, masten balanceren Werk verificatie - gebalanceerd JA / NEE - Getest en functioneel akkoord bevonden JA / NEE - Opmerkingen & Restpunten Naam & Paraaf	4-4-2018	VTW-OG-235	Schade Waaldeur westkolk Weurt																																																												
6	Aandrijving en bewegingswerk electromechanisch, deurschuif, Kanaalzijde 1	Weurt, sluis West, Midden hoofd. buffer nazien / afstellen WO 4644076 Werk verificatie - Neem foto VOORAF & foto ACHTERAF en aan WO TOEVOEGEN - Hersteld JA / NEE - Getest en functioneel akkoord bevonden JA / NEE - Opmerkingen Naam & Paraaf	5-4-2018	VTW-OG-242	Weurt - Veiligheidsmaatregelen Westsluis Weurt																																																												
5	Aandrijving en bewegingswerk electromechanisch, hefdeur, Kanaalzijde	Weurt, Waalhoofd, ingaande as tandwielkast lekt WO 4686994 Werk verificatie - Gerepareerd / Hersteld JA / NEE - Getest en functioneel akkoord bevonden JA / NEE - Opmerkingen & Restpunten Naam & Paraaf	2-5-2018	VTW-OG-261	Weurt, Veiligheidsmaatregelen hefdeuren Westkolk																																																												
2	Bedienings- en besturingssysteem	Weurt De Haan rapportage WO-4553600 Meetpunt	28-5-2018																																																														
2	Scheepverkeersbeseining	Weurt Waalhoofd tandwielkast; ingaande as lekt olie WO	8-6-2018																																																														