

Rapport van Onderhoud

NEN 2654-1+C1:2018
NEN 2535:2017
NEN 2575:2012

Document nummer	256781
Datum van opmaak	26-08-2025
Versie nummer	A

D.1 Algemeen

Dit modelrapport van onderhoud mag worden gewijzigd of aangevuld zonder de opbouw en de volgorde te wijzigen. Het rapport van onderhoud is onderverdeeld in een viertal blokken.

Blok 1 (D.2.1) Gegevens:

Het blok Gegevens bevat algemene informatie die benodigd is om een beeld te verkrijgen van het project. Er is een opsomming gegeven van de bijlagen die minimaal moeten worden toegevoegd aan dit rapport.

Blok 2 (D.2.2) Bevindingen:

Het is raadzaam tijdens het onderhoud de bevindingen, de opmerkingen, de meetresultaten en al het andere wat relevant is voor het onderhoud, op te nemen in het blok Bevindingen. De bevindingen moeten een duidelijke weergave zijn van de staat van de installatie. De paragraafnummers in dit blok verwijzen naar de desbetreffende paragrafen in de NEN 2654-1:2018. Daar waar de paragrafen verwijzen naar NEN 2535:1996/A1:2002 of NEN 2535:2009/C1:2010 of NEN 2535:2017 wordt dit expliciet vermeld. Overigens worden in dit rapport globale omschrijvingen gehanteerd, de desbetreffende volledige normtekst is maatgevend.

Naar aanleiding van tijdens het onderhoud geconstateerde afwijkingen van bouwkundige, installatietechnische en/of organisatorische aard ten opzichte van de nominale staat die van invloed zijn op het correct functioneren van de brandmeldinstallatie, moeten in het blok 'aanvullende opmerkingen en actiepunten' respectievelijk 'advies' worden opgenomen.

Blok 3 (D.2.3) Oordeel:

Het blok Oordeel geeft aan of, aan de hand van de bevindingen in blok 2, een verklaring van conformiteit kan worden afgegeven. Het afgeven van een verklaring van conformiteit geschiedt op basis van dit rapport van onderhoud.

Blok 4 (D.2.4) Informatie over realisatie prestatie-eisen en beheer:

Het blok informatie over realisatie prestatie-eisen en beheer geeft informatie over de behaalde prestatie-eisen en het beheer uitgevoerd door de beheerder.

Het rapport behoort volledig te worden ingevuld en te worden geaccordeerd door een bevoegde persoon. In het kader van NEN-EN-ISO 9001:2015 behoort dit rapport van onderhoud als beheerd document te worden behandeld. Bijlagen vormen een onlosmakelijk onderdeel van dit rapport van onderhoud.

Rapport van Onderhoud

NEN 2654-1+C1:2018
NEN 2535:2017
NEN 2575:2012

Document nummer 256781
Datum van opmaak 26-08-2025
Versie nummer A

D.2.1 Gegevens

Invullen door Brandmeldonderhoudsbedrijf

Documentnummer: 256781

Datum opmaak 26-08-2025

Brandmeldonderhoudsbedrijf: Bedrijf: Lobeco Fire + Security B.V.
Adres: Koraalrood 90
PC en Plaats: 2718 SC Zoetermeer
Onderhoudsdeskundige: R. Sandifort

Bouwwerk: Soort: Onderwijsfunctie en kantoorfunctie
Naam: ISW Sweelincklaan
Adres: Sweelincklaan 1
Postcode en Plaats: 2692 BA 's-Gravenzande

Eigenaar / Beheerder: Naam: Lucas onderwijs
Adres: Saffierhorst 105
Postcode en Plaats: 2592 GK Den Haag
Contactpersoon: onbekend
Naam Beheerder: Dael B.V.

Eisende partij(en): ☒ Bevoegd gezag (Gem./Brandweer) ☐ Verzekeraar ☒ Eigenaar/Gebruiker

Programma van Eisen: Documentnummer: 20221279
Datum: 20-01-2023
Naam PvE-opsteller: Dhr. E.J.E. van Lier

Ontwerp / Projectie: Documentnummer: 21HC12-00, 21HC12-01, 21HC12-02
Datum: 01-12-2021
Naam Projecteringsdeskundige: Lobeco Fire & Security

Brandmeldinstallatiebedrijf: Naam: Dael B.V.
Adres: Aartsdijkweg 81
Postcode en Plaats: 2676LE Maasdijk

Doormelding brand: Ontvangstation: PAC
Telefoon: 0475393939
Meldcode: 67140

Doormelding storing: Ontvangstation: PAC
Telefoon: 0475393939
Meldcode: 67140

Bijlagen: (documentnaam, -nummer en -datum vermelden)

Bijlage	Onderwerp	Versie en datum
D.2.4	Informatie over realisatie prestatie-eisen en beheer	A 26-08-2025
D.3	Meetresultaten	A 26-08-2025
D.4	Bevindingen ten aanzien van sturingen	A 26-08-2025
D.5	Bevindingen ten aanzien van gestuurde voorzieningen	A 26-08-2025

Rapport van Onderhoud

NEN 2654-1+C1:2018
NEN 2535:2017
NEN 2575:2012

Document nummer 256781
Datum van opmaak 26-08-2025
Versie nummer A

D.2.2.1 Bevindingen deel A

Invullen door Brandmeldonderhoudsbedrijf

	Onderwerp	Eis	Voldoet	Opmerking (bij nee invullen)
	Beschikbaarheid documenten	Beschikbaar zijn: • Onderhoudsplan • Programma van eisen • Installatieplattegrond • Blokschema • Functiematrix	NEE	zie bevindingen
6.3.2 (NEN 2654-1)	Automatische brandmelders	Zijn conform de voorschriften van de fabrikant gecontroleerd en zo nodig gereinigd, hun instelling geverifieerd en functioneren adequaat.	JA	
6.3.3 (NEN 2654-1)	Nevenindicatoren	Zijn zichtbaar en functioneel.	NVT	
6.3.4 (NEN 2654-1)	Hand-brandmelders	Zijn bereikbaar, intact, compleet en functioneren.	JA	
6.3.5 (NEN 2654-1) (NEN 2654-2)	Brandmeldcentrale	Teksten zijn juist en goed leesbaar, behuizing is intact en de interne bekabeling en componenten zijn onbeschadigd en in goede staat.	JA	
		Instellingen voldoen aan de specificaties.	JA	
		Meldingen van brand, storing, breuk, onderbreking en kortsluiting in alle meldergroepen, stuurleidingen met lijnbewaking en de energievoorzieningen functioneren adequaat.	JA	
6.3.6 (NEN 2654-1) (NEN 2654-2)	Brandalarmerings-apparaat	Optische en akoestische signaleringsapparatuur zijn functioneel beproefd en functioneren naar behoren.	NVT	
6.3.7 (NEN 2654-1)	Doormelding brandmelding	Brandmeldingen worden door het ontvangststation voor brandmeldingen ontvangen.	JA	
6.3.8 (NEN 2654-1)	Doormelding storingsmelding	Storingenmeldingen worden door het ontvangststation voor storingsmeldingen ontvangen.	JA	
6.3.11 (NEN 2654-1)	Brandweerpaneel	Functionele werking en aansturing	NVT	
6.3.11 (NEN 2654-1)	Nevenpaneel	Functionele werking en aansturing	NVT	

Rapport van Onderhoud

NEN 2654-1+C1:2018
NEN 2535:2017
NEN 2575:2012

Document nummer 256781
Datum van opmaak 26-08-2025
Versie nummer A

6.3.9 (NEN 2654-1) (NEN 2654-2)	Stuursignalen tot en met uitgaande contacten BMC	Zie Bijlage D.4; Bevindingen ten aanzien van sturingen	JA	
6.3.10 (NEN 2654-1) (NEN 2654-2)	Energievoorziening	Aansluitpunten, teksten en signaleringen zijn in goede staat en functioneren adequaat. Van de energievoorziening zijn de spanning, laadspanning en de totale stroomafname bij rust en brandalarm (met de noodstroomvoorziening als voeding) gemeten en voldoen, ook in relatie tot het onderhoudscontract. (Bijlage D.3; meetgegevens invullen)	JA	
6.5 (NEN 2654-1)	Functionele beproeving	Afsluitend is de installatie functioneel beproefd en werkvaardig bevonden	JA	

Rapport van Onderhoud

NEN 2654-1+C1:2018
NEN 2535:2017
NEN 2575:2012

Document nummer 256781
Datum van opmaak 26-08-2025
Versie nummer A

2. Bevindingen

Invullen door Brandmeldonderhoudsbedrijf

Aanvullende opmerkingen en actiepunten

Omschrijving:	Actienemer	Datum gereed
D.2.2.1 Bevindingen deel A Beschikbaarheid documenten: Het PvE is niet door de eisende partij ondertekend.	Beheerder BMI	
D.2.2.2 Bevindingen deel B 6.3.2.6 Automatische brandmelders: De wand van ruimte 1.21 is verplaatst, hierdoor zit er geen optische rookmelder met alarmgever meer in ruimte 1.21. Hier een optische rookmelder met soundersokkel plaatsen (ruimte is aangrenzend aan gezamenlijke vluchtweg)	Beheerder BMI / Installateur	
In lokalen 003,004,005,006 en 104,105,106,107,110,111 zitten de optische rookmelders te dicht tegen de nieuw geplaatste ventilatie openingen (luchtzakken) aan. Deze melders dienen hier minimaal 1,5 meter vanaf geplaatst te worden.	Beheerder BMI / Installateur	
D.5. Bevindingen ten aanzien van gestuurde voorzieningen: 8.6 Voorzieningen voor deuren: De deuren van het middelste trappenhuis op de begane grond vallen niet dicht, deze deuren klemmen op de grond en in het kozijn.	Beheerder BMI	

Rapport van Onderhoud

NEN 2654-1+C1:2018

NEN 2535:2017

NEN 2575:2012

Document nummer 256781

Datum van opmaak 26-08-2025

Versie nummer A

2. Bevindingen

Invullen door Brandmeldonderhoudsbedrijf

Aanvullende opmerkingen en actiepunten

Omschrijving:

Actienemer

Datum gereed



Rapport van Onderhoud

NEN 2654-1+C1:2018
NEN 2535:2017
NEN 2575:2012

Document nummer 256781
Datum van opmaak 26-08-2025
Versie nummer A

2. Bevindingen

Invullen door Brandmeldonderhoudsbedrijf

Aanvullende opmerkingen en actiepunten

Omschrijving:

Actienemer

Datum gereed

Rapport van Onderhoud

NEN 2654-1+C1:2018
NEN 2535:2017
NEN 2575:2012

Document nummer 256781
Datum van opmaak 26-08-2025
Versie nummer A

D.2.2.2 Bevindingen deel B

Onderwerp	Eis	Voldoet	Opmerking (bij nee invullen)
Automatische brandmelders NEN 2654-1, 6.3.2.6	Gebruik van elke bewaakte ruimte; geschiktheid van het type melder in relatie tot de brandgrootte. De Projectie voldoet?	NEE	zie bevindingen
Nevenindicatoren NEN 2654-1, 6.3.3.1	De projectie voldoet?	NVT	
Handbrandmelders NEN 2654-1, 6.3.4.1	Gebruik van elke bewaakte ruimte; zichtbaarheid en bereikbaarheid. De projectie voldoet?	JA	
Brandalarmeringsapparatuur NEN 2654-1, 6.3.6.1	Gebruik van de bewaakte ruimte; zichtbaarheid; hoorbaarheid in relatie tot het gebruik van de ruimte. De projectie voldoet?	NVT	
Brandweer- en nevenpanelen NEN 2654-1, 6.3.11.2	Gebruik en organisatorische indeling van de ruimte. De projectie voldoet?	NVT	

Advies voor beheerder/gebruiker

De opsteller van dit rapport van onderhoud verklaart dat de resultaten van het onderhoud en de controle van de brandmeldinstallatie zijn vastgelegd in dit rapport. De controle heeft plaatsgevonden op basis van NEN 2654-1 (2018).


Naam opsteller rapport:

R. Sandifort

Datum:

26-08-2025

Handtekening:



Rapport van Onderhoud

NEN 2654-1+C1:2018
NEN 2535:2017
NEN 2575:2012

Document nummer 256781
Datum van opmaak 26-08-2025
Versie nummer A

D.2.3 Oordeel

Invullen door Brandmeldonderhoudsbedrijf

Ondergetekende verklaart namens het onderhoudsbedrijf dat het onderhoud van de brandmeldinstallatie is uitgevoerd en dat het uitgevoerde onderhoud voldoet aan de eisen zoals vastgelegd in NEN 2654-1.

Naam onderhoudsdeskundige

Datum

Handtekening

R. Sandifort

Indien alle onderdelen uit D.2.2.1 'Bevindingen deel A' van het rapport van onderhoud met 'Ja' zijn beoordeeld en alle onderdelen uit D.2.2.2 'Bevindingen deel B' van het rapport van onderhoud waar noodzakelijk van een advies zijn voorzien, mag door het onderhoudsbedrijf een positief oordeel worden gegeven en een verklaring worden verstrekt dat het uitgevoerde onderhoud voldoet aan de eisen zoals vastgelegd in NEN 2654-1.

Indien onderdelen uit D.2.2.1 'Bevindingen deel A' van het rapport met 'Nee' zijn beoordeeld moeten deze eerst worden hersteld. Na herstel mag door het onderhoudsbedrijf een positief oordeel worden gegeven.

Indien alle onderdelen uit D.2.2.1 'Bevindingen deel A' en D.2.2.2 'Bevindingen deel B' van het rapport van onderhoud met 'Ja' zijn beoordeeld, mag door het onderhoudsbedrijf tevens een verklaring worden verstrekt dat de brandmeldinstallatie zich in nominale staat bevindt.

Indien onderdelen uit D.2.2.2 'Bevindingen deel B' van het rapport met 'Nee' zijn beoordeeld, moeten deze eerst worden hersteld. De beheerder/gebruiker is ervoor verantwoordelijk dat deze correcties aan de brandmeldinstallatie worden uitgevoerd. Na correctie mag door het onderhoudsbedrijf een verklaring worden verstrekt dat de brandmeldinstallatie zich in nominale staat bevindt.

Document nummer	256781
Datum van opmaak	26-08-2025
Versie nummer	A

N.B. Opmerking: De met (NEE) beoordeelde punten zijn negatief van invloed op de brandveiligheid en hebben betrekking op activiteiten van de beheerder, maar deze hebben geen invloed op het wel of niet afgeven van het Onderhoudscertificaat. De brandveiligheid kan hierdoor sterk worden beïnvloed. Het rapport behoort te zijn voorzien van een advies hoe de met (NEE) beoordeelde punten verbeterd kunnen worden. Het is aan de opdrachtgever om dit verder op te lossen.

Rapport van Onderhoud

NEN 2654-1+C1:2018
NEN 2535:2017
NEN 2575:2012

Document nummer 256781
Datum van opmaak 26-08-2025
Versie nummer A

D.2.4 Informatie over realisatie prestatie-eisen en beheer:

Prestatie/eisen		Invullen door Brandmeldonderhoudsbedrijf	
Onderwerp	Eis	Voldoet	Opmerking (bij nee invullen)
Automatische brandmelders NEN 2654-1, 6.3.2.6	Toegepaste melders i.r.t. de bouwkundige indeling en de inrichting van de ruimte en eventuele ventilatievoorzieningen	NEE	zie 6.3.2.6
Nevenindicatoren NEN 2654-1, 6.3.3.1	Feitelijke bouwkundige indeling	NVT	
Handbrandmelders NEN 2654-1, 6.3.4.1	Melders i.r.t. de bouwkundige indeling en de inrichting van de ruimte	JA	
Brandalarmeringsapparatuur NEN 2654-1, 6.3.6.1	De bouwkundige indeling en de inrichting van de ruimte; hoor- baarheid in relatie tot indeling en inrichting van de ruimte	NVT	
Brandweer- en nevenpanelen NEN 2654-1, 6.3.11.2	De feitelijke bouwkundige indeling van de ruimte	NVT	

Rapport van Onderhoud

NEN 2654-1+C1:2018
NEN 2535:2017
NEN 2575:2012

Document nummer 256781
Datum van opmaak 26-08-2025
Versie nummer A

D.3 Meetresultaten: 01 FC361

Energievoorziening

Laadspanning	27,54 Volt
Totale stroomafname van de installatie in rustsituatie met de noodstroomvoorziening als voeding	0,141 Ampère
Totale stroomafname van de installatie bij alarmsignalering in de groep met het hoogste stroomverbruik, met de noodstroomvoorziening als voeding	0,322 Ampère

Melders

Controleer de eventueel gedane instellingen van automatische melders zoals vastgelegd in het Rapport van Oplevering en Logboek.	n.v.t.
---	--------

Totale stroomafname van de installatie in rustsituatie.	141 mA
Totale stroomafname van de installatie bij alarmsignalering	322 mA
Accu capaciteit bij 12 uur	2.228 Ah
Totale stroomafname van de installatie in rustsituatie Totale	141 mA
stroomafname van de installatie bij alarmsignalering Accu	322 mA
capaciteit bij 24 uur	4.343 Ah
Totale stroomafname van de installatie in rustsituatie.	141 mA
Totale stroomafname van de installatie bij alarmsignalering	322 mA
Accu capaciteit bij 72 uur	12.803 Ah

Rapport van Onderhoud

NEN 2654-1+C1:2018
NEN 2535:2017
NEN 2575:2012

Document nummer 256781
Datum van opmaak 26-08-2025
Versie nummer A

D.3 Meetresultaten: 02

Energievoorziening

Laadspanning

Totale stroomafname van de installatie in rustsituatie met de noodstroomvoorziening als voeding

Totale stroomafname van de installatie bij alarmsignalering in de groep met het hoogste stroomverbruik, met de noodstroomvoorziening als voeding

Melders

Controleer de eventueel gedane instellingen van automatische melders zoals vastgelegd in het Rapport van Oplevering en Logboek.

Totale stroomafname van de installatie in rustsituatie	Totale	mA
stroomafname van de installatie bij alarmsignalering	Accu	mA
capaciteit bij 12 uur	0	Ah

Totale stroomafname van de installatie in rustsituatie	Totale	mA
stroomafname van de installatie bij alarmsignalering	Accu	mA
capaciteit bij 24 uur	0	Ah

Totale stroomafname van de installatie in rustsituatie	Totale	mA
stroomafname van de installatie bij alarmsignalering	Accu	mA
capaciteit bij 72 uur	0	Ah

Rapport van Onderhoud

NEN 2654-1+C1:2018
NEN 2535:2017
NEN 2575:2012

Document nummer 256781
Datum van opmaak 26-08-2025
Versie nummer A

D.3 Meetresultaten: 03

Energievoorziening

Laadspanning

Totale stroomafname van de installatie in rustsituatie met de noodstroomvoorziening als voeding

Totale stroomafname van de installatie bij alarmsignalering in de groep met het hoogste stroomverbruik, met de noodstroomvoorziening als voeding

Melders

Controleer de eventueel gedane instellingen van automatische melders zoals vastgelegd in het Rapport van Oplevering en Logboek.

Totale stroomafname van de installatie in rustsituatie	Totale	mA
stroomafname van de installatie bij alarmsignalering	Accu	mA
capaciteit bij 72 uur	0	Ah

Totale stroomafname van de installatie in rustsituatie	Totale	mA
stroomafname van de installatie bij alarmsignalering	Accu	mA
capaciteit bij 24 uur	0	Ah

Totale stroomafname van de installatie in rustsituatie	Totale	mA
stroomafname van de installatie bij alarmsignalering	Accu	mA
capaciteit bij 72 uur	0	Ah

Rapport van Onderhoud

NEN 2654-1+C1:2018
NEN 2535:2017
NEN 2575:2012

Document nummer 256781
Datum van opmaak 26-08-2025
Versie nummer A

D.3 Meetresultaten: 04

Energievoorziening

Laadspanning

Totale stroomafname van de installatie in rustsituatie met de noodstroomvoorziening als voeding

Totale stroomafname van de installatie bij alarmsignalering in de groep met het hoogste stroomverbruik, met de noodstroomvoorziening als voeding

Melders

Controleer de eventueel gedane instellingen van automatische melders zoals vastgelegd in het Rapport van Oplevering en Logboek.

Totale stroomafname van de installatie in rustsituatie	Totale	mA
stroomafname van de installatie bij alarmsignalering	Accu	mA
capaciteit bij 12 uur	0	Ah

Totale stroomafname van de installatie in rustsituatie	Totale	mA
stroomafname van de installatie bij alarmsignalering	Accu	mA
capaciteit bij 24 uur	0	Ah

Totale stroomafname van de installatie in rustsituatie	Totale	mA
stroomafname van de installatie bij alarmsignalering	Accu	mA
capaciteit bij 72 uur	0	Ah

Rapport van Onderhoud

NEN 2654-1+C1:2018
NEN 2535:2017
NEN 2575:2012

Document nummer 256781
Datum van opmaak 26-08-2025
Versie nummer A

D.3 Meetresultaten: 05

Energievoorziening

Laadspanning

Totale stroomafname van de installatie in rustsituatie met de noodstroomvoorziening als voeding

Totale stroomafname van de installatie bij alarmsignalering in de groep met het hoogste stroomverbruik, met de noodstroomvoorziening als voeding

Melders

Controleer de eventueel gedane instellingen van automatische melders zoals vastgelegd in het Rapport van Oplevering en Logboek.

Totale stroomafname van de installatie in rustsituatie	Totale	mA
stroomafname van de installatie bij alarmsignalering	Accu	mA
capaciteit bij 12 uur	0	Ah

Totale stroomafname van de installatie in rustsituatie	Totale	mA
stroomafname van de installatie bij alarmsignalering	Accu	mA
capaciteit bij 24 uur	0	Ah

Totale stroomafname van de installatie in rustsituatie	Totale	mA
stroomafname van de installatie bij alarmsignalering	Accu	mA
capaciteit bij 72 uur	0	Ah

Rapport van Onderhoud

NEN 2654-1+C1:2018
NEN 2535:2017
NEN 2575:2012

Document nummer 256781
Datum van opmaak 26-08-2025
Versie nummer A

D.4. Bevindingen ten aanzien van sturingen

	Sturingen vanuit brandmeldcentrale	stuursignaal tot en met uitgaande contact brandmeldinstallatie Voldoet	Opmerking: bij "Nee" altijd invullen
8.4	Doormelding brandmeldingen	JA	
8.5	Doormelding storingsmeldingen	JA	
8.6	Besturing brandweer- en nevenpanelen	NVT	
8.6	Ontruimingsalarminstallatie B (geïntegreerde installaties)	JA	
8.6	Ontruimingsalarminstallatie A, B (niet geïntegreerde installaties)	NVT	
8.6	Brandpomp / hydrofoorinstallatie	NVT	
8.6	Voorzieningen voor deuren	JA	
8.6	Luchtbehandeling- en ventilatie-installatie	NVT	
8.6	Overdrukinstallatie	NVT	
8.6	Rook- en warmteafvoerinstallatie	NVT	
8.6	(Brandweer)Liften	JA	
8.6	Brandweeringang	NVT	
8.6	Overige, te weten;	NVT	
8.6	Overige, te weten;	NVT	
8.6	Overige, te weten;	NVT	
8.6	Overige, te weten;	NVT	
8.6	Overige, te weten;	NVT	

Toelichting op bevindingen ten aanzien van sturingen:

Het oordeel in het rapport van onderhoud is de verklaring dat de brandmeldinstallatie is onderhouden conform NEN 2654-1 en dat de stuurfuncties aan de eisen voldoen zoals aangegeven in het PvE. Onder de stuurfuncties wordt verstaan; de interfaces (contacten, bewaakte sturingen e.d.) E, J, G en N die een sturing leveren die correct wordt afgegeven op basis waarvan de voorzieningen F, H, K en O kunnen functioneren.

De daadwerkelijke activering van gestuurde brandbeveiligingsinstallatie(s) en het (onder alle omstandigheden) gewenste effect van de brandbeveiligingsinstallatie (de voorzieningen F, H, K en O uit figuur 1 uit NEN 2654-1) valt buiten de levering van het onderhoudsbedrijf.

Desgewenst voert het onderhoudsbedrijf deze controle optioneel uit (bijlage D.5). Dit moet dan wel traceerbaar zijn in de afspraken tussen onderhoudsbedrijf en opdrachtgever. Bepalingsmethodiek: eerst de fysieke actie van de te sturen voorziening controleren waarna, indien de sturing niet wordt geactiveerd, een controle tot aan de interface moet worden verricht. Als op dat moment blijkt dat er een fout zit in de brandmeldinstallatie dan moet het onderhoudsbedrijf die via het onderhoud afhandelen.

Rapport van Onderhoud

NEN 2654-1+C1:2018
NEN 2535:2017
NEN 2575:2012

Document nummer 256781
Datum van opmaak 26-08-2025
Versie nummer A

D.5. Bevindingen ten aanzien van gestuurde voorzieningen:

	Sturingen vanuit brandmeldinstallatie.	Activering en effect gestuurde voorziening Voldoet	Opmerking (bij nee invullen)
8.4	Doormelding brandmeldingen	JA	
8.5	Doormelding storingsmeldingen	JA	
8.6	Ontruimingsalarminstallatie B (geïntegreerde installaties)	JA	
8.6	Ontruimingsalarminstallatie A, B (niet geïntegreerde installaties)	NVT	
8.6	Brandpomp / hydrofoorinstallatie	NVT	
8.6	Voorzieningen voor deuren	NEE	zie bevindingen
8.6	Luchtbehandeling- en ventilatie-installatie	NVT	
8.6	Overdrukinstallatie	NVT	
8.6	Rook- en warmteafvoerinstallatie	NVT	
8.6	(Brandweer)Liften	JA	
8.6	Brandweeringang	NVT	
8.6	Overige, te weten;	NVT	
8.6	Overige, te weten;	NVT	
8.6	Overige, te weten;	NVT	
8.6	Overige, te weten;	NVT	
8.6	Overige, te weten;	NVT	
8.6	Overige, te weten;	NVT	
8.6	Overige, te weten;	NVT	
8.6	Overige, te weten;	NVT	

Rapport van Onderhoud

NEN 2654-1+C1:2018
NEN 2535:2017
NEN 2575:2012

Document nummer	256781
Datum van opmaak	26-08-2025
Versie nummer	A

Meldingsplicht:

Als bij de controle van de gestuurde voorzieningen blijkt dat een of meer van de brandbeveiligingsvoorzieningen niet geactiveerd wordt of niet het gewenste effect laat zien, dan meldt het onderhoudsbedrijf dit mondeling aan de opdrachtgever en legt dit vast (aangeven welke voorziening of onderdeel ervan niet wordt geactiveerd/niet het juiste effect laat zien) in het rapport van onderhoud bijlage D.5 in de kolom opmerkingen. Het is aan de opdrachtgever om dit verder op te lossen met de betreffende leverancier.

Rapport van Onderhoud

NEN 2654-1+C1:2018

NEN 2535:2017

NEN 2575:2012

Document nummer 256781

Datum van opmaak 26-08-2025

Versie nummer A

Opmerkingen:

Rapport van Onderhoud

NEN 2654-1+C1:2018
NEN 2535:2017
NEN 2575:2012

Document nummer	256781
Datum van opmaak	26-08-2025
Versie nummer	A

Opmerkingen: