

BIJLAGE D: PREVENTIEMAATREGELEN ANTWOORDFORMULIER

Preventiemaatregelen Antwoordformulier			
Risicolocatie	:	SW bedrijf WVS Bosstraat 81 4704 RL Roosendaal	
Dossiernummer	:	F_4704 RL81_F18374	
Inspectiedatum	:	16 mei 2022	
Ingevuld door	:	Ckan - 23-9-25 1.0.m leon Visser	
Functie	:	Ass. beheerder Gebouwenbeheer	
Rapportdatum	:	23 juni 2022	
Preventie nr.	Omschrijving	Status	Einddatum uitvoering
0522/01.01E	Elektrische installatie (bij keuring geconstateerde gebreken herstellen)	4	geforceerd uitgevoerd.
0522/01.02E	Elektrische installatie (verlengsnoeren)	2	CTO intern
0522/01.03A	Uitschakelen elektriciteit na werktijd	3	niet toepassen!
0522/02.01E	Afvalbehandeling (binnen en buiten)	1	mil. afvalbak
0522/03.01E	Accu laden	2	Middels Denios kant.
0522/04.01A	Brandmeldinstallatie (uitbreiden)	1	Nieuwe Bmi 2024
0522/05.01E	Keuken (onder constructie)	1	Kantoor in gebruik.

Status code:
 0 = preventiepunt niet meer van toepassing;
 1 = preventiepunt uitgevoerd;
 2 = preventie wordt uitgevoerd;
 3 = preventie wordt **niet** uitgevoerd;
 4 = preventie is deels uitgevoerd;
 5 = uitvoering wordt overwogen.



NB: indien preventie niet wordt uitgevoerd, of dit wordt overwogen, dit graag toelichten separaat aan uw contactpersoon.





WVS
 Postbus 1130
 4700 BC ROOSENDAAL
 Telefoon: 088-0312000
 Mail: info@wvs.nl

Globale beoordeling per risicogroep



1. Brandschaderisico



2. Waterschaderisico



3. UGV risico's (uitgezonderd waterschade)



4. Inbraakrisico

