

BIJLAGE D: PREVENTIEMAATREGELEN ANTWOORDFORMULIER

Preventiemaatregelen Antwoordformulier			
Risicolocatie	:	SW bedrijf WVS Munnikenheiweg 46 Hagemuntweg 10 4879 NG Etten-Leur	
Dossiernummer	:	F_4879 NG46_F19013	
Inspectiedatum	:	17 mei 2022	
Ingevuld door	:	Ckas 23-09-25 1.0.m kon vissen.	
Functie	:	Ass. beheer Gebouw/beheer	
Rapportdatum	:	23 juni 2022	
Preventie nr.	Omschrijving	Status	Einddatum uitvoering
0522/01.01E	Keuring elektrische installatie (NTA 8220, Scope 10) Eerstvolgende	4	Gefaseerd uitvoer
0522/01.02E	Elektrische installatie (verlengsnoeren)	2	cto intern.
0522/01.03A	Uitschakelen elektriciteit na werktijd	3	Niet toepassen.
0522/02.01E	Afvalbehandeling	7	mil. afvalbakke.
0522/03.01E	Accu laden	2	Denies keet + Bm1
0522/03.02E	Lithium accu's	2	Centrale opstelling
0522/04.01E	Krimptunnels / verpakkingsmachines	0?	niet bekend.
0522/05.01E	Afzuigkanaal keuken	7	Onderhaaks contr.
0522/06.01A	Brandmeldinstallatie (uitbreiden)	2	Wordt 2025 uitgev

Status code:
 0 = preventiepunt niet meer van toepassing;
 1 = preventiepunt uitgevoerd;
 2 = preventiepunt wordt uitgevoerd;
 3 = preventiepunt wordt **niet** uitgevoerd;
 4 = preventiepunt is deels uitgevoerd;
 5 = uitvoering van het preventiepunt wordt overwogen.

NB: indien preventie niet wordt uitgevoerd, of dit wordt overwogen, dit graag toelichten separaat aan uw contactpersoon.

WVS
 Postbus 1030
 4700 BC ROSENDAAL
 Telefoon: 088-0312000
 Mail: info@wvs.nl

Globale beoordeling per risicogroep

1. Brandschaderisico



2. Waterschaderisico



3. UGV risico's (uitgezonderd waterschade)



4. Inbraakrisico

