

BIJLAGE D: PREVENTIEMAATREGELEN ANTWOORDFORMULIER

Preventiemaatregelen Antwoordformulier			
Risicolocatie	:	SW bedrijf WVS Ravelstraat 145 4614 XG Bergen op Zoom	
Dossiernummer	:	F_4614 XG145_F19014	
Inspectiedatum	:	17 mei 2022	
Ingevuld door	:	CKas 23-09-25 10m Leon Visser.	
Functie	:	Ass. beheer Gebouwen beheer	
Rapportdatum	:	23 juni 2022	
Preventie nr.	Omschrijving	Status	Einddatum uitvoering
0522/01.01E	Keuring elektrische installatie (NTA 8220, Scope 10) Eerstvolgende	2	Nieuwe keuring 25
0522/01.02E	Elektrische installatie (verlengsnoeren)	2	CTO Intern.
0522/01.03A	Uitschakelen elektriciteit na werktijd	3	Niet toepasbaar
0522/02.01E	Brandbare buitenopslag	4	pallets gemiddeldise
0522/02.02E	Afvalbehandeling	1	mil. afvalbeheer
0522/03.01E	Krimptunnels / verpakkingsmachines	7	zijn verpleetst.
0522/03.02E	Elektrische verwarmingspanelen	20	HVT
0522/04.01E	Vervuilde filters en spuitafval	7	Opgekast CTO.
0522/05.01E	Acculaden	2	Denies loodkast
0522/06.01A	Brandmeldinstallatie (uitbreiden)	2	Nieuwe BMI 25-26
0522/07.01A	ATEX/Explosieveiligheidsdocument	7	Door EREXIS uitgev.
Status code: 0 = preventiepunt niet meer van toepassing; 1 = preventiepunt uitgevoerd; 2 = preventiepunt wordt uitgevoerd; 3 = preventiepunt wordt niet uitgevoerd; 4 = preventiepunt is deels uitgevoerd; 5 = uitvoering van het preventiepunt wordt overwogen.			
NB: indien preventie niet wordt uitgevoerd, of dit wordt overwogen, dit graag toelichten separaat aan uw contactpersoon.			

WVS
Postbus 1130
4700 BC ROOSENDAAL
Telefoon: 088-0312000
Mail: info@wvs.nl

Globale beoordeling per risicogroep

1. Brandschaderisico



2. Waterschaderisico



3. UGV risico's (uitgezonderd waterschade)



4. Inbraakrisico



