






Ketenpark gezien vanaf Kerkstraat



Bouwplaats-inrichting groot
onderhoud toren Nieuwe Kerk
Status: in hoofdlijnen
Schaal: n. v.t.



Bouwplaats-inrichting groot
onderhoud toren Nieuwe Kerk
Status: in hoofdlijnen
Schaal: n. v.t.

Op de begane grond staat
slechts een lift. Overige
steigers staan op onlopen