Risico-inventarisatieformulier Overheid

Risico-informatie t.b.v. brandverzekering per verzekerde locatie

Aanvrager:

Soort risico/organisatie : Lagere school

Contactpersoon :
Functie :
Telefoonnummer :
Emailadres :
Datum :

Risicoadres

Risico- adres : Angelaschool baroniestraat 41

Postcode : 5281JB Plaatsnaam: Boxtel
Contactpersoon locatie :
Functie :

Risico informatie

Bouwjaar pand :

Bouwaard gevels
X Beton/Steen O Staal O Hout
O Anders,

Bouwaard dak
x Pannen O Golfplaten O Hout
O Beton/Steen x Mastiek O Riet
O Anders,

Isolatiemateriaal gevels
O Steenwol
O Glaswol
O EPS (polystyreen)
O Piepschuim
O PUR (Polyurethaan)
O XPS
O PIR (polyisocyanuraat)
O PIR met glasvezel
O Resol
x Anders,geen idee is oud pand diverse keren verbouwd

Isolatiemateriaal dak
O Steenwol
O Glaswol
O EPS (polystyreen)
O Piepschuim
O PUR (Polyurethaan)
O XPS
O PIR (polyisocyanuraat)
O PIR met glasvezel
O Resol
x Anders, geen idee is oud pand diverse keren verbouwd

Bouwaard verdiepingsvloer(en)	x Beton/Steen	x Hout	O Metaal	O NVT
Verticaal dragende constructie	O Beton/Steen	O Hout	O Staal	
Horizontaal dragende constructie	O Beton/Steen	O Hout	O Staal	
Zonnepanelen	O Niet aanwezig	x Op frame	x Direct op het dak	

Belendingen binnen 10 meter? O Nee x Ja, in gebruik als woning

Ligging van het pand:	x Binnen bebouwde kom	O Buiten bebouwde kom
Deel van een gebouwencomplex?	x Nee	O Ja,

Is de locatie omheind?	O Nee	O Ja, gedeeltelijk: hoogte _____ m x Ja, volledig: hoogte 150 m

Bebouwd oppervlak	: 3180 m2
Aantal verdiepingen	: 3 bouwlagen
Staat van onderhoud	: Goed

Brandbeveiliging

Is er een automatisch werkend brandmeldsysteem (NEN 2535) aanwezig?	O Nee	x Ja
Is er doormelding van brandalarm?	O Nee	O Ja
Is er een automatisch werkende sprinklerinstallatie aanwezig?	O Nee	O Ja
Is de sprinklerinstallatie gecertificeerd?	O Nee	O Ja
Is er een bliksemafleider aanwezig?	O Nee	O Ja
Wordt er gebruik gemaakt van vlamdovende afvalbakken?	O Nee	O Ja
Zijn handblussers aanwezig en gekeurd?	O Nee	O Ja
Zijn drukslanghaspels aanwezig en gekeurd?	O Nee	O Ja
Vindt controle van de brandblusmiddelen plaats door een erkend bedrijf?	O Nee	O Ja
Is het gebouw opgedeeld in brandwerende scheidingen?	O Nee	O Ja
Zo ja, hoeveel minuten brandwerend?	O 30 min	O 60 min
(+ plattegrond en ingetekende compartimenten meesturen)		
Hoe zijn de openingen in de scheidingswanden beschermd?	O Branddeuren	O Anders

Inbraakbeveiliging

SKG klasse (aantal sterren) van toegepast hang- en sluitwerk?	O 1	O 2	O 3	O 4
Is er een automatisch werkende inbraakalarmsysteem aanwezig?	O Nee		x Ja	
Is er doormelding van inbraakalarmering?	O Nee		O Ja	
Is er buitenverlichting aanwezig?	O Nee		O Ja	
Is er een vorm van camera toezicht?	O Nee		O Ja	
Waardevolle goederen voorzien van meeneem beperkende maatregelen?	O Nee		O Ja	

Installaties

Vindt er regelmatig onderhoud plaats aan de navolgende installaties, door een erkend installateur?

Verwarmingsinstallatie		O Nee	O Ja	O Jaarlijks	O Halfjaarlijks
Koelinstallatie	O NVT	O Nee	O Ja	O Jaarlijks	O Halfjaarlijks
Zonnepanelen	O NVT	O Nee	O Ja	O Jaarlijks	O Halfjaarlijks
Overige technische installaties		O Nee	O Ja	O Jaarlijks	O Halfjaarlijks

Vindt keuring plaats van de elektrische volgens NEN3140	O Nee	O Ja
Is er een thermografisch onderzoek gedaan bij de elektrische installatie?	O Nee	O Ja

Organisatorisch - Activiteiten

Wordt afval buiten het gebouw opgeslagen?	O Nee	O Ja
Wordt afval opgeslagen in metalen containers?	O Nee	O Ja
Worden afvalcontainers deugdelijk afgesloten en verankerd?	O Nee	O Ja
Op welke afstand bevinden deze containers zich buiten gevels/afdaken en luifels?	_____	meter
Wordt een procedure voor Brandgevaarlijke werkzaamheden toegepast?	O Nee	O Ja
Is er sprake van buitenopslag binnen 10 meter uit de gevel?	O Nee	O Ja
Is er sprake van leegstand?	O Nee	O Ja
Zo ja, zijn de nutsvoorzieningen afgesloten?	O Nee	O Ja
Zo ja, wordt antikraak toegepast?	O Nee	O Ja
Wordt er gebruik gemaakt van acculaders?	O Nee	O Ja
Zo ja, worden deze rondom vrijgehouden van brandbare materialen?	O Nee	O Ja

Is er sprake van houtbewerking?	O Nee	O Ja
Zo ja, is er een adequaat motafzuigsysteem?	O Nee	O Ja
Is er sprake van verfspuiten?	O Nee	O Ja
Zo ja, vindt dit plaats in een brandwerend afgescheiden cabine?	O Nee	O Ja
Is er sprake van opslag van gasflessen?	O Nee	O Ja
Zo ja, is de opslag in een “open” gebouw (afdak) van onbrandbare constructie materialen omgeven met een stalen gaas hekwerk?	O Nee	O Ja