








Formulieren/snags op tekening





Groep	Formulieren/snags
Niet gegroepeerde formulieren/snags	858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888






858 	 
Uit te voeren werkzaamheden	Ok


859 	 
Uit te voeren werkzaamheden	Ok


860 	 
Uit te voeren werkzaamheden	Ok


861 	 
Uit te voeren werkzaamheden	Ok


862 	 
Uit te voeren werkzaamheden	Ok
863 	 
Uit te voeren werkzaamheden	Ok
864 	 
Uit te voeren werkzaamheden	Ok
865 	 
Uit te voeren werkzaamheden	Ok
866 	 
Uit te voeren werkzaamheden	Ok






867 	 
Uit te voeren werkzaamheden	Ok
868 	 
Uit te voeren werkzaamheden	Ok
869 	 
Uit te voeren werkzaamheden	Ok
870 	 
Uit te voeren werkzaamheden	Deur niet in gebruik kan niet open
871 	 
Uit te voeren werkzaamheden	Ok


872 	 
Uit te voeren werkzaamheden	Ok


873 	 
Uit te voeren werkzaamheden	Ok


874 	 
Uit te voeren werkzaamheden	Ok
	


875 	 
Uit te voeren werkzaamheden	Kan niet open niet in gebruik
	

876 		
Uit te voeren werkzaamheden	Ok	
877 		
Uit te voeren werkzaamheden	Ok	
878 		
Uit te voeren werkzaamheden	Ok	
879 		
Uit te voeren werkzaamheden	Ok	
880 		
Uit te voeren werkzaamheden	Ok	

885 	 
Uit te voeren werkzaamheden	Ok

886 	 
Uit te voeren werkzaamheden	Ok
	

887 	 
Uit te voeren werkzaamheden	Ok
Aanvullende opmerkingen	Scharnierlagers ontbreekt en de pen zat los
	

888 	 
Uit te voeren werkzaamheden	Ok