








Formulieren/snags op tekening

Groep	Formulieren/snags
Niet gegroepeerde formulieren/snags	837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857


837 	 	
Uit te voeren werkzaamheden	Ok	


838 	 	
Uit te voeren werkzaamheden	Ok	

839 	 	
Uit te voeren werkzaamheden	Ok	

840 	 	
Uit te voeren werkzaamheden	Ok	

841		
Uit te voeren werkzaamheden	Ol	

842		
Uit te voeren werkzaamheden	Ok	
Aanvullende opmerkingen	Glasbreuk	

843		
Uit te voeren werkzaamheden	Ok	



844		
Uit te voeren werkzaamheden	Ok	

845		 	
Uit te voeren werkzaamheden	Geen sleutels kan niet open		
Aanvullende opmerkingen	Bovendeurraam vergrendeling kapot		
			


846		 	
Uit te voeren werkzaamheden	Ok		


847		 	
Uit te voeren werkzaamheden	Ok		


848		 	
Uit te voeren werkzaamheden	Ok		

849 	  
Uit te voeren werkzaamheden	Ok
850 	  
Uit te voeren werkzaamheden	Ok
851 	  
Uit te voeren werkzaamheden	Ok
852 	  
Uit te voeren werkzaamheden	Ok
853 	  
Uit te voeren werkzaamheden	Ok

854		 	
Uit te voeren werkzaamheden	Ok		

855		 	
Uit te voeren werkzaamheden	Ok		
Aanvullende opmerkingen	Deurgreepzet zit er niet meer op en de rozet houder is kapot		
			

856		 	
Uit te voeren werkzaamheden	Ok		
Aanvullende opmerkingen	Geen cilinder wordt met een wiggi vergrendeld		
			

857 	  
Uit te voeren werkzaamheden	Ok
Aanvullende opmerkingen	Ook geen cilinder
	