




Formulieren/snags op tekening


Groep	Formulieren/snags
Niet gegroepeerde formulieren/snags	790, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821

790 	  
Uit te voeren werkzaamheden	Ok

798 	  
Uit te voeren werkzaamheden	Ok


799 	  
Uit te voeren werkzaamheden	Ok

800 	  
Uit te voeren werkzaamheden	Ok

801 	  
Uit te voeren werkzaamheden	Ok
802 	  
Uit te voeren werkzaamheden	Ok
803 	  
Uit te voeren werkzaamheden	Ok
804 	  
Uit te voeren werkzaamheden	Ok
805 	  
Uit te voeren werkzaamheden	Niet meer in gebruik

806 	  
Uit te voeren werkzaamheden	Ok
	

807 	  
Uit te voeren werkzaamheden	Ok

808 	  
Uit te voeren werkzaamheden	Ok
Aanvullende opmerkingen	Bescherming scharnieren verlegd omdat het ging nekken en de deur dicht getrokken moest worden op verzoek gebruikers sluit niet
	

809 	  
Uit te voeren werkzaamheden	Ok

810 	  
Uit te voeren werkzaamheden	Niet in gebruik geen deur

811 	  
Uit te voeren werkzaamheden	Ok
Aanvullende opmerkingen	Scharnieren liggen bloot voor de kinderen naar de plein advies om buiten scharnier bescherming voor de kinderen te plaatsen zat er op zit er niet meer op verteerd kapot gegaan
	

812 	  
Uit te voeren werkzaamheden	Geen deur

813 	  
Uit te voeren werkzaamheden	Ok
	

814 	  
Uit te voeren werkzaamheden	Ok
Aanvullende opmerkingen	Binnen zijde bescherming scharnieren kapot bij geschroefd met grote gaten erin niet veilig zie foto
	

815 	  
Uit te voeren werkzaamheden	Ok
Aanvullende opmerkingen	Ging nekken op de kinderbescherming voor de scharnieren zat tussen de sponning van de deur waardoor het niet van zelf sluit op de deurdranger
	

816 	  
Uit te voeren werkzaamheden	Ok
	

817 	 
Uit te voeren werkzaamheden	Geen deur

818 	 
Uit te voeren werkzaamheden	Geen deur

819 	 
Uit te voeren werkzaamheden	Ok
	

820 	 
Uit te voeren werkzaamheden	Ok

821 	
Uit te voeren werkzaamheden	Ok