

Veiligheids- en Gezondheidsdossier

behorende bij RAW-bestek met nummer
Sweco51016087-04 betreffende Sportpad deel
2 Roelofarendsveen, aanleg kunstgrasvelden
fase 3

Verantwoording

Titel	Veiligheids- en Gezondheidsdossier
Onderwerp	behorende bij RAW-bestek met nummer Sweco51016087-04 betreffende Sportpad deel 2 Roelofarendsveen, aanleg kunstgrasvelden fase 3
Projectnummer	51016087
Klant	Gemeente Kaag en Braassem - EMM '21
Referentienummer	SWNL51016087_Bijlage 2
Versie	D1
Datum	06-02-2026
Auteur	A.C. Nagtegaal Jack Hoogstra, Marc Smeets
E-mailadres	Patrick.nagtegaal@sweco.nl
Gecontroleerd door	E.V. Verra
Paraaf gecontroleerd	b.a. 
Vrijgegeven door	C.J. Nell
Paraaf vrijgegeven	
Document referentie	\\sweco.se\n\lams01\project\5315\51016087_sportpad_deel_2_roelofarendsveen__51016087-002_eng. hockey- en voetbalvelden emm 21\w600 - contract\w602 - raw-bestek\02 - definitief d.d. 06-02-2026\bijlage 2 veiligheids- en gezondheidsdossier.docm

Inhoudsopgave

Verantwoording.....	2
1 Inhoud en proces.....	4
2 Algemene gegevens.....	5
2.1 Beschrijving en adres van het werk.....	5
2.2 Gegevens eigenaar/beheerder.....	5
3 Structurele voorzieningen ten behoeve van gebruiks- en sloopfase	6
3.1 Gebruiksfasen	6
3.2 Sloopfase.....	6
4 Materiaalgegevens	7
5 Risico's met betrekking tot gebruiks- en sloopfase	8
6 Relevante documenten	11

1 Inhoud en proces

Dit is het V&G-dossier behorende bij RAW-bestek met nummer Sweco51016087-04 betreffende Sportpad deel 2 Roelofarendsveen, aanleg kunstgrasvelden fase 3

In de Risico-Inventarisatie en –Evaluatie veiligheid en gezondheid (hierna aangeduid met 'RI&E') is aangegeven dat voor dit werk een V&G-dossier dient te worden opgesteld. Bij de RI&E is ook geïnventariseerd en geëvalueerd welke V&G-risico's zich voor kunnen doen bij de voor dit werk uit te voeren werkzaamheden in de gebruiks- en sloopfase (inspectie, keuring, reiniging, onderhoud, demontage, sloop). De uitkomsten van de RI&E worden gerapporteerd in dit V&G-dossier.

Het V&G-dossier bevat de bouwkundige en technische informatie over het specifieke (bouw)werk die van belang is voor de veiligheid en gezondheid van werknemers en zelfstandigen die werkzaamheden (inspectie, keuring, reiniging, onderhoud, demontage, sloop) verrichten in de gebruiks- en sloopfase. Voorafgaand aan het daadwerkelijk uitvoeren van dergelijke werkzaamheden dienen de betreffende partijen zelf een volwaardige RI&E uit te voeren, waarbij ook rekening moet worden gehouden met de voor die werkzaamheden relevante onderdelen uit dit V&G-dossier.

2 Algemene gegevens

2.1 Beschrijving en adres van het werk

Beschrijving van het werk

Het te beheren werk omvat:

- Woonerf, woonstraat, doorgaande wijkontsluitingsweg, enkel/dubbelbaans 80 km weg, enkel/dubbelbaans provinciale autoweg, autosnelweg met:
 - riolering;
 - kabels en leidingen;
 - verlichting ;
 - kantopsluitingen en (elementen)verhardingen;
 - grasberm met bomenrij;
 - bermsloten;
- Wegopbouw:
 - bestrating betontegels op zandbed, steenfundering op ondergrond van veen/klei/zand;

Jaar van aanleg:

2026

Locatie van het werk

De locatie is gelegen aan de Alkemadelaan te Roelofsarendsveen

Sportpark E.M.M 21

Sportpad 17

2371 PP Roelofarendsveen

2.2 Gegevens eigenaar/beheerder

Eigenaar en beheerder

Naam	:	EMM 21
Adres, postcode, plaats	:	Sportpad 17, 2371 PP Roelofarendsveen
Contactpersoon	:	
Telefoon	:	
E-mailadres	:	

3 Structurele voorzieningen ten behoeve van gebruiks- en sloopfase

3.1 Gebruiksfase

In onderstaand overzicht zijn de, voor de uit te voeren werkzaamheden (inspectie, keuring, reiniging, onderhoud) in de gebruiksfase, te gebruiken veiligheidsvoorzieningen opgenomen.

Het betreft zowel specifiek aangebrachte structurele veiligheidsvoorzieningen, als ook voor veiligheid (bij werkzaamheden in de gebruiksfase) te gebruiken andere aanwezige voorzieningen.

Situering van de voorziening - gebruiksfase	Structurele veiligheidsvoorziening	Risico dat door de voorziening beperkt wordt	Toelichting
Langs het voetpad gesitueerde verdeel-, bedienings-, schakelkast	Opstelplaats voor voertuigen voor inspectie en onderhoud van verdeel-, bedienings-, schakelkast	Aanrijding	
Man-toegankelijke rioleringsbuis, - put, /- kelder	Voldoende mangaten (afdekbaar)	Slechte toegankelijkheid Vallen Verdrinking	
Veldverlichting	Klimsporten met beveiliging	Ernstige letsel bij vallen	

3.2 Sloopfase

In onderstaand overzicht zijn de, voor de uit te voeren werkzaamheden (inspectie, demontage, sloop) in de sloopfase, te gebruiken structurele veiligheidsvoorzieningen opgenomen.

Situering van de voorziening - sloopfase	Structurele veiligheidsvoorziening	Risico dat door de voorziening beperkt wordt	Toelichting
Aanwezigheid hijsogen op onderdelen	Demontabele onderdelen voorzien van hijsogen	Lichamelijke overbelasting	Onderdelen kunnen gecontroleerd worden gedemonteerd Geschikt voor hergebruik
Het bouwwerk bestaat uit 'prefab' onderdelen die per onderdeel kunnen worden gedemonteerd en afgevoerd	Demontabele onderdelen voorzien van hijsogen	Lichamelijke overbelasting	Onderdelen kunnen gecontroleerd worden gedemonteerd Geschikt voor hergebruik

4 Materiaalgegevens

De volgende aanwezige materialen hebben het risico van het vrijkomen van materiaal/stoffen bij bewerken (slijpen, zagen, schuren, hakken, breken, boren, frezen) en/of sloop:

Materiaal	Situering (voor nadere gegevens zie de betreffende in hoofdstuk 6 vermelde documenten)
Teerhoudend asfalt	asfaltverharding
Betonbanden en elementenverhardingen	(overrijdbare)voetpaden

5 Risico's met betrekking tot gebruiks- en sloopfase

In dit hoofdstuk zijn de risico's beschreven die zich kunnen voordoen bij uit te voeren werkzaamheden (inspectie, keuring, reiniging, onderhoud, graven, diepploegen, demontage, sloop) in de gebruiks- en sloopfase.

De aannemer van de in de toekomst uit te voeren werkzaamheden dient een voor die werkzaamheden specifieke RI&E op te stellen, daarbij geldt het van de opdrachtgever te ontvangen V&G-dossier als ondersteuning.

Onderdeel	Arborisico in uitvoeringsfase (aanvullende opmerkingen)
☐ Beschikbare uitvoeringsperiode	Letsel, aantasting gezondheid door tijdsdruk
☐ Teerhoudend asfalt	Blootstelling aan Polycyclische Aromatisch Koolwaterstoffen (PAK), zie hoofdstuk 4
☐ Bouwmaterialen	Fysieke overbelasting
☐ (Zware) Geprefabriceerde elementen	Vallen/beknelling door beweging/vallen van element/materieel bij plaatsen/verwijderen
☐ Elementenverharding (bestrating)	Fysieke overbelasting: tillen, repeterende werkzaamheden (raadpleeg ook CROW-publicatie 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding')
☐ Beheerwerkzaamheden in gebied/gebouw tijdens de Uitvoering	Aanrijding en irritatie (sociaal) / agressie van bouwmedewerker en derde
☐ Doorgaande exploitatie gebied/gebouw/fabriek/installatie	Letsel, aantasting gezondheid, irritatie (sociaal) /agressie van bouwmedewerker en personeel/bezoeker
☐ Bereikbaarheid aanliggende percelen	Aanrijding en irritatie (sociaal) / agressie van bouwmedewerker en derde Toegang voor hulpdiensten
☐ Begaanbaarheid bouw-/werkterrein	Omvallen materieel Uitglijden, zwikken, struikelen Omvallen materieel
☐ Ruimte voor keten, parkeren, opslag materialen, gebruik van hulpmaterialen, wacht-/laad-/losplaatsen en toegang werkplekken (mens en materieel) op bouw-/werkterrein	Onvoldoende werkruimte Geraakt worden door materieel / materiaal Niet kunnen toepassen van bepaald type materieel / voorziening Onvoldoende werkruimte

Onderdeel	Arborisico in uitvoeringsfase (aanvullende opmerkingen)
☐ Relatie met aangrenzend openbaar gebied en belendingen (sociaal)(omgevingsveiligheid)	Letsel, aantasting gezondheid en irritatie/agressie van derden in aangrenzend openbaar gebied en belendingen
☐ Gelijktijdige werken op het bouw-/werkterrein	Letsel, aantasting gezondheid en irritatie (sociaal)/agressie door confrontaties tussen mensen/materieel van verschillende partijen
☐ Achtereenvolgende werkzaamheden op het bouw-/werkterrein	Letsel, aantasting gezondheid door onvoldoende overdracht
☐ Aanwezigheid kabels en leidingen in/op/boven het bouw-/werkterrein	Elektrocutie, bedwelming, verbranding, explosie; veroorzaakt door beschadiging/ aanraking kabels en leidingen
☐ Aanwezigheid kabels en leidingen in, aan, op en onder gebouwen	Elektrocutie, bedwelming, verbranding, explosie veroorzaakt door beschadiging/ aanraking kabels en leidingen
☐ Nabijheid wegverkeer	Aanrijding Inademing uitlaatgassen (raadpleeg ook CROW-publicatiereeks 'Werk in uitvoering' 96 a/b)
☐ Werken op hoogte / bij hoogteverschillen	Vallen
☐ Werken aan een bestaande elektrotechnische installatie	Elektrocutie
☐ Werken in bestaande riolering	Bedwelming Verstikking Blootstelling aan gevaarlijke stoffen en biologische Agentia (o.a. virussen, bacteriën, schimmels) (raadpleeg ook Arbouw-publicatie 'Werken in riolen') Brand/explosie
☐ Grondwerk, putten en sleuven	Bedelving (raadpleeg ook Arbomafoon 2.06 'Grondwerk, putten en sleuven')
☐ Droog werken beneden (grond)waterniveau	Verdrinking

Onderdeel	Arborisico in uitvoeringsfase (aanvullende opmerkingen)
 Werken boven/nabij/op/in water	Verdrinking

6 Relevante documenten

Hieronder volgt een overzicht van de relevante documenten.

De in de ontwerpfase beschikbare documenten worden de uitvoerende partij separaat verstrekt als onderdeel van de contractstukken en/of direct na opdrachtverlening.

Documentnaam	Kenmerk	Verantwoordelijk bedrijf/leverancier	Datum uitgifte	Eventuele bijzonderheden
RAW-Bestek incl. tekeningen en bijlagen		Sweco	@-12- 2015	
Nota van inlichtingen		Sweco	n.t.b.	Wordt later in de aanbestedingsfase aangeleverd