
Nota van inlichtingen Reinigen en inspecteren van hoofdriolering in de gemeente Urk

Aanbesteding: Reinigen en inspecteren van hoofdriolering in de gemeente Urk
Aanbestedende Dienst: Gemeente Urk
Referentie: P05365

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Bestek post 182020 282020 382020 482020

Vraag:
Inzet inspectie-unit: is dit met 1 of 2 man bediening

Antwoord:
Dit is met 2 man bediening. Zie ook 25.12.07 lid 02 van deel 3.

Percelen: P1 Perceel 1 - hoofdriolering
Beantwoord op: 1 aug. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
3 Bestekposten vet-verwijderen met waterjet

Vraag:
Vet kan verwijderd worden van de buis met de waterjet maar transporteren van het vuil in de buis naar de inspectieput en opzuigen zal met reinigingsvoertuigen moeten gebeuren, horen deze werkzaamheden in deze posten?

Antwoord:
Ja.

Percelen: P1 Perceel 1 - hoofdriolering
Beantwoord op: 1 aug. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
4 Bestek post 182010 282010 382010 482010

Vraag:
Inzet combiwagen: is dit met 1 of 2 man bediening

Antwoord:
Dit is met 2 man bediening.

Nota van inlichtingen Reinigen en inspecteren van hoofdriolering in de gemeente Urk

Percelen: P1 Perceel 1 - hoofdriolering
Beantwoord op: 1 aug. 2023
Label: Inhoud