

<div>ProRail</div> <div>Template versie: 1.0 Layout versie: 1.1</div>		<div>ULTRASOON HANDRAPPORT</div> <div>Rapportstatus: Afgesloten</div>		<div>Rapportnr: J251639-SL</div> <div>Aanmaakdatum rapport: 2025-05-02 15:42:14</div> <div>USH klasse: USH5</div>	
Algemene gegevens:					
Soort rapport: I Trigger voor inspectie: Inspectiebedrijf: EURAIL Inspecteur: SL Referentienr: Kruis: K1193		Opdrachtgever: ProRail Referentienr: Toelichting:		Inspectiedatum: 2025-04-16 Vorige inspectiedatum: Eerste inspectiedatum: 2025-04-16 Huidige rapport wijziging: J251639-SL.20250424180117	
Locatie van de asset:					
Regio: Randstad Zuid Contractgebied: Europoort Onderhoudsaannemer: VolkerRail Ushspoorstaaf: n.v.t. Soort asset: Kruising Geocode: 478 Geonaam: Re4		Spoornummer: Spoortakspoorstaaf: n.v.t. Wisselnummer: K1193 Lokale snelheid: 40 Nabij object: Afstand van object: Spoortakversie: V24-0		Km van: 0,759#478 Km tot: 0,759#478 GPS defect van X,Y: 4.03052400; 51.93212974 GPS defect tot X,Y: 4.03051072; 51.93215964 GPS spoortakid van X,Y: 4.03048673; 51.93218821 GPS spoortakid tot X,Y: 4.03053485; 51.93213183	
Locatie van het defect in asset:					
Onderdeel: Subonderdeel: Type spoorstaaf: Op- of aanlassing: Bijzonderheid: Hoekverhouding wissel: Type puntstuk:		<div><div>Sps profiel links: Fabrikant links: Fabrikagedatum links: Kwaliteit links: Sps profiel rechts: Fabrikant rechts: Fabrikagedatum rechts: Kwaliteit rechts:</div><div><div>Wissel 1193</div><div>Wissel 1199</div><div>Wissel 1197</div><div>Wissel 1195</div></div></div>			
Beoordeling van het defect:					
Type defect: Omschrijving defect: Lengte- of dwarsfout: n.v.t. Defectdiepte van: mm Defectdiepte tot: mm Defectlengte: mm Spoorstaafhoogte: mm		USH-klasse: USH5 Uiterste hersteldatum: Hersteldatum igv nlpt: Noodlas toegestaan: Noodlas aangebracht: TSB-advies: km/u		Toelichting op de classificatie/TSB:  Onderhoudsconditie: Geen bijzonderheden	
Afhandeling door onderhoudsaannemer:					
Datum herstel: Type herstel: Wijze van herstel: Verv. component Nieuw/bruikbaar		Sps profiel: Fabrikant: Fabricage datum: Sps kwaliteit: Type component: Serienummer:		Lengte passtuk: m Opmerking:	