

Template versie: 1.0

Layout versie: 1.1

Rapportstatus: Vrijgegeven

Algemene gegevens:

Soort rapport: I	Opdrachtgever: ProRail	Inspectiedatum: 2025-04-12
Trigger voor inspectie: V	Referentienr:	Vorige inspectiedatum:
Inspectiebedrijf: EURAIL	Toelichting:	Eerste inspectiedatum: 2025-04-12
Inspecteur: SJ		Huidige rapport wijziging:
Referentienr: T3859824		T251501-SJ.20250416063647


Locatie van de asset:

Regio: Randstad Zuid	Spoornummer: EZ	Km van: 110,259#039
Contractgebied: A15trace	Spoortakspoorstaaf: Links	Km tot: 110,289#039
Onderhoudsaannemer: VolkerRail	Wisselnummer:	GPS defect van X,Y: 6.12927401; 51.90581333
Ushspoorstaaf: Links	Lokale snelheid: 130	GPS defect tot X,Y: 6.12964149; 51.90566803
Soort asset: Spoor	Nabij object:	GPS spoortakid van X,Y: 6.12927412; 51.90581325
Geocode: 039	Afstand van object:	GPS spoortakid tot X,Y: 6.1296416; 51.90566786
Geonaam: Zv-Zvg	Spoortakversie: V24-0	

Locatie van het defect in asset:

Onderdeel: Spoorstaaf	Sps profiel links: 60E1	Wissel 5153	Spoor EZ	Wissel 86
Subonderdeel:	Fabrikant links: ENSIDESA			
Type spoorstaaf: Geen las	Fabrikagedatum links: 2012			
Op- of aanlassing:	Kwaliteit links: R350HT			
Bijzonderheid:	Sps profiel rechts: 60E1			
Hoekverhouding wissel:	Fabrikant rechts: ENSIDESA			
Type puntstuk:	Fabrikagedatum rechts: 2012			
	Kwaliteit rechts: R350HT			

Beoordeling van het defect:

		
Type defect: 2221	USH-klasse: USH4	Toelichting op de classificatie/TSB:
Omschrijving defect: 2221 Studs: afschilfering van het loopvlak	Uiterste herstdatum: 2026-04-11	
Lengte- of dwarsfout: dwarsfout	Herstdatum igv nlpt:	Onderhoudsconditie:
Defectdiepte van: 0 mm	Noodlas toegestaan:	Geen bijzonderheden
Defectdiepte tot: 4 mm	Noodlas aangebracht:	
Defectlengte: 15 mm	TSB-advies: km/u	
Spoorstaafhoogte: 169 mm		



Afhandeling door onderhoudsaannemer:

Datum herstel:	Sps profiel:	Lengte passtuk: m
Type herstel:	Fabrikant:	Opmerking:
Wijze van herstel:	Fabricage datum:	
Verv. component	Sps kwaliteit:	
Nieuw/buikbaar	Type component:	
	Serienummer:	