

Bijlage 4 - CASUS bij aanbesteding twee samenwerkingspartners ingenieursdiensten riolering

In de wijk Indische Buurt ligt een gescheiden riolsysteem aangebracht in het jaar 1930. Uit inspectie is gebleken dat het riool grotendeels is verzakt en op veel plekken is aangetast. Binnen dit gebied moet er een nieuw rioolontwerp worden gemaakt dat weer voor de komende 50 jaar voldoet.

Welke stappen onderneemt u om tot een goed functioneel ontwerp te komen? Ga hierbij in op de punten uit paragraaf 4.4.4 uit de Aanbestedingsleidraad.

