

Situatie deel A

schaal: 1500

Situatie deel B

schaal: 1500

Situatie overzicht

schaal: 1:10.000

Legenda KLIC

- maten in m tenzij anders staat aangegeven
- hoogtematen in m t.o.v. nap
- aan de aangegeven ligging van kabels kunnen geen rechten worden ontleend
- ondergrond BGT: 2024/03/12
- kadaster: 2024/07/12
- KLIC: 2024/01/12 meldnummer 2400097425

	Bestaande situatie (BGT)		Hoogspanning		Mof
	Kantverharding		Gas hoge druk		Overig
	Data transport		Mantelbuis gas hoge druk		Technisch gebouw
	Duct		Gas lage druk		Paal lichtmast
	Kabelbed		Water		Eis Voorzorgsmaatregel
	Mantelbuis data		Mantelbuis water		Detectielussen
	Laagspanning		Riolering vrijverval		
	Mantelbuis LS		Persteiding riool		
	Mantelbuis MS		Middenspanning		
			Mantelbuis MS		

BESTEKSTEKENING				DEFINITIEF	
Niet jaarlijks onderhoud wegen en rotondes Spiekweg tussen km. 9.5 en km. 11.5 SITUATIE KABELS EN LEIDINGEN, DEEL A en B				Proj. no.:	25121
				Bestek no.:	-
				Dossier no.:	-
get.:	jbr	13-03-2026	gew.:	schaal:	1500
gez.:	kvd	13-03-2026	revisie:	bladnr.:	2 in 17 bladen
				formaat:	A0
				tek.nr.:	PFL250504